文春新書

806

原発安全革命

古川和男



文藝春秋

¥800

原発安全革命

原発安全革命

古川和男

文春新書

806

附辞

牧宮副巻三阝に三とつ也つ皆に置、国際協力を推進して下さった故亀井貫一郎先生・および協力して下さった国内外の人々、熔融塩炉基礎技術を確立した米オークリッジ国立研究所熔融塩炉基礎技術を確立した米オークリッジ国立研究所

私を育て支えて下さった恩師・友人・両親・姉弟妻息子などに、 故西堀榮三郎先生その他の諸先輩、

本書を捧げます。

はじめに一 なぜ今「原発」を見直すのか 8

世界中にエネルギーを/今こそ新しい原発を 新版を出すに至ったわけ/三つのポイント/潜在的な危険性

打開への道筋 21

本書の意図するところ――よい原発を求めて 回避策はあるのか これでは日本は孤立する/地球環境破壊/手をこまねくだけの日本 /水素は二 次エネルギー/核エネルギー利用の可能性

第一章 人類とエネルギー 35

再び物流関数による未来予測/「発熱型エネルギー」技術の限界 有史以来のエネルギー 資源/天然ガスの時代へ/地下資源は有限か 無限か

核エネルギーとは何か

49

宇宙は核反応システムである/核融合の仕組み/核融合は技術対象以前/放射能と放射線/核エネルギーの正体/核分裂とは何か/キュリーとアインシュタイン/原子核、同位体、放射能/キュリーとアインシュタイン/原子核、同位体、放射能/

かつて天然の核分裂炉があった!

圣と京巻) 三塁引重京/京川 こだこだこ 足軍事利用と平和利用/軽水原発の仕組み/

第三章

今の「原発」のどこが間違いか

71

高温ガス炉の将来性/重水炉・軽水炉/「中性子減速」とは何か/平和利用はガス冷却炉から始まった/軽水原発の主要問題点/原則に従えば炉設計は容易/

高速増殖炉は未来を支えるか?

第四章「安全な原発」となる条件 99

安全で社会的に受け容れられる炉とは?/プルトニウムの発ガン性/ 発電所は公共施設/「未臨界加速器炉」という提案

第五章 「原発」革命 その一――固体から液体へ 109

再び、熔融塩とは?/地球マグマとの関わり/熔融塩技術のまとめ/ オークリッジ研での成功 核燃料としての研究/フッ化物熔融塩という選択) なぜ液体がいいのか/液体核燃料の長所と欠点/「熔融塩」とは何か/

第六章 「原発」革命 その二――ウランからトリウムへ 131

使用済み核燃料の化学処理 高ガンマ放射性「ウラン23」/プルトニウムの有効利用と消滅/ トリウム」の利用/トリウム資源/トリウムと人工ウラン元素/

「原発」革命 その三――大型から小型へ 小型熔融塩発電炉FUJI(不二)

147

柔軟性のある運転性能 圧倒的に有利な経済性 燃料塩や構成材料の振る舞い 世界に「小型安全炉」を/FUJI-Ⅱの構成/炉本体の構成/炉心設計) 本体の詳細/その他の一次系機器 /運転終了後の処理 /超小型実験炉を早急に造ろう /運転前の準備作業 一高温格納室 一高い安全性 /運転中の操作/ /二次系機器·材料/

第八章 核燃料を「増殖」する 179

核エネルギーが主役になる条件/一〇年ごとに倍増を/ 放射性廃棄物の消滅/必要資源と廃棄物 有効な増殖方式は?/「加速器熔融塩増殖炉」の提案/ なぜ「増殖」が必要か/熔融塩増殖発電炉の技術的難点/ トリウム熔融塩核エネルギー協働システム」構想

第九章 |革命的な原発||の再出発

199

なぜ今まで開発されなかったのか?/世界の原発事情 システムの特徴一覧/重要な開発上の課題

第一〇章 核兵器完全廃絶への道 219

プルトニウムの使用禁止に向けて/ウラン時代からトリウム時代へ 核拡散防止への取り組み/核拡散防止の決定打 ルトニウム消滅に有効な技術/核兵器の完全廃絶実現への道/ /リリエンソールの夢

あとがき 237

主要参考文献リストと解題 "トリウム熔融塩炉(MSR)』研究開発略年表 241

247

はじめに なぜ今「原発」を見直すのか

新 版を出すに至ったわ it

よく、 革命的な 本書 しかもこれからの全世界のエネルギー需要の急速な増大にも対応できる、 の旧版 「原発システム(核エネルギー発電 は二〇〇一年に刊行された。 所システム)を、初めて一般書として紹介したもので 旧版は、 きわめて安全で取り扱いが容易、 まったく新し 発電効率が

0 たび新版を出すに至った直接のきっかけは、 東日本大震災に伴ら東京電力福島第一 原子 力 ある。

所 の事 故 K あ る。

手県·宮城 ものの、炉は、 二〇一一年三 県を初めとする東日 遅れて襲来した大津波に冷却のための電源をすべて奪われ、 月十一日、 世界観測史上四番目とい 本一帯を襲 なった。 福 われ 島 第一原発では、 るマグニ チ 7 炉 1 の緊急停止 F. 九・〇 核燃料自体が発する の大 には 地震が、 成 功し た

を汚染 高 もよくご 崩 壊 存じ 本 熱 書 で 燃料 執 のことだろう。 筆 0 棒 時点で今な から 熔融 その お、 危機的 結 果、 状況 格 納 が続 容 器 カン 7 6 漏 Vi る。 n 出 た大量 ح 0 経 緯 0 放射 は す 性 で 物 に読 質 が、 者 周 の皆さん 辺

地

域

n 原理 で提 的 案 にこんな過 • 解 説する新 酷な i 事故 い 原発 は起こりえな (「トリウ ム熔融塩炉 とい う炉を中心とし たシ ステム) であ

6 実現 お への道 この 0 りが見え始 数 年 この 8 革命的 た な原発へ 、の関心が世界的に高まりつつあり、 国際協力の進 展

を改訂 L 新版 を世 K 問 うゆ え 2 0 あ

3 カン 4 1 0 IJ L ウ n どうかその本質とするところを読み取 75 4 熔 が、 融 塩 技 炉 術 0 などとい 原 理 原 うと、 則 は 3 わ 般 8 7 0 単 方 ってい 純 17 は . 簡 な ただきたい。 明 な K \$ やらひどく難 のである。 極力平易な記述を心がけ しそうな \$ 0 K 思 わ n る

のボ 1 シト

からの 原子 力発電 は、 まずなにより安全でなけれ ばならな 安全であることで初

雷 皆 口さん 効 率 カン が良く の支持 安全であるだけで を得 安価 5 で、 n る。 L かも、 は 不 充分で 今後ますます増大する世界のエ あ る。 安全で ある E に、 ネ 経 ル 済 ギ 件 一需要 から ts H K n 応 ば じられるだけ い H ts

9

供給力を持っていなければいけない(それがなぜかは、第一章で詳しく説明する)。

0

本 書 一の提案 その二つのハードルをともにクリアするものである。

にいえば、 本書の 「原発革命」の 「革命」たるゆ えんは、 次の三点にまとめ

になった方も多いと思うが、 今の原発では、 被覆管の中に密閉された固体核燃料を燃やしてい

これを液体に代える。

一に、

これまでの固体燃料を液体燃料に代える。

事故の報道で炉心の燃料棒の図や写真をご

する熱を利用しているが、このウラン窓に代えて、それより少し質量の軽いトリウムという物質 を燃料にする(ウランやトリウムについては第二章で解説する)。 第二に、今のウラン燃料をトリウム燃料に代える。現在の原発はウラン23の核分裂により発生

流だが、 これを二〇一三〇万キ 原発自体を小型にする。 П ワ 今の原発は発電規模 " ト程 度 0 小型の \$ 0 一〇〇万 に代える。 丰 D ワ " ト以上の大型施設が

この三つの変革がなぜ んでいただくとして、 「革命」なのか、 、ここではごく大雑把にその意義を、安全性と経済性の どういうメリッ トをもたらすのかについての詳し 両 面 解

説 素描することにしよう。 は本文を読

的な危 険性

安全性から。

無

とい

うの

は、

まず

先

K

挙げ

た

固体

燃料

K

ある。

T

あ

ts

古

体

か

ば

n

た

0

で

あ

る

火

力発電

所

は料

石

炭選

P

石

油を燃やした熱で水

を沸

カン

その

熱水

か

らのの

水蒸気でター

E

1

島 n い ば 京 原 15 電 発 to 葉で 5 力 0 0 な から 事 だ は 非 故 カン 表 難 VE 5 され 世 お ts # い い T て 間 くら L 0 カン 危 人 機 い る N 甚 管 が 1 大で、 き点が多々 理 原 意 発 識 0 すべ 安 0 あ 全 ての あ 重 性 る。 りの K 原 疑 発 低 周 い の安全 辺 3 0 地 目 域 危 を 性 住 機 向 点検 民 対 H 0 応 る 皆さん 能 0 . 見 \$ 力 直 0 当 然だ L か あ は 蒙 ま ろう。 徹 b 5 のな 底 た 的 被 害 3 に to 行 など、 は L 15 か 甚 b な 大 玉 2 福

福

島

第

原

発

0

事

故

以

来

般

0

人

17

0

原

発

K

向

H

る

目

は

厳

L

<

ts

2

た。

あ

n

ナミ

け

0

事

故

を

起

を見直すのか 築くこ 危 ただし、 険 が 75 とが 状 その一 態 できれ それ K 方で、 ある でも潜 れば、 わ 今稼 H 今 在 C 的 働 は ts 0 な L 危 よう T いい 険 い 安全 は 15 3 ある。 過 原 酷 性 発 15 K から 原 事 最 す 発 故 大 ~ 限 て、 0 は 設計 防 配 ぎえ すぐに 慮 思 よ 想そのも 緊張 50 0 \$ 感 ス を持 0 1 に、 " プ 2 た厳 初 L 8 ts か H 5 n い 無 危 ば 機 理 い から 管 け あ ts 理 る 体 い ほ 制 E

あ な ので る あ そも核 3 この I ネ 現 ル 実 7 ギ 1 は 0 核 炉 炉 0 11 は 設 学 化 計 反 応 学 は 0 ブ 開 本 ラ ント 発 質 初 K 期 係 であり、 0 わ あ ることで、 る時 点で違 L たが 核化 5 0 た選 7 学 者 燃料 択 15 から B 0 行 形 誰 な \$ 態 わ は が n 口 液 意 た 体 T 6 液 る あ 体 る は す C 考 は C

を 回 す 11

体燃料を選択 核エネルギ 1 ĩ なか 発電 ったのかに 所の原 理」には反しているのである つい ては、 長い説明が いる。 (それなのに、 これも本文で詳しく解説したい)。 なぜ固 体燃料を選択

ことで発電をしているが、今の主流の軽水炉(これがどのようなものかは、本文で説明する)は、

つまり「火力発電所の原理」でつくられていて、

その石炭や石油を核燃料に代えたものといえる。

管の破損時に外部にガスが噴き出す危険を生む。さらに、 原因となることが多い。 のある水素を発生する。 ったが、 その 結果、 この方式では核燃料や被覆管は、核反応や放射線の影響で変質 軽水炉 K お また、 高温高圧となる水による材料 いては、 反応により発生するガスが被覆管内部に密封され、 核燃料は被覆管に密封され、 の腐蝕も難問である。こうし 水は放射線で分解され、 その周囲を水が · 破損 · 熔 循環する方式とな 爆発の危険 融 たもろもろの 高圧となって、

それだけ保守・点検が大変になる。 不都合を抑えこむため に、 炉の構造は各種の安全装置 悪循環である。そこに貫 やモニ ター機器類を装着して複雑 かれているのは 一合理性 をもっ となり、

た技

術 の原 たのが 理」ではなく、 福 島 の事故であったのは、 「多重防護という無理筋対応」である(こうした不都合が極限となって重な もうお分かりだろう)。

守・点検が容易になるだけでなく、 んどは解決できる。そして決定的に安全性が向上する。炉の構造もシンプルなものとなり、 化学プラント」は液体が正道なのである。 口 ボ ットなどを利用した遠隔管理や修理作業も実現でき、 核燃料が液体であれば、今述べた技術的難点のほと

保

業上の被曝も最小限に避けられる

(詳細は本文をお読みいただきたい)。

福

島

原

は大変な辛苦を味

わ

2 体に

T

い

で た

あ あとも崩

る

が、

ち、

冷

水

つホ

ウ

酸

水

7

急

速

冷

75

ガ

ラ

ス

固

化

なり、

後は自然に冷めてゆく。

「崩壊熱の暴走」

燃料

熔

は

鎖

反応

が

終

わ る

2 0

壊 地下

を出 に落

すが

(ご存知 却

のように、

0

崩

塽

要

原

理 る 発

的

にな 安定

のであ

詳 知 層中 塩 しく 2 仮 7 炉 K い 説 Ti 東 る食塩 明 あ H 本 n 7 大 0 い 、震災 仲間、 るが 充分 クラ K とい ここで 対処 ス 0 った程 できる 大 は 地 熔 震 度に受け 融 と大 塩 とは 熔熔 津 融 止 固 塩 波 めてお 体 2 から の塩が 襲 い ら言葉を たとし てい 一融け ただきた って 初めて ても、 液 体となっ 耳にする方も多か 本 で提案 たも 0 てい 塩と ろう。 は 我 々が 本文 ウ では 4

2

る

1

IJ

連 E 料 そこを参照していただきた あ IE 文 子も る 鎖 0 一中で、 大きな利 か 非 0 反 K らで、 減速され 応 常 灯 で は 時 うと核燃料を溶かし込ん 臨界とは 自 K 点のひとつである)、 核燃料 然 は、 ず、 核分裂 K 核燃料 ス 何か、 から 臨 1 界 冷 連鎖 " プす を炉 が 却 中性 い 水 反応を止めるのは容易なので(反応 起こらな プー る。 0 子とは 下 だ熔融塩)を安全 炉 部 ル 通常の緊急時は、すぐに反応を止め、その で連 から い K 何 ので 落 カン 地下 鎖 8 ある れ 减 反 ば、 応 0 速とは何かを、 冷 から 難 燃料のま 起 却 に冷却することができる。大地震 i こる 水 い プール内 話とお 0 は、 わ 極力分かりやすく解 b 感じの方もおられ そこ 0 K のコント 黒 タ 鉛 K 1 中 ク から D I なく に落 性 1 7 ル なり、 を減速 とす。 が まま炉内で核 説 る 容易なの してい か 3 そう \$ た 世 ·大津波 1 が す る る n が ると、 黒 液 75 5 燃料 T 体

を心配する必

らかの事故で炉から漏

類似のものとして、「熱で溶け液状になった食塩」を思い浮かべていただいてもよ で取り上げた熔融塩は無色透明だが)。 た液体で、 炉外 塩というのは、 出 それ 0 できる る あ 危険 以上 る。 放射 性 テロ 飛 線を浴びても変質 は 散 に ほとんどない。 することは いわば地球のマグマみたいなものと思っていただければよい(ただし本書 あ 5 7 炉 臨界になることは が な 。あるいは前述したように、(科学的振る舞い 破 い 核燃料は高圧ではなく常圧であり、 したり破損したりせず、今述べ 壊され 炉 は 高 ても同じことで、 温格納室と炉格納 溢 建たてや れ出 、たように冷めると に守られ た核燃料 高圧に伴う各 7 は はかなり違うが) お ガ n ラ い。とて ス ガラ 種 放 0 の危 射 ク も安 ス 性 ズ 険 物 状

質

が

漏 り 0

n

も回避

なる

及

に

黒鉛がな

い以上再

なく、

、空気で徐 なん

々に冷却され

ガラ

ス

固

化

体

核燃料の一部が、地下の冷却水プールではなく、

ないので、 により発生する放射性 漏 !れ出す心配をすることはない。また、今述べたように核燃料塩 ガスは、 常時除去されていて、 常に炉 の中に 微量 は水 しか存 K 溶 けな 在 いので、

の熔融 古 L

塩

まり、

遠く飛散 に核燃料

して環境を汚染したりは

L

ない。

このガラ

スは、

空気にも水

K

\$

反応

(本書で解説するトリウム)

を溶かし込んで使うのである。

燃料塩中の放射性物質が、水に溶けて外部に流出する「汚染水流出」の危険もまず のであるが、 原発では この 大津 炉では万一「非常電源全喪失」が起こっても、 波による 非常電源全喪失」が 崩壊 熱の暴走」 そんな心配はいらない。 とい う大惨事を引 ない 3 起こ

炉

え IJ

る ウ

0 4

6

あ

る 塩

る

1

熔融

炉」でなら、

プ

ル

1

-

ウ

4

\$

炉

内で有効に燃や

せる。

ブ

ル

1

ウ 本

4

0 C

消

滅

書

提

寸

下 A 部 1 1 7 0 K 緊 落 バルブ る ガラ 落 ス 下 古 升 化 させ から 自 る仕 動 的 K 組 開 み き、 K 15 燃料 2 T 塩 い るか をす らで べて前 あ 述し る。 緊急 た 地 下の冷 バ ル ブ は、 却 水プー 運 転 ル 時 内 は

却 7 凍 6 せて が、 冷却 をや めると融 けて 開くので、 電 気 は 不要で あ

る とい らすべ T 0 面 で、原理 的 にきわ めて安全な のであ る。

I

ららに、

核分裂

連

鎖反応を止

める

核燃料

0

崩壊

熱を冷

ます」「放射

件

物

質

を

閉

0

稼 0 働 材料となるきわ すでに広く 安 1 すれ 全 1) ウ 面 がばす 0 4 を 話 燃料 るだ を別 知られてい とす け、 めて危険な放射 の方角 プ n ば、 ル るように、 カン らすると、 1 プル _ ウ 性物質 4 1 0 ウラン235の = 燃料 ウ Ш だが、 4 から は 6 をト きる ほ 現状 リウ とん 核分裂 ど生 7 ムとする点 は世界中がその処分に困って VE よ ま り、 n な プル K いい あ それ トニ る。 どこ ウ ムが 3 生ま かい

い

原発

n

る

核爆

弾

世 核分裂性 る 1 1) わ けで ウ のウラン 4 あ は る。 自 1然界に存在する物質 233となる。 この生成されたウラン23を 0 中 7 ウランに次 い で重い 一火種」にして、 もので、 中 連 性 鎖 子 を吸 反応を引き起こさ 収 することで

寡 占 国による政治支配を生む 1 1) ウ 4 は から 111 界 1 中 IJ K ウ あ る。 4 K は 埋 そんな心配は 蔵 量 \$ 充 分 だっ な ウラ いい のように 偏在していると、

核冷戦時 代 に トリ ウ 4 が 不当に無視されてきたとも い える。 ウラン か 6 1 リウウ

がもたらしてきた核兵器の脅威からの解放をも意味する。

屰 にエネル

ンとプルトニ

ウ

4

かも、

核兵

器

の利

用がとても難しい。

なぜ 難し

い

かは第六

章

に記したが、

難し

いからこそ、

4

の変換は、

世界 今度は 経済 面 に話を向 ギーを けよう。

ような感じがする。 福島第一原発 元の事 あれだけの災害をもたらしたのだから、そういう声が強まるのも、 F故があってから、「原発はすべてやめてしまおう」という声が強まっ ある意味 7

理解できなくは

な

発 すべて止めたら、 力発電 からの しか 画 「停電ですら、 電力なのである に支えられ 冷静 に考えていただきたい。すでに平常時で、 間違 市民生活はもちろん、産業界に多大な影響を及ぼしている。この現状で原発を ている。 いなく日本の社会は立ち行かなくなるであろう。 (二〇〇一年のデータ)。 今年 電力需要が最低となる正月に至っては、 (二〇一一年)の春、 日本 の発電量の約 じつに九〇パ 三〇パ 東京電 力が実 ーセ 1 セ 1 施 1 1 が は

原

に大いに期待したい。 とても カン らは太陽 原 発 光発電 E 置き 換 核エネルギー P わ 風力発電を活用すべきだ、 る ほどの に代わって、 \$ 0 ではな エネルギーの主役に躍り出てほ という声も むろん、 将来的 ある。 K にはこれ L かし、 6 それ 0 L 自 らの 然 I 実力た ネ L か

to 論 議 は 第 章 を 参 照され た

よ

14

0

技

術

的

15

大

革

新

から

ts

W

n

当

面

0

I

ネ

ル

ギ

1

とし

7

は、

間

に

合

わ

15

い

0

から

現

で

油 現 . 状 石 炭 0 原 などの 発 を 化 最 大 石 限 燃料 0 注 は、 意 を払 酸 化 2 て安全 炭素 排 出問 K 運 用 題 や化学 次 0 汚 染で 手 段 先行 を急ぎ準 きが 備 to ほ

カン らこそ、 1 IJ ウ 4 熔 融 塩 炉 を 提 案 L 7 い る 0 で あ る。

現

事

的

な手立て

は

ts

い

0

7

あ

る。

そし 6 て、 1 1) P ウ から 4 T 熔 は 融 自 塩 然 炉 K I ネ よ る ル ギ 発 1 電 K 1 主 ス テ 役 4 0 必 を を 構 明 築 H L 渡 1 既 0 存 C 0 あ 原 る 発 2 置 * 換 之 な け n ば ts to

進 する む 1 K K 体 1) つれ は、 変型 0 ウ 燃 4 劣化 熔 料 旦燃料棒 棒 融 質 は 塩 L L 炉 T てし 燃焼 ゆ は たを取 3 効率 まらが、 経 0 で、 り出 済 0 性 半分 L 面 VC それ 7 お 溶解 L \$ い か 6 不 T を修 燃えて 抽 経 \$ 既 出などの化学処 済 復 存 ts い 0 L 0 な 原 た T り一燃え あ 発 い る。 0 に K は 理を加 燃料 る 力 カン ス 体 K える 年ごとに 勝 \$ の核 被 2 必 覆 7 要 分 管 LI がが 裂 燃 \$ る。 あ 料 生 放 射 棒 る 成 な 物 線 燃料 引 を K 除 より * 出 は 去 損 1 反 応 傷 から n

換 違 前 え K 0 n 装 P I C 交 荷 ネ \$ 換 ル ts を ギ 体 H 1 n な から 料 H ば 得 0 い n 現 6 H ば 方式 n な い る け からである。 から な 普及 こう ī たの そもそも たさまざ 核燃料 は 液 本 の消 体 ま 来 燃 15 0 費 料 理 出 量 よ 由 力 は b か か 一効率 らする 5 発生 か 必 一熱量 悪く 然的 ٤ あ とも、 多 たりで化 反 量 応 75 石 效 余 油 率 分 石燃料 など は 量 悪 0 VE 燃 比 い 料 0 で を 運

桁

転 置

る

万分の一に過ぎない

1)

17

ム熔融

塩炉では、

炉が寿命を迎えるときまで燃料は全く取り替えず、

り出 加 す すま るの できる。 での みで、 燃焼 初めに装荷した火種 の燃焼率 率 は 五〇〇パ 一は数十 パ ーセントとい 1 セ |のウラン33の約五倍量を、連続的に核分裂させ燃焼させ 1 1 に過ぎない ってよ い 固体燃料炉では、 核燃料を装荷し てから るこ 取

熔 融塩で 古 |体燃料体 はそれらを大幅 0 製作 ・検査 に簡 · 輸送 略化できることも、 . 燃焼 . 化学処理 経 済性の改善 ·再製作 などの作業 に大きく寄与する。 量 は膨大だが、 1 1) ウ

4

応じて出 一力を変える(これを負荷追随という)という点で、 1 リウ ム熔融 塩炉 it 非常

いやすい。

現状

の原発は、

それ によって材質が劣化して燃料の耐久寿命が短く なる。

負荷に対応して出力を変えると、固体燃料内部

の温度分布が

激

投下 ば それ らべー 資 本が で今の ス 高 口 原発 1 額 F" で低 九は、 基本 出 一力では利子 負荷追 0 負荷を請け負う) 随させたくなく、 が高 くなるから、 発電所として使われているのである。 また、 なるべ 早い く全力運転を続けたい 再起動 が困 難 だかか ら極 力止 が 先ほ ため 8 ど述べた、 たく

正月 の電 性 力の 欠けた、 九〇パ あまり使 1 セ 1 い勝手のよいものではない 1 が 源発 から、 とい 5 た現 象は、 のである。 こうし た事情 に由来する。つまり、

に納得してもらう困難、 口 スを考えれ 高額な資本の投下などから、今の原発は都市を遠く離れた僻地に、 ば、 発電所は需要地 の近くに置くべきものなのだが、 安全性を地域

トリウムなどを追

すべ

<

核

燃料の

増

殖

を計

画

L

7

い

る

送 雷 D 1) ス ウ を 4 大 熔 幅 融 K 塩 减 炉 6 は 小 世 る。 型 に 需 1 る 要 地 ごとに分散 そうすれ ば、 す る 需 には 要 地 1/ で ある 型 で 都 あ る 市 ほ P らが Ì 業 便 地 利 域 6 0 あ 近 る。 郊 に設 安全 置 でき、

型

設

とし

T

集

+

L

T

告

5

n

T

い

る

0

で

あ

る

面 でも 納得 してもらえる。構 造·運 一転保 守が 単 ・純で、 大型化 0 利 益 が な

と予 0 は るも そし ただ 11 爆 想 型 発 のが 炉 3 エネル T 的 を必 n な K あ 前 る 増 K る。 提 要 加 ギ より、小型化 i から E L L 燃料の を切 あ L カン T てい いる。 る L 実に 先進 そら る。 「火種」を作る 今後、人類 必要としてい することで、 した そ 玉 0 は トリ 需 とも 要に、 ウ カン から 中性子 全世 4 < N る 小 熔 要 0 融 型 他 2 は、 界へのエ か 塩 す 0 0 多く 足 る 炉 1 ほ らな 2 で IJ 0 ネ # ウ 2 あ 0 発展 界 E ろ い 4 ル のだ。 ギー 展 熔 0 5 開 玉 途 融 工 供給 塩 K 6 ネ E には、 わ 炉 は ル 玉 n いは ギ T K 寄与で 大型 現 応 1 あ わ n 状 之 る。 量 はこ 得 0 6 は、 原 きるので は る 加 決定 えて、 0 0 発 現 中 7 在 は 性 的 あ 割 0 世 子 比 あ K る 高 不 不 7 足 足 は 0 を解 75 L

はじ 0 くり語 8 尼 K L 7 は、 ちょ よ 5 2 1/1 難し い 話 に入り過ぎた かも L れ ts いい 0 あ たりの は

今こそ新しい原発を

1 1) ウ 1 熔 融 塩 炉 構想は、 to かにも 私 の独 創 ではない。 九六〇、 七〇年代におけるア メリ

・オークリッジ国立研究所での実証的研究を初め、先人たちの膨大な研究の積み重ねがあって 20

カン にこの原理 が単純で優れているかの証拠である。

生まれたものである。この経緯の詳細は第五章で触れるが、一点だけはここに記しておきたい。

驚くほどわずかな資金と人員で整えられたことである。

オークリッ

ジ研での基礎研究開発が、

力

これだけ利点の多い構想が忘れ去られたという事実に、構想自体になんらかの大きな欠点・不 か Ľ 残念なことに、 東西核冷 戦下、 不当にも無視され、 忘れ去られ、今に至ってい

る、 原理的に正しい技術も、 入れられずに来た理由」を第九章で解説した。詳しくはそこを読んでいただきたいが、ここでは、 備 があるのでは、 という事実のみを記しておきたい。 と不審を抱 人間社会のさまざまな動きの中で、ときに不当な扱いをうけることがあ かれる読者も多いことだろう。そうした不審を解くために、「受け

IJ ウ ム熔 融塩炉は、 ここ数年、 米·仏·露 ・チ 工 コ・トル コ・ベネ ズエラ・ 才 1 ス 1 ラ

IJ

等 マセ世 ている。 界各 原子力 玉 カン 5 0 一緒 平和利用に、 に実 験炉を造ろう、 どの国も行きづまってい とい った呼びかけを初め、 る。 さまざまな協力要請が届

新しい原発を造るときだ。二一世紀の人類のため

今からでも遅くない。

今こそ発想を転換し、

序章

打開への道筋

打開の道がないことを明らかにする。当面は核化学エネルギー利用にしかさまざまな角度から分析しつつ、わが国が直面している深刻なエネルギー問題をわが国が直面している深刻なエネルギー問題を

では 日 本 は孤立する

原発

事

故以後

原発

への忌避とともに、

わが

国のエネルギー事情について、

易な考えが拡がっているようにみえる。 石油 を初めとした化石 燃料 の使用 には地 球温暖化やその資源枯渇 の問題があるとい わ n

まだ実 L ば らく して、 害 をも は 現 状 工 たらす ネ 0 ル 重 ギー ほど まで の主 \$ 深刻化はしていな 何 とか 役になりそうだ。 やり過ごせる いし、 そうなれ のではない 、それへの反論 ば温暖化 から それ もだんだん出 問題も 解決 次第 に風 する てきてい 力 K 違 • 太陽光発電 るようだ。 い な

に不安が あ る原発も、 すべて廃棄できるのではないか。 また、 日本では人口 \$ 减 减 少に るだろう。

とすれば、当面石油 ますます世 の中 不足に悩むこともあるまい。 の省エネは進 むだろうから、 石油高騰につられて、 そもそもエ ネルギー 天然ガスも増産されてい 消費量自体 から

本当にそうな 0 だ ろう カン

が

玉

0

次エ

ーネル

ギ

1

の自給

率

は、

わ

ず

か

几

パ

1

セ

1

1

で

あ

る。

変な

理

屈

あ

る

が、

るそうだし……」

子力を自 前とし 7 加えて も、 一八パ] セ 1 1 K 温 ぎな い ので ある。 次 工 では ネ ル ギ 1 0 半分

・安全保障などすべての面で、 油 このように その八六パーセントは中東 エネル ギーの海外依存度が異例に高いだけでなく、 わが国は孤立しては生きてゆけない現状にある。 に依 存 してい る。 石 油 0 玉 「家備 貿易 蓄 依存 は • 食糧

次のような安

减

5

次第

に大

気温

度

を上

昇させ

る――これが

「温室効果」だが、

化石

燃料

使

用

K

起

因

す

的ない

し微粒子汚染も

地球環境に諸変化を引き起こす。

大都会が集中的に利用熱を放出

け てお 九九 り、 二〇五 核冷災 九 〇年に 戦 一年に 終 Ŧi. 結で世界は大きく変動 ○億人、二○○○年 は ○○億人となる趨 L に六一・六 てい 勢で、 る。 ある。 億人と、 世 界人口 毎 は 年 _ 九五 一億 人以上 〇年 に二五 0 爆 発的 億 1 だっ 加

世 を で 3 ガ 倍增 強 \$ ス 界 需 ろ 8 X K 0 な 要 すると考え 口 アジアの急速 情 H 況 n は ばならな 世 分 界 の一 安定 6 一となる を占 n な 経済 L いが、 る。 たエ 8 で 発 L る ネル その入 あ 展 カン 中 ろう。 \$ 玉 は ギ 中 . 八手対 j 今後 1 ンド 源 後 は を確 述す 応 0 環境 世界 は を 中 保 先 る 進 L よ 保 L 0 た 5 玉 全 2 I い ネ 0 に、 E L 日 中 カン た ル ギー 本 今 C 5 7 トにとっ 大きく 後 ジ 脱 7 事 は 諸 日 情 石 て大変な脅威 遅れをとっ 本 炭 K \$ 0 大きな影 を 工 進 \$ ネ 8 5 ル 7 と天 ギ 響 7 であ 1 を お る。 然ガ b 需 あ 要 たえて ス 石 は 油 二〇年 0 . 依 天 然

地球環境破壞

面 カン 11 6 石 ある 熱放 料 こう 射 0 され 使 Ĺ た情報 用 る赤 K 勢変化 よ 外 り大気 線 を 2 吸 並 中 収 行 VE するブ 放 L 出 7 地球 され ラ 環境破 る ケ " 酸 壊 1 化 が 効果をもたらして、 炭 進み、 素 (CO_2) 化 石燃料自 などが、 体 宇 宙 太 0 陽 空 使 用制 蕳 光 で 0 暖 限 埶 から 8 放 重 5 散 n た 地

する

7 1 ランド現象による局 所的異常気象の多発、 リケー 1 • 竜巻 • 局所豪雨 の巨大化傾

24

向 二〇〇一年、 なども年々強まってい 世界の環 |境学者を総動員した「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC) は、 るとの実感があ

今世紀末には最大五 現に刻 ヤ と海 面 は上昇し ・八度の平均気温上昇および八八センチの海 つつあ り、 有効な対策がなされなければ、 面 E 昇の可能性があると発表 海抜 メー 1 ル 0 島

リバ グララ 三パ でも五〇 ス デ 1 などは セ 7 1 数 P 1 + 工 に空の 年以 ジプト X 内 のデ 造湖や地下空所を造る決意だとい に確 ル 実に生存不能となるとい タ地帯などでは、 数千万人の住居が奪われると見られてい 50 50 オラ 才 1 ラン ダは ダはそ 水没 という報告が 防 れもできようが、 止 まず あ 国 土

面

積

丰

H

気温変化の と警告する研究者もいる。今すでに栄養失調状態の人は一○億人で、また飲料水不足 セ 影響 ンチ は 0 海 もっと急速かつ致命的で、旱魃その他を介しつつ農業生産を破壊するのでは 面 上昇により二九〇万人が移住を余儀なくされる、

人も一○億人という。こうした農業 玉 連ミレ ニア ム計 画」でも、 日に F* の破壊がもたらす惨禍 ル未満で生きて いる人が一一億人、 は、 計りしれないものとな ふろう。 ル 0 人

から

助

六億人で、 A E L その て拠出すべし」と要請 貧困 救済に一先進 玉 は しているが、 国民 総生産 GD 実行しているの P 0 . は 七 ス 19 ウ 1 工 セ 1 デ 1 を など数 政 府 開 カ国 発援

二○○七年のIPCC報告では、温度上昇を二度以内に抑えるべきだが、それには二○五○年

みで、日本さえも○・二パーセントに過ぎない。

くばかりとしか見えな

来を暗 反 n K ると 加 な が出場 ける さえ強まっ ラ 結論 温 来し、「温暖化どころか、これから地 て して 室効果 I P い る。 てきている。 (CCが情報操作を行なったという暴露(二○○九年のクライ (ガスの世界排出量を半減させるべきで、 先進 表面的 これ は誰が見ても実現不可能であろう。 . 。この 短期 的 先 な数量 進 国 と発展 改善策だけでは 球 途 寒冷期 上 玉 0 へ移行することこそが 利 なく、 害調整はさら 国 少なくとも は八〇パー K 困 難 セ _ × ント削 〇〇年先まで 心配だ」 を 1 増 1 ゲー 减 とい 1 類 事 の未

手をこまねくだけの日本

通

実効

性をも

5

た合理的新

ルエネル

ギー

技術の開発が緊急に必要で

ある。

では、日本自体の取り組みはどうか。

約束 も二〇一〇年 ある は 始 九九七 温 で 暖 K あ 化 \$ 年 2 ガ カン た スを八〇パー カン 頃 わ 3 K その らず、 が は 日 九一九 一九九〇年に比 本 発言 政 逆 府 九〇年 は撤 セ K 主 ント 数 一導で世界環 パ 回されたようであるが、 1 か 减 べて、 らし セ 6 1 現 在 てみせる、 1 境 \$ 地 まで、 京 増やし 球 都 温 会議 減らすどこ 暖 て 化 などといった、 ガスの C " P " 3 1 L 政府は有効な対策も打 まっ た。 ろか、 年 間 約 を開 放 あ 東 平 出 を守 る首脳 催 成 量 不 を るた 況と 六 19 難航 0 でも出 暴言 1 8 わ セ L せず、 n まで公表 る 1 0 低 减 Ŧi. 成 長 H

方で、 東 日 本大震災後、 東京 電力などでは電力供給が逼迫 してい るが、 カン 5 ては ح 2

もあった。

の発電所 二〇〇一年三月、 (原発を含む)の完成期を三~五年繰 日本の 電力施設の三分の一 り延べると発表した。 をかかえる東京電力が、 その十 建設 数年前の経 ts し計 画 浴 中 0 バ ブル

省 期 そ I n 5 が 年率六 ル ギ 近 年 1 化 -稼働 パーセントという電力需要の増加 を始 電 力自 8 たが、 由 化 K よる自家発電 バ ブ ル崩 壊 後 やガ 需 に応じ、 ス冷 要 増 房 加 から 原発を含む最新鋭 の普及が進んで、 年率 パ 1 セ 当面 発電 1 K の電力 落 所を準 ち、 K 家電 備 余裕 した結果、 製

品

生

うことのようで

あ

2

た。

現実問題として、 すべきである。 要の伸 CK 0 しか 鈍 産業を振興しつつ電力需要を減らすの 化 L 自体は歓 その効果に 迎すべ は限 きことだろう。 界がある。 温暖 省エネは必要だし、 は 化 ガス 容易ではな 排出 0 現状を見ても 今後さら 右の現状 VE 進め \$ わ カン 伸び る るように、 努力を

鈍

」しているのであって、 東日 本 大震災後 0 東京 減少して 電力 K いるわけではな よる 計 曲 停 電 いので は、 あ 般 る。 市 民生活 減少 にはもちろん、 には多大な痛みが 産 伴 to

力 H が 打 逼 擊 迫 を与えた。 す る か 中 節 産 カン 業界を停滞 雷 は って、 小 N 0 3 痛 電力供給量を増やすための新規発電 せる みで は b H ts K い \$ 0 であ い かず、 る。 また、 い 0 所の ま 7 建設 \$ 市 には、 民 生活 を 多くの

犠

牲

障

待ち受けている。

15

を願っているが、

それには今後どうしても四、

五〇年は必要である

(第一章参照)。

現 格的

在

私

きるも

0

な

5

刻

\$

早く地球

保全に

最適

ts

再生型太陽

I

ネ

ル

ギ

i

技

術

0

本

75

成

治 題 石 燃 問 . 貧 造 料 題 依 困 白 は 飢 存 体 日 餓 から の社会構 本 経 • 砂 済 化 漠 石 0 化 燃料 造 再 急 建 . から発生している。 K や温 水 でを基 求 不 8 暖化 られ 足に始まり、 軸 K ている 防 してい 止 0 0 み るがゆえにゆ それ 核兵器廃絶の戦略 で は、 は のみか、 15 工 ネ い ル さま ギ がみ、 # 1 るざま 界 政 行きづまりを見 策 問題まで、 0 ほとんどすべて な 0 根 カン た 本 5 、これと無関係 的 0 ts 見 環 境 直 せて 0 汚 L 社会 染 で いる。 では • 産 現 人口 ts 業 在

である。 打 開策とし では、 て それ 般 K は いわれ 実現 可 る 能 0 15 は、 0 だろうか。 7 1) 1 1 な I ネ ル ギー を使え。 ライ フ ス 及 1 12 を

3 問 政

淵 策 は あ る 0 か

常 た 温 0 いとい 何 I 陽 0 ネ 光 0 熱 変化 5 K ル • 太陽 な ギ 0 も受 1 る は 前 が 熱 け 多く K 太 . 15 7 陽 風 0 0 力 カン です 6 1 • 部 降 0 波 を有 力・ to り注 素 か 直 潮 6 効 ts い 7 な電 7 思 力 あ お い . 海 力など り、 だろう。 水 温度 最 終 K 変換利 人 差 的 など 類 K 熱 から 用することが 2 現 0 な 在 再 使 生 0 7 用 型 太陽 地 L 球 7 7 エネ を い きれ 暖 る 総 ル 8 ギー ば 7 工 ネ い 地 る ル を 球 大 ギ 1 環 い の約 に利用 境 そ は n らが 万

三〇パーセ 1 安定的に強風が吹き、安定的に日照に恵まれる自然条件の良い国 1 以 上を支えるのは 困難である。 現状 は税金で支え、 基幹電力に寄生 でも、 全電力の二、 しているので

術では、

あって、 これでは肝心の基幹電力事業が不安定になってしまう恐れが多大で ある。

たとえば、

日本では太陽光発電を推進するために、

税金で設備購入の補助をし、

発生し

た電

を電力会社が高 く買い上げて いる。 税金補助を止めると、 とたん に普及は停まる始 末 で あ

性 社会経済を致命的 力供給不足で大停電が発生した事件。 がある。 つまり、 当面 衝撃を与えた米国 は K 経 破 済性を問 吸壊し、 健全な わない カリフ 特殊 エネ オ 自 ル 行的 ル 然エネルギーを利用した発電所の乱立で電力価格が ニア州 ギー や補助的な利用 ・環境政策を遂行する活力を失わ の電力騒動 には活 (二〇〇一年、 か 世 こるが、 電力自由化 安易に依存すると せてしまう危険 K 起 高 因 する

「太陽エネル して自 然条件 ギー先進国」といわれるドイツなどでも、 の悪い 国々や発展途上国では、 膨大な資金調達をふくめ、 明らかに支えて いるのは国税 無力である。 であ る。

ま

はこ

れと無関係ではない。

ねとい は二次 うの I ネ かい ル ギー とい う声 广が高 まるばかりである。

まさにクリーンである。したがって、

よく真

0 教世主のように喧伝されている。しかし、水素ガスは燃えれば水になるだけだから、 水素ガスは実は、 現状では「化石燃料そのもの」な これが 日

、転換

0

兆

しである。

本政府もかつて、京都会議の約束を果たすために、二○一○年までに新規二○基の原発を建

熱反 手することは不 は たとえば電 决 て安定な 応 させ て得ら た 水 力で水を電 や岩 n b i to 可能な 石 い や生物などの一部となって 0 であ 入手せざるをえな 気分解したり、 のである。 る。 つまり、 メタン 何らかの莫大なエネルギーを使っての化学還元操作で、 莫大な量の (天然ガス いる。 したがって、 の主 次 成分、 エネ ル CH_4 ギー 我 々が自然から直 を消費 と水 (H₂O) しなけ を高 n 接水素を入 温 6 加

C

あ

地

L や地

中は酸素が支配している世界だか

5

水素

は単独

では存在

せず、

酸素と結合

陽 す る 工 ネ カン to にあ ル わ ギ 5 水素を K 求 一酸化 利用 めざるをえない。 炭素を放出させ of g る際 の一 番の問題は、 か い ためには、 水素 の生産 その一次エネル に必要な一 ギーは、 次エネル ギー 核 I ネ を ル い ギー カン K 入手

核 I ネ ル # i 利 用 0 可 能 性

1

で近近 原発」 福 石 島原 発事 であ は やは 使 故 る。 文 り原発は造らざるを得な 15 により、 L い カン 太陽 さらに これ エネ 及び ま ル で ギ 腰 世 1 界を になるの は い」という世論が強まり 間 見 K 渡 合 は L わ 必定 ても ないい とす であろう。 般 れば、 に、 これ つつあったが、 n 残 への る まで は 取 全く低調 核 b 組 工 み ネ ٢ は ル 及 ギ 0 事故 あ び 1 腰 を 2 た欧 用

7 0 後 各 界 0 批 判 VE 屈 L 7 _ 基 K 减 5 Ĺ ま た 最 近 は 车 ま 0

30

島 設 原 of o JU 基 本 発 る だ 事 は 2 けで 故 発 N 要 表 は よ 1 り、 ts たが 0 さら 7 具 い 体的 た K ょ 1 らうで ts 1 環境 ン ダ あ 対策 ウ る が して 中 て、 枢 い る 0 ので X 1-2 カン は 8 E りした核 15 カン 之 ろう 実 現 を カン 確 信 ギー 1 7 政 い な カン 2 今は福

0

だ

ろう

カン

\$

きの

E

C

とし

L

エネ

ル

策

をも

0

玉

は

る

た

to あ

5 能

性

から 百 あ 5 意欲 世紀 る に示 から を見 L i その 0 カン 総 た 73 な 発 よ 最 通 2 最 い L 電 \$ た。 K 強 0 た 量 責 なら、 とき、 に ま 気 任 対す な核 をも た る 核 ___ 1 I 0 っそ廃 原 Ŧi. ネ I 九 1 ネ 発 年 ti ル 発 ギ ル K + ギ 電 IL は 1 年 政策 1 総 設 開 0 量 備 ^ 発 I D を鮮 0 は 容 0 A 需 量 提 経 E 明 要 つパ 6 案 済 A K は は は 協 1 膨 1 7 力 玉 ジ た 大となる。 \equiv 開 セ 際 ほ 7 発 1 原 らが 世 機 1 を 7 \$ 中 構)でさえ、 Ď 紀 よ 低 iù 中 機 それ ほど世 下 関 頃 K する 七 K 今 75 パ 0 の三 0 0 2 1 子 現在 た に、 い t 測 めで 50 倍 1 0 ٢ 1 は 0 は あ 発 策 後 增 0 る 程 な 述 加 表 電 度 す 量 L d 0 では 0 る る K L 1 日

打 方で 虚 H 構 近 L 7 である。 きて 世界の三分の一 い る。 今は、 三〇五 安 の人 労働 年 まで П 力を を占 K 頼 九 8 b る 00 K 7 3 基 建 < 7 設 6 0 口 新 しい 能 から 興 浩 諸 と言 6 n から 2 る、 T 壮 大な などと るが 話 原 そ 発 題 n K 建 \$ 75 設 そ 拡 5 大 0 T 5

府 T は 引 る カン 0 ざるる みでなく、 を 得 75 後 で 解 記 す 决 よう 困 難 な K 課 今買 題 から 5 Ш 原 積 発 73 K カン 未 6 T 来 あ は る。 ts LI 0 L 0 カン L あ える。 7 3 先 7 進 0 新 が 興 ほ ぼ す

経 済 成長 K より爆発する大衆の電 力希 求 K 応 え る ため 区 虚 構 でも 原発 建設 政

掲

政

8 る

表0-1 IAEAが予測する2015年の核エネルギー設備容量(1997)

	1996年	2015年	增減比率
核エネルギー発電所の 総設備容量	3.5億kWe	3.75億kWe	+7%
世界総発電量に対する 比率	17%	12%	-30%

kWeはキロワット (eは発電量を表わす)

改めて、

世 あ

般

で

発

利

0

気

運

後 1

L

7

い

主

す

る

Ł 低

多重

75

安全性 界全部

強

化 原

から

必

要 用

コ

ス から

增 退

とも

翼

連 る

L

7 因

経 は

済

競 要

争力 約

が

n

が尽くさなけれ

ばな にし

6 2

な か

い

0

は、

次のより良い

安全な原発」を生む

1

配

C

ある。

彼ら

り「今を護ってもらう」ため

に

\$

今、

わ

n

わ

2

0

努力で

すで n から と止 す 今 な K お て危険 0 8 世 事 界 る はじめに」でも記したが、「 故 わ 0 けに K 電 であり、 よ 力 り、 はゆ 0 原 カン 六 即 発運 な パ 刻 1 廃 い 転従業者 止 セ > せよなどと 1 カン 1 L は 未来 0 原 安易 発 志気低下」 が い が な 供 2 な 擁 給 7 い 2 護 い L 論 7 る が は は 0 い もう で VI え、 層加 は 限 ٢ な 界で 速す n 現 い 存 を る あ お 現 0 いそ のが 原 に、 発

構 証

0 0 暴露

作 品 0

用し始めている。 を売ろうとしてい K

\$

彼

6

持 い

余

i

た技技 話

術

資

金

る。

今回

一の福

島

原発事故

は

斉にその

虚 保

未

来

な

商 に

ざるをえな

だけ T

0

6 ある。

下してきたこと、

放射 核拡散 性 対策を含めて社会的 廃 棄 物 お よ U 使 用 済 み 同 意形 核燃料 成 が 0 困 処 難 理 から 7 あるこ 難 問 であること、

を消化 造引き受け手の先 į 雇用 を増やすため」、 進 玉 は 全く

、無責

が 本 書 C あ

32

生 1 カン 大 近 セ 数 調 ろ 年 1 以 福 1 セ 杳 11 K 島 1 1 カン 上 で 疑 半 1 0 朝 台 事 2 数 替 反対 b H 思 から 故 成 n 新 替 反対 から 7 の二倍 い は 聞 起こ 始 3 成 刀口 四〇パ 分 8 10 100 K 以 0 10 カン 0 Ĺ た今、 カン 5 る だっ 5 I 1 C だ 7 あ 5 セ 年 2 たが、 あ こうし る。 12 た ント台とな 元 2 ろう。 15 日 5 しい 10 n た 50 K 調 九 よ L は よ たが 5 八 る 查 自 5 般市 六六年 が 分 6 た。 行 0 0 あ 男性 75 て、 税 る 民 0 第 わ 金 が 0 チ 感覚 n を VI は I それ 替 第 たら、 ざとな 食 ル 5 否 1 2 ブ 次 \$ は ほ ると 反対 0 再 T ぼ 1 石 IJ 2 生 無 百 油 事 知 数 0 理 П => 私 だ 故 り、 能 か E 答 5 L 0 ツ I 路 から 庭 ネ X ク い 女性 増 p \$ は ま ル 加 C ギ 逆 0 0 が は \$ 寸 0 転

対

1

替 推

2

思う。 三パ

0 た は

合 E Ŧi. 成

から

杂

准

派

から

* 識

H

本

意 あ

7

ح

0

内容

は

深

刻

な

\$

0

で

あ

0

て、

2

n

白

体

0

対

策

を

提

示

-d

る

0

技 源 7 術 は ts な あ 3 る 創 い 造 0 か 0 . 今、 何 良 提 あ 識 案 る。 大学 い あ d 科学 る る る だ P 11 書 3 研 -di 務 者 5 究 0 た から 科学 5 所 あ カン る K 者 信 は 内 用 to 前 5 を 1 記 失 は から 0 墜 さて 問 大 真 題 点 步 お 面 る 3 目 よう C 核 核科 5 15 I 事 ネ 学 故 ル P は ギ 失態が を解 1 不 要 は て 决 必 続発 ある 要 of o る する 新 2 ts E 中 堂 い 0 2 核 ヤ 2 演 工

る 断 原 推 あ

0 固 子 奨

は 拒 カ

間

違 で ほ 理

しい

ts る

否 0

あ 5 性

が

カン

L

まで

述べ

T

きた

よ

5

に、

 \equiv

世紀

の人

類

は

当面

は

核

I

ネ

ル

ギ

1

以

外

VE

資

ネ 頼

ル n

ギ る

3

嫌

うの

は

4

然だが

今や正月休

みの

需

要低

減期には我が

国

の電力の

九〇パ

1

セ

1

1

通

は約

般 確 説

市 信

民 をも す

から

ーセント)を原発が供給している社会なのである。 いのは、 怠慢といわざるをえないのではないか。 科学者が核科学と真面目に向き合おうと

本書の意図するところ――よい原発を求めて

K

示

L

た原発

の抱える

問

題点

を本当

K

解

決

でき、

過去

お

よ

び

現

在

0

原

ある。 お 反応の原則 充分 ないこ お 本 先回 它 具体的 忠実で K とか に従 りし 良 あれ らも て一言だけ解説を加えておくと、現在使用ないし開発中 っていない」ことは、 にその話を進め 原 発 ば、 明らか が 存 は である。 る 在 する カン るが、 に安全で効率が のであろうか? 本書で提案するのは、 受け入れれば決定的な安全性を導く「液体核燃料 よく、 7 経済的 0 答 そうした カン を つ非 用意 軍 L 事 「革命的 た 0 的 0 原発すべてが が な原発技 本 な」新 書 0 術 あ 技 から 術 あ 核分裂 体 りうる。

発展 なぜ また、 途 を F 吸 は 玉 単 収 第 は に原 L みな、 章 7 発 で論ずる)。 地 0 球 切実に 技 を 術内容を改良 支える エネルギ 事実、 には、 T i するの ジ 現在 を必要としている。 7 0 0 みではない。 世界 原発施設数は、 の原 発 0 今進 総能 三〇年来一直線 行中 力を二、 一の発 展 三〇倍に 途上 K 増大し続けて 0 する 人 必 爆 要 発 . 経

ギー約

技

と時間

二〇年以内)で実用開始され、今世紀中頃までに化石燃料を抑えこみ最強の基幹エネル

それに応えられる規模のものが最少限の経費

書で提案する新技術によれば、

術 K 育

つ可 術 能 は 性 約 が 六〇 ある 年 (その後を太陽エネルギーに引き 前 0 核分裂反応利用研 究 0 初期 継 0 が 段 世 階 るのである)。 から 検 討されていた。 ただ、 当時

技

敬 暗黒時代」となり、 戦 は 遠 」が展開 まだこの新技 てしまった(この技術がなぜこれまで受け容れ され、 術 の長 せっかくその真髄がわかり始めた一九七〇~九〇年は、 日本でさえ我々が提案したこの「真 所·短 新が よくわ カン らなかった。 られなかったのかについては、 0 そのうちに 非軍 事的核 東 エネ 一西両 全くの「核平和利用 陣営間 ル ギー ·技術」 第九 で激烈な 章 の検討 で改め 「核冷

を

\$ べる)。 ちろん、 ٢ 0 他に も現状打開 のための良い 7 イデア は 多々あるだろう。 L カン L 時 間 から ts

述

一世紀 の諸 問 題 を解 決する た 8 K は、 「一〇年または二〇年以内に、 世界 に受け容 n 5 n 展

できる経済的な巨

大新

I

ネ

ルギー技

術

がぜひ必要なのである。

本書でそれ

に挑

戦し

開

n が、 現在 進行中 0 福 島 原発事 故 の対策の主要骨格形成 K 役立 つのみでなく、 世界の最

題 で ある貧 困そしてテロ 対策 0 根 源的 解 決基盤も提供 0 きると信じ たい

そうでないと「真の産 業 は健全に実現できないからである。

事

0

性格

L

カン

5

国家

0 支援

は

必

要

で

あ

る

が、

我

ヤ

はそ

n

を

民間

主

導

で開発すべきと考え

第一章 人類とエネルギー

資源問題を含めつつ広く展望しておきたい。人類および地球環境とエネルギーとの関わりを、

有史以来のエネ

#

Í

資

過去

0

工

ネル

ル

ギ

1

技術の変遷をひと通り整理しておきたい。

ここでは、

若くして水素製

で世界の 造法で名をな I ネ ル L ギー戦略を研究したマルケッ た 1 タ IJ 7 の物理化学者で、 その ツイがまとめたものを参考にしたい。 後国際応 用 2 ステ ム解 析 研 究所 彼は I Ā 「物流関 A

める割合分率(F)の歴史的変遷を示してくれた。その図1-1 数」といわれ 家 の馬野周二 るものを使って、世界で使用された主要エネルギー 氏 の注釈 (『石油危機の幻影』『石油危機の解決』 資源のそれぞれが全体の中で占 (左頁) を、 共に一九八〇年、 、化学工学者で社会 ダイヤ ・モ

ば、 閉じられ お 物流関数などというなじみ た培養容器内のバ クテ IJ のないものを使うが、 7 の数 は 初期のうちはなかな これ は次のようなものである。 か増えな いが、 中間 時 たとえ

社

を添

えて

示す。

最も急 F/ (1—F) 値の対 で対称的にねじれた曲線になる(飽和点ではF=1である)。ところが、 飽和状態での数に対する比率(分率F)を、時間経過に従って図にプロットすると、中点の上下 か のである 速に増大し、やがてペースダ (話 が難 数 (これを物流関数と呼ぶ)で図を描き直すと、時間に対してきれ L いとお感じになるかも ウンして徐々に飽和点に近づく。 しれない。 物流 0 推 移をわかりやすくとらえる図 このとき、バクテ 分率Fそのものでは リア な直線

生物学ではよく知られていたこの物流関数が、 にご理解 い ただきたい)。 この事実は 一八四五年に発見され より広く利用されるようになったのは、第二次




図1-1 世界における各種主要エネルギーの 占有分率(F)の経年変化[マルケッツイ・馬野]

73 間 近 数 置 # K る ts 年 が か よ * カン 重 が 1 は カン I 要で あ 存 ネ 使 H < 換 1 は あ ダ 大きくなる ま 在 解 戦 る 水 幸 4 7 ル 0 C わ ts 力 建 後 わ 0 ギ あ 析できるこ 1 b 1 T る 盛 設 H ま な 本 75 描 る 様 0 のことで り、 だがが Ŀ 底 論 衰 質 12 V 箵 カン 子 5 K 辺 1 は は 源 n とい 議 変 7 治 使 社 Fi. る 再 ま た 実 は カン とが それ た、 動 占 用 5 あ 5 \$ 評 水 会 際 な パ から F 有 除 0 価 0 わ る。 1 激 H 知 は K 外 6 から 水 統 0 分 い 率 力 流 不 加 計 6 111 セ L L は L Fi. パ 安 環 は 値 n い 7 75 え 通 0 定 1 6 境 約 る 貫 中 1 カン 10 Vi い は 対 入 \$ 1 る。 n よ 0 あ 6 セ 1 1 それ パ 白 策 5 10 L セ 明 セ から b < 0 1 1 VE 熱 示 1 1 K 未満 あ あ ح 灯 C L は Fi. 15 1 セ 1 75 で、 b n 0 最 1 2 から 以 熟 関 蛍 4 0 7 1 年 0 7 F. い 利 長 物 数 光 K 成 0 ゼ ル L を 頃 0 期 占 流 から 灯 は 長 6 D ケ カン カン 6 速 あ 期 的 \$ 8 3 実 75 幸 7 " 6 関

技術 のが か 原 割り込んでくるのが、 則 で ある。 それ 以 É に 人間 育 って独占すると、さまざまな社会的 社会の本性である 不都合が誘発され、 のよ 38

り良 6

to

さに も二〇世紀 史 石 まさに 11 炭 「油時代だった。 石 0 場合 炭 時 石 油 特にその後半は、 代そのも は は米国 そのあたりが英 現在、 の繁栄を象徴 のだった。 おそら 石油 同じように、 国 く石油は !が世界の騒乱や戦争の最大要因となったという意味でも、 する。事実、 の産業革命の完 ピー 米国 クを過ぎ、 一九六〇年頃が ーテキ 成、 サ E ス ク 着実に天然ガスの時代に移行しつつ 州 1 リア王 7 米国 石 油 時代 朝末 の最盛期となる。 期 . 自 になる。 動 軍文 明 大英 少なくと が幕をあ 帝

天然 ガ ス 0 時 代

ここでも日本の対応

の遅れが懸念される。

1

を探 主役 がが 求めた当然の結果である。 石 油 から天然ガスへと移行しつつあるのは、 社会がよりクリーンで経済効率 ーの高

る カン 天然 らである。 ガスがクリー 原油 は ンであるのは、 不 ・純で生体や金属 主成 類に対し有害な硫黄などでひどく汚染され 分のメタン(CH₄)がガスとしてほとんど純粋 てい るが、 に得られ

然ガ な ぜなら、 1 ス 1 此 (氷にくるまれたメタン) を含め確認埋蔵量も充分であり、 水素 較 K は 75 燃えて 6 か い も水になるだけで無害 ほど汚染が わずかで あ にだか る。 また、 らである。 水素分をより多く また、 二世紀 海底 P 地 含 の前 中 む 0 0 半 も利 X は A これなし 1 点である。 ハイ

だからである。 カン は ったシェ 類 は生存 ルル 海底 ガスなどが多量に使われ始めたのは、 不 可能だろう。 のメタン・ハイドレートなども同様で 最近、 原油価格の高騰が続く中、 全体として良いことである。 ある。 次第 に今まで高すぎて使わ より ク リー れな

度 長所を生か 今ひとつは、 一倍強 カン かし、 0 大規模 しつつ共存 弱点も Î な技 大気 P ある。 CC 術 中に放出 が 0 せざるをえな 用意されなけれ 評 ひとつは軽 され 価 0 たこのガスの温室効果である。これは二酸化炭素より分子当たり したが いガスであり、すぐ放散し爆発の危険性があることである。 ばならない。 2 て、 採掘・輸送・使用に当たって、 現実的には当面、 石炭· 石油 充分管理され ・天然ガスが各 た高

物だから、燃やし な ることには、 植林などで植物資源を増やし、そこから薪をバイオ ここで少し補足すると、各種 てもほとんどは水と二酸化炭素になる。 温暖化対策・緑化環境対策上からも合理性がある。 の資源の中で薪の類は、水素分がかなり多く純粋 植物 マス・エネルギーとしてある程度復活 は空気中の二 酸化炭素を吸収 な炭水化 する

地下資源は有限か無限か

くならないとどうして言える?」と、反論をしていた専門家がいた。 見もある。 石 最近も、 は まだ充分に埋 「まだある」という主張に対し、「日本経済新聞」紙上で「石油 蔵されている」という意見もあれ ば、 「そのうちなくなる」とい たしかに簡単には否定でき が二〇年 う意

る させ 種 の専門家 るだけ 0 話 は営利上「すぐなくなる」と信じさせたい であり、 、実は存在し ては 困 るのである。 これ以上の多言を要しな のである。 V だろうが、 売買

0

た

8

0

探査だから、

三〇~四〇年

一分見つ 資源論

かったらそれで充分、それ などはほとんど商取引の問

以 題と理解

上見

5

けて

は値崩

n

40

すべ

きであ

だれ

もよく知らない

からである。

以 上 を承 知 の上での私の主張は _ あらゆ る資源は実効的に 無限」 とい うも のであ る。 過去

すべきだろう。

我

ななは、

足元

の地中

ンチ以下につき具体的には

何

\$

知らな な

い

0

から 5

通

例 \$

7 承

あ

資源

保

有量

は国家

の最

高

度

の機密

事項とし

て決し

して真相

は

語

られ

V

とい

面

知

うち使 源 < が次々に交代することも関係 なってしまっ わざるをえない」などと言ってはならな た資 源 は ひとつもなく、時ととも している。 間違 っても に単 価 「資源はなくなるから、 は 下 がり続けて い る。 高価 これ な技術 K は 主

役

0

資

15

界大 フ 八戦中 " 它 は は 屈 私 指 \$ 0 これ 希 小 か 戦 5 略物 大 し 資だっ に使 V た たい 航空 資 源 機用 だが 7 (なぜ 12 111 とであ ニウ る 4 0 か は第 熔 融塩電 五章で触 解 精 n 錬 る

私

の人生の

中でも多く

の実例を経

験したが、一、二

の例だけ

を示そう。

第

5

た

カン 6 でも れているが、すでに二〇年の何倍もの時が経った。「金」が枯渇しないことを信じたくなけれ 日 本 0 n は 朝鮮 半島北端の白 は 人類 が最も珍重 頭 Ш カン らし していて、 か得られ なか たい ていの教科書 た。 L か Ļ に埋 今で 蔵 は煤 量 は 煙 などか 二〇年分と書 K N 須 ろあるが、 有

特に脆弱なのは大気だろう。

限

説

が

がまれ

る理

由として思いあたるのは、

環境

0

有限 n

性

0

ある。 ある。

環

境

大気は重量にして地表面一

平方セ

ンチ当たり一キロ

()億 般に好

1

ということになる。

い

ろい

ろと考えさせら

る

数字で

域 お よる制約 私 が 源 敢 えてて や緊急な多量入手の時間的困難などもある。 によって入手の困 実効 的 とい 「難度 うのは、 はいろいろであり、 地 球化 学的にはもちろん有限だからで 価格 L カン にも大きな開きが それでも「 かあ 無限」 る。 ある。 また、 らま 地

ほ

らが

「有限」

と考

える

より、

は

るか

に

正当

無難だろう。

ば、

占めにかか

るが

ょ

を乱す 元 めているわけでは という人もいるが、与したくない。 あ 度 素 な 5 7 お 計 最たるものであったのかもしれない(いうまでもないが、資源があるからとい 西 量 有 地殼 算 は 、る資 0 限 き できる 万分 源 わ から人類 を否定するも めて重 は ない。浪費をすれば、 実 が、 の一」とする考え 郊 要で 金 的 が採取できる地下 一で約 K あ 無限」 のは る。 Ŧi. 〇万 異端と思われてきた。「石 現存 と考 こうした虚構 1 (米国 えて 廃棄物の処分に苦しむのは自明である)。 のエネ ・資源量の上限を、「地下一キ 地 お ウ ル いて、 質調 ラ ギ 1 查 j で約 の「有限」説 所 政 少なくとも 策 三億 から のほと あった。 油 1 がなくなる しんどは 今後 の横行が、 1 ٢ 1) の値 〇〇年 ロメー 有 ウ から 4 本物 は 限 (この 地 1 原 ーは全く 12 説に 球 発 0 化学 までに存在 工 は 資 ネ 必 基 不都 源 って浪費 一要だ」 的 づ 12 0 ギー に充 い 重 合 7 は 要 分なな する など 仕組 を奨 論 な 性

三〇〇〇倍の資源物質が存在する。 ころが地下には、 一キロメートルまでの深さに大気に比べて三○○倍、一○キロメートルまでに

で有限である。

ラ

ムしかなく、

きわめてわずかな量である。大気は相対的にきわめて汚れ壊れやすく、その意味 これが暗示となって、天然資源一般も実効的に有限と考えたくなるのだろう。と

42

再び物流関数による未来予測

事情を中心に紹介したが、 再び 未来予測 に物流関数を使いたい。すでにマルケッツィの仕事は図1-1で過去のエネ これをさらに二二世紀にまで延伸させてみよう。その際、 前提とす ルルギ

る仮説

年で寿命を終了する、 (一)過去の例に学んで主要基幹エネルギー技術の主役時代はほぼ一○○年、全体でも約二○○

(二) 今後その任務を担らのは、 という二つである。 まず天然ガス、核分裂エネルギー、 次いで再生型太陽エネルギ

てゆかざるをえない。再生型太陽エネルギーの実用化の開始時期(全エネルギーの一パーセント に、疑問の余地 結果を図 [1-2(A)に示した(45頁)。天然ガスの利用強化については、すでに論じたよう はないだろう。メタン・ハイドレート利用も成功させつつ、この図のように支え

末 ts 実 は完全な 時 現 発足 K 後 させ 退 期 て、 7 K 二世 は、 入 5 ま 世 たき たい、 紀 我 末 7 0 とい 本 は 格 何 う意 \$ 利 用 知 5 义 K 間 な カン 6 K この 合 できるだけこ b 义 4 は た 描 い カン れて そし 0 て核分 义 VI のよ る ように 裂 工 ネ ル ギ 五 1 を 年 あ

1 n 後 は は物流関 より単 そ 分 の絶対 裂 I 純 ネ 数を表 値を知らなければなら 紬 ル 粋 ギ に民間 1 示する上で、であり、 の立 産業 ち上り線 の力で直 は、 ない。 線 過 エネ 的 去のように K 健全 ルギー K 成長 量 玉 家 の予測に 政 してほしい。 策 0 は 都 合で 相対値 決め ただし、 られ 割合分率) 直 る 線 のでは といってもそ Fでは なく、

本 理 対 は ī 世 of 約 た る n もの 全体 分担 K 二・三パ は 分率 の消 まず世界の 1 义 i 費 セ 量 1 L 1 1 子 て、 2 測 トである。これをそのまま 自体 各種 B 次工 もまた大変な難問 工 に示した。 ネ ネル ル ギー ギー 消費 これ 消 量 費 は で 0 全 延 あ 割 体 粗く見て対数 の将 る。 合 長して二一 過去 来予 F から 測 0 世紀 割 値 值 実 的 績 b の予測 K を 振 から 増 6 N 7 n 加 ル 要 で 値 る 1 ケ とし 7 か ある。 ッ らで お " よう。 り、 1 この 0 あ る。 毎 協 年 力 全 本値 者 0 增 から 整

成 ギ 5 1 7 1. 率 かしまた、 努め、 は環境対 利 减 用 ーセ 二・三パ 6 策 効 す 率 E 余 ~ 0 カン 地 白 らも トの値 1 E \$ セ ts 好 あ どの技 まし 1 3 の選択は自明、 トより低くできるとも考えにくい。 3 な 術 改 い 良 の他 先進 とい に、 諸 うのでは決し 社会文明思想から では、 安易 なエ てな ネ 少なくとも二一世紀前 い 0 ル ギ 反省で政策的 L i か 消費 Ĺ への これより大き 反省が K 省 半 I K は

開発途上国の人口爆発・生活向上によりエネルギー消費の急速な増大は避けられそうにない。

らを加味しつつ、 願望をこめて二・三パーセントを選んだのである。

ど一○倍になることを意味する。 0 年率二・三パーセントの複利的な増大は、 小さなものでは な 約三○年後ごとに二倍、一○○年後に

「向はよくわからないが、私はこれは、最近の「市場経済」が本質的 マルケッツイの予測に従わ 図1-2 (A) で、種々の一次エ ない傾向がある。 ネルギーの分率 実績 値の公表がかなり遅れ 一曲線 の実績値が最近は皆水平 に混乱しているための一 るために最 近 に近くな

時

ことにも引きずられているといえそうであるが、私は「本質的に市場原理 あるということ)が機能せず、政策操作(政治工作が市場を支配すること)が優先」 !傾向とみている。また、原子力の曲線が不当(?)にも水平となっていて健全に発展できな (良い技術は している現代 経 済

発熱型エネルギー」技術の限

病

の結果と考えている。

社会科学者たちは誰もこの問題に答えてくれない

が。

し、人為的に熱エネルギーに変えつつ利用するものである。これらを「発熱型エネルギー」と呼 これまで話題にしてきた基幹エネルギー技術は、すべて地中に眠る化石燃料及び核燃料を燃や

のように温室効果による地球温度の急速な上昇が心配される。膨大な化学物質の取り扱いに伴ら その熱量が大気や地表を暖め、気温 また化石燃料 の場合


を高める。

K は、


しよう。

は

(A) 主エネルギー技術変遷の歴史と未来予測



(B) 全エネルギーの年成長率




未来も2.3%/年と仮定。 人口爆発を忘れてはならない。この仮定により、 100年後には人工熱放出 が10倍となり、局所異常 気象が心配。したがって 22世紀は太陽エネルギー の時代?

(C) 上記から推定されるCO2放出量



(D) 同じく推定される核エネルギー生産量






図1-2 21世紀に必要な核分裂エネルギー産業の規模予測

の化学汚染も その 無 論 議 視できない。 K 入る 前 に、 したが これ ら発熱型エ って、今こそ核エ ネル ギ i ネ ル 般 ギ 0 将 利 用 来 を推 性 に 進し 0 い て考え ようと提 お 46

i

地

球

環境

いる 核 0 だが 工 ネ ル ギ i 利 用 0 全体 像 を捉 える際に、 欠くことの 6 きな い 論 点だ カン らで あ

きた 現在 世界 0 L 分布 は き わ 8 7 不均 衡 で、 諸所 0 狭 い 地 域 K 集 中 L 7 い る上 に、 大 都 市 居

生分布 願 後数年内 気象 望でその 0 は に耐 出 局 現 在 傾 頻度 えら 向 する人口 は n 加 • ない 強度を増大させていると考えられている。 速 述され 分布とほぼ一致する。 ものとなるだろう。 つつ ある。 そして、 。その結果 現に建造物に対する毎秒五〇 地上 K 飛れれ お H ると る I それ 1 ネ 1 ル • 丰 に基づく天災 T 1 1 使 メー ラ 用 ンド現 分布 i 0 12 強大化 の耐 象が す な 風 わ 局所 速 5 熱発 規制

異

住

の上部 現在 に示したように、 0 「一万分の一」の時代でさえ異 地 球 の太陽 熱入 変が起 射 総 量 きつつある 0 「一〇〇〇分の一」を占 のだから、 # 紀 8 後 ることを意 期

○年ごと二倍

大 K

L

7

る

が、

所

的

\$ ル

2

L

い

から

きて

Li 工

る。

七五

メー

すべ

きだとの

意見が

が強ま

っているそうで

ある。 加

人類

0

ネ

ル

ギ

i

使用

〇〇年後

K K 1

は平 増 ル

均

的

に、

人類

0 局

使用

工 K

ネ は

ギ

i と激

量

は

現

在 增

0

約

〇倍 起

となる。

ح

n

は

1

2

75 12 発熱型エネ って ギー全 般 6 も含 ル 75 ギーは W まれ n みな主役の座を降りてもらわ ば る。 to 代わ 6 か かって、 ただし、 今世紀 末 さまざまなエネルギー まで K なけれ は 非 ば 発熱型 ならな 0 再生 技術が完全に消える \$ 型太陽 ちろん、 エネ これ ル ギー のではなく、 K から は 主 核

一役に

I

ネ

部

分的住み分けが行なわれるだろう。

利

用 to

形

態

は

\$ 0

1

と複雑

直

接 ネ

K ル

熱の形 ギ

で使用され

るも 電

のも多い。

だが

利

用 実

一效率

0 工

問 ネ

題

\$ ギ

あ 1

お

义

1 は

一次

I

j

論

議

を

4

ts

力

表示

0

行

ts

2

際

0

ル

戦 n 略 小 の包 L 百 追 強 様 加 P 3 括 熱 は 的 断 量 b 陽 問 ts 定 おそらく受け容 7 工 整 したが あ 題 ネ 理に り、 6 ル あ ギ 発熱 1 る。 有用と考える。 ٢ 技 0 型 人 術 ような考察 n 工 類 で \$ られ ネ 0 ル 使 な ギ 字 用 特に、 い 1 宙 I ·思考実 だろう。 2 ネ 1 同 ts ル 核分裂エネ 格 ギ わ とな 1 4 験を一 ま 1 0 るか た 何 I 割 衛 少量 ル 度行なってお らで カン 星 ギ を占 P j 户 あ で あ る。 8 な n る どで ば 核 大 世紀 < 無 融 規 0 0 価 合 模 発 後期 を利 な導 は、 値 電 とそ C 世 に あ 用 入 後退 界 i る。 は 0 た字 0 地 縮 工 地 球 小 ネ 宙 球 移

発

環

境

な あ

C

本 よ 論 実 先 は 0 核 0 時 我 分 裂 代 17 工 0 K ネ 子 2 ル 測 n ギ 精 \$ 1 度 2 利 は ば 用 5 カン ts 0 関 子 心 b 測 低 0 論 < あ 議 ts る に戻 る 年 が、 代 ろう。 は、 論 議 世 い 0 本 世 質 い は 二〇七〇~八〇年 崩 n な い だろうから、 頃 まで 自 7 ある。 信をも

る

は

廃

棄

物消滅対

策

上

きわ

めて重要か

つ有効で

ある。

ح

のことは第

八章

0

終

り近

3

0 を

始 取

8

ル

ギ

P ギ i が 义 7 産業 1 は 1 b 2 カン 過 0 る。 去 T A 0 測 発電 規模 お 実 I 績 (絶対値)」が見えてくる。それが図 び 0 五〇〇~一〇〇〇倍という核分裂による巨 В の予測結果を組み合わせると、「二一 1 2 D) であ 世紀に必要 大な発電 る。 総量 それ か 核 か 分裂 を 必 見 I ネ ル

それらを分けて論議すると大局を見誤まる恐れがある。したがって、以後も便宜上すべて電力表

示で一元的に考察することにする。

第二章

核エネルギーとは何か

核科学から人類は逃がれられない運命にある。宇宙は核反応システムであり、地熱も地中の放射性物質から得られる。人類と核エネルギー技術との関わりを整理する。

ż リー とアインシュ タ イン

八九八

年

0

丰

リー

K

よる放

射

性

元素ラジウ

4

0 発見、

それ

に続

く放射性

元素の化

学的

研

とする フラ 1 、スの 超ウ ラン元 丰 1 リー 素 親子、 の発見に 1 至る一 A リア 連の 0 フ 研究 I ル " 0 過程で、「核分裂現象」が発見され F" 1 ツ のハ ーン、 米 玉 のシ 1 ボ ル た ブ などを中心 核分裂

際に発生する莫大なエネルギーは、 アインシュタインの相対性原理(一九〇五年)によって計算

して、 ら相 対性原 |発見は計り知れない意義をもつ。「物質量とエネルギーは相互の変換が可能である」とい 一般市 理の主張は 民や技術者のものにもなった。 それまで核科学者の世界での話に過ぎなかっ たとえば核分裂性元素ウラン23では、 たが、 この核分裂現象を介 もともと!!!!

子ボルト、つまり一○○万電子ボルトという意味だが、ここでは特殊なエネルギー単位と軽く受け止 五の重量分あっ 素粒子 V というエネルギーに変換されるわけである(MeVとは、 (中性子や中間子など) に変わる。その差、 たは ずの物質が、 核分裂により合計二三四・八ほどの重さの二つの原子核および すなわち消えた重さ○・二が、二○○M Mはメガで一〇〇万、 e V は

通常の化学反応、 たとえば水素と酸素が化合して水となる反応が最強であるが、 そこで発生す めていただきたい)。

核反応 るエ (たとえば炭素14が電子を放出する形の崩壊をして窒素14になる反応など)で発生するエネ ル ギ ì は | eV (||||キロ カ D リー 1 ル 程度であり、 また、 一般 に原子 核が変化

M ル ギ e V 1 で は n あ な る い • カン カン に有効 カン 5 6 数 般の核 に人類 M eVまで に活 反応 に比べ である。 用 する n 0 これ かが我 ば二~三桁、 に対 々の課 して、 題で 通常 核分 ある。 0 化学 裂反応によるエ 反応 に比べ ーネル n ば数億倍 ギー は

原子核、同位体、放射能

8 我 先 0 0 7 話 あ が を 知 理 2 一解し T お カン 7 なければならない科学知 いただく た 8 K \$ 少し 識 核 化 は、 学の基 他 0 礎 い かな を お る さら 科学. い 知識 L 7 I お b 老 た \$ 単 純 2 極 は

5 n 原 炭 わ 子核 ほど をくっつけ合わせているのが、 と同 5 陽 陽 総 七は 子 そも 0 子 数 じ重さだが電 す 0 直径はその約一万分の一、すなわち約一兆分の一センチということになる。 0 数) 窒素、 かである)。 と同 数 原 必と中 子 がその原子核の ľ 核 性 0 は、 は ある。 荷 子 酸 電 でもたない「中性子」とが、いくつかずつ寄り集まってできている(それ 0 陽 素 子 数 である)で、それはまた原子核 子」(水素の原子核と同じもの)という正の電荷をもった素粒子と、そ 0 こうして陽 を足し 運 「原子番号」(これが元素の種 動 湯川秀樹博士が発見した中間子である)。その正 領 たも 域 か 子と電 0 原子 が、その元素の質量 の大きさで、 子の数が 同じだ の周 約 から、 類 数で りを 億分 を決定する。 あ 走 原 0 る り回 子全体 セ 電 って 了 たとえば原 チ は の質 電 電 である 気的 る 荷の総数 量 負 11 0 12 電 無 子番 中 荷 視 対 件 0 号六 (すな てい K

い原子は水素で、陽子一個と電子一個からなる。元素記号は「H」であり、 原子番

陽子一個のみだから質量数は一である。

。これを正式には「H」と書く。数字は下が

52

なる「H」(重水素またはデュテリウム、Dと略称される)と、陽子一個と中性子二個からなる 番号で、 上が質量数である。 水素には質量数が二と三のもの、つまり陽子一個と中性子一個 から

(三重水素またはトリチウム、 Tと略称される)もあり、これら三種を水素の「同位体 (同

位

る)いくつかの同位体が存在する。 ようにあらゆ る元素には、 。原発の燃料となっているウランを例にとれば、 原子番号は同じだが質量数が異なる(つまり中 性子の 原子 番号 数 が が は 異

口

四三個、後者は一四六個である)。天然に存在するのはほとんどウラン23で、核分裂を起こすウラ じ九二だが質 235 わずか約○・七パーセント含まれるに過ぎない(ウランにはこの他の同位体もある)。 (量数はそれぞれ二三五と二三八の、ウラン23、ウラン23がある (前者 は中 一性子

\$ 変化で原子番号が一から二に変わり、 5 陽 た 子 一個 電 その結果、 子 と中 eを放出 性 子二個からなるH する 陽子二個と中性子一個からなるへ (この電子の流れをベータ線という)。 (T) の原子核は、 元素が水素からヘリウムに変わるのである)。 リウ 自然に一定の確率で崩壊 3 その際、 He の原子核に変化 中性 子のひとつが陽子 し、(負 これを次のよ する 電 気を

3H —→ e + 3He

放射性崩壊による元素の変化

	放出体	崩壊により、原子核の変化する量および性質						
		質量数	中性子数	陽子数	核電荷	原子番号		
アルファ崩壊	ヘリウム原子核 (中性子2、陽子2)	-4	-2	-2	-2	-2		
ベータ崩壊	電子(電荷-1)	0	-1	+1	+1	+1		

0

場合には、

元の原子核は中性子二個と陽子二個

失で原子番号が二つ小さくなる

リウム原子核He

が

高

速度

7

飛

んでいるもの)

が放出

される。

0

12

7

7

の放

出

立で質

量

数 7

が

表2-

1参照)。

アル 几

减 崩

り、

正

電

荷

個

0

フ

ア線はベ

1

タ線

電子線) 喪

よりはる

カン

に質量が大きい(つまり重

い)ので、

数 のように原子 三で変わ 核から電子などを放射する性 質を「放 射能」とい 放 射 能

をもつ元素を放 射性元素という。

1

1 n

E

L 0

た

ように、

放

出

された電 放

の質

は

無視

できるので、

質

らな に示 核

反応

種

~

1

A

射

能

崩 子

壊

とい 量

わ

n

るも

ので

ある。

ル 分射能 ファ には 放 射 い 能 ろい 2 ろあ われ るが、 るも 知 ので、 っておきた これ によっ いもうひ て原子 とつ 核 0 カン 重 6 要 か 7 放 ル フ 射 能 7 線

核 0 紙 変 崩 でも遮蔽 化 総 壊 谏 数 0 度 か 速 周 を表 * 囲 度 できるくら 分 は 0 7 4 K 放 約 减 射 体 束 る 性 組 まで い 原 織 K 子 ts K に透過力はな 深甚 0 核 0 T 時 K 間 た い ょ 影響 る。 を 2 7 半 決 放 を い 射 减 ま あ が、 能 期 た 2 える。 7 0 生体内に取り込 強さの と名づけ、 い る。 最初 単 位 それ は K んだ物質から あ で 7 2 放 V た放 射 ル 射 ま 能 to 件 0 強さ 原 は +

53

ユ

1)

0

あ

り

半

减

期

相当の時間経過ごとに、

強さは半分になる。

放射能と放射線

放射能と放射線という用語が、よく混同され、間違われて使われる。

びた)」と言うべきである。ジャーナリストを含め専門家は特に、 る」「浴びる」などの言い方は間違いである。「放射性物質(または放射性元素)が漏 放射能とは「物質が全く自発的に『放射線』を放出する性質」である。性質であるから「漏れ 言葉の使い方に慎重であって れた (を浴

ほ

しい。

ーであるのに対し、ガンマ線はその数万~一○○万倍のMeVレベルの核反応に伴なって発生す でも日常浴びている可視光線の類は、化学現象・化学反応に伴なって発生しeV程度のエネルギ波は光線の仲間で、その中できわめて波長の短い領域のものを「ガンマ線」と呼ぶ。同じ電磁波 核反応に伴なって放出される放射線は、大きく「電磁波」と「粒子線」とに分けられ 一エックス線」 (数~数十KeV) もまた電磁波のひとつである。 化学現象・化学反応に伴なって発生しeV程度のエネル る。 電磁

れ)である。 粒子線の代表的 これ は原子線・分子線といってもよいもので、物質の流れである。 なものは、 まずベータ線 (電子の流れ)、次にアルファ線 ~ リウウ この他、 ム原 子核 陽子が の流

飛ぶ陽子線、中性子が飛ぶ中性子線などもある。

核エネルギーの正体

(原子)核反応とはどのようなものだろう。とりあえず知っておいていただきたか

実

は

核エネ

ル

ギー」とは

右

の核反応に伴って発

生

する

原

小子核

化

学) 反応

I

ネ

12

ギ

1

が 的 核 た た VE 化 0 別 例 他 安定 学 0 から 反 元 応 般 素 75 右 K 原 K よ 15 変 子 記 核 り生 わ 核 L る から to 自 N 0 だ 発 流 のひとつに、 7 転 的 カン ル L 5 K フ てい 核 T 厳 反 崩 る 密 応 塽 中 シ K を は 起 性 ス 7 テ 1 核 が ムで A 化 T 関与するも 崩 あ 他 学 反応 壊 る 0 原 0 子 あ 0 とい 核 が る。 K ある。 変 わ きで n る。 中 6 性 0 あ 原 る。 崩 子 子 番 壊 は 宇 電 号 6 荷 宙 が は、 2 変 は 化 放

射

能

をも

原

子 化

核

7

K 1 質量 るって 気 とが 放射 的 が な 7) 多 的 性元素となり、 反 とつ増えるが、 発を受けず、 反応 7 " 容易に 原子番号は 1 - タ崩 原子 壊」や「アルファ 核 変わ に近寄 らな い り吸収 ただし一般的 崩壊」 3 n 3 ので て、 ある。 K は 元素 その そ 0 0 結果、 原 種 子 をも 類 から 核 は 核 変 わ 不 0 安定 重 2

収 さら な放 て分裂 本 性 書 元 0 素となる)に 原子 主 題 とな 核 0 重 る 土さが 割れ 核分裂反応」 るので 一〇〇あ あ たりと一 る 0 場 合 几 VE は、 あたりの二つ 後 述するようにウ の元素 ラ 群 などが 般 的 中 VE どれ 性 子 を

とで 分 から あ I ネ る。 ル ギ 原子核が 1 E た 変化 5 7 放 す n 出 され ば、 核 る。 の質量 これ が か 微妙 7 1 1 K シ 変 化 7 A す る 1 1 総 0 計 相 対 0 質量 性 原 理 が 减 6 保 2 T 証 3 n n

0 変 換 理 7 論 九三二 1 で は M e V か n とい K 水 うエ 素 原 ネ 子 ル 核 ギー 陽 が得 子一 6 個 n る が すべ これ T は 工 ネ 核分裂で得られ ル ギ 1 K 変 換 るエ n ネ たとす 11 ギ る 1 0

約

倍半に相当するが、この変換はまだ実現されていない)。

また、さまざまな元素の原子核がすべて、同じ程度に安定なのではない。二〇世紀前半に

質量数で割り、 义 学 2 の基礎が整えられ、 (左頁)の「原子核の結合 核子 そうした各原子核の安定度が比較できるようになった。 (陽子・中性子などのこと)一個当たりで表示していて、 ロエネル ギー曲線」である。ここでは、 結合エネ 図中で低 それを示 ル ギ 1 した い位置に を 核の

などである。したがって宇宙では、 から降ってくるのもそのためだし、 あるものほど安定である。一番低くなって安定なのは、重さ約六〇の鉄(Fe)・ニッケ 地球の中心部はこれら鉄・ニッケルで構成されていると信じ 物質の生々流転の終点は鉄・ニッケルなどである。 隕鉄が天 ル

各種の元素はこうした核化学的変化によって相互 般にこのように、 より安定な方向へと核化学反応が進んで元素が変化し、 に関係してくる。核 エネルギーがこうし 物質が変化 する。 た「化

核 学反応」 ただくために、 「エネルギー利用発電所)は「化学反応装置」なのである。 の産物であることは、 周期律表を図2-2(58頁)に示しておこう。 本書を読み進めていただく上でのポイ 各種元素の化学的特性を思い出して 1 1 になる。 原発 (原子

核分裂とは

か

さて、主題である「核分裂反応」に目を向けよう。

核化




図2-1 原子核の結合エネルギー曲線

くら では 割 踊 まこ 号 粒 個 い る。 そこ 子 1 九 種 5 n b よ 0 天 とに 陽 235 な 始 は 然 る K い とい ので 8 核 子 K 裂 だが 5 異 内 E は核分裂 は ょ 存 うど 群 あ 中 常 外 在 重 0 50 C 液 0 3 破 る 個 央 な カン 四 する 原 八 が 現 5 丸 体 7 8 片 0 0 \$ を 子 Ŧi. 核 中 < 象 中 最 T い 個 うち から 起 特 核 分裂 性 5 5 核 75 0 0 \$ K 分 子 n 始 液 分 中 ح 重 異 分 裂 ts 個 滴 子 性 L 0 ま L かれ P 生 P る。 中 子 放 义 0 元 3 成 性 状 す す H 2 よ カン 素 反 る。 物 6 突 子 K 5 6 Ŧi. 応 は い 1 如 が 原 3 な な 0 5 K 0 ウ 2 は 子 飛 る そ 重 2 サ ラ 見 核 液 7 0 2 種 59 75 ワ 奇 原 を 滴 込 ザ IE い 0 0 ほ 百 異 確 ぼ は 2 子 口 あ ると考 Ų 核 でく K 5 15 真 に示 不 2 n 核 位 思 真 分 安 動 6 は 体 原 定 る L 0 九二 子 Fi. 0

素

番

T


性

た

n

※希士	* *	*	87 Fr 223	జెరిజ	037 Rb 85.5	○19 K 39.1	Na 23	3 Li 6.9	1 H 0 1	IA
素 ※※アクチノイド元素 ○安定および放射性天然同位化	989 Ac 227	○57 La 139	88 Ra 226	56 Ba	38 Sr 87.6	40 40 40	12 Mg 24.3	Be	ПΑ	,
	90 Th 232	58 140 140	89~103 ***	57~71 %	39 Y Y	21 Sc 45.1	ШВ		•	
	91 Pa 231	14. P. 59	0104 Rf 261	○72 Hf 179	91.2 91.2	722 Ti 47.9	WΒ			
	●92 U 238	060 087 084	Db 262	73 Ta	Nb 92.9	○23 V	VВ			
	93 Np	961 Pm 145	106 Sg 263	74 W	8 <mark>™</mark> 4	Ω24 52	VIB			
	94 Pu 239	ි62 Sm 150	●107 Bh 264	○75 Re 186	96 75 98	25 Mn 54.9	ШВ			
	●95 Am 243	63 Eu 152	108 Hs 265	0% 190	0R4	26 Fe 55.8				
	% Cm 247	064 Gd 157	●109 Mt 268	77 Ir 193	≅ R \$	27 Co 58.9	M			
	97 Bk 247	65 Tb	Uun 269	○78 Pt 195	5 P 4	28 Ni 58.7				
	98 Cf 252	Dy 86	Uuu 272	79 Au 197	47 Ag 108	29 Cu 63.8	IΒ			
	99 Es 252	67 Ho 165	Uub 277	80 Hg 201	48 112	30 Zn 65.4	ΠВ			
●不安定同位体	●100 Fm 257	68 Er 167		71 71 204	049 In 115	31 Ga 69.7	13 Al 27	5 B 10.8	ША	
	101 Md 258	69 Tm 169	Uuq 289	○ 82 Pb 207	50 Sn 119	32 Ge 72.6	14 Si 28	္ (၁ ၂၃	WA	
	No 259	70 Yb 173		○83 Bi 209	51 Sb 122	33 As 74.9	15 P	ν Σ	V_A	
	0103 Lr 262	○71 Lu 175	Uuh 289	• 84 Po 210	○52 Te 128	75°C 34	16 S 32	16 8	VΙΑ	
				85 At 210	53 I 127	35 Br 80	17 C1 35.5	9 F 19	WΙΑ	
			Uuo 293	86 Rn 222	54 131 24	83.8 83.8	40 40	10 Ne 20.2	He 4	0

図2-2 元素の周期表 (理科年表を参考) 上の数字は原子番号、下は原子量。主要な核分裂生成物にはアミをふせた。



ウラン235の核分裂と中性子減速過程の模式図 図2-3 (ウラン233とプルトニウム239も同様)

CN 原 原

ん

でくる中 は が

性

子

0

I

ネ

12

ギ

1

が K

非

常

K

高 る

2

種 とも

N

0

重

核

ウ

235などい

<

かる

限

n

\$

2

飛 V

子

核

みな核分裂を起こすわ

けで

はなく、 6

> 起こ 0

L

p 0

す

行するのである。

L

右

重 状 右

い

原 认 子

子核

で少し核分裂

か

起

る

る

カン

\$

L

n

75

い

が

义 分裂

2

1

から

見

n

ば当

然

で、

义

0

に示

L 群

た

よ

5 移

核

0

結果、

全

体

は

よ 义

り安

定 側

な

態 側

核 原 超 子 分 不 0 1 裂 番 能 ラ 連 D い 鎖 15 な 1 を引き起こす 九四) 反 235 b ル 元 発 され 応 0 重 ウ 的 核分 ラ 0 連鎖 過 た状 X 7 裂 程 235 Î X 反応 で 態を K K IJ 0 5 吸収 よ 放 を兵器 b 0 ウ () ウ 射 放出 連 され ラ 臨 0 性 4 鎖 K ウ 元 3 238 反 利 ラ Am 素 応 カン 連 n と呼 用 1 から 5 が 鎖 た 238 原 す 生ま 継 的 中 フ る 5 0 続 性 反応 番 ル K 0 n 号 臨 できるよう そ 子 1 から る。 0 は 九 原 界 -0 を超 ウ Fi. ウ 爆 過 ラ ま 程 4 で ts n あ 文 た は E 分 5 る K 139 Pu た 235 百 な 制 コ

御

2参照)

L 240 \$ たがが は比較的短く一三四○億年であり、放出された中性子が強く核爆発を誘導する可能性 っている ts って、これを必ず少しは含むプルトニウム原爆は、ウラン原爆より設計が困難である(第 超ウラン元素は、 (半減 期でいうと兆年以上で計測するような反応速度である)。 きわめて微弱だが中性子を吸収しなくても自動的に核分裂する性質 ただし、 プル が トニウム ある。

作り出すことはできる。 は、 天然には ウラン 235 L か存在しないが、 次に示すように、 核反応で新たに核分裂性核

○章で

再論する)。

速

度

の遅い

(つまりエ

ネ

ルギーの低い)

中性子で容易に核分裂現象を起こす核種

(核分

裂

性

素だろうが、 九一番目のプ 天然には、 このトリウ D ウランに次 1 アクチ ニウム [Pa] は放射性で、天然にない)。一般にはあまりなじみのな いで重い原子番号九〇のトリウム(Th、 は本書の主題のひとつで、きわめて重要な資源である。 トリウム23)という元素がある さて、

T (つまり中性子二個が順次陽子二個に変化し、 これ らは人工の核分裂性核種である(137頁図6-1参照)。 原子番号が二つ増えて)「ウラン23」、 原料となるトリ ププ ル 1 ウ

子を一

させると、

それぞれ

「トリウム233」、「ウラン239」になり、

さら

に二回べ のウラン238は、

1

タ崩

ウ 4

中性 壊

い元

リウ

232 と、 個吸収

天然ウラン

の主成分

(九九・三パーセントを占め、

非核分裂性)

4

核分裂で生まれた物質 (核分裂生成物や中性子)は、高速で放出される。 また、多量のガンマ 232 やウラン 238 を

親物質」という。

このように言う人がいるが、

第八章で述べるように、

それは幻想である。

7 線 12 0 0 ギー 物 追 督 0 い を得 K 他 出 影 0 放射 され 7 響をお 温 度 線 た よぼ 原 が も伴なう。 Ŀ 子 一がり、 がさら しなが らら、 それ また、 に隣 6 速 0 は 原 衝 度 子 突 機 . をは され エネ 械 的 ľ 7 運 ル バギー 化学 き飛 動 量 を失っ ばす、 結合を切ら により、 とい 7 ゆ あ 0 れ 3 る た複 正 周 は 合的な作用 常 囲 電 か 0 磁 位 物質 気 の的な 置 カン カン ら見 を受けて、 5 力によ 追 n 出され ば 周 工 囲

核分裂 P b は ななく W 原 発 晶 6 分 性核 ある。 0 裂 か 場合 直 を 破 説 種 前 壊 こう のプ 明 3 K す 述 ウ n ル ラ る上で 1 る して核分裂で消 1 たように、 1 ニウ 235 の とに き 核分裂で生まれ ts ム239に変えてしまうので わ 8 る 本来燃えない 7 重 えた燃料 一要な n を ポ 照 る中 イン が 射 (核分裂しな 損 部補 · 性子 1 傷 が は、 ある。 もうひとつ 充 とい され そのウラン 5)0 る。 つまり、 い)ウラ ある。 燃やす端から燃料 235 ン238にも吸収 0 たとえば、 連 鎖 反応 され に関 ウラン て、 わ を再生する るだ それ にけで を使 を

る 诵 場 常 7 0 合 0 その 原 は 再 ラ 発 とし 生 再 6 增 転 資源 生核 は 殖 換 て 再 本 され 0 分 生 から 日 寡占状態 裂 転 本 性核 換 たと 7 率 (燃え は高 種 が 称 を化 半分くら んた量 から逃れ自前 速 原 発電 学処 上と同 型炉 理 i 量 い のしもんじ が補 して と低 つつこうし のエネ 充され 集め く増 ル n 殖 ゆ る状 ば、 た増 ギー資源を確保 できな が造られた。 態 外国 殖 いが、 から 以上、 7 から核燃料 きる 仮 す 小する 炉 K な いまだ 増 を ため わ を買 殖 ち自 增 口 K 能 VE わ 殖 これ 給 \$ 発 なくてもすむ。そ ts 炉 雷 自 を一 増 足 か 炉 を 殖発 できたとし 夢の発 2 超 電 之 て余 いは

核融合」

K

0

い

7

題

移 反

る前 心

に、 概要だが、

将来、

に代わるも を有効

以

Ŀ

から

核分

裂 K

0

この 核分裂炉

現

象

安

全

K

利

用

で

核

融

合の

仕

組

み

えられ しようとい 核融 る。 合は らも なぜなら、 「分裂」とは ので、 义 核分裂性核種 2 正 反対 1 1 57 に、二つの原子核を合体させ、その際発生するエネルギー が限 頁 られ 0 曲 線 7 い 0 左 る核分裂反応 側 部 分を見れ とは ば 明らか 違い、多数 な ように、 の核反応 充分 形 -を利 軽 式 が考

子核

士が

合体

i

てより重く

なれば、

より安定

K

なる

カン

らで

ある。

安定化した分だけエ

ネ

ル

ギ

用

6 同

が 得 かし、核同 れる。 これ 士を融合させるには、 から 「核融合」であり、 原子核がもっている正 種 77 0 軽 い 核の 間 で実現できる。 の電 荷 同 士 一の強 い電 気的 反発力 に抗

何 古 て近寄らせなければならない。 億 度 0 高 温 から 必 要となる。 このために、 輝く太陽やその他の恒 星 一の内部 のような、 何億

種 17 0 核 融 合 反 応 0 中で、 得られ 3 I ネ ル ギ 1 量 の多さお よび必要 な 反応温 度 0 低 0 0 原 面

陽 子二 重水 VE 一個と中 桁 違 一性子二 陽 VC 子 有 利 個からなる) 個 ts と中性 0 は 字 重 一個か 水素 を作り出す反応である。 (陽子 5 なる トリ 個 と中 チウ ム、 性子 一個からなるデ T の原子核を融合させ、 7 テ 1) ウ 山 D IJ

これは「DT核融合」と略称されるが、

ウ

He

子核




図2-4 DT核融合反応の図解

*乳i(リチウム6)+n(中性子)→汎(三重水素T)+鉛e(ヘリウム) 7 核 15 る 過 B 期 ネ e K カン さら 対 75 約 る 倍 V 6 # ウ ル 分 n L 5 とな は to ギ 刻 大 カン 4 7 \$ きく 重 す 核 1 4 V to 第 M n 子 Li 応 U 2 ウ 核 は 約 • わ え T D 核 Fi. 草 D C e V ラ 章 ば T 陽 原 年 广 2 反 大 は 億 1 太 で、 応 子 7 前 核 子 0 ま 235 当 加 度 照 その 番 n あ 者 p 1 业 埶 反 10 融 0 K 号 応 合 た 1 大 高 中 る は 核 カン から n 加 よう 3 後 性 n 不 0 C 0 6 A 速 分 熱 4 場 子 見 崩 た 2 VE 発 者 0 要 烈 1 to 75 放 牛 .4MeV 合 る 熱 K 壊 弱 0 0 to 6 L 中 0 高 は 2 発 1 点 あ り 1 は H 個 性 谏 る 生 る で 5 n X 当 分 見 子 中 D 中 形 は あ た ば 反 約0.9MeV 4 た 逆 を 性 T 性 0 天 る 成 0 75 応 11 字 反 子 b 核 然 核 3 15 VE 6 炉 心 以 n にさらさ 融 0 0 思 分 VE 75 比 な 0 下 裂 合 る I は I わ お い 設 七 ネ n 7 ネ 0 世 VI X 計 過 . る 7 2 计 ル 1) ル 場 1 融 H 六 n は 約 ギ 3 ウ ギ カン 合 生 合 N IJ 0 11 か M 産 た 1 \$ 0 J. チ 1 VE 义 は、 炉 n JU 0 から L 存 ウ e N 2 ナミ 約 容 V な M 0 質 示 n 在 要 4 器 H C 3 to 分 H 核 C 量 T 75 世 e 4 あ ず 材 難 V 分 あ は n 0 n は 加 太 2 裂 る ば 半. 料 る 几 7 から 熱 照 M たき K か は 0 1) 减 い 工

照射 損 傷の ために何年もの使用に耐えられなくなるのである。

離れ な た電 超 離 高 ガス 温 の重水素Dやトリ (プラズマ)状態となっていて、核融合反応はその チ ウム(三重水素)Tは、 原 子 核の 中で 周 りにある電 進

ことが見えてきた頃の、一九五五年の原子力平和利用国際会議の冒頭で、 のプルトニウムを作るために、 第 次世界 大戦後、 列強 諸 \pm は、 極秘裡に 核融合で生まれる高速中性子を使って天然ウラ DT核融合の研究を続けていた。 議 L 長 か のイ Ļ ンド 極端 1 か のバ に困 ら原 1 難 爆 用

士がそらした軍事 ,研究の実情を暴露し、「二○年後には核融合エネルギーの平和利用が始

る」と語って、世界を驚倒させた。その後、 九六〇年代後半に入り、核分裂による発電 困難は何ひとつ打開されないまま十数年が経過 炉のトラブ ル が続発し、 社会の批判・拒 否反応が

強まってきた。その最中の一九六九年に、ソ連から核融合研究上 トカマク」という方式による核融合プラズマの磁場閉じ込めがかなりうまくいった、とい の優れ た成果が 発表され うの

究投資がなされた。 る放射性物質 などの核廃棄物が生じない、 7 このDT核融合は、 ある。 しかし、 しか b よりクリーンであり安全だ、と大いに宣伝され、世界中で多大な研 反応の主役のトリチウムTは、 最も閉じ込めにくい ウラン・プルトニウムなどを燃料に使わないので核分裂生成物 (高温 では容易に種 半減期約一二・三年でベータ崩壊 々の金属を透過 L 7

元素であり、

また、

水素成分として(トリチウム

[三重水素] は水素の同位体)、

生体に吸収

子がばらば 6 64 原

子力全体予算は約三〇〇〇億円で、

投資 的

は急 歩は

速

K

後退

L

唯一

の例外が日本である。

これはどう考えたらよ

から

政

府

0

年 世

欧州諸国の一〇倍以上ありながら、

I 11

ネ 0

ルギー政策

進

なく、

実用的な炉の設計研究などが進められる段階にはない。

この二〇年来

核 融 合 は 技 術 对 象 以

前

やすい危険物質でもある。

に、 n 1 一兆円で「実験炉ITER」を国際共同で造りたい、というようなことにな ズ実験装置を常に要求する。小型ではとても現象の本質に迫れないからである。 ラズ 以 融 前 7 合 0 物理学 は 根 効率 本 的 の理論的基礎ができていないのである。したがって、実用 よく 問 題 進め \$ あ られ る。 プラ る、 とい ズマ うの 状 0 が核融合研究者の言い分だが、 軽 い原子核をうまく閉 じ込め ることが それ 炉と同 以 寸法の それで一気 前 0 に、 きさえす

論 体 0 ズマ 大勢である。「材料を含めての化学が終わらずには炉工学は始まらない」のである。 私 日 \$ 本 種で、 物理 政 今後数 一九七〇 府が支出した研究費だけでも、すでに八五○○億円という巨額になるが、その後何 以外に 後述するように、これ 一年内の実用化の見通しはないと判定し、 年から P 「構造材料を含め炉化学的難問がまだあまり 約 年間、 また本書の主 核融 哈伊 0 開 題のひとつである) 発に挑戦し、 核分裂利用 熔融塩 を中心 0 K も多過ぎる」とい 研究に戻った。 利用 K 研究を進 (熔融 塩とい これ 8 うの た 5 から 0 世 が結 は

を欠く事態を招いて

る。

態で、 のは、 炉 のパ どこか間 イ この 部 口 0 " プラズマ 1 核融 違 • ってい ブ ラ 合 物理工学実 実験 る。 1 に相 炉 とい 経済的なエネル 当 験 す を行 るも わ n なうも ので 7 い は るも ギーを得るには、 0 ts に過ぎな のは、 い 実用 核分裂炉開 炉 0 原理的 基 それさえ巨大 本 設計 発 に新し 時 など 代 の定 い研究工夫が にならざるをえな は全く存在 義、 すな しな わ ち実用 状

n

何はともあれ

いか

に至

難でも、

理論物理的基礎を確立すべきである。

効な中性子入手法 よう る 5 たことを、忘れてはならないだろう。そもそもエネルギー 0 経 私 済 は 使 的 研究を止めよと言っているのではない。 そもそも核融合研究は、 K 中性子が得られるようになれば、 た い \$. 0 原爆 とも思っている 原料製造法」として、 戦後すぐの原爆不足 (その意味するところは第八章で述べ 、三〇年後あたりにはトリウム23をウラン 列強諸 逆に、もし良い発明考案に成功し、 国が (米国にも実は原爆 秘密裡 用ではないのである。 に激烈な競 る)。 は 15 争をした か ただ、 2 た DT核融合 時代 0 前 233に変換 が発端だ K 述べた に カン 有

宇宙は核反応システムである

る化学反応 素直に「(原子)核エネルギー」と言えばいいではないか。「核」は核兵器を連想させるから 、私は であるというのならば、 原子力」という言葉が嫌いである。 まさに「化学力」である。「原子力エネ なぜ「 原子力」なの ル だろう。 ギー」 原 などと言 子 の関 0

倍

で

あ

る

太 嫌 陽 I 宙 ネ 5 は ル 星 ギ から から 1 核 \$ る 反 が 幸 応 た を 起 本 水 末 2 素 L 転 が 5 倒 6 生 1) あ ウ N る。 流 4 2 転 IE to 1 L る る い 核 認 融 ス 識 テ 合 は、 反応 4 T IF. で あ L 生 る い 幸 用 n 流 語 る。 転 カン 0 6 根 始 源 幸 る は 核 I ネ ル ギ

我 中 To 15 よ R カン あ は 2 6 to 2 常 \$ から て、 7 数 に、 0 て、 倍 力 n 年 1) 0 強 間 を ウ 地 か 度 _ 4 H 511 < 差 . K 世 は から 1 宇 ば あ 1) る 1) ウ 宙 カン 1 4 カン 1 6 文 地 . 球 ~ ウ 光 0 T ラ 線 0 ル 1 複 4 1 . 熱 雜 物 0 15 to は 放 ど 線 射 4 0 0 理 ٢ 線 放 他 異 n を 射 常 だ 浴 性 3 まさ H 75 から 元 発 0 7 素 牛 い 0 重 放 る 射 崩 75 d ので 壊 放 る 線 たき 2 で 射 生 3 共 あ 線 存 から る。 重 降 L n た T b L 注 健 放 カン 全 \$ 射 VI K そ 線 6 牛 n から い き K P る。 は T 5 7 生 < る 地 域 地

素 期 238 I 0 K 地 2 総 は 球 い _ 量 地 から PU 熱 昼 地 は 地 中 六 熱 0 夜 億 分 P 存 0 は 放 年 0 7 在 季 節 射 0 _ 0 K < 大 あ 性 VE 1 6 部 る 7 1) 元 素 から 分 ウ い n 15 から ほ 0 4 崩 232 减 ウ E ラン って n 影 壊 \$ 熱 約 235 3 L \$ 0 _ 総 Ŧi. ま 2 n 2 パ ず 量 0 力 ば は 1 たが IJ 6 K セ ウ 地 現在 1 中 牛 4 1 今で 40 0 物 は 核 人 0 0 = \$ 類が燃料 崩 生 I 地 壊 ネ 存 熱 熱 ル K 0 K 滴 ギ 億 大部 を燃や よ 1 L 年 2 K た 0 環 分 た。 起 力 は 因 境 L 1) 7 ウ そ L を 発 半 保 0 T 4 後 生 减 40 2 い 3 る。 7 期 也 放 0 几 しい 崩 地 る 7 Fi. 射 壞 億 能 い 球 る 熱 年 な 創 因 K \$ 生 は 0 よ ウ 0 0 る 元 初 ほ

て天然の核分裂炉 があった

のように、

不要だ」などと 医療や諸工学領 は 域 間 7 違 は つても 放射 言 性 えなな 一物質 い 、や放射線からさまざまな恩恵をさえ受けている。「核科学は はずなので ある。

我々は核化学反応システムそのものの宇宙の中に、

どっぷり漬かって生きている。

見をもつ人も 核分裂 反応 0 X るかもしれない。 間社会へ の利用は しか L 自然の摂理 実はこの地上 K 反し には、 た人 類 の思い かつて 天然の 上が つ 核分 た行為だ、 裂炉 が とい 存 在 う意 L

認され 才 い 鉱石 クロ たのである。 万キ てい を発見し ・ウラン鉱 る。 D 7 そのうちの初期に発見された六 たことから判明した。一六カ所以上の地点で炉 運転 " Ш 1 原 [地帯である。 発 (稼働) 0 Ŧi. され 基が たのは約二〇億年 一九七二年にフランスの 年間 に放出する熱量 カ所は寄 前 り集ま 場 に相当するという。 鉱 所 Ш は が稼働していたことが、 技師が、 っていて、 アフリ カ中 ウラン23濃度が異常 その 西 核分裂を起こして 部 総発熱量 0 ガ ボ すでに確 は 共 和 今の に低 玉

がぜ天然 235 は 七 億年と の核分裂炉 短く が 存在 二〇億年 しえたの 前 約六 K は カン 235 とい 全ウラン中で、 えば、 ウ ラ ン 238 の 半 現在 減 の約○ 期 が四五 ・七 億 パ 1 年 なの セ K 1 よ 対 n

えて

ま

たウ

ラ

1

235

0

総

量

は、

1

ンで

ある。

炉 原発] の核燃料濃 セ 1 を占めてい 度の三~四パーセント たからである。 とち このウラン23濃度は、 ょうど同じで、 雨水が沁み込めばそ 現在使用され てい れが る標 準的 減速: な 材

継続的な核分裂が起こっても不思議はない。

ただし、

発熱するとその熱で

VC

なって臨界となり、

减 谏 0 「減 水 分 速 が 蒸発してなくな の意味について は次 り、 章 炉 で解説 は まる。 する)。 n を繰 り返 L たも 0 と思 わ n

を示 沈 i 殿 槽 てくれ 事 実 0 中でも は 7 単 1 起きたこと(核燃料製造 NZ S る点で重要である。 F 的 ts 興 味 に留 まらず、 可 じことが十数 施設JCO い カン K に 年前 おける二名の死亡者を出 核分 刀裂連鎖 (一九九九年)、 反応の実現が容易 茨城 した臨 県東 界 海 6 村 あ る

今や多くの日本人

が知っているわけで

は

あるが

月死 たことを記 to ル 賞をも 本人が 興 味 してお 天然 ある 5 天然原 b きた 歷史 75 の核分裂炉 カン 子炉説 的 2 たの 事 事実とし 彼 発見の一 は 0 は 起 その 残念で 源は て、 六年 年前 あ 日 日 本で る 本 前 K 0 あ 米 の一九五六年に、 優 玉 ると考えてい n K た放 帰化 射 i 化 てい 学 ただきたい」と言 者 たが、 そ 0 0 故 可 黒 東大 能性 H 和 を科学 理学部化学科 夫博 ロってい 1: 的 K る 子 で育 言 L T から 2 年 た U JU

1 5 か? L 0 ょっと脱 錬 に金を一 は 金 まず とよく 術 線 年間 不 カン 聞 可 と思われ ってよい。 入れてお 能 カン れる。 だが、 る みなさんはご存知だろうか。 が、 くと、 逆 そう言うと、「では、 に金を水 核化学反応 約半分が水銀 銀 K 変え は、元素自体を変化 尼 る 水銀を金に変えられます ts 0 は、 ってしまうので 意 残念なが 外 K させるという意 \$ 5 特 ある。 中 別 世の K 簡 か? 神 化 単 様 to 学 は 0 者 味では、 で 変えてもらえ お 0 茶目 願 あ る な方ら K い 反



第三章 今の「原発」のどこが間違いか

どこが原理的に間違っているのかを明らかにしたい。今の「原発」(原子核エネルギー利用発電所)がなぜ嫌われるのか、 過去から現在までの核エネルギー技術の実態・基本構造を解説する。

事 利 用

平

利

用

工

ネ

ル

+ ح

技 和

術

2

類

との

関

わ

b

0

幕

開

け

は

まこ

2

K

不

幸

だき

0

核

分

裂

現

象

発

見

が

は 年 # b 潜 しくは 水 大 艦 戦 P 前 航空 数 夜 年 間 日 九三 艦推 は燃料補給 進 八 用 年 0 核 原爆 0 寄 工 港をしなく ネ 完 ル 成 ギ . j 使 発 用 ても 電 が 炉 ___ 活動できる。 0 九 開 四 発 Ŧi. 年で だった。 あり、 L 原発 たが さら を搭 2 7 K 原潜は、 載 大 L 戦 後 7 運 進 今でもその 転 8 す 6 n た

から 早急 0 K た 求 8 各 8 5 玉 n 0 to 原 K 潜 違 開 発競 VI な 争 い は熾 * 烈をきわ 玉 1 は、 初 8 期 た。 K 経 は 液 済 体 性 はさて 金 属 ナ お 1 1) い て、 ウ 4 そ 冷 却 0 炉 性 を 能 搭 • 載 信 L 頼 10 性 原 0 及

水 L 冷 た 却 炉(は、 産 軽水とは 業革 命 以 通常 来、 の水の 熱機 こと。 関 用 0 技 これ 術 とし を核反応 て最 熱 \$ 手馴 0 取 b n 出 た L 水蒸気発電技 に利用 する原 卓 術 発)、 を 軍 基 中 盤 でも とす 加 る

などが

ゼ

ネ

ラ

12

.

工

V

ク

1

1)

"

ク

社

0

手

7

試

運

転

3

n

た

りし

た

から

い

5

3

甪

炉

2

て定

軽

水炉だっ

た。この

軽

水

炉

がは民間

用

原発とし

ても実用化され、現在

も主

流とな

2

7

水

廃

絶

を

だれ

5

とり議題と

しな

い

くらい

の究極

兵

器で

あるら

L

九 Ŧi. 三年、 核工 ネ ル 連 ギー K お 0 VI 平和 7 米 利 玉 7 用として 1 ゼ 1 の発 ハ ウ 電 T 1 炉 大 開 統 発 えは、 領 から 一九四一年あたりから ATOMS for PEACE 組 と呼 織 的 CK VE 始 カン H ま た

世 原 子 中 力 0 平 核 和 気 I 利 ネ 用 K 12 高 ギ 際 幸 1 n 0 議 な 平 から 見 和 開 少 利 カン た。 用 n へ向け た 九 結 Ŧi. た研 論 Fi. 的 年 究開 VE K VI は 発が 0 I T A 進 _ E められ 九 A Ŧi. 玉 てい 5 際原子 たので 年 力機 代 は ある。 関 が カン 作 ts り自 5 由 公明 第

出

そうし

て得

た熱

水

で最

終的

K

水蒸気ター

E

を回

L

て発電

する、

とい

う方式

7

あ

原 発 0 仕 組 4

6

る

た から 原 は n 発 T 7 あ 水 全世 る 原 界で実 0 発 か は 0 2 お よ 略 カン 5 用 な論 称 化 され され 議 T から 7 VI い る。 般 る 的 原 市民 外発の約 6 あ レベ る。 八〇パー ル L にもこ カン セ の名は この炉のみで「反対」「賛 ン h は軽 かなり知られて 水 冷却 型で あり、 いて、 成 軽 が 0 水 結 炉 炉 2

と核分裂 探 5 現 原 とつ る目 在 理 的 0 一的で、 が、 にどこ 火 工 ネ 力 核燃料 発電 ル ギー発生 軽 が 問 所 水 かは、 物質 炉 題 0 7 を細 装 概 ほとんどすべて水蒸気発電 あ 置とをうまく連 要を少し詳 り、 い どこ 金属管内 が 間 しく に熔接封 違 述べ 携させようと、 2 T 7 い 入して お る 3 技術に基づ 0 た かい 発熱させ、 さまざまな考案 どう いて う点をどう改 その外側 い る。したが I K 夫が試みられ 水を流 善 って、 た して 5 そ I 熱を 0 い 取 カン

よ 体 は 外 0 3 もう 部 構 n 成 O 7 水 2 とつ V な L る。 沸 7 は、 0 騰 大事 3 沸 世 炉 故 騰 本 る を 体 水 内部 起 型 加 軽 Æ した福 では 水 水 炉 型 水 軽 島第 を紹 水 を沸騰さ 炉 介 する。 原発 世 せず、 界 もこの方式で、 0 軽 炉 0 水原発 外 炉 に熱 は 日 0 水を循 本 四 炉 6 分 内で発 は 0 環 東 京 か 生し 電 世 力や n た上で熱 た 中 \$ 水蒸気 部 あ **灬交換器** 電 る 力 から

ター

を駆動させる単純なものである

次頁図

3

1参照




図3-1 沸騰水型軽水炉の基本構成

3 体 円 数 山 焼 本 n る。 は ス 者 加 2 束 3 管 る + 最 世 炉 テ 道 炉 機 で る た 1 燃 炉 気 新 熱管とそ 0 ね た 1 7 本 ほ わ 運 7 ~ 燃 5 料 H よ 鋭 ·L 体 2 V とん けで 燃料 料 0 て、 棒 3 転 V ス K 0 0 模型図 状 被 鋼 沸 2 耐 Ħ 模 ツ K 集合体 態で E 0 あ その 1 覆 内 内 文 型 は い K 騰 が 差 < 管 径 張 5 3 る。 わ 义 水 を図3 b は 充 異 周 約 表 n b n n は 型 とし、 塡はされ 内 T 0 は 囲 3 るように、 た方も多 原 15 を上 心 数 低 あ n セ 3 発 合金鋼 る。 は 1 VI 0 1 万 それ 3 水 向 燃 7 酸 チ 本 2 東 7 力 3 料 い 化 76 0 0 77 京 発 を炉 燃料 0 体 る。 ウ 細 頁 でで 約 左 ことと思う 12 電 ラ 頁 先 が 電 流 頁 い 力 0 所 核 L ٢ 1 3 棒 き t n 0 . 分裂 K 設 て 発 る 0 粉 から セ K 0 12 柏 出 体 示 燃 納 電 ボ 水 コ 計 1 崎 V 主要 料 仕 刈りか 1 1 を K L を 8 る。 チ L 入 よ 棒 円 様 5 厚 ラ 加 ウ 羽为 ス 炉 n 設 る を 容 熱 中 テ 1 柱 4 n 0 0 す 合 計 沸 発 数 状 見 7 器 六 4 0 L 耐 事 る。 仕 燃 熱 金 6 V 部 は 黱 H は 故

第三章 今の「原発」のどこが間違いか




表3-1 最新鋭の沸騰水型原発の主要設計仕様 (東芝資料)

項目	特 性 値	
電気出力 (熱効率)	I35.6万kW(35%)	
炉熱出力	392.6万kW	
炉内圧力	73.1kg/cm²	
水温度	215 → 287°C	
炉心平均出力密度	50.5kW/リットル	
燃料集合体(配列)	872体(8本×8本) 長さ:4.5m	
燃料棒本数	872体×60本=52,320本	
平均ウラン濃縮度	約3.5%	
平均燃焼度	約39,500MW日/トン	
燃料棒		
ペレット	10.4mm直径×10mm長	
ペレット材質	ウラン酸化物(UO ₂)	
	一部にガドリニウム添加(最大7.5%)	
被覆管	12.3mm外径 (0.85mm厚) ×3.7m長	
被覆管材質	ジルカロイ2 (ジルコニウム内張り)	
制御棒本数 (材質)	205本 (ハフニウムまたは炭化ボロン)	
炉圧力容器	7.1m内径×21m高	
材質	ステンレス鋼内張り低合金鋼 (17cm厚)	
定期検査日数	45日	
低レベル放射性廃棄物	100ドラム/年	

細 ウ 235 軽 は ウ 話 却 様 ウ 1 するときは い。 ラ カン 度 ラ 進 K ラ で 兼 軽 1 を 隙 238 6 高 紹 表 0 0 ま 1 减 水、 濃縮 な 間 濃縮 カン な 00 8 235濃度を三~ 介したように、 速 3 を潜 らな 参考 0 る すな ts 材 ほ 1 から い は ガ らが、 七 ٤, 後 り抜ける速 る ス 初 必 L わ 「天然原 ただが 分子 ガ 期 要 パ 述 5 示 ス で 1 連 普 ていただき i K 分子 少し ある。 とし は 鎖 рu セ 2 通 燃料 て、 子 1 的 パ 0 度 重 ウ 1 核 1 炉 解 よ フ T 水 天然 かを冷 分裂 利 から ラ カン 中 説 り、 " セ 6 用 ウ は

第三章 今の「原発」のどこが間違いか




図3-3 最新鋭の沸騰水型原発の模型図 (東芝資料)

「ガス拡散分離法」によったが、 現在は、 、高速回転する円筒 内で、 より重 78

量

238からな る ガス分子が外周に集まるのを利用する「 遠心分離法」が、さらに経済的で、

あ

る。

い

0

を利

用

する

を調 まらので、 足 制 制 御 燃えた燃料 節 御 棒 棒 で余分な 本来 は 炉 中 0 0 心 性 Ŧi. 出 中性子を吸収し、 出 子 一力からすると多量な余分量 一六割しか再生しない。この 力を一定に保つ役割をする。 をよく吸収 す る物質 装荷された余分な燃料の能力を相殺しつつ、出 からな り、 の燃料が運 炉 再 その は 生 運 の意味 転 出 転前 を進 し入れ K は 8 第六 装荷されて ると、 で核反応 章 十参照) 核燃料 K い 関与する とな が燃焼 る。 力を り停 初期 中 1 は数 ま 7 性 定 って 燃料 子 百 0

軽 水 原 発 の主 要 問 題

点

0

1

らった、

軽

水

原発

は

原 理

的

12

単 純

で

あ

る

か

5

広く実用

化

され

たが、

今回

0

福

島

原発事故

保 本

けで

起こ る前 から、 火力発電所の原 先 進 玉 のほとんどが見限 理」には忠実でも、「核エ りつ つあ った。 ネル ギー それ はな 発 電 所の ぜ か 原 ? に反 L ているからで

ある。 (一)核燃料体が 以下に、その主要な問題点・難点を列記し、 固 体であり、 それ が密封されてい 以後 る 順 次その解決策を示したい。

核燃料体は薄い燃料被覆管内に収められるので、次のようなことが問題となる。 燃料体も被覆 性

能

が柔軟で

15

い

n 如 管 る結 理 核 4 を 分 放 しな のであ ガスによる強い中性子吸収で反応効率が落ちる)、などである。 裂 射 华 線 け 高 成 照 る。 圧 n 物 射 となってしまうこと(このことは、 ば K 0 第五章で検討 ならな 除 よ 去 る をす 損 傷 いこと、 る を受け、 には よう。 核分裂生成物として 変形 日 運 . 変質 を転を止 して めて燃料 管の L ガスも発生するが、 まうこと、 破損時に外部にガスが噴き出 棒 を 取 その り出 燃料体が固体であるのが 損 L 傷 それ 溶 0 解 修 が管 抽 復 出 P す危 内 そ 燃え 部 0 険を生む。 他 密 0 化学 1

に伴 ら核反 集合体 応 0 交換 能力 0 ・位置換えの作 劣化を補 うた 8 業 量 前 が 述 膨 大 L で ある

<

L

え 必 制 なけ 然的 御棒 ても効率 ない れば を挿 K 反 薪をよく燃えるところへ移し ならな 応 入し が悪い 効率 前 い。薪による焚き火にたとえれば、 は \$ とき、その焚き火は止めにして、 悪い。さら って反応 0 進行 心 劣化 を抑 えこ した燃料 換えるのが み、 後で少しずつ引き抜 集合体を一~二年ごとに たように 位置換え」、燃え残りは 置く場所によって燃え方が 新たな薪で火をおこすのが「交換」である 一〇〇本、二〇〇本 くこ 位置 とが 必 あるがこれ以上 換 え、 変わ 一要と とい ら多 る な な ので、 る L 0 数

固 0 ガ 体核燃料 度 ス が 炉 を 内部 強 停 11-の温度分布を激しく変化させ、 中 1 性子 る 吸収 再起 を L 動 て か 困 核 難 反 2 応 た の進 るこ とが 行 より早く燃料体を劣化させるので、 0 邪魔 あ る。 をす 核分 る カン 裂 らで で生 あ 成 る L た ま + セ 1 なるべく避け 熱 出 Xe 力変

電力負荷の変動に対応(電力が必要なときには高出力に、それほど要らないときに

(第七章で再度触れる)。

資本費が高く利子が大変なので、装置を遊ばせず常に全出力で運転したい。こう

は 低出力に)させるよりは、 基幹電力を常時供給するベースロード用発電所として使われる。

に対応するのは火力などに任せるわけである

したことから、

四 小型炉 に適さな

の交換 ・位置換えなどと関係して、 必要となる特殊機器や運転保守点検作業が少なくない。

したが 配電規模の大きい先進国はまだよいが、全世界で利用するには経済的な小型炉が って、 炉規模を大きくしてそうしたコストを吸収し、 経済性を高めなけれ 必須である ば ならな

電 は電力コストを倍増させてしまう。 なお、大型炉は往々にして都市などの需要地から遠く立地せざるをえないが、

七章)。

ということである。 五) 冷却材 工 ネ ル 減速材 ギ 1 の伝達媒 なぜなら、 に水を使用 体 して 水は高温で高圧になるが、 (つまり冷却材) いる として使うときの弱点は、 設計 上高 圧 は避けたい あまり高 から

温

である。 にできな

(左記

せっかく核反応で高 い発熱があっても、 その熱を有効に取り出せず、 発電効率が約三

線で分解され、 三パーセ ントと低くなり、発熱の三分の二が廃棄される(これは熱公害となる)。 爆発の危険性のある水素を発生する。 高温高圧水による材料の腐食も難問

である。 炉心に水を使用しない工夫が求められる。

ル 1 ウ 4 り、 • 口 され 策 が大きな問 る 題 0 ある。

.

などで ウ ラ 論 1 議 燃 L は 料 た 核 中 兵 K 器 プ 0 ル 原 1 料 とな ウ 4 など 超 そ 0 ウラ 核拡散 ン元 素 核 から テ 牛 成 対

は 0 6 ス 発 管 すぐ 准 で テ 3 現 . 機器 行 n あ 在 たが が る る。 V ス 以 材 二ツ 論 ひどくなって、 つて、 原発で 鋼 議 前 料 C は、 とし は ケ 放 は ル ٢ は n 射 高 水 7 . さら 能 異 温 ボ 使 7 カン を帯び 常 水 5 1 わ D 炉 に、 ラー n だが、 とステン 15 1 容 水 T 4 た錆が 器 中 腐 材 い などを二〇~四〇パ るが、 性 食 とし . 一材料 が剝離飛散するので ないはなり との組み合わ 水蒸気発 子 が 急速 0 7 腐 これ 強 は 食問題」だけはここでもう少し K 使 い 生器などの 照 進 用 は 禁止 するので、 射を受け 行 通 L 常 3 0 ーセント含ん 数 わ 鉄 n 大が 中 る T 錮 セ とは本 は 0 1 やむなく い かりな 決 で、 チ た。 厚 L して好 次第 特 質 0 だス 的 ス 取 板 区 べまし にも割 に異 り替 テン テ 形 説明し ンレ を歪 V い え < n なる合金 \$ を か 7 ス ス のでは 要し 鋼 る。 L ま てお 鋼 が 世 まうこと が、 使 た 事 る きた な 例 実 力 わ n いが、 は 軽 炉 0 少なく 容 が 水 7 2 カコ 器 CK あ 炉 カン 割 る から 0 0 錙 ts n 開 配 か た

原 則 に 従 え は 炉 設 計 は 容

明 な \$ ものである。 そ 核 分 しか 裂 I L ネ 12 ギ 軽 水 1 原発 発 電 は 2 これ ス テ 5 4 K 0 忠実 原 7 理 は 原 75 則 15 しい L 基本的 15 技術 問 題 点 は 簡

実際の炉の本格的な設計を開始 初期 計算量は大きくなるが内容はきわ に衝突し、 すれ カン んら、 ばはよ い ある確率で吸収されて、 番 からである。 大 八型高: には、 性 能 の計算 電子計 あらか かめて単 機 算 何ら の需 機 0 要者 仕事 ・純である。 かの核反応を起こしたり跳 は K 炉 打 の設 ってつけで ある速 計 グルー 度で中性 あ る。 ブ だっ ね 子 L 返 82

飛んで

ある原子核 程なので、

な

い反応過

裂反応

の場合のみでなく、核反応の主役は中性子である場合が多いが、

これ

は

電

荷

が関係

されたりする様子を、

算

が

って電子計算機

開

発

0 計

B 核反応熱を取 核反応による放射損傷は、 耐える核燃料・容器材料をどう選ぶ り出 L 電力に変えなければならな 核燃料自体 か? にも、 容器材料にも起こる。したがって、まず放射線 いが、 そのエネ ル ギー 変換 の技術をどうす

くとも次のA、Cを無視した)。

えを用意

しておかなけれ

ばならな

い

後

かか

ら考えたのでは、

良い炉

はできない

(軽水原発は少な

する

じめ次の三つの設問

を立て、

その答

る か

C

核燃料

は核

反応

0

進行

により、

出発物

質

からい

ろい

ろな元素

• 化合物

に変化

する。

こうし

(前

これらについて基本に戻って考えよう。そして、先に説明した代表的な軽水炉原発の矛盾 ら進 邪 14 魔 変化 にな 8 る らぬ か? は核 燃料 よう取 0 り除 劣化 いたり変化させたりしなければならないが、 なので、 効率 のよ い 反応 進 行 0 ため には、 その各種生 そうした化学処理 成物 を反応

A 放射線に耐える核燃料・容器材料をどう選ぶか?

述

の一〜六

を解決し、最も良い核エネルギー発電炉を造るにはどうしたらよいかを探ろう。

元素 線とあまり核反応を起こさない元素 その媒体となる気体や液体も放射線を受ける。 質 别 により、 の物質 ·破断 は • !核化学反応を利用する装置だから、 容器材料で造るべきである。 88頁表3-2) から選ぶ必要がある 「遅い速度をもった(つまりエネルギーの低い)熱中性子(後述)」の吸収反応が少な などが起こってし K 変わ 2 たりガ ベスが まうからである。 発生したりして形が崩れ 放射線を受けると、 (原子核)群から選ぶべきである。特に、 、核反応により発生する種 (高速中性子に対する振る舞いには、 核燃料を気体や液体に気化・溶解して使 したがって、それらの物質 てし たとえば固体燃料 まうし、 容器材料によっては は々の放 を、 射 では化 線 中性子などの放 B項で述べる理由 0 元素に 一学変化 照射 う場合には、 に耐える核 よる差違 劣化 の結

温 以 が上が F を要 るだけで、 約 すれば、 核燃料 必要な核分裂以外の核反応はあまり起こさず、 • 容器材料 の形状や性質に変化を起こさないことが大切 中性子などで叩かれ ても

うひとつのポ に物質は、 気体 イントは、 ·液体·固体 物質 の状態である。 の三つの状態 に分類できる。

まず気体は、

化学的に充分安定な分子からできていれば、容器以外には一

応利用できる。

個 カン 6 分子子 ができてい る気気 体、 たとえ ば ^ IJ ウ 4 He P 7 ル ゴ 1 Ar などで あれ

0

壊

n

ようがなく、

より好都合で

あ

る。

IJ

ウ

4

ガ

ス

は

非

常

K

よ

VI

熱伝導性をもって

84

0 L 現象 古 体 高 では、 E . 振る ヘリ ウムを漏 舞 問題は いっそう複雑 れないように閉じ込め で ある。 放射 るの は至数 線 照射で結晶的 難であ える)。 な構 造が壊され るか らで るか あ る。

5 のよう か to その 昭 射 試 損 験 いは複雑で、実際的な条件下で 傷 実 効果 施お の他 よび に、 事後解析 微量 ではあ には、 特殊施設と多大な能力・労力お っても核化学反応の結果として生成した元素類 照射試 験を行な ってみな いと、 よび経費を 何 が 起こ 要する。 ほ

響や、 たことである。 どすべて、 その 固 11 学的 体 が 敢えて欠点のみを述べたが、 流動 後 処 性 理 をも (除去など) たない ことから生ずる。 が、 固体ではきわ もちろん固体の構 これ めて困 は 軽水 難 造 材料 炉 である。 0 問 • 容器材料な 題点 こうしたこと =とし に装置 て指 は

とん

0

影

は 摘

造

れない。

1 液体 ル 2 は が両者 7 ベンゼ の中 は、 間 構 P K ある。 C 成 分 Bなどの 子 液体 が 高 温 有 には大きく、(ア)水、 では安定しにくいこと、 機液体、 (ウ)液体金属、 アンモニアなどの無機 (H) また、 熔融塩、 照 射 損傷を受け、 の四四 液体、 種類 分子が分解 から (イ) アル ある

が強 ウ 0 液 体 金属 は金属原 子からなる液体なので、 般 に壊れ る分子 はな いい カン し化学 反応

たり

重

子

i

たり

て変質

L

7

しまうことなどが、

まず問

題

とな

件

合体 から 同 数 の熔 ずつ混ざり合って、全体は安定な電気的 融点の八○○度より高い温度では、 |融塩とは「塩が熔融して液体になったもの」である。 これは イオン性液体ともいわれる。 中性を保ちつつ、 ナト リウ 最も知られている食塩 ム陽イオン(Na+)と塩素陰 塩とは陽・陰二種 激しい熱運動をし (塩化 ナト ている単純な イオン(CI) のイオンの集 リウ 4

H n したが ばならない。 ン性液体であり、 って(ウ)(エ) なお、 放射線で破壊される 中でも最も有望な「熔融塩」については、 が候補として適しているが、 要素は 全くない。 両者ともに容器材料の腐食に注意をしな 第五 章で詳 しく説明する。

B エネルギー変換の技術は?

1

才

接 をするものとしよう。 ま る 水蒸気発電技術」を使うと決めて話を進めよう。 発電 のか だ実用化 A項で検討した材料を使って炉を設計する際、次は、発電炉としてはどのような方法で発電す 熔融 の選択 たり、 塩 され などの冷却材 になる。 原子 T な や素粒子の高速の すなわち、旧式では 原理的 い (熱媒体) そこで、 には、 核分裂で生じた原子核や放射線粒子の一部がも で熱を運び出 核分裂 運動量を電気に変えたりできるはずだが、 あるが、 で高温となっ L 熱効率 その熱で水蒸気を発生させ た核燃料から、 ・経済性の点でまだ王座 たとえば 7 こうし が タ IJ つ電荷 1 ウ 揺 るが 4 方法 ガ から 発電 ス

燃料体の形状・構

今の原発の燃料であるウラン窓以外にも、

このように技術条件を狭めても、

まだ、核燃料物質そのものに何を選ぶのか

核燃料物質となりうるものがある)、

をどうする さらに今ひとつ、 冷却材に何を使うのか、 核分裂炉の重要な構成材料として、「中性子減速材」 などの課題 心があ のことを考えなければ

中性子減速」とは何か

中性子滅速」というのは 「臨界」を理解する上で大切な現象であり、 核反応に独特な面白

たとえ少量 る舞いでもあるので、ぜひ解説しておきた 九九 九年の東海村のJCO b臨 界事 故 P 前章 の天然核分裂炉の話からもお わ かりのように、

ある条件が整うときわめて容易に臨界状態になり、

核分裂反応

から

K 始まり爆発状態になりうる。

の核燃料

でも

連続的 二MeVである。これだけ高エネルギーだと、飛んで行くのもきわめて高速で、 ウラン23の核分裂で中性子が発生するが、その発生直後の中性子は、エネルギーの平均値が約 なかなか隣のウ

子」という) ランには (こうしてエネルギーが落ち、常温物質中にある原子核と同程度のエネルギーになったものを 衝突しない。 数十、 ところが、この中性子を何らかの手段で減速させて、 数百倍も反応が容易になる。 すなわち、 遅い 中 性子から見ると、 、充分に低速 ウラ 一熱中性 にする

衝突・吸収され核分裂してしまうのである 235の原子 核が数十、 数百倍の大きさの異常 に巨大な怪物または壁となって立ちふさが (この現象の理論的説明は難しい。 いわば経験知だと思 n 又

応

してそれを吸収

してしまうので、

次に軽くて中性子と反応しにくい

重水素 水素

(陽子

よ

うことに

な

る

から

表

3

1

2

(次頁)

を参考にしつつ考えると、

は

カン

な

り中

性

子

3 た た た か 0 あ 理 0 减 4 曲 有 速 は は それ 機 効 すぐ後 テ n 果 液 \$ を カン 体 口 を使 で述 5 か 信 知 ? 6 臨 ľ そ 6 界状 う再 to 1 だっ る 0 n い る 技 処 が 様 態 た ことで 術 を出 理 子 中 者 P は 燃料 性子 集 現させた悲惨な 义 は 団 2 - 3 な から 製 0 造作業な 减 い 日 速 東 本 K 59 海 最 は 頁 などが 村 重 水 高 小や有機 の右 大 臨 0 核技 界 事 端 故 事 機 い 故 術 カン 液 K が 模式的 地 K 体 0 危険 が最 翌 域 過 去 日 で に示 適で あ K な作業 る 世 フ して 界 ラ 東 あ って 海 である る。したが ン しば お ス 村 い 0 C こと 親 L ば 友 年 起 から カン って、 間 早 3 速 働 7 手 聞 そう 違 た 7 7

れ C 般 减 炉 に それ 速 はほ 臨界量、 走 n は ば 材 さて てき n とんど K 壁に 0 る は すな た玉 お なる 減 E 5 き、 速 水 は 1) 8 わ 当 がを使 中 素 ほ ヤ 1 5 性子 < 必要 原 ぼ 1 た 子 速 1 2 核 軽 用 な核燃料も少なくてすむ、 0 度 0 た 玉 す 减 0 ゼ い 原子 るよ 陽 が 2 速 口 子 K 静 同 で らに 核分裂 15 様 核 IL: 個 る L 心 設計 で 0 7 である。 を思い 形 反 い ほ 応 る ぼ 成 L が容易 玉 3 てあ 百 出 n 2 ľ したがって、 L り、「熱中 TE 速 た ていただけ 物 面 度 ということにつ K 進むむ 衝 で 質 突 跳 から つのは、 す ね 適 性子! 'n 返 ī 水素を多く含 n され ば、 7 炉とい 好都 ば い 当て ょ る る。 ながる。し い が 合 な話 5 中 わ 中 n 相 性 n む化 性 た 手 子 7 る。 玉 が が た あ 子 合物 とほ が る は 軽 重 跳 2 0 VI から 2 ね 原 原 み カン 减 飛 子 子 h 谏 E ば 核 材

表3-2 熱中性子吸収断面積の小さい元素または同位体の順位表

順位	元素(天然存在比)	断面積(ミリバーン)*
1	80 [酸素]	0.19
2	² H(D)[重水素](0.0148%)	0.519(₁ H 332.6)
○ 3	₆ C [炭素]	3.53
4	11B [ボロン] (80.0%)	5.5(₅B 767,000)
5	₂He [ヘリウム]	6.9
O 6	₄Be [ベリリウム]	7.6
O 7	₉ F [フッ素]	9.6
8		
9	₁₀ Ne [ネオン]	39
\bigcirc 10	¾Li [リチウム] (92.5%)	45.4 (₃ Li 70,500)
- 11	12Mg[マグネシウム] 63 18	37Rb [ルビジウム] 350
12	14Si [シリコン] 171 19	20Ca [カルシウム] 430
13	82Pb[鉛] 171 20	16S [イオウ] 530
14	₁₅ P [リン] 172 21	ııNa [ナトリウム] 530
15	4oZr[ジルコニウム] 185 22	₅₀Sn [スズ] 626
16	13AI[アルミニウム] 23 23	₅₈ Ce [セリウム] 630
17	1H [水素] 332.6 24	₁₈ Ar [アルゴン] 675
67	₁₇ CI[塩素] 33500	=

元素記号の前左下の数字は原子番号、前左上は核の質量数

○は本書提案の熔融塩炉の主要構成元素

*バーンは断面積の単位で10-28m2

御 立 なる水)、 重 質 起 らなる) \$ 棒 子を、 分 一水 た 238 1) K けや炉 世 3 裂 料 主 7 I たことから、 1) I 個 を 役 1 世 0 ネ 注目され 水素では ウ \$ などが 生 とい ずつ 構 7 再 IJ る は ル 4 黒鉛 きる ウ まれ 成 ギ 生するこ 0 2 0 材 4 ば 中 1 ٤, うことに 炭素など 232 る。 水 料に だけ、 なく 5 た 性 を ほぼ 次 実 水、 親 子 利 2 食 10 物 0 0 用 用 重 炭 吸 核 貴 15 わ 無 質 1 す 的 素 水 有 駄 収 分裂 重 减 る。 含 0 あ る 素 機 世 0 IJ 3 ウラ た 2 15 る 炉 速 Z カン 物 む ウ VE T 物 制 役 6 り、 好 中 カン 4 ts

そのために

は一時、

炉

を停止しなければならず、

ル

トニウ 処

ムその他の危険な放射

棒

を化

学

処

理

するには、

交換

時

に炉

心

カン

6

引き出

再

理

T

場

K

持

5

込

まなけれ

ば

炉 廃 に 漏 棄 VC 物 L 5 処 た Ĺ 理 中 たりしない 性 0 負 子 担 は 2 邪魔 のが、 0 で始末 良い 重 0 損 に困 炉を造る秘訣」 に か る放 る ので 射 性 あ (廃棄) る。 物 質 作 りに る わ けで、

反応

効率

0

低

棒 い。 カン 6 は な すると、 ほとんど必 なぜなら、 制 御 制 棒 その 御 要とせず、すべ K 棒 中 工夫が 性 K 食 子 わ を食 必要 世 る わ てで中 な 分 せて 0 0 は固 中 核 性 性 反 子 体核燃料 子 応 を大事 0 を 無 コ 駄 1 K 炉 は 1 す だき P 口 る。 か む 1 6 を ル で このことは第 え L ある。 か T 11 い る カン 本書 K 思え 2 七章 で提 は、 る 0 案 すで から 解 す 説 る 実 に す 炉 は 述 7 そうで は は 制 御 75

C 化学処理をどう進める か?

仕 あ 5 L 0 事 なけ えず核燃料 物 ん 炉 てきてし K 質 は核化学反応装 \$ 0 n 核燃 時 ば か 代 ま 棒 7 料 は 燃 料 2 を 0 L 電 消 た 3 は まうの 気発熱 知ら 劣化 公置で. のであ 費 量 あり、 が ず、 L だから、 る 体 民間 反応: で 発 化学プ あ 生 そう る 熱 実 効率 用 量 カン ラ 0 当 炉 は L た 開 た生成 ように 低 1 りで 発時 下 1 す 7 物質 ある。 取 化 代 る。 り 石 VE を核 扱 ٢ 燃 は 5 のこ 料 \$ い 0 くら少量 反応の邪 2 とは、 電 2 00 認識 気機 械 万 すべ 原 魔 でも燃料の原子核が 分 潜 的 に き ならな 装 0 炉 置 問 開 _ K 発 題 過ぎ たき 0 い として設 2 ような よら化学 た 変化 0 どさく で かし、 的 K 如 n 何 理 别

質 T を必必 が 指 効 摘 率 要以 した カン 0 Ŀ 危険 に炉 (第九章参照) 外で取り な作業を強 り扱わざるをえず、 ように、 いられる。 、化学プラントであることを認識していれば、 第二次世界大戦中 面 [倒な再処理工程を経 にすでに物理学者ユ なければならず、 1 ゲン 後述するよう · イグ ナ 8

一効率 反省して、化学プラン かつ安全な別のやり方が選べたはずである。まことに情けない話だが、今からでも遅く 1 の基本的性格に適した設計思想で材料の選択を行ない、「良い原

発炉」を開発すべきである。 原発とい ら化学プラ 2 1 本体の運転・ 保守および燃料処理 を考えたのみでは、

発炉」としてまだ落第である。

らまでも

なく、

燃料

の採取から輸送、

廃棄物処理まで、

炉を取り巻くすべてを包括する

にす

関

小

良

原

燃料サ べきである。 イクル それ システム」全体を、 には用地、 建物、 最適なもの、 人員、輸送路 すなわち最も単純で、合理的・経済的なも - 量、 廃棄物量等や、 さらにそれらすべてに 0

に抑え、 わ る作業量を最小にすることである。 ギー 産業 さらにできれば、 0 開 発 を目指すべ 間接的にでも社会へ きであ 以上の自明な事項に加えて、 る。 の貢献が電力供給以外にも期待できるような新 社会へおよぼす悪影響を最

核産 一業は 規制 • 監視 0 厳 い管理 社会を生む、 とい 2 た定説を覆すことくらい

ル

目標としてほしい。 これらのことは第九章の表 9 2 (202~204頁) でも取り上げる。

Ł,

なら、

ウランの

濃縮を要

しないので、

炉として大きな利点となる。

熱 中 性 7 発電 炉 の産 業開発史を簡潔に要約 しておきたい。

4

和

利

用

は

ガ

ス冷却炉

から始まっ

た

冷却材はガス――減速材は黒鉛――燃料まず手がけやすかったのは、

は

天

然ウラ

を受けにくく、 2 い K 熱媒 0 のみならず、 組 わ み合わ 体 る で ような状 あ せだ る。 高 黒鉛 温 高融点 態変化 2 た 材料として特に優れる。この組み合わせで天然ウランのままで 减 速材 ガス が (約四 なく、 は容易 は 高 ○○○度)・ 取 圧 り扱 に に純粋なものが得 なる い が、 やすい。 高熱容量 液体と 中でも炭酸 ·高熱伝導 られ、 同じように 中性子と反応しにくい ガス 度·高 流動 (CO_2) 性をも 強度で は熱容量 つ上 あり、 に、 臨界 放 0 液 88 大き 体 K 射 百 できる が気 線 表 損 傷 良 体

ま そして 運 b それ 温 転 度を上 でこ 技 実 績 術 0 先 を 実用 げ 残 進 られ L た 化 0 名誉を ないい が、 に、 苦しい た 炉 体 かけ 8 積 エネ て取 発電効率 から カン り組 さば ルギー が り不経 2 資源 低 だ。 < その成 済 ・社会経済状況に 今は で、 ない。 高 果を日本も 温 で は 黒鉛 東海 あっ が炭酸 た戦 号炉 後 ガスと反応するの とし 0 英 国 7 輸 が、 入 玉 L 運

高温ガス炉の将来性

な 高 温 ガス炉の開発 は、 その後、 ガス冷却材としてより優れたヘリウムを利用することで、

核物質 などで多重に覆い、それを数セ の酸化物または炭化物の ンチの黒鉛球 微粒子 (約一 ミリメート (ペブル) または ・ル径) を緻密 黒鉛ブロ な炭 ッ クに 素層 埋

た各国で永らく続けられているが、この方式には致命的な欠点があった。

本

体として、

密度が低 ざるをえ めこんだものが使われていて、そのためにこの核燃料体の製造費が高いこと、 炭化シリコン層 ないい 3 こと、 したが って発電量当たりの炉心体積が大きくなり、 さらには、 発電 用の高 圧水蒸気が炉心に浸入することに対する安全対策を講 どうしても炉容器が大きくなら また、 炉心 の発

動 力炉 ひとつは、(a) に変えうるものとして、次の二つの改良策が示されてい た手 計 まりな情況の中、 発電を止めてしまい、一〇〇〇度くらいの高温を直接工業熱に利用する方策 近年になって、 同じ高 温ガ ス炉では る。 あるが、 安全かつ経済的な

なければならないことなどか

5

発電

コスト

が

高くなりが

ちであった。

るよりは .例えば燃料電池用の水素の製造に利用するなど)である。核反応で発生する熱を一旦電気 ら考え 方で 熱という あ る エネル 西 独 が ギー 始 8 形態のまま直接工業利用するほうがエネルギー たが、 現在は日本原子力研究開発機構 旧 旧 . H 損失が少な 本 原子力研究所 に変え

1 今ひ セッツ工科大学)の故リツキー教授らが提唱し、 ビン小型高 b 温 ガス IJ ウ 炉」という方式である。 4 ガ スで直 接 ター ビン発電させたりすることで経済性を高 これ 脚光を浴びてきている方式である。 は私も親しかっ た米国 M I Ť 7 めうる サ

から

\$

積

極

的

に

推

進

L

7

い

それ

は

は

使

あ

5

て、

核

燃

1

ク

ル

から

不

口

能

K

15

る

2

る

述

世

紀 捨

K T

は 7

燃料

を循環

.

再 料

利 +

用する

健 0

全 構

か 成

つ大規

模な核燃料

サ

1 う点も

7

ル

から あ

必

須

た 後

な 型 価 6 VE 留 な 8 しい 燃 7 7 料 お H 被 覆 ば 層 よ IJ ウ 2 T 4 核 ガ 分 ス 裂 0 生 冷 成 却 機 ガ ス 能 0 から 放 失 出 わ \$ n 防 T も自 止 0 き 然 て、 放 熱 安全 で 冷 性 却 を から 高 C き、 8 5 あ ま n 高 温

書 から は い 1 な 5 あ 0 後 温 け る。 工 カン ガ ネ n ス炉 6 ば ル 直 提 ギ ts 接 実 0 案 らず、 利 1 は する熔 形 用 a 態 は n 利用上 電 0 5 融塩 よりも ほ 気 K うが に変換 も難 炉 の制 開発項 で 点が は しな 約がきわ は 発 目 る あ 電 る。 が い カン 0 少なく カン 他 K 8 ら一見高 使 7 I い 、効率 業 勝 大 3 手 的で a 一効率 0 から い 熱 よく、 あ 0 K 輸送がで に思えるが、 ろう つい 效 率 発電 的な 第七 7 き遠 いうと、 は 直 章 止 接 炉 太 隔 25 利 2 照 地 る 用 熱 で 熱 \$ 利 何 0 き 6 にで 用 直 て きるが、 のエ 接 は \$ 利 15 場 使 用 自 之 から その 充 体 か る 電 分 VE お 気 近 限 本 2 接

壊 あ 開 から 高 を受 発 実 计 0 依 お 証 然問 よび され 容器内 T b てい 題 経 (済 の方式 に閉じ込め あ 充分 性を圧迫して ないのである。 る。 K について 安全 また、 て か お 堅 疑 い < ヘリウ いえば、 固 問 る 0 15 な は ~ 点 0 至 2 \$ 難 4 リウム 一〇万 炭 で、 ガ あ ス 素 る。 漏る は 0 0 + さら 洩え 容 取 放 損 器 口 射 扱 から 失 ワ 能 VE い " は は は、 K 無 0 きわ 1 よ 視 ガ 級 2 7 ス 7 0 8 0 きなな 漏 高 化 て難 特 n 出 学 殊 検出 力 再 で しく、)0 0 堅 処 用 ガ 理 固 ま に利 た ス ts このことが は 燃料 タ 困 用しているくら 装 1 難 置 ピ 体 1 から 75 0 製 物 発電 及 る 理 作 1 カン 的 5 コ E 機 to 1 白 ス 破 体 1 で 0

この最後の点は、この方式を支持できない大きな理由となる。 、は化学プラントであるべき」という基本思想に反しているから、 あれ、現実には(a)(b)ともに基本設計は予定より遅れてきている。これらは「発電 今後も設計上の矛盾が拡大す

る

現に、

重水炉·軽水炉

これから開発する原発は、

・ペブルベッド だろう。

炉」は二○一○年、遂に会社を解散した。

単純で容易に世界に展開できるものでなければならないのである。

技術困難と経済性での破綻であろう。

リウ

4 ガ

ス ター

大宣伝をしつつ十数年開発を続けてきた南アフリカの「へ

冷却材は重水または軽水 滅速材は重水または黒鉛 燃料 は天然ウラン

ガス炉を追っかけた他の炉型は、次の組み合わせのものである。

どうしてもその重水 よく吸収 この方式 L 7 の利点 重水 は次のようなものである。 への変化が起こって反応効率が落ちる。 水素が重水素Dと置き換わった水) 軽水(いわゆ となるので、 る普通の水H20) は、 しかし、 軽水を減速材にする炉では 軽水の代わりに重水を減速 水素が 中性子を

臨界にできるようになるのである。この方式はカナダが、水力発電を利用した水電解工業での副 法により重水を得ている)。カナダのみでなくインド・韓国その他多くの国で今でも実用化されて 産物として安価で膨大な重水ができる点を生かし、いち早く実用化に成功した(現在は硫化水素

は中性子をほとんど吸収しないので中性子利用の効率が上がり、天然ウラン

材にすれば、重水

縮 宝 は ウ # 三~ で 最 初 Ŧi. 19 K 1 発電 セ 1 に 1 成 功し を使 た方式 用 さまざまな材料 するも は、 0 ソ K 連 \$ 最 つなが 初 0 秘 み合わ って 密 原 ゆく。 子 力 都 市 能 才 ブ ス ク C 方 ク 式 ル

7 0 冷 後 却 材 1 旧 は ソ 軽 完 連 成 水 巻 0 4 炉 减 た 速 は 次 材 のよう ほ 11 黒鉛 2 2 な組 どこ 燃料 0 み 合 系 統 は わ 低 を 44 改 濃 0 善 縮 炉 だ L 五 た \$ た。 1 0 から セ 中 1 1 ·L にな ウ ラ 1 7 合 金

2

t

1

フ

博

から

3

0

重

水

炉

系統

0

炉

でで

は

0

組

世

が

口

7

あ

り、

0

は

低

チ

今世 界 T 最 \$ 広 3 使 わ n T い る 0 は よ n 単 純 か

n * な 玉 民 1 0 需 から 組 冷 ح 有 用 2 却 n VE 0 合 材 0 多 炉 な b 7 聞 数 L 型 世 减 0 7 K 谏 い 群 7 初 あ よ 材 期 る H 小 る。 は 本 発 K 軽 軽 ح \$ 電 は 水 水 導 会 高 0 减 社 入 度 軽 速 な から 0 水 燃料 . 経 軽 先 急 炉 済性 を争 水 い は、 は だ。 冷 低 すで から 却 濃 5 てこ 大 杂 縮 評 K 雷 述 n 判 炉 とな 5 1 7 道 たように、 あ Ŧi. 入 2 る。 1 た。 セ 日 導 本 1 入 元 \$ 競争 来米 年 含 ウ 間 8 ラ ほどで K 世 玉 遅 界 から n 原 0 ほ 約 T 潜 原 とん は 発 用 社 VE 0 開 運 約 酸 基 発 K 八 化 から 関 L 物 建 た わ る \$ 1 セ

H 化 でなく n フ ラ < 沂 ス Fi. + \$ だ 諸 数 カン 5 基 最 K 0 \$ 加 的 か 電 F 15 力 水 後 n を輸出 型 発 良 軽 的 U 水 炉 K 炉 2 L 7 を L い うべ い 全 たが る って、 きで VE 展 ス 開 あ 1 他 る。 ス L などは、 0 初 玉 失敗を 内電 期 K 力の 玉 は I 内 他 では その 咀 種 嚼 原発 パ N L 1 た 0 廃 Ŀ 炉 セ 止 で 型 を 1 謳 を 発 供 灵 VE 0 給 熱 K す 標 1 進 C 規 あ

ランスの原発に国費を投資している。 本章 0 初 めで解説したように、 時を経た今となっては、

問題にすべきは安全性の改善、そして廃棄物・プルトニウム核拡散問題である。このことの抜本 わざるをえない。まだこれから全世界で、 解決なしに未来はないが、それらについては次章で考えたい。 三〇年から五〇年は使用せざるをえないのが現実だが、

高 速増 殖炉 は未来を支えるか?

別 以上では、 もっぱら熱中性子炉 (中性子を減速して利用する炉) を考えてきたが、これと全く

核分裂中性子を減速せずに使用する。 の考え んの炉 型がある。それは「高速 日本では一九九五年、 (中性子)炉」または「高速増殖炉」といわれるもので、 ナトリウム漏れ事故を起こした原型

裂 中性子によって余分の核燃料を増殖できる可能性がある 連鎖 核分裂で発生する中性 「もんじゅ」が、これに当たる。 反応 の維持 K 使い、 子の数は約二・三で二より多い 個を核分裂させて消えた核燃料の再生補充 138 59 頁 139頁図6-2参照)。 図 2-3参 に使っても、 照) から、 高 速 重 炉に だ残りの 個を核分

減

一材がないからそこに吸収される中性子が それだけ核燃料の増殖に中性子を回せることになる。 液体金属ナトリウムなどを冷却材として使用する(これらは減速能力がなく熱除去能 減り、 核分裂で発生する中性子数を有効に生か せるの 四 12

済

1

ウ

4

が

必

要

で

あ

る。

その

核

拡

散

.

核

テ

D

対

策

か

大

問

題

ts

る。

コ

ス 経 =

1

お、

は

資

玉 だ 観

る

高 源 幸 楽

速

增 K

殖 よ

炉

0

開

発

は、

すべての主

要大国

で五〇年間

膨

0

大な投資がなされ

た上

で断念され

る

\$

7 力 示 費 0 は か 開 高 T 投じ 発 VI 3 こととな から 7 玉 開 家 実 発 計 態 を 画 り、 とし、 11 続 未 け 炉 熟 7 私も 0 7 い 設 る あ 計 液 0 P は 体 技 日 金 術 本 属 ٤ 開 ナ 発 口 1 IJ ウ 経 7 くら 済 4 冷 性 却 確 材 保 で あ 技 から 難 る。 術 i 0 3 中 基 礎 な る。 古 • 1 3 な 日 F" 担 本 当 0 が 壮 \$ L 大な計 たが 約 Ŧi. 今 年 画 7 前 提 は

高 速 増 殖 炉 VE は 次 0 几 5 0 問 題 点 から あ る

は、

か

书

增

殖

が 主

,DA 力

要 I

75 ネ

0 ル

カン

0

解

説

\$ な

含 る

8

第

八

章 K

論

ľ 增

t 殖

世

界

0

ギ

1

源と

ま

C

育

5

は 6

成

長

速

度

から

遅

過

ぎるー

n

K

7

温 暖 化 安 を防 プル 全 1 性 4 効 _ から 果 ウ 不 的 4 充 分 環 0 境 大 対 R 策 的 熱 利 中 K \$ 用 性 15 から 子 問 る 炉 よ K 題 りも は、 大規 增 技 殖 術 3 模 的 な n K 利 る 無 核 理 用 燃料 から な 求 設 8 は 計 6 プ から n ル 要 1 求 る か ニウ n それ ムで K あ は る。 数 高 万 谏 1

炉

から

K 視 性 は ウ of o から ラ る 般 問 寡 ン 関 に、 題 資 占 係 状 源 者 \$ 態で から は 2 核 to と余い 燃 い くな は な 料 い 裕 あ 再 る たき 処 から ろう。 カン あ 理 6 0 0 高 核 廃 速 ま \$ 决 2 棄 炉 L での と技 物 て 処 增 術 理 有 0 殖 改 15 どが 限 から 高 良 N 速 などで下 な 一要だ、 高 炉 0 < で 経 5 は などと言 済 げ 15 性 うる 四〇 悪 う人 3 と考 年 は 前 問 か 文 ま 題 5 6 るが、 で n は あ 7 原 た 発 な

れないでいただきたい。あれだけ強弁を続けてきた日本政府でさえ、つい

年八月に

|開発年次計画を改変し、二〇五〇年までに実用化させるという。たしかに、今後何十年

ければ何かは生まれるだろう。何かに役立つこと(たとえば宇宙開発

への利

用)を否

K11000

98

か投資を続

以上、

定は の話というのでは、俺がやるというリーダーの顔が見えない。 しない。 。しかし、その間に日本や世界はどうなるのか、考えているのであろうか。四○年先

本章で取り上げた炉型では、すべて「固体の核燃料」を使用している。現に、世界で運

よう。 『体燃料は多くの技術的問題をかかえていることを説明してきたが、そのことは第五章で再論 !されている原発四四三基(二○一○年現在)はすべて固体核燃料炉である。ここまで折に触れ、

第四章「安全な原発」となる条件

具体的にどうしたらよいかを示す。 チェルノブイリや福島のような重大事故を起こさない安全な原発を造るには、これからの原発は、まず社会に対する信用回復から取り組まなければならない まず社会に対する信用回復から取り組まなければならない。

安全で社会的に受け容れられる炉とは?

前

十で触

n た軽

|水炉型原発などで、最も問題にすべきは安全性である。

商品は安全でなければ、

100

きであるほど危険なわけではないが、 用し安心して使えな は 何 ということである。 何度もいうように、 現状でいいわけはない。 現在運転中の日本 ここでの命題は「本質的に安全な の原発が、 すぐ運転を停止すべ

なぜそれまで隠していたかの本質的反省が全くない。 こりうることをようやく認めた。それまであくまで否定していたのを正直 九九一年に美浜 原発事故が起こってから、 日本政府は日 また「起こりうる」 本の原発でも重大 のでは困る。 に言ったのは (苛酷) そのよう 事故 よ が起

な 「逃げ腰体質」がこのたびの福島 の大惨事をもたらしたのは明白である。

主張し続けてきた。 我 「々は、本書で紹介する「熔融塩炉」が原理的に重大事故を起こさないものであることを強く 顧だに してこなかったことに 専門家たちもその安全性を認めていたのであるから、 は憤りを感じる。 国や原子力業界がこれ

ここでは、 すでに事 故 報 既存の原発 道 などで耳 の安全性に にされてい ついての一 るかもしれないが、 般的な問題点を整理 安全を守る要諦は しておきたい。

炉を確

実

に停止すること

停止後も核物質から崩壊熱を除去すること

放射性物質の外部放出を防止すること

7 あ る 炉 を からで 確 実 ある。事実、少なくとも福島でも、 に停止するのは、一 般 にそれほど難し 応停止に いことでは は成功してい ない。どの るようであ 炉 でも最優 先で配 る。 慮

項

6

推 燃料物質をどれだ 射能改変による崩 В てもらうた 炉の核分裂連鎖 8 け燃焼 区、 壊熱を除去し続け 反応を停止できても、 例として一一〇万 した かで 変わ なけれ 2 てくる。 + ば 、その後、 なら D ワ た L " たが い 1 発 核燃料内に生成されて その熱量 電 2 て 0 加 圧水冷却炉 概に予測 量は、 停止 は 6 の場合 するま きなな い る核 を示 で V 物質 が、 K L E から 傾 0 お 向 よ うな を類 の放

VE 〇〇、一カ月後 超 三年後 高 温 は まだ二二万 になってしまう でも二〇〇 は 四0000、 十)十口 口 ワ 0 ワ " 6 ッ 一カ月後 あ 1 トの る の熱を出す。一日後は一・七万、 熱を出し続ける。 は二三五〇、 四カ月後は一七四〇と減るが、 冷却放熱が不充分であると、 五日後は一万、 Ŧi. 年後で六六 日 つでも容易 後は Ŧi.

か

お

崩壊

熱は

炉

型に

は

関

係

しない)。

などで予 と積 却 作 業が 極 想 外 的 大変な 1 K 全電 あ るべ 負 源 きだ を失 担 で あ 2 2 た福 るこ た とが、 島 第 原発 この 数 事 故 字 の主 カン 6 原因 よ < C わ ある。 カン る。 明ら 2 存じ カン K 0 よう 非 常 に、 電 源 確 n が 保 津波

福島 の事 事故を招 性 物 質 0 外 た根源は、 部 放 出 防止 明白である。「技術の原理」ではなく、「多重防護という無理筋対 は 至上命令である。 しか し、これも 福 島では防げなかった。

を過 信したからである。

お、我々の推奨する「熔融塩炉」の安全性は、第七章で取り上げる)。

もう少し一般的・基本的な炉の安全性を考える上での主要ポイントを列記しておく(な

般に炉は、臨界より少し上の核反応状態を維持するように制御されている。そして、少し反

応が強まり過ぎると、自己制御がきくように設計されている。たとえば、反応が強まり高温 逆に反応を弱めて低温 に戻ろうとする。それでも制御が間に合わない場合は、 中性子を強

く吸収する物質でできた制御 それでもなお制御できないと、核反応が急速に増大し、 棒を、 炉心に押し込んで核反応を弱め たとえば炉内部が高圧になって、つい る。

ことも考えられる。そうして炉心が熔融すると、核物質が一カ所に集まって、より激しい核反応 . 容器などが破壊されて冷却材が失われ、高温になって燃料体が熔融する事態が引き起こされる

を起こす可能性も出てくる。

射による損傷も考えら すべきである。 たがって、このようなことが、どのような装置故障が重なっても発生しないように、 故障· n るので、炉概念設計の段階で、破損が起きにくい材料・ 破損の原因としては、 、材料の疲労や化学腐食などだけでなく、 形 **火** 大 構 放射線照 造を選び 炉を設

章で述べる熔融塩炉であれば、福島やチェルノブイリのような重大な事故は決して起こさない設計に かなる事故が起きても重大事態へ と発展させない設計思想を確立すべきである

染 そ T 15 は 0 . お よ 引 0 n に 放 事 故 0 近 厳 よ 射 Á 重 る 線 時 X ts 被 0 口 体被 1 防 みならず、 0 曝 7 被 護 から 措 曝 0 法 置 P 7 的 化 コ ル から 規 故障 1 学 チ 必 制 テ ヤ 要 的 値 で 傷 がないときでも、 1 1 を上回ることが ング フ研 あ 害も 究所 防 材 止 C しなけれ E 開 K 発 あ 0 され 炉 って ばなら R カン 6 た は は、 放 なら た 射 シ IJ 線 い ts 击 コ から 少し 1 作 11 で L 高 員 火 分 は 漏 子 以 漏 . を使 n 外 n た 熱 0 る 放 性 可 2 般 射 能 た VE 性 き 放 公 性 射 衆 物 わ から 質 あ

対

のる

汚

放 た 本 た n 拠を 能 散 り、 核 7 散 6 力 お を発揮 す 質 置 止 輸 . く米 送 核 用 1 . 核 対 L テ T 0 廃 する 象 た D 7 作 1 りす 対 物 棄 色 ことが 策 物 質 業 D る E K は テ 0 量 表 炉 0 お " 覆 上と頻 安 外 証 ク 面 全 社 7 0 明 から 保障 も取 され 濡 度 き から を、 獲 8 れ 措 得 たという。 7 2 n 置 とし 扱 い できるだ L ても乾 \$ わ た。 た管 義 n 務 H う 理 遠 い 减 7 H 体 距 0 い 5 5 制 離 E ても K すような燃料 n から 輸 整 0 る。 送 え R 汚 そ 6 0 n n 製造 n 7 n た り、 無 6 75 サ を 2 7 11 炉 保管 販 \$ 1 Ł 売 7 耐 カン 6 の権 被 ル 事 . 出 故 貯 覆 0 利 材 耐 設 L 0 蔵 入 とし 原 3 は 計 n 因 n \$ 2 7 た L ワ りす 75 極 7 取 8 7 8 件 n 1 優 扱 幸 が T 物 K n 優

あ は 施 災 設 害 P 以 核 Ŀ 物 に 質 社会的 K 対 す る パ 謀 _ 略 " 7 的 を引 ts テ D 3 行為 起 中 す 口 内 能 部 性 破 が 壊 あ 活 る 動 0 で、 これ 特 は 別 + 0 ボ 防 タ 護 1 措 3 置 ユ か 2 必 呼 要 ば 7 n る

が

拡

大しな

い

ような炉

設

計上

一の本

質的

工

夫

人も求

8

5

n

る。

また、

時代ととも

きらる事 こす心 態 理 0 的 適切 誘 惑 な から 認 強 識 まりつつ . 対応 能 あるとも考 力を高 8 るべ えら きである。 れるので、 その 可能性を今まで以 上に公開 104

起

とである。

その最大の存在はプル

1

ニウ

ムであ

る。

に重

一要な

のは、

そのような行為を

誘引する対象物をできるだけ排除もしくは低

減させるこ

プルトニウムの発ガン性

れ、 示す可能 発 体内に ガ 7 件 効果は小 から あ 摂取されると、 る プル さいとされ トニ プ ウ てい 4 ル は 1 るが、 水に溶けにくい ニウムはア 空中の微 12 ファ ので、 細 放射 浮遊物として吸入摂取 経口 性 元素とし 摂取してもほ て高 V され とんど体外に排泄 毒 性 た場 (発ガ 合 (ン性) に は

織 細 部 胞 が、 から 7 ル 肺 ファ P 線 肺 で照射され、 から血液を介し 通常十数年以上経 て移行 L た 肝 臓 過 P 骨格に長 後 に、 晚発 時 間留 効果としてガンが発生す まる。 その 結果、 近 る可 傍 0

組

性

が

あ

0 能 比 (単位 放 じアル 射 「質量当たりの放射能の強さ)がきわめて高いからである。 能 ファ は ウラ 放射体であるウラン23や23よりもプルトニウムが危険とされるのは、 1 238 の約 一九万倍、 ウラン23の約三万倍、 ウラン23の約七倍 ブル トニ ウ ム 239 0 1 7 その比放 1) ウ ル フ 4 232 7

線

1

約 Ŧi. こうした発ガン性以外に、 万 倍 0 ある。 猛毒 の化学物質として取り沙汰されたこともあるが、 それ は 誤

もう

点

補

き

た

所

は

公共

施 足

設 L

0 7

あ お

り、

特

殊

目

的

0

T

場

C

は

to

0

い

5

75

れ

ば 水

道

施

設

0

よ

5

町

は、 雪 あ to いと主 他 ことか 0 発 重 ガ D プ 張 金 1 する人 ル 1) 5 属 性 1 ス とそう 以 -1 テ 外 は \$ D ウ 0 変 4 不安を拡大させ い IJ _ る。 ス 般 は わ 1 5 的 ガン L から な to カン 脅 VI 意 7 L 迫 とされ 味 放 0 で 射 る たとえその毒性 た 0 能 0 8 T 11 が目的 から にプル 学的 弱 る 3 畫 7 to 1 性 検 0 = は が 知 で、 ウ から 吸 4 これ 困 散布の方法や量 0 入による 散布 難 ま な上に運 での を試 晚 症 発 みても、 例 搬 0 も容 発 などを明ら 小 ガ 数 易で そ 1 性 0 カン あ 効 K 75 る カン 限 果 い

雷 所 は 公 共 施 設

恐怖

区

陥

れ

る

効

果

は

き

わ

8

7

高

い

と見るべ

きだろう。

から、 K 6 は

するは n ほ

たと とん が

カン

6

工 ネ 以上 そうの ル ギー 指 改良 発電 摘 した諸要 が 1 ステ 求められ 素で合格 4 が、 T い 広く社会に受け容 る。 なけ n ば ならない。 れ られ 現在 る充 の軽水原発は、 分に安全なものとなる 過去の 実績 K カン 5 か

逃 カン 単 しける 純 K 管理 原発 ? 7 0 から きる 実 熊 疑 よう は それ 心が to 追 カン \$ 6 い 0 カン あ C だけて ま 75 b H É 两 n くのである。 カン ば け ts 離 5 n ts みな 当 事 X 者側 里 離 \$ n 市 た 僻 民 側 地 \$ 0 岩 のような 0 矛盾をま 存 在 6 抜 あ

とは認識していないようである。それどころか、 たとえば某電力中央研 106

本 几 0 所員などは、 高 00+0 的 に改善すべきだ、 い所に置けますかと答えると、みなわかってくれる」と述べるような始末である。 大学向け ル離れた東京まで送電すると、 の教科書の序文で「なぜ都会近郊に置かないのかとよく聞かれるが、 電力コストは二~三倍になる。 安全性の説得が 青森 地価 から

未臨界加速器炉」という提案

ずらわし

いからであるのをごまかす、

二重、三重の詭弁である。

メー

1

口

速器炉」とい 、や専門 一的な話 らものが話題になることがある。 になるが、核エネルギー関係者の間で、時に、より安全な炉として これは欧州高 エネルギー研究所の所長だったカ 一未臨界加

衝 名になった。一〇〇〇から三〇〇〇MeVくらい ・ルビアが一九九三年に主張し始めたもので、彼がノーベル賞受賞者だったことも寄与して有 突させると、 その重い 原子核から多量の中性子が放出される。 に水素原子核 (陽子) ルビアは、 を加 速して重 この反応 し ()核 原子

発電

スポ 核に

4 1 ようというのである。 ン反応」という) で得られる中性子で有用核物質の生産や核分裂を行なわせ、

ネ ル 詳 い説 を得 明 よう、というものである。 は 省 略するが、 ルビアの提案は、 しかし核 結局は持続的でない核分裂(つまり未臨界) スポレーション反応では、 中性子は豊富に発生 でエ

エネルギーは充分には得られない(左頁表4-1参照)。ルビアの意図は、社会一般で

するが、

エネルギー利用上で主要な核反応の特徴

核反応	エネルギーの入手	中性子の入手
DT核融合	容易でない	容易
核分裂	容易	容易でない
核スポレーション	困難	充分に容易

た

運

転

性と経

済性を求

めら が 発

れる公共

発電

所 器 判

が を が

造

n え

るわ

け 雜

が

75 装

後

述

する

ようとい

う点

K

あ

る 原

そうし

た

加

谏 評

加 悪

た 0

複 で、

75

置

で、

安定 を改

裂

連

鎖

反

応

炉

が

あ

ま

りに

VI

そ

0 安全性

子 手 表 態 よ 增 T 核 あ 融 殖 中 入 7 江 4 合 だ を利 性 核 手 to 1 局 8 VE ス も有 子 分 は 术 1 私 7 が 裂 核 核 \$ 有 用 そん K 核 V 利で 豊 分 1 用 から 核 ス I 示 富 ネ 0 なも 7 E 裂 融 1 L ポ 0 か あ 倒 よ 合 た。 V 年 核 K ル 3 複 入手 1 充分 り 的 n ギ は 1 L 0 ス 雑 i で 優 反 1 北 K 3 な発電炉 で 有 る。 応 利 前 あ K 工 V E 方 きる 安全な 用 利 ネ は る。 1 1 カン 反応 5 7 我 K シ ル ほ あ ギ 中 お K E を造らなく ど、 原発 る 1 の三 発 0 0 性 い 1 7 Ħ 電 反 ル 入 子 反 役立 ギー 核 的 応 はできる 手 入 種 炉 応 だ 手 で で 反 は VE 0 白 が 応 つ主 利 体 L K あ は I は 7 豊富 0 ネ そ 特 る。 ts 用 は \$ 研 0 効 中 要 ル n VC い 率 それ な 中 で 性 ギ ほ 優 利 究 に入手できるほ 持 核 あ 1 E 用 性 は 子 に n 続 I 入 有 6 反 を は 子 る 0 入 手 利 0 応 積 が 的 I Ŧi. 手 主 豊 75 たき は 6 ネ 極 核 要 的 年 富 核 は から は 12 燃 充 to ギ 特 核 以 K 分 VE 考え 分 性 分 入 裂 料 1 F い が 裂 7 0 手 0 n 入 0 出 7 そ 再 to K 1 . 歴 0 臨 きる 0 4 对 中 は 史 産 性 T 状 得 る。

I

I

ネ

うのが、 ー入手の決定的 八本書 で詳に 優位

起

L

性 力

にい戦略である。

弱点の 発電

T性子不足: て有

このことは、

なぜ核

悠燃料の増売

殖が

必 3 要な 反 のか 応 7 分 補 0

説

明も含

ル ギーをより多く電

に変換できて、

所とし 中

利 を核 である。し

たが 1 シ

つて、

裂

0

I

3 解説

しよう。

性おうと、 ネ 12

第五章 原発 革命その一

種々の液体の中では「熔融塩」というものが圧倒的に有望である。 液体核燃料に替えなければならない。 「良い原発」を造るには、過去・現在の原発がみな使っている固体核燃料を 一固体から液体へ

なぜ液体がいいのか

反応物 一章で説 質 と媒 体 明 したように、 合わ せたものが 核 I ネ いわゆる核燃料である)は、 ルギー 炉 は 「化学プラント」である。 液体であるのが望 したがって、 ましい。 その 理 由 主 要

示そう。 気体は、 分子同 一士や中性子などがなかなか衝突せず、反応 液体や固体 に比べ、常圧で一○○○倍の体積をもつので、 が進 ルみ に くい。 また、 少々加圧しても隙間 高圧 にして 圧縮して だらけ

もまだ大容量 耐 H 容 器 の製作費 が膨 大となり、 経済 性が低下する。

方固 去には、 体では、 別に 冷却 核反応や放射線 媒体 が 必要となる。 0 影響で変質 燃料管理や、 · 破損 ・熔融して、事故 核分裂反応生成物 原因となることが多く 0 除去などの化学処理

固体に は困 難が多い。

ts 定である。 核分裂を進 が向上する。 ることが その点液体であれば、今述べた技術的難点のほとんどが解消できる。そして、決定的 でき、 8 これから縷々説明を加えるが、 る 0 熱中性 に必要な核物質濃度 子 0 吸 収 が少なく (密度) (88頁表3-必要なのは、 を安定的に確保できる、そうした有用な液体 2 参 適切な温度領域で充分安定な熱媒体と 照)、 あま り放射線 損傷を 受け に安全性 一の選 ず

液体核燃料の長所と欠点

分 開 炉 輸 大 れ 部 から 送 発 0 体核 全 4 15 九 . 0 な液 体 < 炉 た は 四 構 燃料 ts 8 体 実 造 る。 0 能 年 0 技 装 宝 用 P K 15 術 比 運 液 荷 庫 化 最 とい を阻 転 体 ~ 5 . 高 0 差 7 . 15 原 度 基 保守作 5 L 0 む 発 2 0 礎 換 T 諸 開 研 デ 燃料 之 般 ょ 要 発 究 1 業 的 因 . 史 い が A が 全 放 特 E は 進 が 発見 のき 般 射 長 核 ポ 8 蕃 能 は 関 \$ 1 られ 積 され 単 プ 冷 係 わ 3 まず 純 で 却 以 8 た n 外 7 K 遠 • 7 炉 た ts 隔 再 挫 0 初 玉 ので 操作 り、 領 折 期 輸 L 家 送 構 域 L よ K たが あ 建 浩 り、 C . 1 よ る。 設 き、 再 から \$ る 費 処 単 大 ちまさ そこ 大 濃 理 純 研 . い 規 諸 度 K 究 • K 模 再 カン 主 経 調 75 役 成 な 生 6 るこ 費 整 立 果 75 研 生 から も容 製 7 É 液 究 大 造 とで ま た 体 体 きく 投 等 易 LI は n から 資 あ た C n \$ 今 対 改 とい る。 後 液 から あ 象 0 行 る 体 Ł 7 0 燃 創 核 75 7 2 あ た作 3 L 浩 燃 わ 料 る T た 料 体 取 的 n 高 b が 業の大部 0 炉 F 構 種 2 度 7 想 H 技 N 6 0 0

第五章 る。 n 効 ウ ス 2 が 果 4 核 環 現 1 カン C 分 うな 境 在 る He 裂 0 0 P 1) 放 Č 軽 欠点となりうる 多 そ 7 ウ 出 19 水 量 ル 3 1 炉 n 4 K ゴ れ 15 セ 5 ガ 生 E ス 1 K 成 555 6 1 相 1 され Ar 害 る K は K 事 2 な 再 異 容 る 0 常 項 生 易 75 n 仲 7 5 \$ 率 る K K 間 1) 3 が 大 出 い 日 プ 6 3 < 能 てくる 化 1 般 性 ま 5 い 学 た K 中 か が 的 あ ほ Fi. 性 0 反応 Kr る。 2 で、 除 子 去され h 19 吸 力 . 丰 まず、 どな 1 常 は 収 セ 損 な セ 時 失 < 炉 1 除 1 核燃料 を 75 内 1 去 は る で ま 6 K 残 きる。 Xe あ X 核 液 6 る から 燃 な 体 れ 15 0 そ ど 0 が 料 濃 液 0 ので、 核 0 放 度の 液体 燃 結 中 射 料 果 K 変化 事 燃 留 性 0 故 再 幸 料 不 時 4 体 活 0 炉 反応 K C 能 燃 3 性 そ は 料 カ ガ 棒 液 から n が ス 変 6 0 向 6 面 動 除 見 を F 去 寸 覆 IJ

\$ L n 75 炉 容 器外に核 燃料を 循環 させる 設 計 0 場合 核 分 裂 直 後 で は 出 II2

少し 増やさな 核燃 n K から け 7 料 る n 出 ば カン 再 T 3 な 生 6 F 、る中 ts 0 損 い 性 カン 失 子 K \$ (遅発 L 75 n る to 中 口 性子) 能 い 性 から そ あ の 一 0 る。 部 循 が 環 また、 炉 次系 核 外 燃料 を ル 燃 1 ブ 0 料 0 全 から 配管 量 循 を、 環 L . 機 7 炉 外 器 い 類 を る 際 循 0 内 環 K 壁 す 無 主に、 る分 駄 さま だ 放

な設計 特 重 E 霊要な 0 西己 0 慮 がが は 重 一要で 核燃料液体 あ に よる容器 壁 材 料の腐食である。 また、 一般 K 液体 は 炉 心

ざまな放

射

性

物質

が

沈着

する

カン

\$

L

n

な

0

L

たが

って、

これ

5

0

悪影

響

が

大きく

15

6

15

よう

部 から 効い と熱交換器 腐 食 0 が 低 加 温 部 速され 0 間 を循 る。 実 環 は するの 大部 分の核燃料 て、 高温 部 液 2 体 低温部 は ٢ 0 0 0 腐 材 食 料 問 金 題 属 が 0 解決 わ ずかか 7 な溶 きず K 解 敗 度 0 高 退 0

所 た か 腐 食 欠点を補 を除 3 これ って余りあ 6 0 欠点 は、 直 感的 に想像するよりも解決が 容 易な 場 合 が多く、 総合的

は

長

ので

あ

とは 何

利 優 用 n た熱媒 研 体核燃料 究 は 幅 体 広 炉 . でく始 化 の中 学 ま 反 7 応 0 唯 7 媒 一成 体 た 0 功し あ るこ この利 つつつ 2 あ 用 は る が よく 0 本書 が 知 の主 6 熔 n 融 題のひとつだか てい 塩 核 た 燃料炉 ので、 炉 あ ら 開 る。 発 熔 0 熔 早 融 塩 融 11 とは 塩 段 階 どう が カン 高 その 6

食 薄 よ 0 K 0 戻 塩 塩 桃 カン 色 を り が VE 2 高 塩 解 しい 熔熔 全く 高 温 5 説 は 融 温 食 K カン 変質 塩自 L C 塩 _ 7 熔 以 般 始 身は \$ 融 外 L 0 8 熔 な L K 人 た 無色) 融 7 \$ い は、 は 液 たくさん できな 体 重 のさらさらとし de になったも 食 あ 塩 0 る。 L 塩 我 カン 0 化 17 ナ が た透明な液体になる。 が 1 熔 陶 日 IJ 器 常常 融 ウ 塩で を 目 ム NaCl) にす 焼 3 あ る食塩 る。 ような八〇〇 を思 普 い 通 は 4 浮 固 0 5 家 体 カン 度以 3 ~ 庭 だ ん、 る から 0 だ L. 調 温 0 理 こうし ろうが、 高 度 器 を下 温 で K は、 た げれ す 食 る 塩 述 くら る

0

6

高 カン 示 6 温 L 食 1 塩 K た セ 1 15 よう 0 才 n 結 定 1 熔 1 晶 膨 性 融 は 張 寸 規 液 ると、 則 する程度だが、 体 ナ IE 1 とい 1 1) 各 < ウ ってよ 交互 1 4 才 陽 1 K 1 性質 い が 並 才 ば Š 1 は大きく 構 5 般に 造を (Na^+) ば 5 液 K L 変化 体 運 7 と塩 K 動 い する。 を始 なっても、 て、 素 陰 8 1 n 才 液 を 1 体 体 積 にな 1 は 才 る。 固 1 性 が、 体 0 1 結 ときと比べ一〇~二 义 才 品 5 とい でできた液体 I 1 50 118 頁 n から K

塩 から 場 岩 石 鉱 1 般 を炭素で還元して得られ 0 b 低 ガ ス 温 ラ ラ n C ス \$ グ 粘 は 性 建设 と称 の高 酸 ちまざ 3 2 い n すま 液 IJ 体 な金 コ た粗鋼 鉄 K 1 P 酸 to 属 銅 化 る。 酸 物 カン 0 化物を主 精 5 ガ を ラ 錬 主 用 不 ス 成 要 熔 2 成 分 有 鉱 分 口 とす 害な 炉 類 とす 0 7 る \$ る 不 は 利用 純 熔 あ 熔 融 る 融 元素をこの 珪 塩 から n 酸 \$ 0 7 塩 5 6 2 種 あ る。 不 で、 スラグ る。 納 た 物 加 とえ に抽出 熱 から n 混 す る 2 2 させ 類 2 2 鉄 似 T 0 食 い 酸 塩 熔 る 化 よ 0

核燃料としての研究

どなく、 化物塩より化学的 それで、 うに、 塩 分を占める塩 素 CI よう 塩 高速 研 究 原 は K 素原 対 子 熔 炉としての 熱 番 象 中 融 カン 性 子核 性 号一七) 塩 ら外 子の 質が複雑で にもさまざまな が 設計 吸収 n 重 を含む塩化物熔 た。 い 研究 が大きく、 取 質 り扱 から 量 少し 三五 種 いが困難であり、 類 試 炉 . から みられ 五. 内で、 融 あ 塩 る であ あまり好 が、 ので、 たが、 える。 核 燃料 减 速能 その他 ま L 般的 カン L に L 力 い 使 が \$ の性質でもより良 に、 5 なくて熱中 0 表 候 後に で 3 補 は 述べ 2 な てまず考 · 性子 0 る 88 頁 フ L V " 炉 カン 理 え 素 K \$ カン 由 を 向 6 6 含 が 塩 わ n カン ほとん む な カン る 0 大部 る 0 ッ

食問 1 1) ま 題 0 4 4 金 硝 ts 酸 属 不利 0 塩 水 . で 硫 酸 あ 化 酸 物 2 塩 などが た . 炭 酸 研 塩 究対象となり、 . 燐 酸 塩 などや、 予備実験もなされ 水 素 を含 2 减 速 たが、 材 を 兼 高 ね 温 5 7 n の容 る 1) 器 チ 材 ウ 料 4 P 0 腐 ナ

学者た を進 めて ちは、 た たが、 中 で、 一九四七年 一九五 成 果を上げた熔 C 頃 年に か ら特 飛躍 K 融 の機会 金 塩 属 から フッ化 あ を得 る。 物熔 た 米 玉 融 0 塩 才 に注目 1 クリ L " : その 玉 V 技 研 究所 術 開 発 0 P 炉 R N L 研 0 化 究

7

1)

"

ジ研は、

第二次世界大戦後早くからジ

I

"

1

爆撃

機推進用の超高

温

炉

の開発

に加わ

料 る 减 構 2 速 T 想 . 酸 から 反 採 広 化 4 用 から ウ 3 激 ラ 時 す n L 1 くな た 古 6 0 体 K 実 C る 燃 あ 危 料 験 険 炉 炉 75 だ 0 炉 製 0 作 0 た あ が、 を半 る 最終 分終 とが 段 え 判 階 7 明 K い た。 15 0 そ T 炉 n 0 対 温 は 度 策 ナ K 係 1 急 数 IJ 遽 ウ が IE 4 冷 却 0 す to フ . " わ 酸 化 4 化 物 温 ~ 熔 度 1) 融 から 1) 塩 F. ウ から

4

九 進 御 举 H Fi. 始 動 間 四 0 年 最 8 は 0 運 充 初 分 転 0 月 ととな に だ 熔 満 K 融 2 たが 足で 安定 塩 0 実 きるも L 験 達成 た 炉 運 は され 0 転 A だ R K た燃料 2 成 E た。 功し 航 空機 ٢ 温 た 0 度 これ 成 は 実 八六〇 (験炉) 功で熔融 は 熔 度と とい 融 塩 塩 炉 いら驚 炉 わ とし れ、 0 開 て最 発 異 的 Ŧi. は な 初 Ŏ 高 の挑 確 固 温 丰 7 戦 た 口 あ る 6 ワ り、 基 あ " り、 盤 1 炉 0 を \$ 0 わ 出 運 事 力 5 転 カン 0 1 前 制

フ " 化 物 熔 融塩とい う 選

択

1) たが、 ウ 0 4 とい A (BeF_2) R その後 う二つ E で使 の二元系熔 0 の塩 わ 研究で、最終的 n を混 た熔 ぜた二元系熔融塩を溶媒とし、 融 融塩 塩 核 を溶媒 燃 に民間 料 は、 とす 原発用としては、 フッ るの が 化 最 ナ 適とされ 1 IJ それ ウ フッ 4 た。 にフッ化ウラ 化リ (NaF) 表 3 チウム 2 ンを溶 " (LiF) 88 化 頁 3 2 ル カン カン 6 フ L コ " たも to ウ 化 カン る 4

よう

2

0

熔

融

塩

溶

媒

な

構

成

1

る

フ

"

素

F

原

子

番

号

九

IJ

チ

ウ

4

Li

口

4

Be

口

四

は、

最高

度に

熱中

性子吸収

か

少な

い

だけでなく、

原子量も小さくて

7

"

素 1)

IJ

存 在比が 3 な は一九、 核反応で 2 に示 IJ IJ チウムは七、 • L リウムとト Ŧi. ムを核燃料 たよう 1 シに、 セ ベリリウム 1 リチウ 1 に利用す 1) - の質 チ 17 4 量 4 る場合 は九)、 6 数七の同 (三重水素工) (存在比七・五 は、 減 位 、速材の補助にもなるからである。 体 天然に得られるものをそのまま使うので IJ に変わる パー チウム7)のみを分離 セ ント) (核融 が非常 合用のトリチウ K して よく熱中性子 使 ム生産 50 ts

原 的 込まれやすい放射 発の水質管 に実行 1) チ ウム6 できる。 とリ 理 \$ すで 行 チウ 性トリチウムをも生むので、二重に好ましくない。 なわ に分離作業は ム7は重さに一○パーセント以上の開きがあるので、 れてい る。 将来的 工業化 に多量生 されていて、 産されれば、 、こうして得られた水酸化 IJ チ ウ 4 7 は九 この分離は充分経 九 リチウ 九九 九 ムで軽水 1

セ

反応)からである。

このようにリチウム6は、

中性子を吸収損失させるだけでなく、

生体

たに取

n

に

重要

を

吸収

ぜなら、

の純 に度で フッ化べ リリウ ム当り六○円以下になると見込まれていて、 4 (BeF₂) と、 リチ ウ 47 のみからなるフッ 経済性 に問 化リ 題 チ は ウム (LiF) 15 とを混

1

グラ

優れた材料である。 ぜた二元系熔 融塩は、 オークリッジ研の研究員たちは、 核燃料用溶媒 としては、 重水と対比できるくらいに、 三つの元素の頭文字(F、 もしくはそれ Lį Be 以上 を採

1 このフ · (モ ル K リー パ フリーベ (Flibe) 1 ~ 溶媒 セントは分子量比を示す単位) は、 最低 という愛称を付けた。以後はこの略称を使用する。 の融点が三六四度であり、 の領域であれば、 フッ 化 リチウ 五〇〇度以上で充分化学的 ムが七〇~ 四〇 E ル パ 12 1

安

は

\$ • で 耐 1 IJ 腐 ウ 食 性 4 が . プ 充 ル 分 な 1 = 容 ウ 器 材 4 0 料 フ を ツ化 選定 物 L の容 P す 解 Vi とい 度、 う特 さら K 長 は、 をも 生成 つ。 必 する核分裂 要 な 核燃料 生 成 物 物 質 0 7 溶 あ 解 る 度

定

か

0

低

粘

性

0

常

茁

液

体

とし

て使える。

これ

6

は

化学

的

K

最

も安定な

化合物

0

仲

間

で、

化学

最 0 特 \$ 徴 n きい は は 多彩 また、 液 で 体 ある 核分裂で 0 5 124頁 とつでも 発生し 図 5 あ える。 た熱の輸 6参照 理 想 送媒 K 近 い 体 (冷却 液体というべきで、 材 を兼ね る 炉特性 が、 熱輸 は 格 送 K 段 に向 必 要 15 で 7 から

再 U のよう 熔 K 融 フ 塩 ッ ح 化 は 物

熔

融

塩

は

決定

的

K

重

要な

るので、

いささか

11

難

L

い

話

K

か

る

か

\$

n

な

\$ 何 度 歩踏 \$ らよ み込 うに、 2 で解 塩 説 0 L 中 た - で最 \$ 親 L まれ 7 い る 0 は食塩 塩化 ナトリウ 4 だろうが、

単 紬 义 5 15 じで のは 2 に示し あ フリーベ 電子 たように、 の主 から 最も安定 成 分 IJ 0 チ フッ化 ウ ts 状 4 熊 陽 IJ チ K 1 あ 才 ウ る。 1 4 の電 7 元素 あ 子構造 る の化 (次頁図 学的 は、 5 性 1 質 IJ 2と図5-3)。 は ウ He ほ とん ど外殻 原 子 0 0 電 電 子 子 構造と 構

决

2

る

ので、

この

2

から

チ

ウ

4

陽

1

才

1

IJ 1

4

元

素

٤

口

様 12

的

から

2 6

理 n

解してよい。

ただし、

IE

0 IJ

電

荷をも

2

た陽

1 は

才 ^

6 ウ

ある

から、

単独

C 化

存在 学

L 活

7 性

い

る 全





図5-1 食塩の結晶構造 小黒球はナトリウム陽イオン 白球は塩素陰イオン

図5-3 二次元的に図解した 熔融フッ化リチウム塩の構造 (イオン充填状態)



Li*、Be+はヘリウム、F-はネオンに等しい閉じた電子敷をもち、 化学的に不活性(++はプラスの電荷2価を表わす)

図5-2 フッ化リチウムおよびフッ化ベリリウム塩を 構成するイオン電子構造

活 晶 は 性 ま ま な とな た同 たは < 安定 る 様 唐 b 図 75 K フッ 高 5-2)。すなわ あ 温 る 素も陰 負 液 電 体 荷をもったフッ (すな イオンになると、 わ ちフッ化リ ち熔融塩) 素陰イオンと互い チウムは、 ネオン を形成してい Ne ヘリウムやネオンのように化学的 るのである。 と同 に強く引き寄せ合って、 様な電子 構造をもち、 丈夫な固 化学的に 反 応

不

性

から

ある。

照 また 最 移 動 瀬 かい から、 ない不活性状態なので 外殻で ところで、 にフ フ 0 戸 1 物 中 フ " あ 安定 和 ッ素と、 素 " . る二番目の 素 し合って、 ガ t 自 フッ ラミッ ス • 安 と同 体 最も化学的 全なな 化物 は ク き じくら 、物質 電子 わ 熔 ス N は 8 7 融 殻 て活 塩の い 言 危 中 K 危 に活性で陽性 険 2 で最も安定な化合物 電 話 険 性 7 だろうか? 子二 \$ な物質で、 0 をすると、 高 5 一個過 0 い 物質 ては 剰 ta (電子過剰) だが、 よく ので、 酸素 最も化学的に活性かつ陰性 (電子不足: 困 る ·水素混 フ になるのであ と大真 その フ " " の金属リチウムとが化合すると、 素 反論 素 二個に 面 合ガスは のような危 目 は全くの誤解 な反論を る ٢ の電 (なお、 強力な爆薬だが、 険 子二個を一 15 いただくこ \$ である。 ~ ので作 IJ 1) 個 ウ 純粋 とが 5 事 4 では n 図 つ与えて二 0 か あ 7 場 5-2参 電 酸 酸 合 化 子 素 る は が 物 0

よう 1 6 VE な安定な 列挙し たような優れ 1 オ ンがざわざわ た工学的特性が生まれ と踊 n 廻 5 てい る比 る 較的低 のである。 粘 性 の液体が熔融塩なので、 後

0

义

5 0 価

0

陽

1

ンとな

り、

フッ

素陰

1

才

個と

組

になって安定す

る

119

地 球 マグマとの関わり

リーベ

長をもつ。これは、

応づけると、 4 (SiO₂) の二元系のマグネシウム珪酸熔融塩と、きわめて類似の液体なのである。フリーベに対 に対応するのがマグネシウム(同一二、三番目の電子殻に電子二個過剰)、ベリリウムに対応す フッ素に対応するのが酸素(原子番号八、二番目の電子殻に電子二個不足)、

研究による)。それぞれの熔融塩を構成するそれぞれのイオンの相対寸法比率が、二組でそっく 約三分の一に縮めると、両者の融点・密度・粘性・当量電導度などが数値的 るのがシリ のマグネシウム珪酸塩の温度軸を、 コ (同一四、三番目の電子殻に電子四個過剰)である。 絶対温度軸 (常温に約二七三度を加えたもの) で考えて に一致する

九/一〕とよく一致し、その結果として液体中の立体的なイオン構造配置〔そして諸性質〕が、 ○・二一/一〕が、マグネシウム/シリコン/酸素イオンの半径の相対寸法比率〔○・五一/○・一

んどそっくり同じになるので ただし、各イオンの電 荷 はマグ ある)。 ネ シ ウ ム珪 酸塩がフリーベの二倍 (つまり酸素 二価

素一価、マグネシウム二価

に対しリチウム一価、

シリコン四価

その点を除けば、

両者の物理化学的

に静電引力が強くマグネシウム珪酸塩のほうが融点が高い。

りだからである(つまり、リチウム/ベリリウム/フッ素イオンの半径の相対寸法比率〔○・五七/ (フッ化リチウムLiFとフッ化ベリリウムBeF2の二元系熔融塩) 地球のマグマの主成分である酸化マグネシウム(MgO)と酸化 に対しベリリウム二価) は、 さらに興味深い特 で、 に対しフッ そのため シリ リチウ コ ほと




図5-4 フッ化リチウムーフッ化ベリリウム(LiFーBeF2、フリーベ)系とそれに相似な酸化マグネシウム一酸化シリコン(MgOーSiO2)系熔融塩状態図の比較(後者の絶対温度Kは1/2.85に縮尺)




図5-5 LiF-NaF-BeF2 系とMgO-CaO-SiO2 系 熔融塩状態図の比較 (後者は絶対温度軸で1/2.85に縮尺)

122

性質は同様と考えてよい。熔融塩の物理化学的性質は、 しまうことの良い証明である。両者の状態図を重ねて、図5‐4 イオンの寸法と電荷でほとんど決まって (前頁) に示した (こうした図

になじみのない読者は、図の読解をパスしていただいてかまわない)。 実はこれだけでない。リチウムをナトリウムに、マグネシウムをカルシウムに置換えたNaF―

BeF2 および CaO—SiO2 系の熔融塩の間でも、ほぼ同様な関係が成立する。したがって例えば 図5-5 (前頁)に示したように、三元の熔融塩のLiF—NaF—BeF₂ およびMgO—CaO—SiO₂

は図5-5の左上の枠内に示したような組成が標準である。 状態図が、 はきわめて興味深いことである。なぜなら、地球マグマの母体であるマントルの標準組成 図5-4と同様にほぼ一致するのである。 これはまた、この図中に円形で示し

―BeF₂)に充分類似しているのである。 た辺りに相当し、マグネシウム珪酸塩(MgO—SiO2)の組成にかなり近い。従ってフリーベ(LiF

地球の化学的営みを真似ているともいえる。化学的作業媒体として絶好であるゆえんである。 して、金属精錬に熔融珪酸塩〔スラグ〕を使うことは前に述べた)。したがってフリーベの利用は、 ご存知のように、熔融マグマは物質を溶解し包容する力が大きい(その溶解包容の機能を利用

熔融塩技術のまとめ

熔融塩技術そのものについて少し整理しておきたい。ただし、話題をあまり一般化せ

元

0

化

性 オ

質

え

る。

地 別

球 •

7

ブ 荷

7

2

0

似 びイオ

性

そ

い 径

事 6

例 ほ

C ぼ

あ

る 0

フ

1)

~ 重

安定

ンは陰陽

の区

電

0

数お

ょ 類

~

半 よ

7

性

格

から

决

7

種 有

マ雑

多な 学的 なイ

元素

0 から

1 消

オン

を選

り好み

せずよく溶解

させ が

る 0 0

ので、

このことが化学

,処理

操作

C 熱 6 6 n といとい きる。 を は 運 た 诱 フリー のであ 75 明 う実 出 7 な 0 1 2 0 ~ 熱 に複 よう 解 る 2 系熔 輸 5 説 を要 雜 义 75 送 0 融 媒 単 5 多 高 塩核燃料」という具 1 系約 岐な内容をもつ装置が、 度 体 純 6 な液 0 . しよう。こ 反 機 (次頁) 応 体 能 すべ 4 相 成 K T にそのことを整理 過ぎな 0 物 を処 を一液 フ リリー 体 理 い 例に が す ベ系熔融 体が これで「核燃料 機構 る 即し 化学 果たすの 的 して解 して には 処理 塩核燃料 説することに 最も単 お 媒 で、「 い 体 た。 は 核化 純 の三 を な設 溶 約 学 機 カン Ŧi. 反応 計 能 L K 込 1 まとま 工 1 ts 度 ネ T 核 0 ル な 反 融 る ギ 果 广 点 1 以 見 た 媒 すこ 利 体 通 H 用 . 0 発 2 反 得 電

する。

から 内 活 75 " って、 素陰 性 る 义 あ 5 n . 0 まで る 透 2 1 で 原 明 6 に説 子 0 は 7 0 説 0 照 実 明し 1 数 to 射 明 は太陽 とし 法 K わ 損 5 た性質 比 は 傷 光と反応 きわ 例 は て、 熱貯蔵用としても 受け 1 いくつ る めて小さい から な ひとつ欠けても落第 しな とい い カン V う物 補 1 から、 オ 足 とな して 有望 理法 1 0 る。 な媒体で フ 則 雷 お リーベが大きな熱容量をも 子殼 くと、 に従らが、 この であ K ある ような単 電 放射 り、まこ 子 IJ が 線 チ L を浴 純 ウ とに 2 な物 カン 4 ON り捕 ても 幸 . 質 ~ 運 6 なこ 1) 重 1 は、 1) 5 2 才 て当 T 2 ウ 1 熱容 0 で 4 い 熱運 然で 0 る あ 陽 量 0 ある は で 動 1 才 から 定 化 激 体 学

---(溶媒)----(主要な溶質)----

燃料塩組成例: <u>LiF - BeF₂ - ThF₄ - ²³³UF₄ - ²³⁹PuF₃</u>

[モル%]: [72~74] [15~18] [13~9] [0.2~0.8]

★溶媒の核化学反応(中性子吸収)は極めて弱い

★安定したイオン集団からなる液体 (特別に理想的なイオン性液体)

- ◆放射線による照射損傷なし
- ◆熱容量・流動性が高い
- ◆融点が低い(480~530°C)
- ◆透明・常圧
- ◆化学的に不活性、水に溶けにくい
- ◆構造材料と良い共存性(~800°C) ニッケルーモリブデンークローム合金・黒鉛
- ◆多くの種類のイオンをよく溶かす 核物質(Th・U・Pu)・核反応生成物
- ◆その挙動が物理化学的によく予測可能 **↑**
- ◆キセノン・クリプトンは不溶で分離が容易 炉の再起動容易、放射能災害防止に有利 /
- ★ガラス状に固化、放射性物質飛散せず
 - ◆保守修理・解体作業が安全容易

図5-6 フリーベ (LiF-BeF₂) 系熔融塩核燃料の特色 *第8章参照



T 化 属 物 から 作 汚 E 融 n る 塩 7 7 フ K 溶 い よ " H 化 る 出 腐 物 すの Ł 食 か 問 そ は 熔 題 は、 n 困 融 で 難 塩 酸 たき な 特 化 構 カン K が 5 重 成 助 1 要 容器 長 る な 3 フ 0 n T は " T 腐 11 後 腐 食 物 K 食 3 より \$ n から 5 と詳 進 な \$ 充 分 L 前 3 た K だし、 \$ 解 不安定 説 0 7 す 充 熔融 な る 5 が、 分 K 塩 脱 が 7 接 水 水 0 触 処 分 金 す な 理 属 る す E 成 容 る 器 を 分 0 吸 が 材 収 から 料 フ 大 金 "

威

力

を

発

揮

す

切

7

あ

な 低 VE 8 混 種 に 少 ĺ 合 炉 け Ŀ 77 0 難し た 0 工 元 0 ント 他 C 素 安 カン 全で は が 0 0 U 液 75 た 4 ال 取 体 カン い い 1 り扱 K カン \$ K 効 ょ 比 2 L 深と く溶解 思う。 n 1 い P 7 な 5)0 使 す い 用 ただ、 が、 い L 合 常 温 熔 圧 度 い 装 範 もう二点補 融 置 囲 塩 1 とし が 技 b 低 広 術 3 7 融 般の 組 点の 足 高温 み L 特 熔 立 7 おきた 長 融 てることが まで常圧で は、 塩 になる 以 Ŀ ひと か できる。 あるとい 0 解 らで つは、 説 でだ ある これ う点で 熔 い は 融 た 前 あ 塩 い 問 る は お 述 的 蒸 b この た 気 は カン よう n E た から

実 用 ほどみごとに 系 熔 融 塩 物 0 理 物 化 性 学的特性 は ほ ぼ が予測できる物質系 子 測 6 は他 とで K あ 15 0 てよい。 そ n は 構

き カン お

ると めて 思

うこ

塩

0

物

化学

的

性 難

質 L 融

を実 いと

験

的

.

理

論

的

K た

確 2 古典

おきさえすれ

ば、

そ

n 容 的

らを

混 納

ぜ合

わ

世

7 元

作

0

多元 理 うことで

あ 0

とを言

い

出

L 15

い

か

\$

L なわ

れ

な 5

いが、

内

11

単

6

あ

0

熔 2

融

2

熔

塩

は

最

\$

典

一型的

論

的

F

非

量子

論

物理化学

体

系

だ

成

してくることがないので、 るイオン間の相互作用の主体が、古典電 換え れば、 安定な電子殻が構成されていて電子に自由がなく、 物質の振る舞 (i が簡単 一磁気学的な静電気の引力・斥力そのも に予測できるのである (これが量子化学的反応 電子が 反応 に直 のだ 接関与 カン 5

直 『接関与してくるので経過は複雑で、正確な挙動予測は実はきわめて難しい)。 たとえば水素原子二個を結合させて水素分子一個 【H』を作るような単純な反応でも、

取 0 の成功を信じ の研究費 つかる。行き当たりばったりの試行錯誤的手法による必要はない。 b このような熔融塩炉 みの努力で高 組 たがって、何か厄介な現象が発見され、改善を要するときでも、 んで ·研究 to 人員 高 度 ٢ の炉 速増 の進歩発 数は信 かをラ 技術の本質は、 殖 炉 イフワーク の対抗馬に一九七〇年、 展を遂げ、 「じられないほどわずかだった に選んだが、 今後研究開発を推進する際にも 日本を含む列強諸 それ 突如躍り出たの なは右 0 国がその数 に、 に述べ 短時 であ 一百倍 た理 現にそのおか H K ただちに理論的な対策が見 この予算 決定的な優位性を発揮す 由 る。 才 1 による。 私は ク 人員を投入 IJ がげで、 一九 " 3 Ŧi. 玉 熔融 九年にこ 立 研 i 究所 塩 炉

オークリッジ研での成

功

るだろう。

話をオ 7 1) 玉 立 研究所での熔 融 塩 0 研 究 開 発 に 戻そう。

オー

7

1)

:"

研は、

A

R

Ē

(航空機実験炉)

の運転に成功した後、

ジェ

"

1

I

ンジン用として

電子が

第五章 「原発」革命 その一――固体から液体へ

表5-1 熔融塩実験炉MSREの概略仕様と運転実績(ORNL)

炉型:黒鉛減速・熔融塩燃料冷却・熱中性子炉

燃料塩: 7LiF-BeF2-ZrF4-UF4 (65-29.1-5-0.9モル%)

ウラン235炉心 (33%濃縮) リチウム7 (99.992%濃縮)

ウラン233炉心(83%濃縮) プルトニウム239 540 g

融点:434℃ 体積:2120リットル (4800kg)

塩出入り口温度: 632°C→654°C 熱出力: 7300kW


炉心: |40cm直径×|60cm高

黒鉛 (密度 1.88 g / cm²):1980リットル


構造材料:ハステロイ-N 冷却材塩:Li2BeF4

運転時間: 26076時間 炉熱出力総計: 13172全出力時間

知 他 実 C は 実 的 進 軟 た 殖 は る 績 事 驗 ts 8 発 温 0 私 カン を収 放皆 実 K 7 す 炉 九 6 は 九 0 5 雷 度 体 運 7 機 六 験 ~ M 六 n K 炉 不 0 転 張 to n T 会 8 無とい Fi. S 炉 た。 系 優 足 され b \$ 0 を 年 建 年 的 開 0 R n To 切 実 得 多彩な で 六 設 価 E 発 断 K 15 た 験 月 T 0 値 て 2 が は 炉 熔 K さぞ T あ 炉 7 (Molten-Salt 設 K 始 そ 融 す 全試 訪 る が 九 よ 臨 る ま 塩 1 0 計 成 六 界 研 最 0 ね カン い 2 構 炉 果 常 K to L 八 験 中 K た。 想が 究 研 適 だ 0 計 でニ 達 整 年 から 0 K お 究 分談 は だ 故 末 ح 玉 画 開 あ よ うし あ を完了 が Reactor 障 K 万六〇〇 家 U. 発 る を る M 的 部 集 . 0 聞 0 拍 事 S てできた 分 可 成 K だ 故 子 R L 認 技 カン から 果 抜 女 が を E 九 術 編 結 Experiment 8 は 年 H 続発さ 時 を 6 開 7 成 論 民 する もら され 0 見 間 「熔 発試 を下 n 間 を 学 0 用 よ 運 世 L 融 本 1 る T ま 柔 転 增



(○以∑上) 運転直前の熔融塩実験炉MSRE炉格納室内部の写真



得られるものではない。 いうまでもなく、研究開発チームの優秀性・誠意 この炉の基本設計思想が本質的にいかに優れているかを証明するも ·熱意 ・努力の賜物だが、決してそれのみで 130

にMSREの概略仕様と運

以上から、この熔融塩核燃料が「良い原発」を造るのに大いに役立つことを理解していただけ8(前頁)に運転直前の炉格納室内部の写真を示しておいた。

- 8 (前頁)

炉の具体的な話は、

第七章で詳しく取り上げる。

表 5 - 1 (127頁)

あったと思う。

転実績、

図 5 7

128頁) に施設見取り図、

図 5

第六章 「原発」革命 その二――ウランからトリウムへ

より合理的な核燃料サイクルをまとめることができる。安全性や核拡散に関して問題の多いプルトニウムを排除でき、資源豊富なトリウム核燃料を採用すれば、

リウ の 利 用

九 は存 ラ ウ 1 のプ ンよりは 1) ウ 在 4 L 口 0 15 1 原 る 7 い。 子 カン 番 7 したが K チ 号 5 入手が容易で、 が 0 は、 九二で ウ って、 4 ある 般 Pa K 1 IJ は 0 は 中性子 ウ 不安定な に対 あまりなじ 4 は L を一 ウランに次 放射 1 個吸収 IJ みのな 性元 ウ 4 素で、 いで重 1 Th して核分裂性のウラン 元素 すで はそ かも い 天然元素ということになる。 に崩 n L n より二つ 壊 な して しま 小 233になる。 さい 九〇で 現 在

0

元素に

は核分裂エネルギー

利用の可能性はないので、

1

IJ

ウム資源は人類にとって重要なも

より また、 地

でト 日 である。 本 の政 1) 気 ウ 界で 運 4 が 利 事 高 さえ、 用 実 揚 推 は、 L 進 三〇年 我 議員懇話会を結 また原発反対運動も盛り上がって、世 Z が 1 以 Ŀ IJ ウ 前 であ 4 利 成 用 n ば、 0 九八一 新 実は 計 画 年)したくらい を発表すると、 世 界 0 核関 界 係者 中から忘れ 自民党が である。 で 知 5 が X 去られ、 L 派 \$ 、閥を超 カン 0 しその後 は 15 今は えた一〇八 か 2 核 た。 急速 エネ 事 12

かされる。 1 そして なら、 関係 前章 0 本章ではこの面 フ 教 IJ IJ 科書にさえ一言の記 0 ウ] フ 4 ~ IJ 1 % は軽 は を核燃料 そ い元素で構 から、 0 フリ 新し 1 K 載 ~ 成 利 \$ べされ 利 い 用 な す 用 A い 1 の熱中 る場合 T 世界の学問退廃 プの原発開発の道を探ってゆきたい。 VI て、 性 それ 炉 子 がは熱 炉 でこそ核燃料 5 が 中 中 性 の一証拠 性 子 子 炉として設計 減 速 かもし L 0 手 7 0 助 n 性能 するの か H を す から ょ から る り良 カン 望 ま 5 であ

世界のトリウム資源 (万トン) 表6-1

国名	確認資源量	推定追加資源量	合計
トルコ	38	50	88
インド	36		36
中国	38.8		38.8
イラン		3	3
米国	13.7	29.5	43.2
カナダ	4.5	12.8	17.3
ブラジル	60.6	70	130.6
ベネズエラ	32.4		32.4
オーストラリア	30	34	64
エジプト	1.5	28	29.5
南アフリカ	3.5	3.9	7.4
デンマーク	5.4	3.2	8.6
ノルウェー	13.2	13.2	26.4
フィンランド		6	6
グリーンランド	5.4	3.2	8.6
その他	12		12
全世界合計	295.0	256.8	551.8

不明)

では、

割の資源が確

る。

一番広大なアジア大陸

(シベ

リアは

ラン資源は非常に偏

って存在して

されているに

過ぎな 世界の約一

水に良く溶け

る 認

ので、 でも確認埋蔵量 査の努力はウランに大きく劣るが、 ウランよりも 万トンである。世界に広く分布し、 た 方トリ ように、 海水中に溶け出 ウ ム資 三~四倍多く存在する。 すでにウランを超す約三〇 は 源 は 表6-1 (上) に示 L 地 たのだろう。 球化学的には それ

リウ L 資 源

ず資源

が 豊かで、 ムに

L

か

\$ 長

偏 所がある

在

L 7

い が

な

1

IJ

ウ

は多く

0

ま

から「

独占

などの事態は起きない

2

を指摘してお

きた

ぜい 134

独 占 |状態 0 1 立 ウラ 方 ほ どで X 2 1 1 は あ ル 全く異な る。 0 安価 海 水 中 る。 (に、 \$ な あ ウ お る ラ ウ 0 1 ラ で、 が 1 は、 どこ • すで Ŧi. カン 111 0 リグ に 国が Ŧi. 必ず ラ 4 C 溶 万 売 け 1 2 てく て 1 以 い n る F. 0 から る K 掘 だ 対 り出 ろ 50 n 1 1) 7 0

\$ 要な 1 リウ 4 含有 鉱 物 は モ ナ ザ 1 1 モ + ズ 石 で ある。 これ は 基 本 的 12 は希 \pm^{ε}

多量 は

VZ

トリ

ウ

4

が存在

している

ので

あ

る

そのわずか七分の一

0

• 五ミリグラム

L

カン

溶けて

いない。

海

水

K

溶けず、

海岸

の砂

0

ウ

4

金

属

1

残ぎ類

わ

た

り全世 『を探

で

使

わ

n 難

T なくら

\$

我

R

0

増

殖

サ

1

ク がら日本

ル

7

必

要とされ には全くな

るト

1)

ウ L

4

の総

量

は

せい

点

る。

カン

今後

玉

すの

が困り

だが、

残念な

元素 属 酸化 元 すで 58 が ウ 頁 K DA ラ 図 保存され 須 1 2 だ を 2 参 が パ 照 1 7 E ナ セ の燐 ザ る 1 1 1 酸 ま 1 塩 カン で含む複 て、 らそうした希土 酸 化 雜 な鉱 1 1) ウ 物 4 類 で を を分離 あ る。 19 最近 1 した後 セ 0 1 11 1 1 か 多 テ 5 量 最 7 電子 0 高 1 _ IJ 產 八 パ ウ 業 1 4 6 を含 は セ 類い

カ 帯 ル から あ 1 7 1) り、 ウ 1 4 1 は ア、 る。 7 车 3 前 南 1 7 K 7 ン F. にも充分存在する。 は フ 1) ブ 1 カ、 ラ ル 3 コ 力 西 ナ ル、 部 ダ オー 0 内 * 陸 ス で世界最 1 韓 ラ IJ ア、 大級の堆積層が発見され 工 ジ ス ブ IJ ラ 1 な 1 どどに、 カ、 1 古 ンド 3 ネシ カン た。 6 ア、 知 5 ウ ラ n 7 る J"

モ

ナ

ザ

1

1

は

比

重

が

約

Ŧi.

と重

<

永年の

風

化

で河床

P

海岸

K

黒

VI

重

砂

無砂

いう)と

ガ

ス

2 堆

異

積

復活 2 環 天 名 又 は 境 然放 な 1 P す 対 を 0 乱すこ るとい 砂 照 射 は 的 鉄 線 南 7 の採 量 西 あ とがな が 0 1 る 取などで人々 通 1 1 F" 常 ラ 1 より また、 バ 1 0 ٢ 約 1 坑道 数 半 0 コ 海岸 百 分 1 たとえ採 の生活 倍 0 を掘削 ル 強 海 海 からだけでも、 岸 岸 い 地带 り尽 して閉 は豊 では、 で、 L かである。 もあるが、 ここで 三〇万 たとしても、 じ込められ 二〇〇万トン は 重 1 砂鉄 健 砂 1 康 以 T が 異常 Ŀ い • 夜 た放射 重 0 0 T 砂 • セ 1 寿 1 1) 0 1 1 採取 性 命 チ ウ IJ ス 1 ウ ガ 低 な 4 ス は直には から 4 1 い を放 が から L 確 掘 認 調 吹 認 達で き荒 りな 8 × 3 散させるウラ られ 1 n きる n 1 7 ので、全く地 ると、 7 ル い お る。 か 0 \$ らず、 層 重 最 砂 鉱 \$ な は 球 Ш

た鉱 1) た。 たとえば、 は (二〇一一年) は ウ 世界第 脈 は 4 さら の活 から 近 見 位 K 石 用 0 1 油 から カン 0 1 ル 必 2 鉱 国ベネズエラのアマゾン近くの密林中に、世界最 IJ 米国 コ ウ 須 た。 脈と宣伝 0 になってきて 4 のア 7 ^ これ 1 の関心が カラ 1 らは皆 してい ダ から遠 ホ・モ 高 貴重な希 い る る まるにつれ、 ンタ くない (最近、 + 1 地带 両 類資源 才 州で高品位 1 で、 ス 大きな新鉱 1 を伴なっており、 1 ラ 1 IJ ラ カン 7 1 が 0 Ш 1 多量 発 系 位 大級 見 と言 0 のニュー 純 1 その 0 度七 い IJ 鉱 始 ウ 有効開 脈 0,0 8 4 から ス 7 が から 見 1 い つか 続 見 発 セ たところで 0 0 出 ため カン 2 してい 1 り、 た。 0 今 優 あ * る。 年 n

ただし、 のように、

明ら

か

K

1

IJ

ウ

4

は

充分

K

豊富

な資

源

で、

すで

K

数百

万ト

シ

確

保

全く問

したが 0

2 は

目安と

そもそも公表資源量などは政治的なものと考えるべきである。

トリウムと人工ウラン元素

ウ ム 230 は 天然のトリウムは、 通常一〇万分の一程度に過ぎな 質量数が二三二のもの(トリウム232) のみからなる。 わずかに伴なうト 1)

ウラン あ 部分を占 述べたように、 0 る。 の天然のト 元素 1 前にも 質 IJ 0 8 ウ 1 るウ のアメリシ ム 232 が リウ 述べ ラ 中 IJ たが、 4 ン 238 性 ウ 232 子を 七個も中性子を吸収 ム23には核分裂性がない ウム(が 中 元のト 個吸. もうひとつの親物質 性子 Am リウ 収 吸収で核分裂性の人工元素プル やキュ すると核分裂性のウラン23に変換する。 ム 232 リウム (Cm) してプ . ウ ラ ので、 ルトニウム23に変わったり、 ウラン238よりも六だけ軽 ン238などを親物質 そのままでは燃料として使えな などに変わる可能性は、 1 と呼 ニウ 5 4 239 いことは、 (左頁 これ K 変換 さらに重くなって超 **図** 無視できるからで は天然ウ す - 1 参 重要な意味 1 るのと相 が、 ラ 何 似 度 0 \$

それ 原 らは しか 爆 材 次第 の引き受け役を果たすのである 料 K 最 に消えて再生されることがない。 0 適 で長 現 象を 寿 裏返 命 かつ L 放射 て利 用できる。 能 0 強 (詳細は後述) い れ すなわ 1 IJ 5 ウ 0 4 元 ちトリ は 素 類と縁 プ ウ ル 4 1 核 が 反 切 応 n ウムなど超ウラ 炉 る のは、 0 中 K 大 混 ぜて 変 か ン元素 燃や 利 点で 也 の消

ある。




図6-1 天然のウランおよびトリウム資源の核利用

天

1

1)

ウ

な

利

用

1

ウ

ï

ラ

ル

を

天

然

基

礎

2

す

る

ウ L

Ī

プ 1)

ル

1 4

ウ ウ

4

核

燃 核

料 伙

+ 料

1 +

7 1

ル ク

7

対

比

紹

介

义

6

2 ラ 10

138

139

頁

を

覧

VI

た

73

3

プ to ウ 個 239 収 中 3 0 1 Np 5 性 舞 4 中 は る -後 両 233 性 7 1 かい B ウ 者 1 VI 239 は 5 は 子 約 約 な 7 5 A 4 は は よ 炉 2 7 を 吸 驚 77 崩 九 小 チ 内 n 吸 割 割 収 ウ 料 < 壊 L ほ 収 ず = ラ VE 0 0 L から L ほ ウ 留 大 E 丰 核 E 1 カン 7 電 きな 体 核 分 ま 重 7 核 異 類 4 子 倍 2 裂 233 2 要 核 分 変 な 放 似 \$ 換 を 0 7 差 6 ts 分 裂 な る 出 長 化 変 異 は る 裂 を 起 を T 学 換 る VI 起 な 性 起 は 0 1 U 分 量 ウ 0 す。 1) る。 半 離 中 2 す が 中 ラ プ ウ 减 七 性 間 to 减 1 ル A 1 期 日 方、 そ 7 2 生 233 1 232 かい から 炉 7 を 成 0 は カン 外 吸 結 物 後 よ 捐 5 ウ ウ 収 果 K C 者 ラ 0 \$ 4 U う点で 数 あ L プ ㅁ 241 は 1 C ラ 位 + 7 7 き る 様 7 U 238 置 H ブ な る 0 カン 238 1 K あ を 保管 そ 代 ウ 口 T ウ b 6 よ 占 る 0 77 ラ 牛 ラ り 熱 1 b 8 d' た り、 中 to 7 チ 1 両 る プ 者 る 233 倍 2 ク 性 実 ネ チ 口 ウ から あ は 以 子 際 ブ 6 1 生 to ル 1 K 4 17 7 中 \$ 対 A 0 4 1 る \$ 崩 炉 4 7 -Pa T = 件 よ す 堜 234 チ ウ る T ウ 子 ル は 2 吸 熱 振 4 4





図6-2 二種の核燃料サイクルの概要図



B. ウラン-プルトニウム核燃料サイクル

Th: トリウム、U: ウラン、Pu: プルトニウム Pa: プロトアクチニウム、Np: ネプツニウム

よるウラン23への変換を終えてから炉に戻すことが、反応効率を落とさないためにも必要だとも 140

ほとんど問題にしなくてよい。 ここで図 6 3 左頁) のトリウ 4 の反応過程の整理をしておくと、 ウラン 233の核分裂 で生ま

考えられた。

の核分裂を起こし、 た中性 字は、 黒鉛原子核と衝突して減速され、 また一 部は トリウ ム23に吸収されてウラン23を再生する。 少なくとも一個 には別 のウラン 次章で提案するト 233 VC 吸収されて次

高 ガンマ放射性「ウラン23」

1)

ウ

ム利

用の黒鉛減速熔融塩炉では、

炉心でこのような連鎖核反応が起こっているのである。

と通常のガンマ線の一○~二○倍で、遮蔽が容易でないのである。 Tl 233には 炉 ファ の設 208を生み出す。実は、 崩 計 必ずごく少量の 壊 は関係 アル しな ファ線発生=ヘリウム原子核の放出) いが、 「ウラ これがもつガンマ線強度が異例に高く、 1 1 232 リウ が副 ム核燃料を取り扱う上できわめて重要な現象が 産 ・随伴するのだが、 を次々に続け、 、このウラン その エネルギーが二・六M 強度はウラン23生成 終わり近くに 232 は 半 減 ある。 期 タリウ 七 二年で

e V

る。 後には充分高 なぜなら、 値となり、 ウラン23を使う場合に比べ、燃料製造時のこのガンマ線の遮蔽が大変で、 1 1) ウ ムを 一○年後に最大になる。そして一○○年後にやっと減ってくる。 固体核燃料」として利用するときに、 大きな困難として立ちふさが




図6-3 熔融塩炉心内のトリウム(Th)-ウラン(U) 連鎖核反応の一部の図解

価 理

な費

\$ \$

の再

2

な

る

かや

ら輸

で送

あ

る

のい

加

T

費

費

が

そ

ら高

○は中性子、•は電子、○→は中性子吸収、----はベータ崩壊プラス・マイナスのついた数字は電荷数、Paはプロトアクチニウム

御 学 事 は P K 度 る 主 ガ 立 好 利 全く 調 ts 室 1 最 検 5 1 都 適 出 整 to 研 用 75 ネ 0 九 7 液 カン 究 六 外 合 線 体 VE たき 木 カン " から 0 は 所 八 7 は 検 を 難 輸 0 0 ク 年 あ 熔 廊 最 利 送 た 前 0 知 から など 熔 る 悪 用 な 融 0 な 末 第 が 下 K 体 容 6 を 述 融 VE 1 0 歩 塩 私 た 易 が あ て、 であ 燃料 章 2 行な た 実 ま る。 VI から た T 験 * 7 核 から 1 れ い 炉 我 触 る 物 文 は 1) ると、 れ る 遠 ば 7 質 逆 ウ M 才 7 S 話 0 1 K る テ K 0 隔 0 4 R ク は よ U 盗 操 は 利 その 5 F 1) 幸 对 難 0 別 用 遮 炉 策 強 K Ti C " はま 制 見 軍 視 蔽 壁 K あ 広

小さな写真が掲げてある。見ると、ワインバーグ所長、ローゼンタール熔融塩炉計 画リーダ 1

物質ウラン23の発見者 装荷燃料 で初 5 が 1 めてウラン 1 はウラン25だった)。シーボルグ博士は、 ボ ル グ米国原子力委員 23を燃料に運転開始 (一九四三年) だから、さぞかし満足だったろうが、それはともかくとし (長と乾杯している。 「なぜ乾杯を?」と聞くと「一週間 したのを祝ったのだ」とこともなげに言う(M 世界最高の核化学者のひとりであり、 SR 核分裂性 前 E 初 K 期 世 界

そのウラン中に残っているウラン32は約○・○二パーセント(二二○ppm て、そのウラン窓により世界で初めて運転されたMSREの核燃料塩が三○年間保存されていて、)である。次章で提

二・五倍の五五〇ppmくらいになる。

案する小型熔融塩発電炉の場合は、

らの核 燃料 中のウラン成分は他 のウラン同位体もかなり含むので、 これで原 爆 なを作 ろうと

なものは処理も持ち運びもできないし、 蔽 すれば、 から五〇 しようとすると、 控え セ ン めでも総 チの コン 距離 量 クリートで一メート にいれば、 一〇キロ グラ 数時間で致死量の放射線を浴びてしまう。 4 のウ テロリストらが秘密に仕掛けてもすぐに検知できるので ラ ル、鉛で二五センチの厚さが必要である。このよう ンを取 り出す必要があるが、 その取 だからとい り出 って遮 たウラ

ブルトニウムの 有 効利

用

ح 滅

方、ウラン28から作られるプルトニウム核燃料の場合は、 すべてが逆である。 まず、プルト ろ

生

1

り、

.

1

C 休 は 4 絶 ウ 11 好 遮 大 4 老 0 蔽 239 獲 C 0 物 き ガ る。 1) 1 社 ウ 7 会 線 何 4 的 Da 原 強 K 度 C 子 は 核 は 大 " だ 全 変 7 < カン 問 ts す 6 n 題 厄 介 ば に ガ \$ ts 术 0 ケ 7 6 To " 線 な あ 1 い < る K 雷 入 磁 5 n 波 VI 弱 T 持 p Vi 5 ~ 1 出 7 世 ル A 線 フ 検 T 線 知 電 子 は は 困 線 多 量 難 2 で K は 出 異 テ る 75 口 から 1) り、 ス そ 紙 0 1 実

力 な 中 H ル 性 委 4 1 \$ 員 子 る tr. 源 7 ウ 7 よ 長 \$ で 地 米 4 K 鉱 あ 下 プ あ ル な Щ 岩 C 0 る。 る た 塩 は 1 K 故 層 カン 2 ウ 6 75 内 法 :/ n だ 律 1 4 2 VE を T 239 7 K ボ ただ と警告 L 12 0 よ そし ま 重 Ti 2 50 貯 7 博 ま 蔵 7 保 使 1 1: 放 241 た。 放 管 用 は、 す 置 \$ 射 済 そ る計 L 能 及 は、 そう た L V 核 n ~ 燃 7 画 無 L 核 地 な 料 ル 7 准 駄 分 域 が カン 保 K 裂 Ŧi. 8 6 0 管 L を 桁 7 11 又 な た 容 対 学 F しい 進 b 易 C が た 再 す 8 廃 り、 処 K が、 n る 起 理 11 ば、 これ 0 を 容 で は 1 決 易 プ そこ 貴 8 ル K に \$ 無 重 た プ 1 能 15 ル は 問 = ウ 0 Ŧi. 題 I 1 00 極 ネ -から 4 を 及 ル ウ あ E 年 ギ 4 る 抽 後 U 1 0 * わ 源 Z K ね は な ば 取 原 ま た 子 15 n プ

丰 洛 步 持 体 H あ to 西宫 太 化 政 0 分 書 府 物 # 重 1 界 カン 15 M 各 燃 核 0 ル 玉 P 分 Xx 刻 が 世 核 to 性 ウ 燃 H 物 1, 4 本 質 料 0 0 は で、 な 処 K 営 プ 加 置 解 T. ル 77 VE 1 体 2 L 困 减 . ウ 再 5 主 す だ 4 如 通 0 理 たき H 常 原 H 本 0 . K 爆 再 7 ウ 製 を作 あ ラ 加 造 る。 T T 燃料 ろうとし 場 燃 L は 焼 カン な \$ を 混 7 繰 世 軽 n 7 軽 る 返 ウ 水 3 0 原 水 ラ C to 発 原 1 は け C 発 75 n は 7: プ 燃 いり ば ル な か P L 0 ず、 燃 T ウ 疑 焼 4 しい る 不 C 混 女

を増 ブ ル 大させ 1 ニウムを消 もつ と有効に利 滅させるに は 用 1 L リリウ つつ 消 4 系核 滅させるべきである。 燃料炉、それも熔 融塩炉 K 入れ る のが よ 入れ

る他

は

75

いだろう。

既

存

のウ

ラ

ン利

用炉

C

燃やしたのでは、

炉

内

で ウラ

~

238

カン

6

再

び

燃やし

X

0 る

推 から、

進

は

日 M

本

各 X

地 は 非核武

0

原発

ル

1

ーニウ 的ジ

4 工

を分散させ、

明ら て必

カン

K

発 0

電

コ

ス L

1 n

を高 ない。

あめ、

無駄な経

い

0

装 K

0 プ 政治

ス

チ

7

アとし

一要な

かも

L

か

M 0

ど後 分 n プ ル た 0 1 0 ブ プ 化学 ニウ ル ル 1 1 処理 4 は着 ウ ウ . 4 4 燃料 が 実 0 に燃焼消滅できる 半分くら 作 体 5 加 n 工ができない。 る。 L ただ か燃や L (第一○章で詳しく述べる)。 少 1 ない その点、 IJ ウ 上に、 4 炉 でも 1 IJ 前 ウ 固体核 記 ム熔融 ウラ 燃料 1 塩 232 炉 0 炉 で 高 で あれ 放 あ 射 n ば 能 ば 0 溶 た 8 カン に、 の燃焼 L の廃絶が 込まれた ほ とん で入

これ って初めて、 は、 日本の国 真の核 [是である核兵器全面廃絶にも、 エネルギー 平和利 用が世界に展開できるのである。 最も有効な具体策となろう。 核兵器

使 用 済 4 核 燃 料 の 化学 処

理

使 用 済 み核 燃料 は 現在世界中に貯まってきていて、 みんなが処理 に困 ユ って " い る から、 まずそ わ めて高

価 化 経 游性 学処理 で問 題 は二の次だったから、 を解 が多い。 決すべ そもそもこのピ きだが、 処理工場では、 既 存の化学処理法 7 V ッ クス法は 水素を多量に含み減速材そのも (有機溶媒 純粋 な ブ 抽 ル 出 1 0 E° ウ 4 V を 得 7 ス法) のであ る た 8 は る水 0 軍 • 有 用技

術で、

細 媒 分 化 され 5 んだ 7 2 K 使 仕 わ 組 n みが る。 それ 驚 くほ 7 ど複 I 場 雜 で で は、 あ 重大 る な 臨 界 事 故を起こさない よう 装置 が徹

底

的

C 発 H 貯 が K 本 軍 すっ ある)。 過 \$ 甪 ぎな 億円 K てく 評 依 ٤ 処 存 米国・ドイツ ので、 、る使 理 いう巨 L でをし 7 用 整 済み 7 備 すぐにまた第二工場が必要となる 大な投資 お され り 核燃料の数分の は再 たこ を続けてい ま 処理そのものを放棄してしまい、 た 0 種 技 0 術 T るが、 し 場 導 入で青森 か処理で これ 1 ギ は 県六 IJ きなな ス 00 日 ケ . 本 所 フ 心 万 村 ラ は二 丰 K 1 前 D 口 ス 記 ワ 種 • " 0 力 I 1 1 年四 玉 原発 場 7 0 を 6 月 I 造 現在、 0 場では、 〇基 る 及 稼 ~ 分を 働 Ŧi. 四 世 ま 基 7 か 兆 0 原 to 中

熔 化 殖 " 学 化 融 炉 4 反応 処理 ウラ 塩 は、 0 フ 中 ラ 技 使 ic 法 1 術 用 溶 洛 ガ 0 ス 根 処 ス カ み を提 • かされ を作 幹 チ 理 酸 る を 案 化 I 進 る技術として、 75 た核分裂生成物を処理 物核燃料 コ L させ、 8 る 0 7 たらい 協 フ 力 る。 " 生成 を得 素 を、 い 化 ح した気体状のフッ化ウランや 0 て、 0 粉体 南 V 技 カン 14 1 ? 術 VE 0 九八八年頃 4 は 私 F. 反 7 応 は 工 7 一気に 再び高 ル 塔 ラ # 界の ラ 技 1 " 術 重 ス フ 仲 は 速 で が トで大規模に実用 " 炉 にほ ま 間 素 3 ウ 用 とと ガ ぼ完 ラ の酸化物核燃料を作る、 基 フ ス \$ 1 礎 中 " 酸 を作 で反応 成 11 化 プル 早く た。 物 り、 化され カン トニウムを分離しつつ、 6 元来 次 カン 高 6 K ウ 温 てい ラ 旧 燃焼 0 1 目 7 フ 的 連 濃 " す 素 縮 は か る IB 化 用 中 0 ソ連 0 高 熔 0 iL フレ 速 融 VE は 增 75 塩

「FREGATE計 画」と名づけ、 総合プラントをほぼ 七〇パーセント完成させ 146

画 をこのまま踏 襲する必要は な い 化学的に邪魔でない核分裂生成物は熔融塩中に 残

たところで

中

止した。

資

金が続かなくな

ったのであ

る。

の技

術開発を

良 ま いペレ まま C " I 1 は作れ 上に、 ない)などは、 改めて固体酸 化物燃料 切行なわないでよいからである。 に戻すための製造・再 加工 かなり汚れた 厳 重 に純 度管理し (つまり、 ないと

フッ化ベリリウム)やフッ化トリウムなどを添加すれば、 さまざまな核分裂生成物が溶けた) フッ化物熔融塩のままで、適当にフリーベ 簡単にプルトニウム含有の熔融塩核 (フッ化リチウム

料を整えることができる。

塩中に留められたプルトニウムその他の核廃

する中で、

放射性崩

壊や

中

- 性子

吸収

によって核分裂

L

次第

に消滅する

ので

ある。

棄物は、

熔融塩炉を運

調 達 す 0 ts みを目的とするも わ 本来 0 F R E のに変え G A T へれば、 処理装 置 驚くほど単純 から固体核 燃料 化できて、 再 生工 一程を取 世 界中 -の使 り除き、 川済 熔 2 固 融 体核 塩核 燃料

充分経 溢済的 K 処理できる。 世界中でこれを利 用 してブル 1 ウ 4 含有熔 融塩を準 備 1 燃料が IJ ウ

ても言及したが、 の章はトリウ これからは炉システム本体の話に移ろう。 ム熔融 塩核燃料の優位性の説 明から入ったので、 使用済み核燃料の処理につい

熔

融

塩炉で燃やすのが、

最良で経済的な解決策である。

第七章「原発」 革命その三

----大型から小型へ

しかも使用した咳然料と同うです。 原発は「小型に変換が不要、炉寿命を終えるまで核燃料の取り替えが不要、この小型化を果たした新構想「小型熔融塩発」との小型化を果たした新構想「小型熔融塩発料を設け、 理想的な原発が実現できる。 かも使用した核燃料を炉内で自給自足するという、 原発は「小型」でなければならない。 「小型熔融塩発電炉」 により、

i 小小 型安全炉」

今まで原発

を利用してきたのは、

主として先進

国だった。そうした国々では

送電

施 設が

よく整

備 は され 特別の ているので、 政 治 的 配慮 原発は大規模でよかった。 が 必 一要で、 分散させ たく なか これ までは技術が未熟であり、 0 たか らで あ る。 また、 核物質管理

利 用してもら カン エネルギー 今後 わなけ 0 地 技 球 術 規 れば価値 0 模 社会的使命はますます大きくなっている。 0 エネ はな 12 ギー 問 中 -途半端 題 0 解 決 に少規模な利用をするくら 0 た 8 K は、 世界で広く多量 当然、 いなら 原発の量 止め に、 • たほ カン 質 0 経済 K 5

が

的

その目的のために、 前 章までに「液体核燃料」 および「トリウム」の利用を奨めてきたが、

3

る革

一命が

必要である。

らに第三番目として「小型化」 することで、 投下資本の節約と電 」を提 力コ 案したい。 ストの 低減化を計 原発を成熟した公共施設として需要地 る必 要が あ る からで ある。 現 の近く 在 0 に建

のように数百 1 系熔 目 的 融塩核 達 成 丰 0 口 燃料 \$ た の送 8 に を利 は、 電 をして、 第五 用して、 • 六章で述べ 電力 まず「小 コ ス 1 た技術思想、 型熔融塩発 が二〜三倍 電 K すなわ な 炉 の実用化計 る 0 は 5 論外 液 画 体 0 あ 0 を完成 る。 種 0 す 熔 融 塩

炉 0 は既存の原発の炉と本質的に異なる上に、 設計 は 無数 K 構想できるが、 開発初期には 単純堅実な道を選ぶのが最も大切である。 より経済的優位性が期待できるので、 無理のな

あ

る

それ

を本章で考えてみる。

第七章 「原発」革命 その三――大型から小型へ




図7-1 熔融塩発電炉FUJIの基本構成

を 容 7 込 幸 交換 器 0 通 F F 冷 を U n 2 U 器 却 る て、 下 J J 材 を I カン I 塩 中 燃 結 6 1 間 料 上 は ぶ管 I K 埶 塩 0 0 交 核 次 术 全 構 系 換 燃 体 1 成 器 次 料 構 术 ブ に 系 熔 0 成 ブ よ 主 融 を 次系

管

本

燃 炉

は

そ 2

塩

から 7

貫

L

7

器

1

E

示

1

炉

体

n 配

炉

中 あ い

間 り、 る。

交

換 料 容

器

送 0 中 本

本 は 規

章 F 模 万 寸

称

標

進

想

0 に

立

現

化

7

第

と考

0

よ 的

5 設

to 計

視 思

点

立 確

5

て、 .

私 実

は

F

U

J

Ĭ 歩

不三

系

2

IJ は る C 丰 は 小 設 J U 3 計 \$ I 7 15 思 0 " \$ 想で ば 1 0 発電 2 5 7 呼 計 もほ 0 規 画 N 炉 を 6 模 ぼ 0 推 0 六〇 具 進 11 る 体 L 炉 型 万 的 7 発 + 解 電 U 説 る。 六 炉 ワ を 万 で " 行 そ + 1 な 0 口 既 程 お 中 ワ 存 度 50 iLi " 0 は 1 は 軽 あ 水 る 6 炉 あ 万 0 代 発 5 表 電

又

1

E 7

冷

却

材

から

熱

C

蒸

から

作 水

5

n

そ

C

蒸 冷 容

気 却 器 から 流 1

発

生

器 n

送 水

る。

0

材 カン

塩 5

に

熱

から 熱

2

n

る

から n 管 間

雷

から

行 塩

75

b 運

n N

る たき

b

け

で 水

あ

3 気

燃料

塩

0

最高

温 7 K

度

は 蒸 5 渡

余裕 気 n

をも

て七〇〇)度に抑えてあるが、もっと高く設定することはできる (発電以外に熱を工 一業利用する場

炉 ステムの主 要な特徴を次に示す。

もっと高温に設定したほうがよいだろう)。

炉本体容器は開閉 L ない 単純なタンクで、 内部の 黒鉛 減速材 は取り替えな

米国

才

1

クリ

"

ジ

国立研

究所

は

熔融塩増

殖炉

というも

0

を提立

案した。

F の増 U J I 殖 系列 \$ 狙 では うこ 0 增 殖 炉 は K 心 0 要としないこと、 い ては、 増 殖 問題を解説 したがって、 する第八章で再度 オー 7 IJ " ジ が研の熔 触 n るが、 融 塩 增 殖炉 ではそ では

のため 連 た単 続 化 - 純なも 学 0 処理 連続 装置 のとなる。核分裂生成物のクリプトン・キセ 化学処理装置を必要としたが、 が ない ので、 炉の付属施設 は FUJIでは不 図 5 7 128頁 ノンガ 要となることのみを指 ス の熔融塩実 は九九パ ーセン 験 炉 M ト除 S 摘 RE して カン n K お 類似

L 燃料塩が循環する一 たが 2 て 予熱用のヒ 次系全体は、 1 タ・ 保温 「温材・熱電対温度計などは不要である。こうし」塩の融点の五○○度以上に保たれた高温格納室 7 収 0

面 " から 1 余 に 分な よる保守点検や修理に不便が 機器 から 行 属 L な い 裸 ない。 の状態 な ので、 7 4 高 160頁 温 • 高放 も参 射 照 性 願 ではあっ い たい。 ても遠隔操作

口

炉本体の構力

ボ

燃料塩 フリーベ系熔融塩核燃料を使用する。 標準組成としては、 フリーベ(フッ化リチウム

1 1 1 を セ セ 七 减 12 1 6 1 1 お 約 + I 1 CK 重 h フ 量 弱 " 1 11 フ セ ウ ッ ラ 化 1 233 1) 2 を 1) 溶 ウ 5 カン 4 少 L 量 7 C 使 六 あ 用 T り、 す ル る 19 7 1 0 セ フ 分 1 " だ 化 H ウ フ ラ VE " 7 化 233 " IJ は 11 チ 1 ウ 1) 4 ウ 5 4 E ル 19 1 E E セ ル ル

向 5 場 C 焼 合 あ 1 り、 試 体 K 核 0 昭 は 験 燃料 音 射 高 を 行 献 捐 小 放 は 傷 N 射 か 0 を受 設 化 場 多 い 大 計 合 7 H 内 性 n K あ -di 容 た 能 は る 性 を 試 な 変 驗 小 能 確 更 体 カン L . 举 C L 0 2 動 解 4 7 T が \$ 体 お 燃 料 よ カン . 3 照 解 75 設 H わ 射 析 計 カン 燃 K n 0 4 変 焼 0 ば 7 試 莫 75 更 験 大 5 を い る ts ts な 行 E 時 15 カン 5 は 間 5 2 ٢ ٤ 切 終 n 不 曹 使 K n 要 な は 用 だ 7 要 高 寸 W あ 1 性 る T る。 る 能 前 が \$ 0 K 第 照 経 済 Ŧi. 熔 射 あ 性 章 融 6 試 験 6 塩 . カン 安 述 ľ 核 炉 全 燃 が 8 性 た 料 N 昭 0 よ 要 射 0

ば な 0 用 容 黒 to 容 L 黒 器 5 器 鉛 7 材 材 から よ 料 料 黒 鉛 から 使 玉 融 ス 炭 えば 点 • テ 素 フ から n ラ 四 K 1 は 腐 は 1 ı 燃 食 ス N 料 17 " . 塩 ケ 起 度 D 塩 K ル で、 老 3 接 な が to 7 構 触 = T カン 0 体 成 開 L 5 T 高 ま す 発 C \$ る 3 T VI フ 1) 熱 反 n 伝 応 容 ブ " 7 化 導 デ 器 4 しい ず 0 物 る。 度 腐 外 1 な . 側 n \$ 食 n ち、 \$ D 17 \$ 不 L] 外 75 安 中 気 4 定 を 性 K い 加 1 15 子 0 で、 文 る 照 フ た 酸 射 " 裸 11 化 11 損 傷 0 ス 腐 物 ま L テ 食 K 耐 生 U VE カン \$ 作 燃 1 文 る 耐 5 料 良 N 文 15 塩 1 75 中 VI W 金 材 7: 使 n 属 ISI

る

1

耐

熱

合

金

が

開

発

3

充

分

75

耐

腐

食

デ

1

A

から

得

6

n

7

い

る

H

系

世

0

1

1

ウ

I

博

1:

から

基

熱応力(温度変化によるひずみ力)に曝される部品はない。 炉心は燃料塩と黒鉛のみで構成され、

152

礎を作った。なお、固体核燃料炉で使われる薄い燃料被覆管のような、激しい中性子照射損傷や

金属材料は全く存在しない(157頁図7-3)からである。

炉心設

塩の組成や黒鉛の配置などを考えつつ炉の性能計算を繰り返し、 次の条件に最適な炉心のあり

- ようを求めた。 黒鉛の照射損傷が許容限界内にあり、炉が寿命を終えるまでは黒鉛を取り替えないこと、
- 燃料塩の総量をできるだけ少なくすること、
- トリウム親物質からのウラン窓の再生転換率を大きくすること、
- 炉の安全な自動制御ができるように、炉反応度の温度係数がマイナスである (昇温が始ま

などである。

それを抑える機能が自動的に働く)こと、

こととなる。具体的には平均熱出力を炉心一リットル当たり約一○キロワットとすれば、炉心の 考えて設計を始めたが、黒鉛を取り替えないという(一)を満足させるには、 その研究過程で面白いことを発見した。小型炉であるからウラン23への高 い転換率は二の次と 低出力密度を選ぶ

すなわち黒鉛の形状、 塩の流量流速などの選定が無理なくできる(軽水炉では三○~六

1 黒 楽 セ 鉛 丰 VE か D VC n 1 よ は り、 ワ る " 1 1 中 燃 冷 か 性 料 却 高 子 塩 材 わ 5 减 0 を 增 燃 分 兼 速 殖 焼 機 量 ね 炉 L 能 K る で 対す た から 燃 は ウ 高 料 る ラ 塩 0 8 6 减 は 1 233 n 速 量 5 な 材 \$ 黒 ウ 流 口 量 ラ 鉛 量 再 1 \$ 0 生 233 少 丰 分 か 産 量 口 of o 3 ワ 0 燃 る 黒 T " とい 鉛 料 よ 1 転 比 高 5 換 密 から 率 度 核 增 が C 燃 大 え あ 料 い た K 0 0 自 2 E 給 百 が り、 C す 足 で、 ほ E が ぼ そ 達 熱 0 成 結 され 去 は

T 雷 ま 灵 出 力 電 から 気 高 出 ま 力 る 0 2 調 整 い う負 は 塩 荷 0 追 流 随 量 性 調 \$ 整 K 充 分 ょ る K 高 が 電 力 需 要 が 增 すと自 動 的 K 塩 流 量 から 增 P

た

水

原

発

7

は

Ŧi.

0~六

0%

1

セ

1

To

あ

る

ts H n < な 過 核 3 n る 前 は ば 述 カン n 工 中 6 to る L ネ から 6 0 た ル 核 75 な 前 I ギ 5 1 燃 VI 多 \$ から 数 に、 発 料 2 7 雷 0 0 制 臨 軽 所 白 n 御 界 水 を 給 意 棒 量 原 自 C ※発な は 6 よ 味 足 発 抑 b す から 生 \$ E る。 え 口 0 能 L 0 0 H 固 た 理 15 体 書 T 発 由 重 燃 電 い Fi. は る。 料 ح ts 炉 が 中 13 炉 5 それ 性 1 6 6 11 子 は あ 型 セ が で、 無 運 1 低 燃 駄 余 転 発 焼 分 K を 電 制 から K 続 量 燃料 進 御 H 棒 む で る \$ K 2 を 2 食 2 装 核 実 \$ 荷 燃 現 わ 料 n 12 L きた。 制 T 7 が 消 御 L お ま 棒 き、 費 3 を 马 n 反 n 良 老 応 不 は 理 抜 から 足 炉 か 起 想 な 的 7

to とこ

ので、 ろが

臨界

条件

よ 0

り余

分な核燃 転

料

添

加 燃

P

炉

制 自

御操作 給

は最 3

小

限

でよく、

核燃 力

料

追 L

加

出

F

U

J

Ĭ

は

運

を

続

H

7

\$ 0

料

から

再

生

n

炉

0

核

反

応

は

ほ

2

E

表7-1 小型熔融塩炉の主要特性値

	不二 FUJI	ミニ不二	Oak Ridge N.L.
	燃料自給自足	miniFUJI	MSRE
	FUEL SELF-	超小型	実験炉
	SUSTAIN	PILOT-PLANT	(1965~69運転)
熱容量(万kW)	35	1.67	0.73
発電容量 (万kW)	16.1	0.7	
効率 (%)	46	42	
炉寸法(径×高) (m)	5.4×4	1.8×2.1	1.45×2.2
高温室(径×高)(m)	12×8	3.7×2.2	(5.8×7.2)
核燃料転換率 (%)	100.2	58	
²³³ U保有量 (kg)	370	27	32
²³² Th保有量 (kg)	20,100	650	
²³³ UF ₄ 濃度 (モル%)	0.22	0.47	0.14
総量 (m³)	13.7	0.45	2.1
流量 (m³/分)	33.2	1.59	4.5
温度 (℃)	585~725	560~700	632~654
主配管(径) (cm)	25	8	15

くな 部 る大きな 15 る。 は す VE ル 炉 黒鉛 1 0 容 カン 炉 直 5 を T 蓋 流 円 制 を ts 内 御 装 肉 n 筒 " 径 棒 E 荷 厚 状 る ケ Ŧi. 以 燃 ル は 0 は L 合 外 不 た 料 単 . の稼 純 74 要 後 5 塩 金 0 15 K Ŧi. は X 1 働 熔 セ 常 ハ 及 部 それ 封 1 1 H ス 1 され 7 チ テ ル は To だけ重 で で な 7 E D 充 あ 高 る。 力 1 分 から る。 3 四 量 開 7 N 主 カン 閉 配 から カン 6 材 X 管 内 5 あ] 1

は図7‐2(左頁)

である。

炉

本

体

0

詳

E F U VE J 集め た。 П 炉 炉 全体 0 主 要 0 特 構 性 成 値 を を 示 す 表 概 7 1

決

向て

定 E n など 的 L 0 炉 K 改 運 0 は 善 転 飛 調 保 躍 整 L 守性 た。 的 操 作 VE 核 \$ 安全 最 反 応 小 性 的 限 ですむ。 • • 燃 料 学 経 的 済 性 性 能 から から




図7-2 燃料自給自足型小型熔融塩発電炉 (FUJI-I、16万kWe)の概念図 高温格納容器内に格納、右上にminiFUJI炉本体も図示

わ JE. かる

Ŧi. セ ンチ径でよ い 燃料 塩 0 熱容量 が大きく、 流 量 から 少な い から 7 あ

六角形 の黒鉛 炉 内 には 棒 が占める 黒鉛 0 みが 棒 裸 の中央お のま ま充塡されている。 よ び周辺に比 較的 炉心部 小 さな燃料 は 义 塩 7 1 0 2 流 0 路 E から 設 部 H に T 示 あ

たよ

らうな

の

棒

0

Ŀ

下部

は

少し

細

3

ts

り、

塩

0

流量

配

分

を均

にす

る

ため

0

溜

りが

形

成

され

7

る。

炉

辟

L

1

ル

以 炉

側 お K 炉 よ 内 は U 数 0 周 + 体 積 辺 セ 1 0 0 約 チ厚 隙 間 九 を上 0 パ 黒 向 1 鉛 きに セ 0 1 中 流れ 性子 1 ・を黒鉛 る。 反 射 遮蔽 流 から 占 速 8 体 は 緩 る。 が P 置 燃料 カン カン で、 n 塩 炉 容 は L 下 器 部 壁 0 材 最 の二本 高速 0 照 度で 射 0 主 捐 \$ 配 傷 を防 毎 管 秒 カン 6 流 X 6 1 入

実物 に近 あ と考 炉 本 え 体 7 断 面 ただきた の立 体模型 0 写真 を図 7 3 (左頁) に示 した。 模型 で は あ るが

制

御装

置

炉

はほぼ核燃

料自

給自足

型で

あ

り、

炉

性

能も

揺らがな

い

ので、

制

御

0

車

門

家

\$

制

から 御

用 引 棒 榼 か 0 は 中 浮 抜 することでその役目を果た の設 力 カン 性 n 7 \$ 吸収 計 助 る W 2 から 中 H 物 0 質 性 能 0 ではな を持 引き 子 减 ち込 抜 速 が いかとい カン n 弱 ん まり して る。 7 中 い 5 2 性 が 炉 ることを思い出 0 7 は 炉 を損失させ 0 停 運 黒鉛 転 ま 用に る。 制 黒鉛 御 ___ るこ していただきたい)。 〜二本 棒 は 0 とは 比 ま た 重 の黒鉛制 減 は 切な 速材で • 八、 御 棒 \$ 軽 ある 燃料 は 水 N 炉 カン 要 塩 0 5 だ は 制 3 御 50 余 棒 • が 分 黒鉛 な ts 中

制 0

御


性

設置することは求められるかもしれない。 非常 時 K 挿入 して炉を停止させるため この場合でも、 に、 中性子をよく吸収 停止棒はふだん炉外に置かれる する炉停止 棒 を

<u>\</u>

を

収



標準小型熔融塩発電炉FUJI-ILと実験炉ミニFUJI(右) 図7-3 の炉本体断面の立体模型

封

心ポンプであ

1

を

3

液

面

上部

0

気相

K

軸

封 プ

部

分を 流れ

\$

ス

は 殖

液

体 用 <

ナ

1

IJ プ

ウ

4

を

冷

却

材

とし きる

7

3

世 殖

速 で、

炉

术

1

技 温

術 0

流 体

6 1

高

速

增 5 15

U

常

圧

高

液 から

ナ 用

1)

ウ

4

を 液

扱 体

高

塩

な 遠 0 C 增

速

增

殖 る。

1

ウ

気 0 0 循

から は ガ 環

気 熔

相 融 軸

部

K 酸 0

化 で、

凝

着 高

するよ

5 炉

75 0 术

1 ナ

ラ

ブ 1)

ル

は 4

75 蒸 る

5 膨 必 バ 要が ドレ る。 1 張 液 フ 及 面 あれば下部 1 口 -ン・ 1 部 ク 西己 0 0 タンク 役 管を通 ガ 割 ス 0 を 空 果 蕳 及 0 炉 てド た は 内 7 核 K 0 V 燃 格納さ 核 料 膨 1 燃 張 熔 融 料 . 1 n 熔 塩 A to 融 塩 塩 次 ク は K 系 ٢ は 才 0 落 0

燃 7 料 0 塩 他 中 ポンプ の 性 一次 7 損 系 失 機 は 料 器 起こらな 塩 は 常 圧 高 温 0

少量 J' 0 术 1 ブ C 燃 料 塩 ポ 1 プ 部 158

貯 蔵 1 げ タンク 5 化 炉 容 処 器 理 2 I. 0 場 間 かで を往 作 5 復 n L 運 7 ば れ る。 てくる 燃 料 塩 は まず 貯 蔵 夕 1 7 K 納 8 られ

なら

塩

組

成

0

簡

単

か

化

学

調整などが

行な

b

n

る。

及

1

7

は

塩

0

組

成

濃

度

調

節

K

利

用

され

る。

タン

ク

0

塩

は

常

K

燃料 カ 塩 15 1 0 核分 ガ ス 系 裂 C 膨 生 張 成 タン 1 る クでも 7 1) プ あ 1 る燃 1 P 料 丰 塩 セ 术 1 1 1 ブ ts E 0 L 0 部 ガ ス K は、 は IJ 0 ウ ^ 1) 4 ガ ウ ス A が ガ 充 ス 塡 相 3 12 移 n 行 い L

定 極 的 15 75 物 追 これ 質 VE い 出 す 6 る。 L は を行 時 ま ts た、 F" い V 1 炉 IJ 1 内 ウ . 0 4 及 1 ク ガ IJ ス ク な ブ 0 泡状 1 ガ ス 空 P K 丰 L 間 セ T 部 燃料 ノン に 送 K 塩 b ょ 中 込 る K 3 強 吹 滞 き込 留 い 中 3 とみ、 性子 世 吸 核 放 収 分 射 損 裂 件 失を 生 脏 成 壊 减 物 な 5 ガ 進 ス 0 7 積 安

却 材 中 間 塩 循 熱 交 環 換 ル 器 1 ブ 燃料塩で 一次系) 直 を置 接 K き、 水蒸気 それ 発 生 K よ 器 を加 って水蒸気 熱すると破 で発 損 L たときに るが 危 そ 険な の二つ 0 0 で、 塩 間 0

VE

間

炉

性

能

0

白

F

K

役立て

る。

ts 熱交 特 别 乱 換 75 流 木 3 C 難 4 浅 75 る は 15 0 溝を付 が、 Ł ح 塩 ただ け、 中 0 L 熱交換 C 熱 か 比 均 較 器 的 C _ K 低 あ 15 流 る。 速 6 <u>ー</u>つ 事 7 熱を 屯 伝 り、 0 助 熱 塩 効 乱 は 率 2 流 2 \$ か 落 15 K 生させ 常 5 b 7 H L < 7 まら あ い 0 り、 K か 6 注 中 2 意 間 あ 熱 75 交 換 H 7 n 器 n ば 0 なら 設 中

亿

VE

V

乱

流

化

を

強

8

7

伝

H

3

0

\$

よ

集 保 な 約 B 8 炉 る 刀口 放 木 金 パ 射 体 属 1 線 を 遮 含 1 セ 蔽 から 1 ts あ 機 核 1 燃料 り K 能 下 な そこ げ、 \$ 塩 0 から K 少 高 循 集 L 温 環 8 低 格 L 6 E 納 7 室 n K い た L る に 塩 た空気 納 _ は 次 8 系 る 全体 貯 7 ことで、 満 蔵 たさ は タ 1 ク n 安 内 また 全 る 部 性 0 下 は を 温 緊 部 高 度 急ド を 8 K は 塩 T V 0 い 1 漏 る 融 点 1 n 内 . 10 0 燃 部 Ŧi. 及 料 は 塩 7 K を 酸 度 自 受 素 以 動 H H 的 度

高

温

格

納

落

n

る

外 2 作 時 ボ が 撮 で 0 " 影 1 7 D 次 ボ 系 技 き、 0 ガ 特 ス 術 " は 殊 軸 から ま 1 運 た、 急 機 転 力 封 器 よ 速 開 X 保守 を使 り上 ラ VE 始 7 向 後 点 随 部 E 50 K 時 L 検 は 0 常 7 な 1 高 運 要す 温 ス 放 VI 空 る テ 射 転 中 間 る 0 性 4 は 機 とな 6 は カン 器 \$ 5 好 充 監 保 都 は 分 る 守 少な 視 合 12 0 7 単 て、 確 修 認で 理 あ 納 作 る で そ きる 業 修 あ 0 理 内 を た り、 で 行 たき 用 部 あ なう。 L の空 機 機 ろう。 器 器 唯 間 表 0 ر 保 \$ 面 充 は 守 0 0 皆 内 分 修 部 汇 裸 理 転 構 機 作 確 to 造 械 保 業 0 物 6 6 7 K あ きる 簡 は 0 健 る 単 す 全 术 15 1 ンプ 性 近 近 7 遠 は 帰 例 勝 操

7 あ 0 ろう 高 温 格 納 字 0 模 型 写 真 次 頁 図 7 1 4 を示 L たが 本 体 が い カン K 単 純 ts 構 造 6 あ る は カン 明

検 0 原 7 \$ 視 則 を 7 先 取 安全性 放 b 射 す 性 は 物 る い \$ 質 5 3 0 そう 7 取 b 高 事 扱 うシ 実 まるだろう。 先 ス 取 テ りし 4 は、 R す す い 1 単 7 純 遠 な設計 隔 C 取 思 b 想 扱 0 うべ 装置 きも て ある。 0 で あ 常 る。 時 遠 n

検管

確

実で

安全である

ことか

1=

j

設

計

\$

考

えら

n

るし

から

保

守略

点

な

廃

11:

1-

n

簡

式

な

採

用

1.

F

Ū

J理り次

I が

で最る

はも

次

ル

ブ

系

を利

用する方




図7-4 ミニFUJIを納めた「高温格納室」の模型

封 少 融 験 1 炉 口 1 塩 1 冷 冷 L 樣 1) F ~ M 却 却 n フ ウ Ū を 材 は 融 S K 材 " 使 塩 必 塩 化 点 R 4 K J 要だが、 ポ 題 E ホ 八七 5 (NaF) で 才 17 ウ た 6 プや 四 が 素 は 1 75 17 ル 度 冷 7 が蒸発しやす 木 19 を溶 · 貯蔵 こちらの ウ 却 1) を使 7 材 n " カン セ タ 3 塩 " は 1 ン L 11 小 研 冷 た 1 + \$ 0 1 0 却 高 熔 純 1 材 フ から 0 元 1) 価 粋 融 次 塩 系 " ウ 塩 塩 to 75 化 系 熔 0 実 密 は 4

食

などを心

配

しなくてもよい。

ごく 題 は 、軽微な 15 放 射 能しかないので、 技術 はより単 純であり、 特に解決しなけれ ばならな

易 0 で単 よう 膨 水 大なな 蒸 な化 純 気 投 発 6 生 資開 あ 学 活 る。 性 発 構造 重 お 成 要 果が よ 15 材料 K 機 活用 高 器 は 過ぎる熱伝 だが、 ニッ できる。 ケル合金なので、 ここでも高 導 L カン による熱衝 \$ 速 F 增 Ū ステ 擊 殖 J 性 炉 ンレ をも 用 7 使 0 たな 液 ス鋼におけるような水による応 5 右 体 い 0 ナ ので、 冷 1 却 1) 材 ウ 安全設 塩 4 加 は 熱 計 液 水 は 蒸 体 は 気 ナ 発 る 1 カン 1) 生 力腐 ウ 器 に 容 4

将 た 現 何 が 在 発電 当面 1 0 K 2 ター 機器 セ は て、 所としての全体構成図を図7-刀口 経済的最適化を考えて、性能を少し控えるかもしれな 1 + 次 ビン発電 (=54/46)の廃熱ですむ。もっとも、 を電 第 図7−1(⑭頁)に示したように、燃料塩の炉の出口温度が高い(七○○度)ので、 発電 数 パ K 1 力に 実用化されてきてい に使 セ 技 ント 術 変換できる われた熱の約二倍(=67/33) が要求する最高 とい う高 かを示すものであ い る 発電 最 の水蒸気温度条件が達成 165頁 高 効率 0 超 に示した。 々臨界水蒸気発電 このFUJI - II る。 が の廃 期 軽水原発では 待できる。 熱 があるが、 で 発電 き、 技 は 一般 術 比較的小型の発電 四 なお 一効率 が適 六パ K 2 用 まだ余力がある。 1 n は 7 セ きる が 発 1 生 三三パ 1 1 た熱量 0 効率 所なの 1 セ 近

燃 料 塩 P 權 成 材 料

0

振

る

舞

LI

が 熔 強 融 塩 炉 そうし は たこ まで 0 述 炉 1 独 てきた 特 0 化 ように、 学 的 75 既 振 る 存 舞 0 機 い P 械 運 的 転 75 操 炉 作 2 は 0 実 性 態 格 が が 全く わ カン n 異 ば、 15 0 都 市 化 0 近 学 < 的 性

心心 7 置 W る安全な公共 ん施設 と認定 L ていただける だろう。

的 K F 三〇年 U J を想定 Ī П け L 地 方都 ているが 市 などに 全力運 直 属 転 L T た は一 小型発電 五年相当となる。 炉と考えてい て、 電力需要の変動 炉 0 寿 命 は に 応 初 期 つつ、 K は 守

料 塩 P 構 成 材 料 から 化学 的 K にどう振 る舞 カン 見て よう。

均

稼

働

率

は

約

Ŧi.

1

セ

ントとす

る

とい

うこ

とである。

5

み

とし 12 黒 あ to 塩 良 か n 黒鉛 ば 質 表 亦 75 面 分で 黒鉛 か 張 燃料 力 あ か K 開 塩と反 る。 抗 発され L 照 てそこ 射 応 に 7 L な さらに い K 浸透 る。 い ことは 耐え 長尺 L な らすで んられ \$ い 0 ように、 る良質 の作 K 述べ 製 な黒鉛 その た。 は 困 穴の 黒鉛 難 から で 開 あ 開 材 発で る は П が 径 __ きれ を 般 F K 1000 ば、 微 U 細 J 炉 な を 分 を よ П 0 り小 C 持 は 111 2 7 1) 以 X い C 1 下 る

る。 ステ Ŧi. 1 六〇度 N と七 ح の容器 度 配 の温 管材 度 0 間 燃 で 料 塩 塩 を に 流 対 速 す 毎 る 秒 六 耐 腐 X 食 1 性 1 ル に C 0 循 い T 環 は、 3 4 詳 to 場 L しい 試 7 \$ 験 から ts 4

経済

性

占

E


直

に結する

15 年 ので全く問題にならな 111 1) 0 腐 食 E 過 ぎな 実験 い 炉 中 間 M 熱交換 SR E 器 0 運 0 転 チ 7 1 は ブ 核分裂生成 から 最 \$ 薄 LI 物の から ひとつ 流 n 3 0) 塩 テ 11 12 常 步 ル F

第七章 「原発」革命 その三――大型から小型へ

図7-5 小型熔融塩発電所の全体構成図



この問題はハステ П 1 N 類

164

似の材料を提案している。 オブ 燃料塩の振る舞い (元素のひとつ、原子番号四一)を一パーセント添加することで解決され FUJⅠ-Ⅱの寿命期間に浴びる全放射線量の五倍を照射しても燃料塩は た。 口 7

(元素の

ひとつ、原子番号五

二)が腐食を起こすことが発見された。

それ 期 核分裂生成物が生まれ 変わらないことが、 的 な運 はウラン 転 持 の三、 続 ためには、 四価 試験で実証され るとき、 イオ ンの分量比調整によって吸収でき、 化学的な手当てが少し必要である。それは少し後の 塩の化学状態が中性 ている。 また、 カン ウラン ら少 し酸化 233が核分裂を起こして消え、 全く問題とならな 状態へと変わるは ずだが、 運 ただ、 代わ 転 中の

幸

操

b

F U

|核分裂生成物の振る舞

の項で説明する。

九二〇キロ

ガ

JI-川では、 ラムが消費される。 毎日三五○グラムのウラン23が核分裂を起こし、炉の全寿命では合計約

これから生まれる核分裂生成物を、次の三群に分けて説明しよ

ある。 ただし、 これ うら主 総 合的最終結果は表7 要な核分裂生成物元素は 2 (左頁 図2 2 に託 58頁 し、代表的な元素 の周期律表中 0 2 VE 概 アミをかけて示して 説 する。

ガス (クリプトンKr、 キセノンXe) とト ij チウ

希ガスは燃料塩にヘリウムガスを吹き込んで、 一時間に九九パーセントの割合で炉外に除去す

表7-2 FUJI-IIの寿命終期に蓄積された核分裂生成物の推定総量

	ウラン233 からの生成量	燃料塩中の溶存量	気相に分離された量*
〔第一群〕: 希ガス(ク	リプトンKr、キセ	ノンXe) とトリチウムT	
Xe	27.6a/o		312 kg
Kr	6.5a/o	and the state of	45.9 kg
T		A CONTRACTOR	~0.1 kg
(第二群):塩中で可溶 ロゲン元素		(周期表でI~IV属の金)	属)とWIA属のハ
ロケンル来	2.6a/o	27.6 kg [0.032m/o]	
Br	0.42a/o	2.8 kg [0.005m/o]	
Te	4.1a/o	43.5 kg [0.05m/o]	
Cs	17.8a/o	56 kg [0.06m/o]	144 kg
Rb	7.2a/o	0.5 kg [0.001m/o]	51 kg
Sr	11.8a/o	28.1 kg [0.047m/o]	60.5 kg
Ba	6.3a/o	0.3 kg [0.005m/o]	72 kg
Ce	14.1a/o	166 kg [0.17m/o]	
Nd	16.4a/o	199 kg [0.2m/o]	
Υ	Y 5.9a/o 1.5~7.5 kg		42~37 kg
		[0.003~0.013m/o]	
Zr	30.0a/o	232 kg [0.37m/o]	2~10 kg(?)
	不安定で金属状 Cd、Sn、Sb等	(モリブデンMo、セレンS	eなどのV、VI属
Mo	21.6a/o	[沈澱物175.9 kg]**	2~10 kg(?)
Se	0.9a/o	6.1 kg [0.01m/o]**	- 10 vg(;)
Sn	0.3a/o	3.0 kg [0.004m/o]**	

a/oは原子パーセント、m/oはモルパーセント

*核分裂生成ガスの分離による

**約50%はエーロゾルとして、気相に移行するだろう

炭 成 カン 0 る。 吸収 素 1) 崩 物 6 1 から 生 吸 チ 金 壊 丰 何 1 は 1) 分離 また、 設 損失を大きく それ ウ 属 第 数 ま 着 0 1) 1 毎 度 チ 置 炉 4 を チ な IJ H ウ n \$ は でも 透 ウ 章 表 1 約 3 5 述 できる。 3 ッ 4 す 過 で 放 F. n 4 は 燃 述 単 八 射 容 放 た よ た 寸 は 1) 低 易 料 る。 高 位 射 重 性 ウ る が た そ 中 塩 温 丰 崩 性 水 温 4 n 中 中 7 生 性 よう 核 壊 活 ガ 6 1 0 成 間 n 0 種 5 性 ス

埶 1 位 7 交 除 体 換 な 湿 器 分離 0 0 金 すれば、 属壁を透過して、 水分子 の水素と置 解決 する。 き換 実 次 系 わ る)。 の冷 才 1 却 7 材 0 1) 塩中 問 " 題 :" 0 研 は 微 0 量 IJ 実 水分に移行 ウ 験 4 で、 気相 日 7 する トリ \equiv チ 1 ウ + IJ 7 4 チ を含 IJ 户 1 4 以 む は 下 水 水 分と 0 素 放

チ ウ 第 4 の管 群 理 が 2 積 極 2 的 0 K 元 行 素 なえる 周 期 律 0 表 は 7 ح I 0 5 熔 IV 融 属 塩 炉 0 金 型 0 属 み 2 VII で、 A 他 属 0 0 原 ハ 発 口 ゲ 11 皆自 元 然放 素 出 C あ る。

H

K

抑

文

5

'n

ることが

証

明されて

い

る。

軽

水

原

発

カン

5

は

日約三

丰

7

リー

放

3

n

7

る。

1)

ウ n 4 n 5 6 群 Cs は は 塩 フ 3 ッ E ウ 中 化 IJ 素 15 物 ブ I 溶 から デ け 不 1 希 7 安定 安定 Mo + 類 0 セ 金 な 金属 属 V フ 1 " 元 化物 Se 素 状 2 などの 75 なる。 どが安定 となる。 V 才 • 核分 1 VI K ク 属 保 IJ 持 裂 元 素 7 4 " きる 3 P 成 研 物 パ ラ 0 0 0 :" 実 は 大 験 ウ 好 部 炉 4 都 分 が Pd 合 M など S カン R 0 0) 安 E 0 第 文全で で 貴 は 群 金 あ K 属 入 n る。 6

to n 転 とし を実行 構 約 る微 告 粉 て細 物 状 17 1 7 炉 + 0 カン 早 内 U 工 い くそ ガ 7 混 K 75 ラ 合 D 粉 0 1 しい 4 体 振 0 17 ル とな とな る て 約 舞 そ い 2 0 を 0 IJ て気 た 振 確 " 相 認 F る 1 L 舞 K Ū ル 移 7 0 LI J をそ おきた 行 体 積 L 分離され П n K で ほ ts は、 事 E る 項 L が、 る。 0 配 そ は 0 す 隙 半 あ る 間 E える。 1) 量 2 堆 ブ は は 積 デ ガ 1 15 ス 1 の比 泡 カン か 0 75 重 破 L は 裂 カコ V 時 1 5 などに 炉 75 6 あ 0 繊 長 形 細 期 成 複

雜

総

は

セ

運転前の準備作業

It.

は

充

分

6

あ

1 食 行 C n 思 す る た は る い 料 が b 前 n < カン 流 る 塩 2 0 7 6 炉 る 1 0 微 視 C 完 で 内 黒 あ 全 壁 量 C 事 鉛 き る 運 K 前 0 0 製 る 除 転 金 K 水 造 程 去 属 7 分 K 度 0 際 表 " I L • ts 素 程 で、 よ L 面 C 5 H 全 11 酸 体 そ 0 K n 前 1 11 脱 ガ 処 炭 0 ば \$ は ス 理 水 素 b 75 5 管 d's 7 そ 如 1. B (CO_2) to 脱 理 理 カン to n . な 実 水 ま 1 高 腐 T n 験 1 . 温 食 酸 た 空 ば、 炉 量 気 减 M 11 納 酸 E は S 必 皮 K フ R 膜 IJ 触 要 K 炭 よ 炉 1 乔 E な n る 内 Ti 残 ~ 7 分 to 脱 熔 0 0 1 い 里 経 た ガ T 融 納 当 ス 鉛 驗 お 塩 度 など 材 3 然 に な K よ 2 注 0 C から よ る きる K 運 る 結 入 腐 注 転 2 金 L 果 意 食 属 2 前 て、 効 な 容 ī ま K ノ 果 器 は 吸 ス 酸 7 2 内 6 着 テ 11 酸 文 13 吸 壁 皮 化 口 蔵 ば ぼ 膜 料 1 0 皮 腐 を 膜 塩 腐 致 食 な 7 N T L 覆 注 食 11 0 が 0 防 腐 進 塩

塩 文 カン 0 腐 炉 0 15 体 汚 食 11 n お 全 K 燃 る 染 17 臨 料 実 塩 から 無 をま 楽 界 加口 視 験 炉 量 で 文 1 炉 す な 6 3 は、 M 炉 IF 測 n る S 内 定 程 確 る R 炉 K ·L 75 L 度 E L 装 臨 内 配 C= C 荷 界 7 0 \$ あ は 物 量 n 15 2 な た 実 K 質 次 知 基 構 用 K 成 5 う F L 炉 ウ to た 2 U 7 ラ < T 構 J から は 燃 造 1 7 N 5 233 よ 料 て、 要 な 1 を含 実 な П 0 製 物 高 75 0 推 作 せ 運 温 大 V 熔 定 雜 装 T 転 状 融 臨 荷 再 開 態 多 界 か 塩 L 現 始 C 75 は 開 な 量 1 後 H 燃 1 0 た 0 発 量 約 高 腐 料 試 n す 食 塩 八 ば 価 驗 15 75 は 0 Fi. K が F パ 6 臨 全 外 行 75 界 部 1 < 75 V セ 実 iLi カン b 1 U 1 が 験 配 5 n 装 15 0 た • 1 7 置 吸 から 及 0 U 湿 ウ 0 K \$ ラ よ そ 77 75 L n 5 233 熔 T 以 何 融 6 Ŀ

運転中の操作

量 のに、ここでフッ化ベリリウムを使わないわけは、 すればよい(基本となる溶媒熔融塩がフリーベ〔フッ化リチウムとフッ化ベリリウムの二元系塩 0 JU 五〇グラム)の追加を要する。それには、 が二〇トンもあるので、 添加 Ŧi. 初 丰 期 のウ はほとんど不要だが、親物質のトリウムは一日当たり約四○○グラム(核分裂するのは三 ログラムくらいの追 ラン23の必要量 一加が必要となる。その後はほぼ燃料が自給自足状態になり、 は約三四七キログラムだが、 追加は半年に一度くらいで充分で、追加されるトリウ 、フッ化トリウムとフッ化リチウムとの二元系塩を利用 すぐ後で述べる)。 運転開始後の過渡期約四〇〇日間 ただし、 トリウ 4 4 の総量 0 炉 ウラン 233 内保有 一は約 15

で、これらの化学操作が炉に急激な変動を加えることはない。 レイン・タンクの項で説明したように、燃料塩は炉とタンクの間をゆっくり往復しているの

二・二トンに過ぎない。

に保つべ 機能が歯止めになる。 腐食その他の化学的振る舞いに異常をきたさないように、 きだが、 説 明 は 核分裂が進むにつれて少しずつフッ素が余分になり、 省略するが、 ただ、 これ 長期的には金網に入れたベリリウ K 対 ては三 価 0 ウラ 1 才 燃料塩 ム金属を燃料塩中 1 がも つ柔 酸 の電気化学的状態 化 軟 状 な変 態 移行 に浸して調 動 性 は 7

から VE " するとよ うして、 to 化 7 1 0 IJ 結果とし ウ 炉 総 内 4 心合的 とフ K 7 フッ化リ 0 今 K た " は 化 度 8 一年 1) は 炉 チ チ 寿 次第 に ウ ウ 命 4 4 0 度程 が との二元系 K 間 加 K フ 度 約 わ " の簡 ってくることで、 化 Ŧi. 単 塩 IJ 丰 な による一 1) D 組 ウ ガ 成 ラ 4 0 濃 4 手直 日 度 0 約 ほ から ~ I ぼ 增 IJ 74 によっ バ 大す 1) ウ ランス ブ る。 4 7 な ラ から 4 7 随 燃料 とれ 0 0 時 2 1 添 塩 る。 IJ 2 加 は は ウ す 健 る 4 全 先 0 添 K 加 述 作 75 C 業

柔軟性のある運転性能

のである。

塩

P

炉

の特

性

0

程

度

0

組成

変

動

では問

題

にならな

い

ほど鈍

感で

守が これを負荷 ガス 1 F きる カン を除 使 5 用 カン 追 去 F 随 雷 U 性 力が しているので、 理 が J 高 解 Ĭ 増えたり減っ いとい して 1 П から いただけた 5 い 固体燃料炉とは異なり再 カン に 公共発電 たり 単 かと思う。 純 (負荷 明 快 所として非常に な条 変動) \$ 件 下 L する 何 て、 起 6 のに 使い 動 カン ほとん は 0 合わせ、 容易で 原 p ど手 因 す 7 あ 炉 数 C 簡 る が を 単 停 要 K iĿ 世 出力の調 す 1 7 K 安定 整 常 15 から K 運 でき 丰 転 セ 保

出 力を 変 ええ 負 る 荷 追 随 古 性 体 燃料 でも 体 内 古 部 体 燃料 0 温 度 炉 分布 は 熔 が 融 激 塩 i 炉 く変化し、 に 劣る。 先 に述べ そうすると材質 たよ 5 が 劣化 負 荷 K 対応

耐 久 幸 素 b 命 店 か 体燃料炉 短 < ts る カン すなわち今使用され らで あ る ているすべての原発は、 繰り返しの話になるが、

力を変えると固体の燃料材料が傷むおそれがあり、なるべく負荷追随させたくない、(二)

H

再起 K 高 [額で、 動 は 困 低出· 難 だから 力では利子が高 極力停めたくない、(三)建設費、投下資本が火力や水力発電所よりはる いものにつくから、なるべく全力運転を続けたい、という、

定あるいは全力出力で運転を続けるべき、柔軟性に欠けた施設なのである。 高 それ はそれでよいとしても、 公共的発電所としては あ まり使 い勝手のよいものではない。 事実、 大変に 稼働

すでに その ため現在 述べ たように、二〇〇一年、需要が最低になる正月の電力は、 もっぱらべ 1 ス ロード発電 所 (基本負荷を請け負うもの) として使われている。 ほぼ九○パーセントが原発

でまかなわ

全世界では一般に配電施設が不充分で、僻地や離島も多いので、多数の小型原発炉が必要にな 固体燃料の小型炉では、 割高になるのみでなく、右の欠点を背負いかねな

よび安全性 なお F を大い U J I に向上させているが、 Î П の炉 内では常時クリプ それ以外の化学処理は行なわない。 トン、 キセ ノン、 トリ チウムを除去して、

炉性能

お

運 転 終了 後 0 処 理

寿 はすべて核燃料サイ 命 終了 した後 は、 燃料塩 クルに循 は化学処理工場をもつ地域 環 不利用 される。 センターに持ち帰られて化学処理さ

は一~二年冷却された後に、炉本体内部はそのままで、一次系・二次系の機器などとともに

施 75 4 1n 短 後 カン 6 い 冷 切 り離 却 新 期 L 間 < 後 全 n K 炉 て、 作 3 業 ス 地 な テ 域 開 4 セ を 始 1 で 再 及 き、 設 1 置 K 経 す 持 済 る 5 帰 的 7: 高 5 あ 温 n 格 る る。 納 炉 室 内 室 0 は 適当 作 業 な は 期 す ~ 間 T 遠 残 隔 留 操 放 作 射 能 75 を 0 减 3

カン

料 廃 製 棄 1 作 物 0 は カン から I 大 E 5 6 幸 再 0 程 カン 処 燃料 か 理 度 概 ま 出 説 7 て を 含 0 0 どう 核 み 8 炉 K 燃 2 処 を 料 E 理 構 サ 8 3 1 成 す る n 7 る る 12 物 全 か K 質 体 系 5 は 0 い 解 T 原 則 説 0 とし 解 0 中 説 は、 7 1 第 F 1 八 章 U T J 循 6 Ĭ 環 行 再 1 な 利 П 5 炉 用 13 0 す 5 る。 2 が C よ 17 L な た だ が ろう。 2 T

鉛 は、 0 3 程 减 除 速 度 射 料 00 0 性 塩 材 量 0 元 は 炉 黒 グ に 素 壁 ラ な 鉛 類 化 る を 学 な は 4 守 程 表 0 6 的 度 カン きるだけ る 面 K んは、 中 層 とごく 邪 を〇 性 靡 子 表 75 わ 7 燃 反 • _ 事 射 料 1 部 111 遮 カン 2 サ 0 蔽 75 1) 1 核 程 問 165 体 ク 分 な 度 題 頁 ル 裂 E 削 K 0 生 を参 75 中 K る 成 2 5 口 VE 物 ts 考 残 能 放 K 射 L 15 VI たとえ 限 能 量 L 循 ts 7 環 n は 再 無 0 消 い ば ただ 視 で、 利 滅 丰 3 用 6 セ きる す 塩 き 世 ノン る。 中 た る 0 K い 0 ガ 残 で、 な ス 生 ts 原 す 生 則 炉 中 n 2 る す を ili 部 3 除 ブ C ル 使 1 そ 4 2 n が ウ 成 E 4 す

を 浴 削 材 OF 7 n 料 取 中 0 性 5 11 た 子 ス H 2 テ 6 0 口 真 反 1 空 応 1 熔 0 N 生 融 は まれ 中 た 性 次 誘 子 系 道 から 炉 放 強 材 射 < 2 业 能 た は 約 7 5 全 75 量 年 い 後 よ 再 利 5 K 用 は 右 7 低 0 き < 反 る 75 射 だ 遮 3 蔽 50 L 体 た C 守 から 5 2 n 7 表 い 面 3

転

保

守

業

は

極

端

に少なく

なる

0

て、

核

燃

料物

質

から

関

わ

5

75

い

低

V

~

ル

放射

性

廃

棄

物

0

出

原発の一〇〇分の一くらい に減少するだろう(ただし、 リウ 4 ガ ス 系 0 活

不 純物 ずれ (核分裂生成物)で汚染されても再利用できる液体核燃料炉であることは、 にしても、 プルトニウムなどの超 ウラン元素類 0 発生が無視できるのと、 燃料 廃棄物問題を 塩 が 少々

性炭 量

ッドなどは、

高放射性で特別な処

理が必要である)。

おそらく軽水

大きく改善させ 放射性廃棄物の消滅や最終処分も大きく改善できるが、 それは次章で解説

高 61 安全 性

0 防 ح 護 0 炉 辟 は 炉 本 年質的 ^ 容器壁・高温格納室・炉格納建屋) K 「重大事故の恐れのない炉」 をもってい である。 しか る。「既存炉 P 既存の炉と同様 かでは Ŧi. 重 の防護 に厳重な三重 であ

と主張されることがあるが、 加わるのは脆弱な「燃料ペレット・燃料被覆管」に過ぎな ポンプ出口 がせいぜい三ないし五気圧になるの また、

防護壁 は か F Ū J では核反応 お よび熱除 去 の設計 全 体 K 充分余裕 があ り、 無 理 が なく、

体核燃料

の金

属被覆管のような、

薄

肉

脆

弱

で高

E

·高放射

線照射とい

2

た苛

酷

75 7

多条件

区

曝され

1 運 み

ある。

古

は

|常圧系」であり、

転 保守 は 安定 業 75 から ガ 少なく、 ラ ス 固 化体 さら になる。 区、 燃料 ٢ 塩 0 は化学不活性 ガラ ス固 化体は、 . 昭 ※ 射損 放射 傷 性廃棄物 皆無 ·常圧 の閉 0 じ込め あ り、 K Ŧi. 最 良で 〇度以 あ

ただし長期

の貯蔵

には管理上の注意が必要)。

ガラス固化体が、

燃えもせず水にも溶けな

い物質

7

大

きな

中

性

子

吸

収

6

炉

が

停止

す

る

0

み

で

あ

る

状

を発

生

L

ts

0

\$

を

高

8

い

福

島

原

7

起

こっつ

た V

非

常

電

源

喪

失

とい 7

2

た

事

0

T

述

お

ような緊急事

態が

発生し

た場合には、

原

子

炉

下部 態

0

緊 対

急 応

バ K

ル 0

ブ(落下弁)が

炉 7

0

連

転

時

分 カン あ 0 裂 発 6 燃 炉 牛 料 雷 出 F 型 成 たら 塩 所 (物 7 0 から 単 外 0 中 漏 あ 純 振 る。 0 性 n 75 安 る 子 構 全 T 舞 般住 中 が \$ 造 性 1 間 减 体 な 速され 熱 民 核 高 T 0 燃料 に対 交 あ 8 項参 (換器で る 7 ず臨 する が カン い 照 炉 5 界 漏 内 して 安全性 洩 とな か 炉 から 5 から い あ らず、 に関 なく 破 るの 2 損 して な 7 L で、 安定 燃料 ると P は、 事 炉 75 塩 故 常 次 ガラ が から 時 に 冷 自 漏 0 え固 却 動 洩す ガス そ 材 停 n る確 塩 11 止 状 5 中 体 す 放 0 0 K る 率 放 射 だけ 木 な は 出 性 ウ る 充 量 物 素 0 だ 分 質 が燃料 を 及 L 低 を除 最 で、 小 6 去 塩 限 問 料 あ K 中 題 塩 3 で 自 5 K 164 は きる唯 入 体 百 な 仮 核

とも、

る

E 態 0 555 1 ts 雷 n 二次冷 用 結 0 燃料 CK 軍 水 蒸気 0 事 破 却 くこ 裂 材 塩 攻 撃 板 塩 0 は を利 2 中 漏 . 高 洩 から テ で E だ 考 用 0 から D 安全性 重 カン え . L フ 6 組 7 ツ 5 大 自 化 事 n 織 態 ts 内 動 水 的 な 暴 素 次 V 冷 唯 力 K 招 ガ 水 ス 却 カン 0 を 0 75 サ 材 る。 炉 放 発 ボ 塩 VI 出 型 タ 生 中 カン 1 たき of o で 6 ~ 3 3 n 簡 水 6 7 50 単 が ば あ よ 微 る。 K そ 検知 地 量 れ 震 漏 は、 0 n カン • 津 き る \$ 種 波 口 能 15 17 I E ま 性 7 0 事 を た は D 受 態 あ 1 かけ K る ル 次 お T が . 破 い A そうし 7 壊 から ス 3 異 1 常 既 7 た事 煙 述 高

173

つまり電気の力を借りずに) 開

止むと融けて自動的 に、 壁を濡

完全 手掛ける 水プ 熔融 短時 1 小型 塩 ル をすべて、 が 間 0 あ 111 で地下に移行 り、 (mini) 約一 地下 立方メ の冷 F する。 却 J 水プ] 1 炉を例 1 ル 0 ル 容 内 にすれ の銅製容 量 を持 つ銅 ば、 器 その 製 内 0 に落とす。 容 地 器 下 K の約半分 は約 塩は を燃料 容器 立 方 塩

さずほ

ぼ K

初

量

K

15 0

る。

0

塩

核好分

烈勢物質

を含

でお

り発

熱

す

るが、

その

冷

は

無

冷 が X

占 1 内

0 L

燃料

は 炉

冷

却

て凍

5

せてい

るが、

冷却

が

とんども ts たな 言うまでもなく詳細な一 からである。事実上、 安全性 環境 解 説 に放出する放射性物質 を聞 かされなけれ ば、 はごく微量 皆さんも真の安全評 である。

放

熱冷却

させ

る

0

は 系統

容易な

のでで

ガラス

古

化 ts

分散し、 い場合にも、

対処

はたやす

い

揮発

成

分や水溶

解

成

分をほ 下

価

F' で対

1

が

破 その は

壊され

機能

L

漏

洩

L た燃料

塩

は

融点

Ŧi.

00

度 あ 蒸

以 ろう 気

凝 8 1

縮 る ル

器 ح の容

処で

きる。

うちち

K

発熱量

は 2

低

下

自然放熱で間

に合

らように 却

15 電

る 源

で 水

広く専 世 ま 家 ここではこ 1 K よ っても 排 出)」 n 以上 認 によ 8 一安全性 られ り自動 T い VE ついい 的 る。 VE その 炉 7 0 を停止できること 最 解 大 説 を加 0 論 拠 え な は い が、 にあるとい 事 態 が 原 深 理的に安 刻 って K な ょ n 全 ば で 既 であることは あろう。 述

" クス 的 ts 全自 動装置 は 一見原理的 に安全に思えても、 テロ 攻撃などを含む 予想外

装置は人間が親しんで使らものである。

7 臨 ボ

機応変に対応できず、 スが多い。

致命傷となるケー

0

追

求

から

人間

から

全く

、手を触

n

15

い 全自

動

的

原発を提

案する人

8

る。

L

カン

ブラ

「態

全 2 内 な 運 楽 . 7 転 状 L C to い きる 5 を常 者 T な より良 あ VE 5 る。 そ 我 理 い n _ 解 7 とは、 ح L 0 そ理 0 炉 程 想 丰 度 貴 で 塩 0 重 は VE か ts 軽 カン 中 カン 作 け 性子を無 ろう てこ 業」で、 カン 駄 装 K より良 置 世 は ず、 4 い 全 最 装 \$ 最 置 単 \$ 純 から 1 重 C < 高 大 働 性 事 故 能 1 0 0 核 心 間 配 は 15 働 1

圧倒的に有利な経済性

7

ル

から

作

n

う意

味

6

ある。全自

動

的

原

発

うは、

般

K

0

理

想

カン

6

遠

い

\$

0

7

既 2 に 1 が to 存 7 0 0 きる 七 技 炉 炉 術 0 丰 弄 T D 命 対 高 焼 ガ 幸 広 温 率 ラ 格 Ti To は 4 0 き 納 0 間 る。 Fi. C 核 分 運 0 パ 裂 料 転 2 1 性 塩 . は 物 保 新 セ は 1 質 全 守 L 1 ウ < しい . ラ 取 燃 技 2 しい 1 n 料 術 233 替 だ 2 + えず 7 が 0 1 1 約 ク 他 Fi. ル 1 倍 1) 0 0 量 ウ 維 炉 を、 持 4 本 な 体 15 連 E E . 続 を 全 安 追 体 全 的 的 装 K 加 核 1 ts 置 分 る 作 to 一裂さ E 業 0 み は は 世 で 単 燃 純 単 焼 初 純 7 3 8 カン 0 \$ 世 VE 0 装 軽 量

0 n to ウ 関 固 体 ラ 連 L 燃料 さら 1 数 る な 炉 ブ 1 考 T ル 7 は 之 1 フ 0 n ラ ウ ば 古 核 ス 燃料 体 A 1 系 F 燃 ラ 固 U 料 を 77 体 装 J 体 チ 燃 荷 Ĭ 0 + 料 製 1 1 L 炉 П 作 7 で カン 産 が . 経 検 業 5 汁 洛 查 取 特 会 n 的 . H K 基 VE 輸 安全保 F 送 す 盤 倒 まで . 燃焼 から 的 障 単 15 0 E 純 有 _____ . 11 0 利 П VE な 学 to 0 管 る 燃 0 処 理 終 理 焼 は 社 済 率 明 . 会化 効 再 は 6 果 製 カン 数 作 + \$ 6 的 大 あ ts パ 負 き る E 1 担 0 セ 作 業 1 n K 量 過

負担が、

直接

· 間接

たのだが、 それらが大きく軽減できる だろう。 |殊管理を要する核物質や核燃料体遮蔽容器等の路上・海上輸送などの

疑 真 はなかろう。 0 経済性 評 価 しかも、 は 全シ 基本技術 ステムが 大規模に実用化された後 の基盤はすでにあり、 今後の研究開発費はわずかですむ。 K のみ行 ないうるが、 その 有 望 性 実

超 小型実験炉を早急に造ろう

ってい

用

11

が始まった後の、

さらなる改善の余地も多大である。

済

性

0 L

カン

カン

ってい

すぐにでもFUJI なにぶ 2 実験炉 MSREが運転されてから四〇年が無駄 Ⅱそのものを造 って運転してみるべきだ、との に経過し、 関係 意見も少なくない。しか 者は ほとんど亡くな

中核となるべき専門家・技術者が二、三〇〇人は必要だが、

それ

だけの人材を急には

術習

得の場

養成できない。そこで、その養成のため、基本技術の再確認と包括的 超小型の熔融塩発電炉」建設計画を立てている。今一番必要なのは、 な技 炉の全寿 型を運転し、 命 間 K お よぶ運

証 転体験である。 ・再確認し、 技術を成熟させたい。 見落とし・錯覚などの失敗を避けるためにも、一刻も早くこの炉

今から十数年でそれは可能と考えている。 П 7 " 1 発電 を実現 し、現実に見てもら まず「 超小型熔 い たい。 融塩発電炉」ミニ(mini) その 概 要 は 表 7 1 154 F 頁 J

炉本体の寸法は図 7 2 155頁 に示した。 大略はオー クリ " ジ研の実験炉MSR E に近い。

造

材料

温

強

度デー

タ取

構造

鉛

0

照射

損

傷

デ

1

タ取

得

炉

構

造

体

0

実

物

大

型

0

炉

外試

験 の高

などが

改

8

7

必

要 得

だ

カン

5

1

あ

7 核 番 すべ 約二三〇名だっ 大きな 多数 7 を 差 0 をすで 炉を展開し 実 は 証 す M に実行 た。 S ることで R た 111 E = F 7 L て あ は U い る。 発電 る。 J な K まで研 を足場 M お、 SR M 究開 E 計 S に R まず 発 画 E で で が 及ば の直接 は 一〇〇〇人、 な F の人員 カン U J 2 たが は、 つい 全寿 で一万人くら 運 命 111 期 = 転 最 間 F 盛 U 0 期 = J で運 分 6 0 を 転 は 順 員 量 発 を入 次 相 電 当 成 ま

持 お を得 画 to よ お 0 C CN は I 第 7 そ あ A __ る る 期 0 E 実 A 計 際 よ 画 科学 り は 0 運 几 転 * · 技 開 名 玉 始 0 + 術 まで 専 1 門 者 A 家 た には六〜七年 E 5 を = 材料と黒 0 集 カ 基 8 0 礎 7 ラ 行 訓 1 が ts 練 ٢ を 必 わ 合む 要で n RAND) た討 燃料 ある。 議 研 塩 0 究 前 場 . 冷却 記 所 0 で 材塩 妥当 ように、 九 0 0 九 炉 ある + 外循 年 基 本 春、 環 技 5 世 系 術 明 界 の整 0 実 快 験 った 力 玉

る。 転 111 行 なうであろ F U J Ĭ 7 は 75 縮 お、 ウ ラ 実 1 7 験 炉 始 M 動 S 3 R 好 るで E 6 は、 あ 3 うが、 すで K ブ 途 ル 中 6 1 プ ウ ル 4 1 0 燃 ウ 焼 4 燃料 \$ 部 VE 実 1 施 る 実 証 7 運

F U J J U 233 が 順 お 調 よびブル K 運 転 を開 1 = 始 ウ L ム燃焼型「FUJIー たら、 並 行 してウラン233 Puの建設計 を 燃料 とす 画 る が進 標 8 準 られ 的 小 型 るだろう。

n 4 前 から 者 装 次 は 0 荷 F F され U U J るが J П U 7 0 233炉 設 0 核 計 0 分 を発 核 裂 燃料 反 展 がさせ 応 とな 0 たも 過 る 程 ので て 熔 あ 融 る。 塩 後 中 者 0 で 1 は、 1) ウ ウ 4 232 ラ カン 1 6 233 次 0 第 代 K わ ウ b ラ K プ 233 ル から 1 生 ウ 178

成 前 は 15 章 容 お 易で 照 プ あ ル を利 1 用 ウ 4 7 含有 調 達 核 され 燃料 る。 塩 は、 F U 既 J 存 原 発 Pu 0 0 使 実 用 用 済 化 Z 段 核 階 燃料 が協力を約 ま 7 カン K 5 は、 簡 そ 易 0 化 化 F 学 R 処 E 理 G 法 A 0 T

資 金 0 111 わ ず F か U J Ĭ お ょ 75 F Û J を 中 心 とする小 型 発 電 炉 開 発計 画 は、 際協 力 で進 8 た

は

C る

よ

1 D7

カン 3

6 7

C

あ チ

る

.

I

コ

.

フ

ラ

1

ス

0

I

1

ジ

7

た

5

東

てく

n

T

Vi

る上

完 法

中 ダ 文 派意味 . 7 i た とし、 英 進 国 る 8 15 るべ 75 それ どで 参加 る カン きであ ららで あ 0 K すで る 意 ある。 志 る。 最 K 0 将 沂 あ 関 る ただ は L ~ 0 全世 ネ は 高 L 小 ス 11 界の to 諸 船 I ラ < 外 頭 多 2 玉 工 . 3 ネ \$ カン 1 5 i 12 ル 7 ギ コ 1 5 は 1 1 韓 F' 非 問 一名ずつ 能 題 . 率 フ 0 ラ 解 オ 0 研 1 あ 决 1 究 り、 ス ス K 員 役立 1 . 7 を受 ~ H つの IJ ラ 本 り ル 7 . 容 1 チ で 中 n 15 2 工 て推 コ け . ブ • n * ば ラ 進 3 L 玉 の 三 た ガ ル 0 北 . 炉 1 カ 2 玉

考 な は

E 海 力 な 0 中 実 1 績 はす L た で に膨 玉 家 大で 開 発 あ 0 る 開 始 を宣 言 して る 日 本 玉 内の 関心 も急速 K 高 ま 0 T

などで

0

関

1)

から

高

重

0

T

な

り、

中

は

年

来

強

力

K

接

近

L

7

3

た

上

今年

_

年

ル +

る。

第八章

核燃料を「増殖」する

その確保のポイントは核燃料の「増殖」にある。それに見合う膨大な核エネルギーを急ぎ確保しなければならない。世界の環境保全と人口爆発・貧困などの問題を解決するには、

エネルギーが主役になる条

核分裂エ

ネル

ギーが主役となる

件

は

頁

図

180

(一)過去の発電 実 績 (約二〇億 丰 П ワ " ト・年) 45 1-2(D)を眺めて知ることができる。 の五〇〇~一〇〇〇倍の巨大な発電総量

大時の設備規 (二) 総発電量 模は を倍増時間率約一〇年で急速 数十億 丰 ū ワ ットで二〇~三〇倍) に増 加させ、 が必要である。 世界に展開しなけれ しかも、 ば無意味で

早く化石燃料と置き換えなければ、 (三)二○六○年頃には成長速度を落とし始め、二○八○年頃からは規模の縮小に入る。 地球環境は救えないからである。 そして、

さなければならない。あまりに苛酷な要求と感じる人がいるかもしれないが、妥協の余地は なぜなら、これ これら(一)~(三)については以下でもう少し補足するが、いずれにせよこのすべてを満 に成功し ても大気中への二酸化炭素の年間 放出量は増大を続け、二〇六 五年頃に

現在 の二倍 K なってやっ と揚げ止ま る (図 1 2 C 参照)。 したが って、 いくら苛 酷 でも

で、平行 ル の巨大な核 ギー利用促進などの努力が必要だろう。事態はそこまで悪化してい してさまざまな環境対策、 工 ネルギー 産 業育 成 の失敗は許され たとえば省 ない。 エネル ギーの促進、 いや、 それどころか、 炭素税政策 る おそらくまだ不充分 の実行、 エネ

世界が必要とする全エネルギーの半分を供給しようとするのだから、 これは〇・一か

料 京 .サイクルをここまで立ち上げるのに、どれだけの資金を積み上げたことか。またそれを繰り返 (一万兆) 円 規 模の超 巨大産業の創設を意味する。 こう言うと、「ウランー プル トニ ウ 4 核燃

0

民

生用 術

に起こった、

义

1

1 事

2 投

A が世

の実績

曲

線が示すようなあ

まりに ギ

も急激 用

75 進

成

長が、

技

VE

対

す

る

超

巨

大な

軍

資

界的

K

行

ts

わ

n

核

工

ネ

12

ì

利

な

促

1

た

では 年 H から 本 な 必 政 府 7 か 0 もうあ あり、し 今唱えて か」と、 まり カン い 開 核 る高 \$ 発 工 資 ネ ブ ル 速 金 ル トニ 増 ギ を 1 殖 N ウ 炉 要 関 計 4 2 係 を 画 L 0 を遂 ば な 先 ら撒 輩 い 行するには、 0 方 7 カン くことになって、 あ らよく 反撥され おそらく数兆円では済 世界 る。 気持 K 展 開 5 は で きる目 わ まず、 カン るが、 算

ま

15 た

6 0 それ 1 に 全世 リウ しても 界に京 4 熔 融 円規 塩 現 炉計 在 模の新 まで 画 は K すで 産業 その何分の一かの資金でよい上に、安全性の面 が展開できるのである。 に原発を軸とした入念な 産 業 社 会 基 7 からも経 フ ラ ス 済 1 性 ラ は ク チ +

年ごとに倍 增 を

たは

(D) に示したような円滑な移行が期待できる

が用意されて

きた

のは

貴

重で

ある。

この

既存投資を全面

的

VE

利

用

すれば、

义

1

230頁図

10

- 1参

力の は、 ことで、そのよう み 会と 0 電 働 量を一○年ごとに倍 きで 0 111 ス とい にしてエネルギ 7 " チ 2 てよ を 誘 増させるような急速 発 L 1 経 混 の主 乱 済 的 を 役は 招 有利さが誘導 くだ 移り変わ ろう。 な産業発展 った。 L 過 たの 去 0 「政府の指導で」ではなく、「民 は、石 原 である。 発 産 油 業 や天然ガス産業でも起 がまさに ただし、それ そうし 以 た例 Ŀ 0 て ある。

に早過 182

ぎた展開が、それに続く全くの停滞という現状をもたらしたのである。 総発電量を一○年ごとに倍増するための新しい技術構想を本章で紹介するわけだが、そ

福島の事故を誘発し、自らの首を絞めたのである。

術構想は主役の座を次の太陽エネルギーに明け渡すことまでをも見通した

0

説

明

の前

その技

1)

ĺ

マイル島やチェルノブイリ、

の作 \$ のであることを指 るものも、 れからの トリ 個 ウ 「々の人間自身も、時の流れとともに消えてゆく。 4 摘 利用 L ておきた 巨大産業は、 頂点に達した途端に縮小後退を開始すべきである。 \$ のごとには興きて滅びるか

人間

ら次がある。 放射性廃棄物の処分」が実行され、解決される。このことは本章の終わりでもう一度触れる。 かし、意味する内容は重い。この後退期を利用することによって、最後に残された課題の 义 1-2(A)にもそれが示されている。

な 増 殖 が必

要か

に発電

量を増やす

には、

必要とする「火種」の核分裂性核種

の膨大な増

殖を果たさなけれ

ばならない。 ここまで述べてきたように、火種となれる(つまり容易に核分裂を起こす)物質 増殖しないと、炉の急速な展開に火種の供給が追 いつかなくなるか は限られている。 らであ

まれる中性子を上手にウラン28(天然ウランの九九・三パーセント)に吸収させれば、消費する

天然ウランでは、火種となるのは含有率○・七パーセントのウラン23のみだが、その核分裂で生

ウ 中 ラ 1 235でも 性 1 1) 子 235 ウ を吸 0 4 プル 量 白 収 体 以上の火種 1 は させることで(その ニウ 火 種 ム23でもプルトニウム24でもよい)、消費する量以上の火種 で のプ は な ル いが、 トニ 中性子を発生させる火種は、 親物質 ウ ム 239 241 トリウ が 「増殖」できる ム 232 (天然トリ 义 ウ 6 139 4 頁 2のようにウラ 0 図 ほ 6 ぼ 2参照 のウ ラン 1 1 233 233でもウ セ 1

なく ただ らって、 フ ル 殖 1 = 始 17 ウ ラ 末 ウ 必 須 K 4 1 困 は 238 ts る か 6 0 か 核 T 6 兵 火 であ 器 種 あ 0 0 る。 原 プ 料 ル とも 7 1 あ -あ b ウ れ 4 膨 239 大 い . す 高 241 n を 価 K ts 增 せよ、 安全保 殖 する 核 障 0 は、 分 措 裂 置 I 0 望 ネ 対 幸 ル 象 L ギ E < j なり、 15 利 い 用 を目 核 U 廃 5 指 棄 物と 6

できる。

では、効率的に増殖するにはどうしたらいいか?

高 i 5 n 5 增 まで 殖 増 熔 炉 殖 は ウ 発 融 ラ 7 ウラ 電 塩 あ 炉 増 1 り、 1 ブ 殖 の利 とい 発 12 1 電 1 1) らも 用であれ 炉 ウ ウ 4 7 のを開発し 4 あ 核 ウ 1 燃料 る。 ラ ーリウ L サ 核燃料 なけ 4 か 1 の利用であれ、 L クル n サ ば でそ 開 1 なら 発 7 カン の役割 ル か 5 0 几 は 同 を とい 5 * 担 炉 内で Ŧi. 5 玉 5 才 0 0 车 1 から 発電 が を経 4 ク 関 1) をしつつ効率 係 h " :" ľ 者 可 玉 ゆ 0 7 常識 炉 研 0 で 究 的 1 所 5 鉄 增 增 が 則

までは熔融塩増殖発電炉が最良と考えていたのだが、そうし

た形での増殖

は実は幻想で

発電

のニ

兎を追

うのは

全く間尺に合わないことが明ら

カン

になっ

てきた。

私

自

自身も

い 理 由 を以下 に示

るだ H 增 0 殖 能 能 力 カ は から 不 增 足 殖 発 電 前 炉 記 K 0 は $\widehat{}$ 15 い =のが見えてきた。 の条件を満 たして、 約 ○年で総発電量を倍

時 間 高 速 増 殖 炉 7 年 以下 K 五〇年間 短縮 で の先進 きる見通 諸 L 玉 は得られな の莫大な投資によっ かっつ た。 ても、 唯 一の実用炉だったフ 実用 炉で発電 量 ラン を倍増さ ス の 二 少

味で 熔 優 融 丰 n 塩 口 T 増 ワ 殖 い " るが 発 1 高 電 炉 速 まだ能 C 增 は 殖 炉 実質的 力 ス 不足である。 1 パ な核燃料 1 フ 工 = 必 倍 " 增 要 7 か 時 ス 0 間 で は、 は約 は 世 約 界 00 0 年 総発電 で、 年 高 カン 量 速 かい を る。 增 __ O 殖 炉 年ご より とに倍 \$ あ 5 西 する る意

余裕をもってそれ 仮に 炉 の設計 を六〜七年くら 性能を 一〇年で倍 い にしなければ、 増させるだけのも 全体 系 の総 0 K 発電 仕上 量 げ の倍 たとしても、 增時間 を まだ及ば 〇年に はで ない。

のの

ある。

発電所 必 然的 b) 大型化と高 に抗 からだが、 に大型化 しきれ L なく 複 い そのようなも 発電 雜 高 な 5 コ 価 スト た。 ts 発 電 增 殖 炉 とな 発 増殖発電 経済的実現は全く不 電 る。 炉 から 化学 高 炉 い よりも単 増 再 処理 殖 能 など 可能 を 純 な軽 狙 を含んだ核燃料増 で 2 て中 水原発でさえ、 性子 0 利 用 殖 コ 効 ス 率 サ 1 1 を 高 競 7 争 ル 8 全体 ると、 で 火力

系 of g か ると、 の倍増時間 全世 発 電 は急速に長 T コ は ス 多 1 数 から よ 0 小型 り高 くなるから、 炉 < なる \$ 必 要で 0 世界的に利用 は あ 自 明で る 1 あ 型で る。 展 開 低 するのは不 増 殖 能 とな 可能となる。 った発電炉 か

増き 184 さら

熔

融

塩

増

殖

炉

6

次

料

K

連

続

化学

処

理

装

置

とい

\$

0

殖

た

ウ

233

を

0

装

で、

だ 燃

分離 系

す

る

た

この

化

学

を 要

ル

1

ウ

を

化 古 融

学 体 塩

再処

理 体

を行 を炉

ts

って分離

改めて固体核

燃料体

を製

造·運

から 確 ラ

進

N VE

たき 熔

燃

料 殖 置 は

1

カン

5 增 に 塩

取

n

出

た 数

年間

13 る。

E

放 75

射 4 連

能 15 続 5

を

弱

8 谏 処 が

7 增 理 N

か 殖

6

殖

カン 1

增

炉

は

高

谏 5

殖

炉

より

段 8

優 0

n あ

7

い

6

高

炉 す K る 75

0 増 場

合

C 不 利 15 7 開 経済 とて 発 コ 性 \$ ス 1 0 2 低 世 下 開 か 紀 発 5 期 K 0 役 間 立 断念だ 0 見 ح 込 0 たが み 理 は 由 な は ほ とん 現 ど 世界 b 2 0 ほ とん 様 て、 どの 玉 問 は 続 開 H 発 7 を あ る。

融 塩 增 殖 発 電 炉 0 技 術 的 難 点

傷 文 しい か 7 強 融 世 熔融 ま 塩 とい って、 代 增 塩 增 殖 世 を短 う大 を 殖 発 0 固 黒 谏 雷 カン 3 まら < 鉛 度 < 炉 液 ts が L K VE 早く 体 世 違 T 弱 0 P 15 点 0 い 1, 、劣化 核 が 6 か て、 い 出 あ 燃 た な 8 料 る H る L \$ ことを 0 てしまうの n 0 を 5 使 7 高 ば な あ 5 温 下 思 6 利 る 点 15 い 述 增 強 で 出 か い 1 ある。 半 い L 殖 7 放射 减 7 性 お <u>\</u> 能 す VI そ ただ る 線 を 50 高 0 力 0 際 H \$ 月 8 E れ 7 る 0 n で ば 子 K K を 0 炉 よ は は 作 0 産 い 業と 蓋 む 入 炉 を そ 世 n 開 代 心 15 0 7-交代 核 黒 H 結 2 鉛 て、 7 果 燃 料 0 0 0 黒鉛 中 早 を 几 年 性 早 0 子 鼠 < 取 2 照 り替 射 0 損 遅

ts n か ばならず、 燃料 再使 用 K 要する時 間 か 非 常 K 長 くな る カン 5 7 あ

的 中 性が保 てず、 容器 材料 の腐食対 策が は るか 融塩 に厳 を酸 しいものに なる からで あ 塩

1

ある。

処理

を実施

7 あ

る

K が

は燃料 弱

熔 \$

化や還 0

元

L 技

なけ

n 発

ば

か

6 炉

15 本

い 体

0 よりは

で、

0 化学 は

利

点

でも

る

点で

あ

る。

٢

装

置

0

術

開

は、

れら 倍 0 增時間 補助 施 は 設 前 は 高 述のようにまだ二〇年なのである。 価 C ある から、 コ ス トを吸収するため 間 に合わない。 に、 どうしても炉 は大型化する。

有 効 るな増 殖 方 尤 は

に核燃料 増殖専 增 殖 は 用 どうする 0 施設を造 か。 る 発電 0 が 所 よい。 0 ほうはF 発電 と増 U J 殖 0 Ⅱで充分理 兎 は 追 わ 想的 15 い ので な のだか あ 5 それ 2 け

要 K あ 增 性 る。 殖に役立 0 出 対象とな 較 つ主 は すで る 要な核反応 0 は核分 に 表 4 を調 裂 D 1 べてみよう。 107 T核融合 頁 に示 . して 核 术 1 ス お ポ ント V い ーシ はどれだけ多くの中性子が入手できるか 3 1 反応の三種であり、 それらの主

繰 n 返 0 説 明 とな る が、 中 性 子 入 手 とい 5 面 K 紋 ると、 核 ス

核 融 は 得 たがって、 手で 反 応 なく、 は やや 核スポ 優れ この V 反 T 1 応 VI 7 1 C 良 第 3 V 反応をどう増殖 增 0 殖 候 炉 補 を造 であ る るが、 0 に利用 は 困 まだ物 難 する なことが、 理 かが、 的 基 礎 术 さえ 术 ح V 1 0 1 表 不 1 か 充 E らも 分で となる。 ン 反 読みとれ あ 応 から 特 核分裂反 K 優 n

るか

1

IJ

抽

出 K

などの

中間操作

を最

小限 そ

VE T

抑え

な熔融塩核燃料

サ

1 系

ク 熔

ル 融 料

を構築する、

T

夫 生

す み

1

きで され

る。

0

夫 円

2 滑

は、 た単純

口

ľ

系

統 で

0

フ 用

IJ

1

~

塩 +

な 1

全

1

ス テ H

4

7 に

H

たウ あ

ラ

1

233

K

F

U

J

使

され

核燃

クル

から

手

循

環

談 VE 明 核 5 から 子 ス カン 核 术 K V 1 陽 か 0 子 名 5 3 た は を加 反 発 反応 応 見 内容 速 者 L は、 0 から 7 米 第四 重 玉 見て、 い 0 原 章 D で説 子 1 適切 核 V VE 明し 1 な 衝 ス 用 突させ、 たように、一〇〇〇から三 博 語 ± では から 多量 15 H た 0 もので、 したが 中 性子を放 って、 核 破 出 000 ちせ 砕 力 及 を る M 力 意 ナ 反 e 名 味 応 V 寸 < 0 C 利 る あ 用 K

ると、 よ 核 い うなも 8 る核 0 2 7 温 8 0 分裂 のだが よ 1 反 K 度 ような ある 1 応 を高 だ などが は ろう。 きわ 反 次 8 高 頁 応 M ウ を熔 エネ 起 励 8 e を借 て複 また、 4 V 2 起 り、 融 し、 ルギーをもっ 原 0 用 雜 子 塩 陽 して 核 多くの中 で 中 子 そこから多数 あ K 0 n とる。 解説 吸収 1 個 6 4 0 リウムなど た 反 間 た陽子がそらした重 してお 主 させて、 りで、 子の発 要プ 応 カン 0 らも D こう。原子 中 ウ 平 セ 0 生 ス 原 中 から ラ 均 性 約 性 を、 1 子 あ 子が 233核 核と 子 四 り、 核は が 1 蒸 1 燃 発 励起され 0 個 い 発 生す 料 間 原子核に 陽子と中性 ツ 0 を増 で行 中 0 して る。 性 ユ 1 殖 ts 子 た リッ 放 J わ 純 核 衝 から 出 字が るの 発生 突すると、 せ、 粋 0 され 部 E な 発 混 研 6 of of 分 1 る。 ざり あ 生 破 究 IJ る 壊 所 L ウ 核 合 た 4 P 0 中 金 高 n 汇 2 研 た 究 性 属 速 から 8 者が 中 主 り込 液 K 入 性 反 湉 作 子 応 0 よ C VE 0

使 用 187




図8-1 核スポレーション反応の 高エネルギー領域のみの概念図 (Bauer)

に示したような

熔

融

塩

增 2

反 义 殖 発明した

応

は

大電流

陽

子 加 速器熔

加

速

器

8

2 である。

応熱を処理

する

ため

に

発電

施

設

\$

成

され

7

現

本原子力研究開

発機

が、

融

塩増

康 右

明 日

氏

0

協力を得て ため

日

本原

力研

究

目的

0

友

塚

田 子

甲子

男

•

きではない。 一〇億電子 流 n あくまで目 る。 0 陽 ピ 子 1 加 ボ 速 その 4 ル 的 器 1 流 電 は は 力 增 n K の東 は 殖 加速する。すで 発電 111 IJ 7 加 所と考え 速器 ~ M T

相 e

炉 0 提




図8-2 加速器熔融塩増殖炉の熔融塩増殖反応装置の概念図

発が始まっ てい

は 処 分 加 速 K 困 器 って 熔 融 塩 い るプ 増 殖 ル 炉 1 0 開 ウムを初期核燃料 発に着 手し、 F に利 UJIの核燃料を製造したいと考えて 用する。 第七章参照)。 できれ 陽 る

本

下でも 〇年後

J 7

P ~

A

R

C 加

(大強

度 * 陽

子加速器施設)

で 国立

〇ミリアン

ペアクラス

の開

1

T

0

速器

から

玉

D

スア

ラ

E

ス

研究

所で約

四〇

年

前

から

稼

働しており、

H 190

それまで

は に

の速度 るとよ は 四 0 陽 • は 子 不揃 Ŧi. X E プラズ 1 1 い 1 で 4 \$ ル は 7 径 フォ 図 い で七 い 8 1 カン メー 2の円筒 カス 5 1 も長年検討してい \$ ルくら 0 と単 容 器 い 純 の深さをも (熔融 かつ工業的 塩増殖 る。 ち、 で、 反 応 熔融 装置 より 塩 経 内の熔 は上部 済的 な陽子加速方式 融塩 K 数 に入射 + セ 1 する。 チ か 0 開 深さ 円 でき 0 筒

及 1 ナ " 1 となる熔融塩 は、 FU J 1 П などと共 通 ts フ リー ~ 系熔融 塩核燃料 7 ある。

発生し

た熱

0 子

分散

K 4

不利だからで

ある。

核反応が

番

激 心

L

い

領

域

は、 位置

液 0

面 あ

下 る。

約

メ 央

1

1

ル n

0 から

ろである。

をも

陽

E

1

が入

射

する

0

は、

そ

0

渦

0

少し

中

を外れ

た

中

は

流

遅

渦 容

15 お、 1 核 IJ 融合とは違 ウ 4 成分をより濃くして、 ここでは物 それ 理的 VE 2 不明で困るような課 陽 子との核 ス ポ V 1 題 3 は H 残 反応 って を い 有効 15 進 めさせる。

陽 入射 去 速 粒 \$ 口 問 子を含む 技 題 術 は は 15 放 U 0 射 生成 線に照射され シ 0 物 友人が開発 は 自 然 る K 混 0 L 合 は この た 拡 散 ガ 熔融 ス L 7 塩 0 テン法を利用し、 みで 体 VE お 8 H り る 照射損 よう 古 75 体窓などは 局 傷 所滞 0 心 留 配 は 0 使 1 無 わ 配 用 15 6 は 75 あ

D

7

力

1

績

からも

証

明され

7

い

-リウム熔融塩核エネルギー協働システム」構想

って実用化に当たって、

加速器開発以外に大きな問題はない。

熔 三原則に従 融 以 塩核エネルギ 上で準 備 が整 j った。 協働システム」と名づけた。ここまでの解説でおわかりのように、 45頁 図 1-2(D)の要請を実現できる核発電 ス テ ムを、 1 1) は ウ 次 4

第 原則 古 体 ではなく液体のフッ化物熔融塩核 燃料を使用

実 利 物 物理化学的 用した炉技 のフリーベ系熔融塩を使う。核反応・熱輸送・化学処理媒体としての三機能を兼ねる。 には 種 の化学工学施設だから、作業媒体に液体を利用 術の基礎は、 (電気化学的) る。 米国オークリッジ国立研究所で充分に整えられている。 特性の予測が容易であり、 理論的合理的な技術開発が可能なことが するのが原則である。ここではフッ化 また、 燃料塩

則 ウランで はなくト リウ 4 を 利 用

種 ム資源 とし トリウ て利用する。 は充分に存在し、独占されることはな 4 232 みからなる天然トリウ トリウ ムからは プル 4 に中性 トニウムなどの超ウラン元素はほとんどできない。 子を吸収させて、 核分裂性の ウラ 233を作り、 1) 火

第三原則 核燃料増殖施設と発電炉との組み合わせで核燃料増殖サイクルを完成

塩増

などは、

型か は、

つ複

高

価

な炉

となり、

か 增

そも

そも

発電

所 大 增

充分

K 雜

単純

•

安全·経済

的 L 速

で小型化もできる公共的

施設

C K

なけ

n

理 殖炉

想とされ

殖発電

炉

は幻想だっ

た

高

界のエ 自 |給自足型であるのが理想である。 ネル ギー の数 十パ ーセ ントをまかならまでには普及できない。 核燃料増殖生産工場とし 炉特性 の変動や核物質 の輸送量が最小にできるからである。 加速器熔融塩増殖 また、 発電 炉 炉 自体 を準 は核燃料

の発

電

炉FUJI

とは

別個

に、

7

両 者を組 これ 6 み合 貴 重 お な中性子 世 7 1 を IJ 無駄 ウ 4 熔融 K L 监核 な い 最も単純な核 I ネ i ギ 1 協 燃料 働 1 サ ス 1 テ ク 4 ル」が完 を完 元成さ 成 世 る 世 界 K 工

ネ

ル

ギ

この全システムを構成する施設 は、 以下 - の通

りである。

熔融塩発電所

「需要地の

近くに設置

を提供

できるだろう。

F JI Ⅱを原型とするウラン23燃焼型のFUJI U 233 プル 1 -ウ ム燃焼型 F U

J "

1

まで Puなどである。 の二く三 種 類 。その発電容量 を 標準化 Ĺ は目的に応じて変えることができる。 必 要に 応 じて複数個 の炉 を併設 (モジ 世 7 ラー い ぜ 化 い 五〇 する 万 のが 丰 口 よ 7

ろう。

この

炉

型

は

11

型化

K

適し、

炉

本体

は

工場生産

7

加

速器熔

融塩増

殖炉

「地域

セン

A

1

集約

これ は工場相当の施設なので、 世界に二〇~五〇カ所くらい設けた地域 センター 内に数基ずつ 1

ター

って核分

裂生成物を残

L

た使

用

済

み

の塩

は、

1)

チ

ウ

4

.

IJ

1)

ウ

4

1)

ウ

7

1

を共 置 有できよ 集中 的 K 運 転管 理される。 核物 質 の取 り扱 い 管 理も含め、 特殊 な 専 可門要員 中 補 助 装

化学処理 ·炉 機器解 体 および廃棄物処理工場など「地域 セ 1 タ 1 K

1

管

る

働 的 こうした諸 果た L てい 施 設が る と同 0 から 単一種類 様 <u>-</u> K 地 リウ 域 0 セ 4 4 熔 0 ターで集中 融 フリーベ 塩 核 工 系熔 ネ 理され ル ギ 融塩核 1 協 燃料を 働 3 ス テ 共 4 有 L て連 0 あ され 多機 協

核 故 調 燃料 程 障 整 時 L は た上 K 地 0 ブ 補 で ル 域 い 電 合う。 セ 装 1 が行 荷 3 ウ なわ れ 4 K 地域 \$ 搬送 れる。 運 含 転 セ 2 され 発電 だフ 1 寿命を終えたF A され る リー 1 - 単位 る。 ~ 系熔 では、 発電 融 U 塩 約 J 所 核 燃料 K 億キ は は 解体され、 原 が U 則 発 ワ とし 電 " 炉 1 て二 F 分 炉 Ū 本 一基以 J 現在 体 や一次系 F K 0 0 運 日本 発 ば 0 電 n 機 炉 総 化 器 から 発 置 類 学 雷 お 組 量 カン 0 n 成 半

派 " 加 化 使 用 ウ ラン を終 べえ回収 支障 部 ガ 再 0 度 ス 邪 発 とし 0 され な 魔 電 ts 炉 T 生 核分 分離され た熔融塩核燃料 F 成 U J 物 裂 は 生 る。 塩 成 K 熔 物 カン ٢ 6 は 融 分 塩 0 は 化学 離 核 フ 燃 まずフ 世 " 化 ず、 処理 料 とし ウ ラ ッ素ガ 7 L 0 7 7 1 分離 送る。 を加 ま 重 スで処理され、 残す。 され 速 ウラ 器熔 将 1 融 を 塩 来 0 除 增 すべ 消 殖 カン 滅 n 炉 カン 7 処 た 5 理 残 0 ウラ 0 n 汲 た 0 4 8 熔 出 1 成 K 融 L 保 塩 た 分 塩 成 か 分 フ

往復 J 0 場合 7 い て、 2 同 ウ 様 ラ に、 1 233 加 を分 速器熔 離され 融 塩 た塩 増 殖 を 炉 希 内 釈 0 用 塩 に は 添 加 塩 タ することで、 1 7 と増 殖 反応 反 応 装置中で 装 置 とを 作 緩 5 P n カン 濃 に 3 流 通

てくるウ

ラ

1

233

0

塩

中

濃

度を常

K

ほ

ぼ

定

10

保

ウ

4

0

フ

"

化

物が

主

体

で、

n

は

加

速

器

熔

融

塩

增

殖

炉

0

塩

タンク

に

加えら

れ

る。

発

電

炉

F

U

燃料 炉 V ~ を循 塩 塩 ル 中 放 環 0 K 射 L _ 残 部 性 1 0 とし 廃 T 2 棄 い 物 次第 た 7 を 核 発 増 電 分 VE P 放 炉 裂 すだ 射 内 4 能 ~ 成 を消 戻る。 H 物 な は ので、 滅する。 加 5 谏 極 Ĺ 器 力減 化学分離 T 炉 生 カン らす。 成 6 塩 物 など は から 汲 核 0 2 無 燃 H 駄 料 3 な作 サ n 1 る 業 際 7 ル に、 内 わず で 緒 カン 加 K K 速 汲 污染 器 み 炉 出 P され 発電

低

放 射 性 廃 童 物 0 消 滅

自

をご

6

N

しい

た

たぎ

3

た

裂 で 生 重 n 3 放 射 性 元 素 0 処 理 K 5 い て、 もう 少 ĺ 具体的 に 触 n 7 お こう。 表 8 1 1

ように、 年 以 燃料 F 0 * 塩 中 减 期 K 溶 を 解 \$ L 5 た核 7 VI る 分 ので 裂 生 塩 成 中 物 VE 0 留 中 8 で、 燃 表 料 8 塩 + 1 K 1 7 示 され ル 内 を た 循 Ą 環 L B 群 7 い は るう 右 5 K 記

子 効 第 な消 により放射 に消 滅 滅 させ 処 理 能 か る。 が消滅する。 准 to 特 だ K ろう。 A 群 は В 群 F 0 Ū 放射 J 性 0 同 塩 位 中 体 0 熱 は 中 加 性 速器 子 を 熔 吸 融 収 塩 L 增 7 安定 殖 炉 内 ts 0 核 高 種 VE I ネ 75 n 12 ギ 1 よ 中 n 有 次

表8-1 約30年以上の長寿命放射性同位体の消滅処理

分類	放射性同位体	半減期(年)	熱中性子吸収断面積(バーン)*
С	ニッケル59	75,000	93
C	ニッケル63	100	24
В	ストロンチウム90	29	0.9
В	ジルコニウム93	1,500,000	2.5
С	ニオブ94	20,000	15
C	テクネチウム99	210,000	20
C	パラジウム107	6,500,000	1.8
C	スズ126	100,000	0.14
Α	ヨード129	16,000,000	27
Α	セシウム135	3,000,000	62
В	セシウム137	30	0.11
Α	サマリウム151	90	15,200

*バーンは断面積の単位で10-28m2

75 料 消 降 45 75 0 消 ただ 器 ま 自 性 る。 塩 が 滅 い とが 量 ように 余 7 0 3 L 义 能 滅 0 に T K をも 発 分 後 発 K 入 集 溶 世 1 後 電 保 退 る 使 n 解 K C 電 8 きる。 なり、 管さ 退 とで 2 は わ T 炉 期 0 0 炉 T L ので、 沈 期 で n n か な から F F VE きる た分だ U n は、 よ は D U 5 S, 5 積 後 7 ま J 0 加 金 J 15 が 残 で、 消 消 高 極 退 Ĭ 軽 0 速 属 い 曲 H 0 \$ 谏 器 性 的 P 水 滅 期 0 滅 作 原 中 作 中 加 T 線 加 0 熔 0 VE K 消 入 速 い 発 部 性 業 速 性 業 中 融 放 が るだ 費 器 など 立 子 器 子 を 性 塩 射 n は 世 から 分離貯 が 炉 が 積 ば 熔 紀 5 熔 子 增 性 L ろう 消 融 カン E 貴 0 融 核 極 VE 殖 口 末 滅させ 5 運 塩 燃 的 位 塩 が 重 I 炉 ウ 近 が 蔵 ラ ts 料 る 体 增 出 転 增 に 0 < 0 T 実 消 1 3 L 時 K 殖 增 プ C 殖 なけ 支障 233 ٢ 核 7 期 殖 施 滅 1 群 炉 炉 VI か で n 廃 お る \$ す は K が ル すな 柔 消 をき る n E 5 棄 Ł 時 义 K ば 滅 \$ 物 7 期 軟 6 2 5 黒 化 0 なく なら 核 3 引 b た 15 n 鉛 学 年 か カン 6 は 7 以 る 処 世 0

か いが、これら核燃料を核分裂させて得られた中性子が、積極的に核廃棄物の消滅作業に使え、

石二鳥であ

をフッ素化処理すれば、 すでに提案したように、 このような作業 にフッ 化物熔融塩が最適な作業媒体であることは、 廃棄物はフッ化物となり、 FREGAT方式で使用済み固体ウラン(あるいはプルト 容易に処理できるのである。 もうよくお わかりだろう。 ニウム)燃料

「万年問題」といわれた核廃棄物対策が、「百年問題」に還元できたことになる。

必要資源と廃棄物

生成せず、 大きく減らせるし、 1 リウウ 4 それらによる 熔 融塩核エネ 他の放射性廃棄物も、 廃棄物の汚染は軽微なので、 ル ギー協働 シ ステムでは、プルトニウムなどの超ウラン元素がほとんど 先で取り上げたように、 核物質を主体とした高 大部分は積極的 レベ ル廃棄物 に消滅できる。 0 量

そらすると、残るのは、中性子を吸収して少し放射能化汚染した構成材料の廃棄問題である。 図1‐2(D)に示したように、全世界で約一兆キロワット・年の積算量の発電をこの協働シ

かなり余裕をみてあり、実際は今後の工夫でまだまだ減らせるだろう)。参考までに、オークリッジ ステムで果たしたとすると、必要な物量は表8-2(左頁)のようになると考えられる(ただし、

研 の熔融 1 1) ウ ム資源に問題はない。 塩増殖炉を利用した場合の物量も示してある。 残渣一二○万トンはもっと減らせるだろうが、これでも一辺一○

兆キロワット・年の発電に必要な物資量 (熔融塩増殖炉との比較)

	トリウム熔融塩 核エネルギー協働システム	熔融塩増殖炉 (ORNL)
トリウム消費	200万トン	530万トン
	(80万卜)	レ核分裂〕
燃料塩	70~200万トン	600~1100万トン
活 性 炭	240万トン	240万トン
黒鉛	1800~2200万トン	5700万トン
ハステロイ-N(高放射能)	2000万トン× (1/3)	1800万トン×(1/3)
(低放射能)	8400万トン× (½)	4600万トン×(½)
低レベル放射性廃棄物	900万m³	9000万m³

衰する 数

ので、

再

利 着

用 3

K

より廃 た放射性

棄

量

は

~二桁少なくで

外十年間

は 機

吸

世

ガ ス

0

放 万

射 トンに

能

は

充 ts

分減 るが

性炭

は VE

級械的

に積算

すると二

四

固

化

体に

も変えやすい。

万ト

IJ

リリウ の必必

ム二〇万トン、

フ

ッ素二

00万

1

4

六〇

0

燃料

塩

二物質

である。

これ

らはみな安定な化合物を形成し、

ガ

ラ

ス

な物質 ので、 能 は きるだろう。 を冷 表 7 ニッ 炉 内 炉 示 材料 却 ケル カン 0 75 黒 す 系構 保管 たくらいは残るだろう。 b 鉛 用 n に充 ば 再 は 造 は 表 取 使 分 b 材の 容易である。 用 面 再 扱 を〇 できる。 利 え 11 ステロ • 用できる。 るよう ミリ削 E す 1 75 ı h 微量 L る N K ると汚染が除ける 0 カン は、 で、 ても充分安定 添加する L 年 最 真 終 空 間 的 熔 放 融 射

涾 はま 1 化 学 ŀ 的 ル の立 K 安定 方 要量 ts 体 の容 化合物 は、 積 最大に考えてリチウ 7 K 過ぎな あ る い。

低 カン 5 V ~ 4 ル ずる 放 射 放 性 射 廃 性 ニニオブ 棄 物 0 総 94 の半減 量 は 保守 期が二万年 • 化学処理 だか 作業 らであ が 少な る

埋 少も 超 なるが、 設 ウ ラ セン 容易だろう。 ン元 新し タ 1 素 が用 い原発が大規模 6 ほ 意され とん 日本 では ど汚染 つつつ 青 ある。 され に使用され 森県六ヶ 75 これ い 所村 ので、 ても、 らの廃 に、 経 これ 1 棄物は三〇〇年後に 済 的 ラ な脱 以上 ム缶三〇〇 0 水 準 • 乾 備 万本 燥 は 不要で • は放 焼却 分の 射能 あ 低 や化学処 る V が 0 ~ を期 ル 無 視 放 理 待 で 射 K L きるよう 性 よ た る容容 廃 棄 物 積 减

量をさらに数 だけでも大きな経済効果が 兆 トン なお、 から一 化石 十分 燃料 000 時代 0 _ 万 K から核 1 减 ン の水準 5 あ せる。 るが エネ ル Ł ギー時代に移るというのは、 古 一体核燃料の利用をやめ熔融塩核燃料にすれば、 少なくとも一〇万分 の一に下がることを意味する。 燃料物質 の輸送作業量 核物質輸送 が年間 これ

テロ集団に こうした新 よる核技 L い 核 I 術 ネ 悪用の防止が強化できよう。 12 +] 産 業 から 創 設 できれば、 この問題は 着 実 K \pm 「家間 第 の核 一〇章でまとめて論じよう。 (兵 器 技 術 拡 散 お よ CX

ので、

大きく

减

るだろう。

ま

第九章 「革命的な原発」の再出発

原発をめぐる世界の近況を概説する。
また、その実用化に向けての開発課題を簡潔に紹介し、ここではその特徴・長所短所を評価整理する。ここではその特徴・長所短所を評価整理する。 「トリウム熔融塩核エネルギー協働システム」の技術内容は、

システ ムの 特 徴

半書で

現在使用中

また

は

開

発

中

0 原

発

は、

古 体核

燃

料

使

用

第

Ŧi. 章

お

よ

Ti

ウラ

1

利

かにし、 第六章) 、今こそ実効的 の点で不適当であ な増殖サ り、 イク また小 ル が実現で 型炉 0 # きるート 界展 開 リウ 第七、 4 「熔融塩 章 核 K 工 \$ ーネル 適 3 ギー な い 協 働 Ł を ス 明 テ

ム」に移行すべきであることを、 そのシステムの全体像を次の二つの表で要約したい 前章に示した。

表 (9-1(左頁)では、できるだけ簡潔に二一世紀のエネルギー環境で最も重要な技術的問 、大局的に全体像を捉えるの 題

点を列記し、 役立 ててて いただきた 、それらに対する新核エネルギー構想の対処策を示した。

示した。 済性評価まで約 今ひとつ さらに、 0 表 9 安全性な 一〇〇項目を取り上げ、 2 202 いし放射 204 頁 線被曝に対する防止力について はそれを数倍 それ 6 させ、 に対する 1 この IJ ウ 構 4 資 想 0 0 源 独自性 私の評価 の採 鉱 K ·優位性 を、 始 ま 次 2 のマー を 7 最 要約して 終 クで 的

示した。 欠けるが、 分実現性ある努力目標と考えていただきたい。 ◎は優れている、○は問題ない、 前章までの本文で補正していただきたい。 △は注意を要する、 なお、 各項目の説明は、 である。 評価 簡潔にしたため厳密さ は 暫定的 で未熟だが、

第九章 「革命的な原発」の再出発

表9-1 新しい核エネルギー技術によるエネルギー環境問題の解決

▶ 達成目標 ◄ 技術的問題点 新核技術 資 源 ウラン: 偏在・独占 普遍・豊富:トリウム、 地球環境適合性 執公害 低減(高熱効率) 化石燃料 酸性雨・スモッグ 大気汚染 なし 温室効果 CO2、メタンなし Th-233U サイクル プルトニウムなど (非生産)燃焼・消滅 核廃棄物 ガス状元素 常時除去(炉内なし) ²³²Th + 中性子 低レベル汚染物質 発生少量(炉内保持) 23311 軍用的 非軍用的 核拡散・核テロ 233U(強いγ線で監視) Pu問題(弱いv線) 安全性 ・化学的(ガス発生・火災) 火災・爆発なし 基本的 機械的(高圧・高流速) 常圧•低流速 フッ化物熔融塩 -核的(余剰炉反応度大) 微弱(燃料自給自足) 核燃料 固体燃料集合体 液体燃料 核反応媒体 構造·運転·保守 工学的 照射損傷なし 複雑 執除去媒体 輸送·化学処理 極めて単純 化学処理媒体 - 炉心熔融• 再臨界 なし: 重大事故なし 燃料増殖サイクル サイクル完成が困難 単純(熔融塩サイクル) 燃料倍増時間が長過ぎ 短縮可能(5~10年) 燃料増殖と 社会的適合性 発電の分離 (公共的施設) 加速器熔融塩増殖 立地・送電の制約 需要地に接近可能 出力規模:大型 小·中·大型 自由 発電所 工業執利用が困難 中温度有望(600~1000度) 総合的経済性〈運転保守作業〉 〈安全・核拡散テロ・廃棄物・輸送〉 顕著な改善

表9-2 トリウム熔融塩核エネルギー協働システムの特色

(◎ 優れている、○ 問題ない、△ 注意を要する)

#取		主要な特色	安全被曝	補足事項
#取 海岸重砂(黒砂)・鉱石残渣より	トリウム:		100000	_
採取 海岸重砂(黒砂)・鉱石残渣より	1 1 2 2 2	普遍・豊富	0	日本などの持たない国が少ない
精錬			0	全世界需要は200万トン以内
精錬 高いガンマ放射能 トリウム化学は単純 232が100%で不要 か悪器で核スポレーション またはDT核融合で増殖 核燃料: 燃料集合体 リチウム 7 熱 中性子吸収を激減(天然 92.5%) 有素(アレルギー中毒)で注意 公 が射性物質と共同管理 でランではを濃縮が必要 第2.5%) 有素(アレルギー中毒)で注意 公 が射性物質と共同管理 ではい や で が かの量でよい や で が かの量でよい や で が かの量でよい や で が かの量でよい や で が か が か が か が か が か が か が か が か が か が	37,735		0	
トリウム化学は単純 フラン・ブルトニウムは複雑 フラン233 加速器で核スポレーション またはDT核融合で増殖 水料集合体 リチウム 液体核燃料だから不要 熱性子吸収を激減(天然 92.5%) 有毒(アレルギー中毒)で注意 でくわずかの量でよい 乾光・貯蔵 でくわずかの量でよい 乾式バッチ方式で単純 窓界事故の恐れなし トリウム系熔融塩サイクル完成 熱中性子炉で優れる(黒鉛減速) か離せず塩サイクル内で処理 増速サイクル: トリウム系熔融塩サイクル完成 熱中性子炉で優れる(黒鉛減速) か離せず塩サイクル内で処理 水射性廃棄物: ブルトニウムなど生まれず それらと核分裂生成物を消滅可 低レベル汚染物が少量 ※料取り替えなく、保守・業わずか 単純タンク (開閉不要)常圧 500度維持。予熱保温測温不要 炉容器・高温格納室 海棒・高温格納室 原容器・高温格納室 が非核響管のような脆弱壁な 正規運転: 運転特性 地郷を 産屋 圧力上昇や爆発の要因はなし 上続運転が容易 大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大	米書全庫	7	^	遠隔操作を要す
同位体濃縮 ウラン233	THEA	ALL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	-	reministrati di pri v
カラン233	同位体濃縮			
核燃料: 燃料集合体 リチウム 7 熱中性子吸収を激減(天然 92.5%) ペリリウム 輸送・貯蔵 化学処理 整元イクル: トリウム系熔融塩サイクル完成 熱中性子炉で優れる(黒鉛減速) か射性廃棄物: アルトニウムなど生まれず それらと核分裂生成物を消滅可 低レベル汚染物が少量 単純タンク (開閉不要)常圧 高温格納室 放射性態速断 壁 正規運転: 運転特性 制御棒 再起動 核物質供給 素が2、不要(貯余制反応度が僅少) 容易(キセノンを常時除去) 核燃料はほぼ自給自足 式木臨界装置、直接原発に供 安定なフッ化物塩の調製のみ リチウム 6 (7.5%)の除: は容易 が射性物質と共同管理 炉運転の初期・終期のみが主・ が射性物質と共同管理 炉運転の初期・終期のみが主・ ・ が射性物質と共同管理 が現まれる(スタイ・連続であり、 ・ が射性物質と大同管理 が見を表す。				
核燃料: 燃料集合体 リチウム 7 熱中性子吸収を激減(天然 92.5%) 有毒(アレルギー中毒)で注意	7 7 2 2 3 3		0	
燃料集合体 リチウム 7 ※ 中性子吸収を激減(天然 92.5%) ベリリウム 輸送・貯蔵 化学処理 ・ で、 おすがの量でよい、 ・ で、 おずがの量でよい、 ・ で、 おずがのからで、 は容易 が射性物質と共同管理 が運転の初期・終期のみが主・ ・ を式バッチ方式で単純	*************************************	よんなの行気所な日で一日7世		エント四の下弦画、画」女が元代についれ
サテウム 7	10-4-111-1	流体技術料だから不更		安定なフッ化物塩の調制のみ
92.5%) 有毒(アレルギー中毒)で注意		The state of the s		The state of the s
本リリウム 輸送・貯蔵 化学処理 整式パッチ方式で単純 臨界事故の恐れなし トリウム系熔融塩サイクル完成 熱中性子炉で優れる(黒鉛減速) が離せず塩サイクル内で処理 ドリウム系熔融塩サイクル完成 熱中性子炉で優れる(黒鉛減速) が離せず塩サイクル内で処理 そ電炉FUJI: 構造: 炉容器 高温格納室 放射性應準物: 単純タンク (開閉不要)常圧 高温格納室 が身能進断 壁 正規運転: 運転が容易 指がマ線は、液体・速隔で かずかの輸送・化学処理でよい ・リウム炉後退期に積極処理 燃料取り替えなく、保守・ 業わずか 薄肉、内部は黒鉛(90%)と塩 保守・修理・検査が容易 固体燃料炉と同じく三重速断 壁 圧力上昇や爆発の要因はなし 連経 圧力上昇や爆発の要因はなし 連修 正規運転: 連修 連修 変易(キセノンを常時除去) 核物質供給 核物質供給 核物質(株) 核物質(株) を の 燃料被置管のような脆弱壁な ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	リナリムト	20 C	0	
輸送・貯蔵 化学処理 増殖サイクル: トリウム系熔融塩サイクル完成 熱中性子炉で優れる(黒鉛減速) ・ ドリウム系熔融塩サイクル完成 熱中性子炉で優れる(黒鉛減速) ・ ドリウム系熔融塩サイクル完成 熱中性子炉で優れる(黒鉛減速) ・ ボ射性廃棄物: ボ射性廃棄物: ボ射性廃棄物: ボ射性廃棄物: ボルトニウムなど生まれず それらと核分裂生成物を消滅可 低レベル汚染物が少量 ・ ドリカム原体退期に積極処理 低レベル汚染物が少量 ・ 「海酸・一体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	* II II - 7			10 H 22
化学処理 増殖サイクル: トリウム系熔融塩サイクル完成 熱中性子炉で優れる(黒鉛減速) 放射性廃棄物: ブルトニウムなど生まれず それらと核分裂生成物を消滅可 低レベル汚染物が少量 発電炉FUJI: 構造: 膵容器 高温格納室 放射能遮断 壁 正規運転: 直転特性 制御棒 再起動 核物質供給 を試パッチ方式で単純 の完全化学分離は不要、不純で 強力ンマ線は、液体・遠隔で わずかの輸送・化学処理でよ 強力ンク線は、液体・遠隔で かずかの輸送・化学処理でよ 強が上で優別で優別で表す。 「原守・修理・検査が容易 固体燃料炉と同じく三重遮断 建屋 圧力上昇や爆発の要因はなし 連続運転が容易 治ど不要(原余制反応度が僅少) 容易(キセノンを常時除去) 核燃料はほぼ自給自足 ・ 競響と対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、			-	10000 III 10000 - 1 11 0 III - III
臨界事故の恐れなし	1017-			
増通サイクル: トリウム系熔融塩サイクル完成 熱中性子炉で優れる(黒鉛減速) が射性廃棄物: ブルトニウムなど生まれず ☆れらと核分裂生成物を消滅可 低レベル汚染物が少量 ※料取り替えなく、保守・薬わずか 整置炉戸UJI: 構造: 炉容器 高温格納室 が外間・予熱保温測温不要 炉容器・高温格約室 が射能遮断 壁 単純タンク (開閉不要)常圧 500度維持。予熱保温測温不要 炉容器・高温格約室・炉格納 建屋 圧力上昇や爆発の要因はなし 燃料液覆管のような脆弱壁な 正規連転: 連続運転が容易 固体燃料炉と同じく三重遮断 を	化字处理	10-6		
ドリウム系熔融塩サイクル完成 熱中性子炉で優れる(黒鉛減速) ガルトニウムなど生まれず それらと核分裂生成物を消滅可 低レベル汚染物が少量 発電炉FUJI: 構造: 戸容器 高温格納室 がかの機能・高温格納室・炉格納 建屋 圧力上昇や爆発の要因はなし 正規運転: 連続運転が容易 別御棒 再起動 核物質供給 おおいて変易 (キセノンを常時除去) な燃料はほぼ自給自足	marco e v	臨界事故の恐れなし	0	完全化学分離は不要、不純で可
熱中性子炉で優れる(黒鉛減速)	増殖サイクル:			
放射性廃棄物:				Jan Approx Harri Rasing -
プルトニウムなど生まれず それらと核分裂生成物を消滅可低レベル汚染物が少量 発電炉FUJI: 構造: 炉容器 高温格納室 放射能遮断 壁 正規運転: 連続運転が容易 所含器・高温格納室・炉格納 建屋 圧力上昇や爆発の要因はなし 正規連転: 連続運転が容易 所治に関連を 連続運転が容易 あといる。 はから、負の温度係 のののののでは、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して	an own it was as	熱中性子炉で優れる(黒鉛減速)	0	わずかの輸送・化学処理でよい
*** たいらと核分裂生成物を消滅可低レベル汚染物が少量	放射性廃棄物:			
低レベル汚染物が少量 整電炉FUJI: 構造: 炉容器 高温格納室 がのりを担から、予熱保温測温不要 が外射能遮断 壁 が容器・高温格納室・炉格納 建屋 圧力上昇や爆発の要因はなし 燃料被覆管のような脆弱壁な正規運転: 連続運転が容易 角と不要(炉余割反応度が僅少) 容易(キセノンを常時除去) は塩中に溶解せず、ガス相へ移 核物質供給 核燃料はほぼ自給自足 の 単の核分裂物質添加ありう		The second secon		The bollet of the second second second second
業物ずか 業物ずか 業物ずか 薬肉、内部は黒鉛(90%)と塩原温温格納室 かか射能遮断壁 正規運転: 運転が理を力上昇や爆発の要因はなしで、 正規運転: 連続運転が容易が容易が容易が強力 連続運転が容易が容易が容易が強力 連続運転が容易が発力 力となる が料け変管のような脆弱壁なが容がなりで、 連続運転が容易が強力 力となる が料け変であらな脆弱壁ながは対象を 中に治解せず、ガス相へ移め質供給 核物質供給 核物質はほぼ自給自足 単準のを対象を 単準のを 単準に治解せず、ガス相へ移りでは 中に治解せず、ガス相へ移りでは 中に治解せず、ガス相へ移りで を数料はほぼ自給自足 		それらと核分裂生成物を消滅可	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
発電炉FUJI: 構造: 炉容器 高温格納室 放射能遮断 壁 正規運転: 運転特性 調御棒 再起動 核物質供給		低レベル汚染物が少量		燃料取り替えなく、保守作
構造: 炉容器 高温格納室 放射能遮断 壁 正規運転: 運転特性 制御棒 再起動 核物質供給				業わずか
原容器 単純タンク (開閉不要)常圧 ○ 薄肉、内部は黒鉛(90%)と塩 保守・修理・検査が容易 が対能進断 壁	発電炉FUJI:	9		-
高温格納室 放射能遮断 壁 広規運転: 運転特性 制御棒 再起動 核物質供給 を	構造:			
放射能遮断 煙 炉容器・高温格納室・炉格納 建屋 圧力上昇や爆発の要因はなし 燃料被覆管のような脆弱壁な正規運転: 連続運転が容易 自己制御性・負荷追随性が良制御棒	炉容器	単純タンク(開閉不要)常圧	0	薄肉、内部は黒鉛(90%)と塩
歴 建屋 正規運転: 運転特性 調本を持性 調本を持た。 連続運転が容易 引と不要(炉余剰反応度が僅少)	高温格納室	500度維持。予熱保温測温不要	0	保守・修理・検査が容易
正規運転: 連転特性 制御棒	放射能遮断	炉容器・高温格納室・炉格納	0	固体燃料炉と同じく三重遮断壁
正規運転: 運転特性 制御棒 再起動 核物質供給 を 対している。 対している。 一型のを対している。 「中に治療せず、ガス相へ移 を対している。 「中に治療せず、ガス相へ移 を対している。 「中に治療せず、ガス相へ移 を対している。 「中に治療性が、ガス相へ移 を対している。 「中に治療性が、ガス相へ移 を対している。 「中に治療性が、ガス相へ移 を対している。 「中に治療性が、ガス相へ移 を対している。 「中に治療性が、ガス相へ移 を対している。 「中に治療性が、ガス相へ移 を対している。 「中に治療性が、対している。 「中に治療性が、対している。 「中に治療性が、対している。 「中に治療性が、対している。 「中に治療性が、対している。 「中に治療性が、対している。」 「中にもいる、対している。」 「中にもいる、対している。」 「中にもいる、対している。」 「中にもいる、対している。」 「中にもいる、対している。」 「中にもいる、対している。」 「中にもいる、対している。」 「中にもいる、対している。」 「中にもいる、対している。」 「中にもいる、はる、はるいる。」 「中にもいる、はるいる、はるいる、はるいるいる。」 「中にもいる、はるいるいる、はるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいる	壁	建屋		-
運転特性 連続運転が容易 自己制御性・負荷追随性が良 制御棒		圧力上昇や爆発の要因はなし	0	燃料被覆管のような脆弱壁なし
制御棒	正規運転:			
再起動 容易(キセノンを常時除去) ○ 塩中に溶解せず、ガス相へ移 核物質供給 核燃料はほぼ自給自足 ◎ 少量の核分裂物質添加ありう	運転特性	連続運転が容易		自己制御性・負荷追随性が良い
再起動 容易(キセノンを常時除去) ○ 塩中に溶解せず、ガス相へ移 核物質供給 核燃料はほぼ自給自足 ◎ 少量の核分裂物質添加ありう	制御棒	殆ど不要(炉余剰反応度が僅少)		燃料自給自足的、負の温度係数
核物質供給 核燃料はほぼ自給自足 ② 少量の核分裂物質添加ありう		容易(キセノンを常時除去)	0	塩中に溶解せず、ガス相へ移行
	核物質供給		0	少量の核分裂物質添加ありうる
親物質のトリワムは週刊共紀 〇 FUJI (400g/日(千年に一度10	121112412414	親物質のトリウムは適宜供給	0	FUJIで400g/日(半年に一度位)

塩の化学制御	核燃料塩の酸化還元電位の調整 炉稼働前に塩で内部洗滌	0	変動はわずか。ベリリウムで還元
加速器增殖	熔融塩ターゲット/ブランケット		トリウム組成を増やす
炉:	THE PARTY OF THE P		I / Janan e la t y
技術課題	照射損傷・熱除去など問題ない	Δ	大電流加速器開発がまだ問題
開発時期	約25年後に実用化すればよい	0	それ迄はプルトニウム処理対応
保守作業:			1 22
核燃料取り	全く不要。トリウム添加のみ	0	炉操業前と終了後のみ出し入れ
替え	and the same of th		100
カバーガス	一次系:キセノンガスなど分離	0	塩に溶解せず。ヘリウム吹
			き込み分離
	二次系:トリチウム分離	Δ	0.3キュリー/日以下の放出
機器保守修理	一次系は全面的に遠隔	0	構造単純。予熱材・保温材なく裸
点検検査	常時、遠隔	0	(同上で容易)
事故の防止:			La table in the case of the ca
材料共存性	全面的に良い	0	炉心には黒鉛のみ。低流速
照射損傷	核燃料塩は全く受けず	0	照射試験なども全く不要
	黒鉛は取り替え不要	0	寸法収縮のみ。熱応力なし
化学反応性	空気・水などと全く反応せず		例外の黒鉛も窒息消火は容易
	ナトリウムのような酸化蒸着なし	0	ガス相の機器管理が容易
熱特性	塩の熱容量大。熱衝撃性なし	0	配管は小口径。熱応力が少ない
	黒鉛の熱容量・熱伝導が大きい	0	熱設計が容易
内部圧力	常圧。核燃料塩の沸点は1400度	0	ガス発生反応なし
核分裂生成物	ガス物質は常時分離・除去	0	外部放出防止。核燃料転換率大
	その他は塩中に留まる	0	複雑な連続化学処理施設不要
反応度事故	基本的に考えられない	0	核燃料塩多量:組成変動は困難
	炉余剰反応度が僅少	0	塩の大きな即発性の負温度係数
全流量喪失	核燃料塩が減り炉自動停止	0	黒鉛最高温度は1200度以下
重大事故:			
炉体破損破壊	炉心熔融起こりえない	0	黒鉛の融点は4000度
	再臨界・核暴走ありえない	0	核燃料塩は自動的にタンク収納
修理・炉解体:			
	遠隔(ロボット)作業が容易	0	構造単純。遠隔作業用に設計
	放射性物質が飛散しにくい	0	残留塩わずか。ガラス状に固着
家働信頼性:			
設計条件	緩やか。燃料塩組成の変更容易	0	燃料塩の照射試験は不要
事故故障確率	充分に低い	0	構造・運転・保守が単純化
家働率	充分に高い。連続運転可能	0	核燃料塩などの取り替え不要
容融塩挙動	問題が起きても理論予測が容易	0	古典論的に物性評価理論が確立
事故試験	必要ならば試験実施可能	0	液体燃料炉で仮想事故想定困難

水悪ご 女人は、			
発電所適合性:	+ 1. +0 +# + /= 1 A - A - A - A - A - A - A - A - A -	0	機割けの取り註る機様がど不再
発電容量選択	中・小規模施設への対応に有利	_	燃料体の取り替え機構など不要
W. 25. 41 ab	モジュラー化・複数基併設も	0	炉体標準化に適し、量産容易
発電効率	超々臨界水蒸気発電で~46%	0	熱公害が減少。軽水炉の60%
立地選定	電力需要地への接近容易	0	安全性高く、隔離地面積わずか
電力輸送	近距離でよい。電力費が低廉化	0	発展途上国にも良い。世界展開
運転・保守	単純容易	0	作業量が少ない
社会的適合性:			
安全性	重大事故は考え難いほど安全		放射性物質の環境放出確率が小
放射性廃棄物	低レベル廃棄物を含めて少ない	0	プルトニウムなどが生成しない
	積極的な消滅処理が可能	0	既存炉分処理も可能、適用容易
核拡散核テロ	プルトニウム完全廃絶の実現		プルトニウムの有効利用・消滅
保障作業	核物質の監視・検出・検知容易	0	強烈ガンマ線で遠隔監視。 非軍用的
核物質輸送	極めてわずか。社会負担を軽減	0	核燃料がほぼ自給自足
開発手順	小型炉から実用。技術成熟化	0	既存大型原発と競合せずにすむ
開発経費	基礎技術存在し、わずかでよい	0	既に実験炉が4年の運転に成功
	ナトリウム機器開発実績の流用	0	化学活性・熱衝撃・酸化蒸着なし
	(常圧・高温融体技術)		
管理社会化:	大きく防止:核兵器の完全廃絶		
H-TIMATO	規制緩和拡大:安全・非軍事的	0	情報公開・遠隔監視・公共施設
経済性:			
発電効率	充分に高い。~46%	0	連続安定運転で廃熱利用も容易
工業熱・暖房	~800度は比較的容易	0	二次系塩で熱輸送可能(~10km)
	~1000度も可能		熱伝達温度差が小さい
炉出力密度	適度で約10kW/リットル	0	設計・製作費を低減
燃料コスト	燃料体の製作・検査・輸送・解		燃料塩の調整・脱水のみ
	体・化学処理・再加工など不要		
燃料燃燒率	初装荷量の5倍を連続燃焼	0	炉寿命の間、トリウム添加のみ
炉運転保守	単純な運転保守	0	適切な燃料塩の化学管理は必要
付帯作業施設	単純化、または不要に	0	濃縮・製造・検査・輸送などにつき
使用済燃料塩	炉寿命後に 回のみ化学処理		地域センターで集中管理再利用
廃棄物管理	絶対量が激減	0	地域センターで集中管理再利用
塩サイクル	トリウム増殖サイクルの実現	0	放射性物質は循環、分離は最少
立地・送配電	小型・安全で需要地に近接	0	標準化炉型でモジュラー化
地球環境救済:			
大気汚染	硫黄・窒素酸化物の放出なし	0	燃料物質の取り扱いが激減
温室効果	CO2・メタンの放出なし	0	水素生産·技術利用促進可
放射能汚染	大きく改善できる	0	放射性元素は消滅処理が可能
廃棄物	残渣を含め絶対量が少ない	0	大部分は再生利用が可能
核工ネ産業:	総発電量は約1兆kWe・年	0	~ 京(万兆)円/年の所
松上不压去.			

開

され

ることになる。

これ

5

を介して、

中

核

となる人材

.

技

術

0

基

盤を整えつつ、続

い

て以下の諸開発が

並

行

展

重 要 な 開 発 E の 課 題

です でに説 1 1) ウ 明してあるが、 4 熔 融 塩 核 エネ 簡 ル 潔 ギ K 1 協働 要約 し整理 1 ステ ムを完成させ しておき る 0 に 必 要 な 開 発 課 題 は

長 験 0 成 デー 物 ため 期 間 0 0 技 処 に必 0 及 (mini) 理・管理を含む」、 運 術 0 0 転 整 要となるのは、 みが 備 . F 保守作業 Ü 未開 \equiv J J J 発 炉 2 に関する実績を確 機器 関 いっつ 係 てよ . 炉材 燃料 計 炉 5 測器 料 の設 塩 0 「ハステロ さら ·冷却材 計仕様を詳 開 保す 発 K ること、 ح 塩 0 四 1 炉 0 細 取 0 高 N K b である。 最 温 お 固 よび 扱い機器 格 大 8 0 納 つつ製作設計 使 黒 室 鉛 命 関 および技 ٤ 連 の高 1 0 技 て、 温 術 お 術 に入ってゆくが、 開 よび の開 発 炉 遠隔 中 発 性 核分 ス 子 操作 照射 テ 裂 4 技 生 術 試 0

右と差異 F Ù 特 J 1 は 0 黒 75 関係 鉛 い 0 耐 成 切す 中 すべてが大型化 性 字照 'n なば顕 射 性 著な炉 能 0 **性能** されるので、 改 良 の向上 たき ろ . 充分な予備 経 |済性改善効果が期待できる主 開発試 験が大切だが、 一要項目 大局的 は K は

加 速 器 熔融 塩 増 殖 炉 の関係 大電流加速器の開発、 照射 ターゲ " 1 となる熔融塩 の中 で起

は

うまで お

75 術

炉

技

0

成

熟

化

0

た

8

K

は、

こまごまとし

た技術すべ

ての

改善

が

きわ

めて

重

要で

あ る

0

標準 塩組成の選定を進めつつ、システムの設計 実用装置 の設計 2 てゆ 206

完成までには十 く。これに は ~ 数年 ラル の余裕があるが ーシのソスニー科学セ 経済的な開発の ンターの人々が協力してくれている。 ために は早 -期の着 手が 望 重

反応

の詳細な理論的解明と実測、

な L か 以上三つの \$ その 基 炉 システ 本 技術 は 4 すでに存在 は、 すべ て共通 してい ts る。 フリ 1 したが 系熔 って、 融塩核燃料 驚く はど開 種 発 類 項 カン 目 5 から 構 少なく 成 されて

開 ても開発 発経 費 ·期間 負 担 は軽い、 を最 少にできる。 という決定的な長所をもっている。 また、 将来に お いて炉の規模 設計に柔軟性があるからである。 や設計を多少変更す る必 要が生じ

域 センターの地域格差および時代を追っての技術変遷をよく加味した戦略を練り上げることが、 **リウム熔融塩核エネルギー協働システム**――このシステム全体を世界に展開させるには、

各地

らに対応する ため、 有効 カン つ機能 的 な 国際開 発組 織 が 必 要 K か るが、 技術 0 成 熟

から

進

ts につれて自然に育ってくるだろうから不安はな この 1 ステム技術の本性がそれを保証

ぜ今まで開発され なかったの

か?

と確

L

7

最

も肝要だろう。

いものなら、 ひと通り熔融塩 一炉を理解してくださっ た人々からの最初の質問は、 必ず「そのよ

良

なぜ今まで放置されてきたのか? 原発最強国の米国はなぜやめたのか?」である。

戦後 有意義な質問である。その答えを少し詳しく説明したい。 0 「原発開発史」は間違っていたのである。

野に入れないに近かった」と言っても過言でない。「軍用」では、 なるのが自然だったのであろう。 向」され、 ために、 いエンジン」が得られさえすればよく、その後は知らぬ、何とでもしてくれ、 四〇年前までは例外が まず良いプルトニウム生産炉、次いで原潜用の良い発電装置の完成が 優れた合理的 "核燃料サイクル あった。 しかし大局は、「開発が第二次世界大戦中か の完成。との関連・整備への配慮」は、 安全性・経済性などは抜きで、 あまりに強く「志 という姿勢に 一副 ら始まっ 次的で視

最 白 . なって結論づけたのが、 ゴ大学で催された「原子炉セミナー」で、 初 に確認され この私の見方は、全く「奇をてらう」ものではない。以下述べるように、大戦中にすでに「 九三〇年代に重要な四人の科学者がブダペストから米国に亡命してきた。その一人がユー 0 ウ 原 1 子核 ガ ナ ーで ていた原則」 エネ ル 他は ギー実用 工 ドワ 次の原則である。 である。それが、 炉 ード・テラ (原爆用 プル 1 時運に恵まれず、忘れ去られていたのである。 ノーベル賞受賞学者たちの協力をえつつ、彼が トニウム生産炉) V 才 . 3 ラード、ジ を完成させたが、その後、 3 · フォン・ノイマン)、人類 明

を利用するものは「化学工学装置」となる。もっと明確にいうと、この核分裂反応遂行、そ 核分裂は原子核物質が変化する「化学反応」である。 したがって、当然なこととしてこの

学工学」を完成させる仕事 使用可能な残渣 の処理・再利用を経て、 が 「事業の本質」 である。 次の核分裂反応炉に循環 直接有用な一発電 させ 208

の反応

生成物処理·処分、

る

核燃料

+ 1

ク

ル

化

しかも ウィグナー そのごく一部の作業に過ぎない。 は、 「化学工学装置ならば反応媒体は "液体』が望ましく、その "理想形態

原発 はおそらく"熔融フッ化物塩燃料炉"であろう」とまで予言していたのである。

塩炉まで一気に論じていた」と聞いて、多くの読者は「本当か」と驚かれるであろうが、

.

オー

クリッジ国立研究所を整備し、

次

い で高

0

発

彼は 弟

初 7

熔融

を成功させたのである インバーグを次代所長に推挙した。 のような重 要な逸話も、 (一九四五~七六年 三年前まで、 その ワイ 筆者が伝えるまで米の中核のトリウム推奨者たちでさ 1 バ 1 グが指導して、 この 熔融塩炉 の基礎開

代所長として世界最高の原発開発センター

え知らなかったことを理解しておいていただきたい。

(一)熔融塩炉以外の液体核燃料炉はすべて失敗した 以下、「放置されてきた理由」を列記する。

液体核燃料炉

全般

の開発史は、

巻末参考文献に詳しく解説

して

あるが、

熔融

塩 炉

以

熔融 の例

塩炉もその容器材料選択が困難なはず、 成功 原子炉は、 例であ 2 みな容器の腐食問題などで技術的 た。 それで失敗 L た他の液体核 と錯覚するようである。 燃料 に失敗 原 した 子 炉 から とい 0 2 類推で、 てよく、 熔 多くの人々は、 温 炉 いは 全く

ウ

ラ

1

232

は

平

和

利

用

K

\$

阳

害

要

因

2

な

2

た。

1

1)

ウ

4

利

用

産

業

を

宝

現

L

1

7

न

n

小

とも 開 発 悲 思 現 0 気 存 え 最 n 0 高 原 電 か 装 発 指 5 置 導 軽 C は す 者 水 2 あ 連 原 る C ~ 7 \$ 発 結 3 第 固 あ 0 発 体 世 5 明 P 次 核 た 者 す 世 燃 が U 界 料 0 代 大 最 炉 軽 表 後 戦 C 後、 水 あ ま • 故 で 原 3 発 究 \$ ワ 生 1 極 0 が だ きて 1 兵 バ 器 ま カン 1 中 0 5 Vi 実 るう ガ 原 博 用 熔 子 力 化 融 5 ± は、 3 潜 塩 K n 111 水 炉 重 艦 \$ T た L 用 挫 ま 折 才 0 1 雷 L 2 7 た た 源 F IJ から 液 U 7 早 体 " 急 J :> から 核 Ĭ 研 燃 に 大 から 0 心 料 動 熔 # 要 炉 < 融 かい 2 0 塩 to 2 炉 た 類

1 1) ウ 4 K は 核 分 裂 性 0 位 元 素 から 不 在

見

届

H

た

い

\$

0

E,

我

17

な

励

ま

L

7

<

だ

3

2

た

0

だ

から

供 は る 給 る ガ 天 2 然 0 が to 7 12 ウ 線 C H 対 ラ 3 から n L 1 強 to ば て、 から 3 0 15 核 VE 6 7 分 1 軍 対 な 刻 1) 用 L い ウ 性 K 4 0 さら 適 1 は ウ 3 親 IJ ラ 75 ウ K 物 1 質 い 4 235 初 カン 0 0 ح 6 期 働 存 作 きを n 0 在 が 5 ウ 敬 す n ラ る る 遠 1 . 核 動 0 0 七 力 要 分 4 大 裂 で、 炉 19 1 性 が 7 ts ウ 武 必 セ 2 ラ 器 要 1 用 to た 1 1 233 核 0 K プ 分 K よ は 裂 ル 件 n ウ 1 直 ラ 物 ウ 1 質 接 232 な K 4 から 製 最 原 随 子 造 初 炉 伴 T は 6 場 外 部 な 利 兼 カン 用 n ね 6

17 1) ウ 虚 4 使 ウ 用 ラ ウ 済 ラ 232 4 核 から 核 発 燃 燃 古 料 of g 料 る 体核燃料 中 サ 強 VE 1 力 1 7 ガ 1) ル 7 ウ は 7 4 を完 だめ 線 カン 5 0 成 て た 牛 8 重 4 熔 K n るこ 融 経 1: 塩 済 ウ 炉 的 2 ラ 利 から 実 ン 用 必 施 233 須 から から な N 2 不 な 須 口 収 能 る 利 たき から 用 カン 古 6 2 体 燃 が 核 料 1 事 燃 1) VE 態 料 ウ 再 を 4 6 処 木 0 11 理 難 本 7 1 格 n 利

用 随

益 を 得 ま 7 7 きた 0 融 原 塩 発産 ので、 炉 は 製 業 造 は 液体核 X 1 力 燃料 二年 1 K はご免だ」と公然と反対し で取り替える芸術 魅 力 が な かった。 核燃 品 的 料 固 体 た。 体核 0 製 燃 造 九七三年 料 販 集 売 合体 が 不要とな 頃 0 製 * 造 議 でも って 会 両 2 院 ば 合 5 利

て 確 あ カン る。 K 原 発 業 のよう 者 は か 今でも 企 業 理 念で 燃料 あ 体 5 製 た 造 カン 0 みで 5 潤 核 産 2 業 T VI は 以 る 後衰 が、 弱 あ L ま to b ので K 足れれ あ た 狭 VI 7 見 0 本

造

0

利

益 員

が 会

期待

で

きな

い

_

と証

言

L

7

い

子

力委

の公聴会で、

原発業界代表は

熔融塩

增

殖炉

K

は

興

味がな

い

٢

0

炉

7

は

固

体燃

料

DL. 九七 〇年代 0 政 情

勢

から 実 九七 施され 六年に 高 は 速 增 殖 技術 炉 0 的 みならず、 理由でなく、 熔 核拡 融 塩増 散 かを防 殖 炉 プ 止 する 口 ブ ラ 政 4 治 ま 決断 で \$ によ が終了 って させ 増 6 殖 炉 n 開発 た

る C 2 これ は 非 は 高 は、 資 二人が 速 原 源 潜 增 実 は 殖 開 H 別 炉 発 15 本 個 で 担 カン 0 なく、 当 15 K 外 私 0 カン 交 核 K **交涉** 理 工学 聞 熔 解 融 困 カン 寸 塩 専 難 世 門家 な 增 * 殖 措 玉 n 炉 で 置 は を た わ あ C ある。 開 から り、 事 発 実 L K 玉 たらどうで 家 ح 高 であ n 速 0 增 存 を 殖 決 る 亡 炉 定 K すか 開 それ 関 的 発 わ K 中 は ? 3 L IL と高 た を要求 と薦 本 力 0 速 1 扣 增 A 8 L 4 7 1 殖 た 大統 者 炉 る。 開 に、 発 領 立 推 自 0 理 5 C 進 身 解 会 は は、 2 H

越

えた新科学理論

であ

ら、

押

L

返し てく

て高速増殖炉

開発続行に落ちつ

い

たとい

日

た

8

官

九

七〇

年

以

前

の非

初軍

期事

平

和な

利技

用

時で

代あ

K

は

*

国

でもトリ

ウ

4

は

かなりの関心をもたれ

てい

1

1)

ウ

4

は

的

術

本 + 增 0 年 殖 を 力 山 炉 1 知 + A \$ 1 工 T ネ から な ル 高 た n * ギ 谏 5 玉 1 増 カン 第 1 資 6 殖 八 0 源 炉 0 章 熔 開 は 推 参 融 まだ 照 進 発 塩 派 推 ~ 増 有 は 進 殖 その 議 炉 り余って 要求を抑 開 会で予算停 開 発 発を認 推 い える 准 て、 を 8 P IŁ. 0 n に抵 熔 8 は ば、 融 不 た 抗 塩 可 0 それ 能、 は 増 を 殖炉 続 K H と考 まだ 数 などの た えた + 0 そ 倍 T 0 開発を す 技 あ カン らで る る。 術 勢 開 急ぐ必 力 な あ 発 2 お る。 段 実 当 階 要 時 現 績 から は に、 を 未 持 15 米 熟 7 カン 玉 7: 2 0 高 は あ H 後 た 速

(五)プルトニウム擁護派という隠然たる勢力

决 像 4 慮 る 本 定 な 事 ts + C N た 専 例 J' P 的 1 熔 門家 7 から 7 よ T 15 T 融 核 あ 先 12 塩 たち 道 兵 核 る。一高 は る 增 拡 器 殖 がそ 核 向 カン 散 てII 核 炉 拡 きで 5 拡 K 速 止 散 0 N 散 連 增 条 結 防 隙 あ F 防 続 殖 約 止 を 論 る C II-化 炉 を信 を ね E K 12 学処 擁護 関 阳 5 \$ は 連 ľ むことに 5 国 カン 理 0 7 7 てい 装置 際核燃料 カン 增 ためだった」と、 \$ 1 わ 殖 常 IJ が る 6 K お ウ 用 (ただし、 ず、 機 玉 意 い 4 能 サイクル 際 T 推 を分離する、 大差な ウ 的 れ 接 ラ T 混 は そう 会議、 乱 いて、 1 抹 関係 を引き 殺 ブ L 3 ٢ 者自 とい た結 ル 我 n n 九 77 1 る。 起 日身が言 0 から 論 七 うと = 核 が下 新 八 ウ プ 1 方式 拡 年 ん T 4 ル され 散 明し 6 + 1 い で下 か 防 もな るこ 1 业 止 た て ウ 7 要で E 0 L い ル 2 4 7 K には、 るが、 た 結 2 は カン あ は のは、 論 6 1 ウ る 不 \$ 1) ラ 利 14 今でも ウ 1 だ 時 そ E 233 7 准 4 0 0 C K n 2 最 比 ウ は 思 to 日 ラ 想

た ので 近 あ 0 炉 Ï 学 0 教 科 書 K は、 熔融 塩 炉 は \$ 5 ろん 1 IJ ウ 4 さえ も現れ な しい 0 が 普 通

核

冷

戦

激化とともに

圧倒的にプルトニウム

K

関心が向けられ、

非

軍

事

的なトリウ

4 研

究

を初

8 0

諸

外

国では、

ほとんど一九八〇年以前に死滅させられた。

あ る。 原 その 理 結果、 の全く違う液体燃料炉型を教科 原発 といえば、 \$ 2 ば 5 書 で取 ウラ り上げるとし 1 ブ 12 1 たら、 ウ 4 全く新し 固体燃料炉 い章を立てねばならず、 に限 6 n

T

前 それ 書 ゆえ現代の原子炉技術 かれ た教科 書 K は 1 専 門家は、 IJ ウムに 関する記述も ウラン、し かも固体燃料炉を知るのみである。三〇年以 多量 に示されていたのに、 である。

著者も出

版社もそれを嫌ったのであろう)。

あ \$ = ユ 1 ス 2

超 n た 秘 ル 内 1 か 容 5 ウ から ラ で あ 融 _ あ ま 塩 濃縮 1 炉 る。 ŋ デ K は I. 僻 新 1 場 地 規 まりに 1 で大衆 か だ ル あり、 政策 からこそオー 0 的 成 それ テネ でな 功した。 か 3 シ ため 7 1 失敗が 渓谷 IJ ま 接近 た話 " 1総合開 3 なく はさらに困 研 題 究 K 所 発 0 敷 計 ぼ 地 画 る 難であった。 「が実施 機 には渓谷開発で生じ 会が 性 が なか され 限 6 た n また、 < 7 た 5 い U た。 る電 0 0 最 そ 研 n 力 僻 究 K 地

三〇名) ですべて進 これは「いかに優れた技術内容のものであったか」の証であるが、 められ、 成功したのである。 事故が皆無であったから、 二二 不運にも逆にこれが 1 スに もならな

みで研究開

発

から

進

8

られ、

信じられない

くらいのわずか

な資金と人員(直接の

一要員

は

最大で二

所 依 で

所 た

存

L

准

ル つめら 1

中

熔

融

塩

增

殖 八

炉

0

解

説

は

熔

融

塩

がLiBeF2と誤記

され

ているの

みならず、「主

とし

7 た

熔

融

塩

九

t

年

最

\$

権

威

あ

る米

物

理学

单

門誌

に、

核燃料

サイ

クル

の総合

報

告が

出

が、

者 ば、 最 研 み の中 究員 人が 大の 彼ら た が を 何人も 初 K って、 は 退 が 8 欠点」となって、 ts 職 10 T この 3 所 成果に驚 ぜ たが 世 員 P 考えら よう なけ \$ 8 何 た 肝 n 嘆 to n 人 0 優 ば カン か? i ないような不当 心 たくらい な い n 0 ほとんど知られ たが、 た構 5 才 なく とい 1 7 想を受け う捨 であ なる 所 IJ 長 " 6 な評 カン ジ研 7 台詞 入れ K らだった。 せず、 抑 価 究 ない社会に えら を浴 所の が世に流れた。 誤解 n びる X それ た。 N のが常 が がしば 政府 生 何 きて \$ 我々も含めそれ K で 言 睨 あ い しば実行 わ たくな 重 2 ない n た るとさ ので、 実は、 され 九六八年 と悲憤 たので 5 に抗 良 職 K 予算 議 を い \$ あ 絶 賭 L が切 望 る。 して 0 ようとし 6 あ

\$

を誘発した。

私も一

に訪

問

八)不当 一な解説が 横行 した

殺

た者も

F たが i に陽 つって、 K 我 代 R を妨 表的な学術 害 L 7 い 書 るか計 K \$ 熔融 り知 塩 n 炉 K 75 関する 例 不当 は 枚挙に暇がな な解説が実に多く いが、 、存在 ここでは三 L それ つだけ から どれ 取

腐 問 題 1 1 は熔融塩 り開 発停 一炉の特別なシンパだといってよいはずなのだが、そのバーバ原子 止 させ 5 n た と論 拠 なく書 カン れており、 啞然とさせられ た 力研

密 を排 カン 重 K K 除 重 抗 大な 議 L たので L 核軍 たが あ 備 戦 何 る 略 0 を採 釈 明も 択 L な ブ 今は ル 1 その ウ 4 理 路線 由が に強く よくわかる。 傾 い てい 一九七〇年前 2 たか んら、 それ 後 K K 1 ンド 反 するも

C

よ

1

IJ

材料問

題 カン る 料

が残る」 取

と実現

可能性を否定している。

それを一九九一年に彼より贈られ

て知

り、

度 0

は

7

0 威 炉

L あ 材

り上

げ

t 料 IJ

い

な

い。

一九七〇~七六年の

極

8

重要な

進

展

に全く触れず、「

まだ多

3

権 0

核燃

• 口

材 ٢

専

門

誌

炉材料の

総合解説

K

は て

熔

融

塩炉材料 所

0 _

研 九

究

成

果 年

を に

九 Vi

t

部

長

ゲッ

(そ)

の後インデ

1

ラ・

ガ

1

ジー

高

速炉

研

長

が

八一

書

た

最

の記 九八〇年 述で これ 終わ 九九 心 は 始まっ ってい 七年夏、 В た我 る。 よりさらに E これ 々の Ū K 新 以 悪く、 構想は紹介 降 る に決定的 ウ 驚 い 4 され な進 たこ サ 1 歩が とに ク 私 ル あ 研 K 才 謝意 った 1 究 の総 ク まで表 0 IJ だかか 合 " 3 調 查報 して 5 研 究所 考え い 告 る の業 か 0 5 私 ħ であるが、 績 0 ts \$ は E こと 九 K 六 贈 私の 八年 6 5 あ n 厳 まで る

15

議

は

0

その

0

E

フ

ラ

1

スを中心

に、

1

1)

ウ

4

路線無視

重

専

る

7 抗

支持 逃げ

派 る

は

ソ連 みで

0 あ

みとい る。

0

てよか 頃

5 Ū

た。 は

は 全員 よ な不当 熔 融塩 か 資 炉 料 は か 腐 流 食 布 か L 問 てい 題である」 る ため かい Ł 最近 ただ 0 も熔 言 0 融 2 で断 塩 炉 罪 を 排 評 除 価 す 3 る 世 5 0 から n 常 た 7 あ 非

マスコミさえ技術解説しない事態は、 たの かい と聞 ても、 答えられる人 V は まだに改善し 15 聞 7 か 3 n た話 0 孫 弓き 0 また孫

福

島

故が

起こる前

までの各国

の情勢は、

以下のようであった。

ーセ

ントまで分布

に向 で原発事

カン

2

T

0

核

I ネ i

ル 7

ギ い

1 る。

0

期 待

度 は

玉

情

K

ょ

りきわ

めてまち

まちである。

えば、 雲泥 腐 食 0 の問題 差をも は、 って明 延々 快 と終わることの K 解決した話題であ ない複雑怪 詳 奇 な軽水原発の腐食現象などとの比 しくは本書内 の解説をよく読 N で 較

5 あ が るが、 才 ちろん、 1 クリ 知識 ッジ 広 さえなく、 い意味で 研究所の研究実績を秘匿するなど論外である。なく、不当・安易に「腐食に問題あり」と言べ 材料 問題 のな い技術 などはないから、 あり」と言うの 運転 は 許 せな 実績を積む ことは して専門 重

が n この ても、 我 々はミニ 技術 試行錯誤 0 FU 優れたところであ ではなく理論的に JIを建設 し運転することで実績を示したいと考えて る。 原因が解明され 対応策が簡明に開発できるであろう。 いる。 もし 問題が発見

世界 0 原 発 事情

発 玉 電 量中 (台湾 一に核 を 国として入れて) 世 エネ 界の近況をひと通り確認しておきたい。二〇一〇年現在、 ル ギーが占める比率は、 で運転されている。 現時点で、 建設中の原発も三〇~ フランスの八〇パー 四〇基 几 セ 四 ント は 基 を筆 あ 0 る 原 一頭に、 発 か 中 玉

0 中 汇 中 • 1 1 などが 入 り、 7 3 7 • 南 米 • 7 フ IJ カ • 中 近 東 など比 的

玉 な を 玉 中 心 に、 决 L て少なくない国 々が 国民 生活 の質向 要と認 めて、 216

発

F

欲 0

的

X 展 最

意欲 涂 \$

を

方で、

この 示 諸 して 方 面 で経 験 豊 カン な国 々に お い ての意欲 减 退が際立 ってい 上に必 これ K は わ から 玉 並 \$ R な

って 多くの人が、 いる 0 かもしれ ずばり原発廃絶とは割り切れず、 75 各国 とも に世 論 は分断 され、 かといって現状の技術も 論 者 0 視点も 短 中 信 • Ę U 5 期 れず さえ定 困 惑 かい

で

75

いた。

みである。 策 法的 を示 な かせず 原発廃 絶 混迷を深めつつ K 先鞭 を 5 H ある。 た スイ 廃絶 ス • を謳 ス ウ いながら、 工 1 デンそし 現実はずるずると現状維 てド 1 ツなど は 明 確 持 ts を続 I ネ H ル

新し 4 熔融塩 原 炉構想を検討すべく私を招待 発建設 はなく、核産 業 の維持が問 今また再考を始めてい 題である。それ で一九八七 年 ーフラ 2 ス 政 府 1

経

済

全般

が

活

況を呈してい

るフランスでも、

未来

は

定

かではな

い

もう十

数

年

来ほ

とん

る ギ

1

D 1 7 はここのところ、 世界の表舞台から降りたかに見えるが、 そんなロシアを中 心 極 とし 寒 0

など 欧 に私に接触してきた。 中 で 0 7 ジ 核 7 I ネ 諸 ル ギ は、 1 実情をなかなか計りかねたが、 今は 0 優位 性 応 をよ は 天然ガ < 知 って スに支えられ い るだけ 予想以上に具体策をもっ あっ 7 いる。 て、 旧 L ソ か 連 Ļ は 一九八二 その風 た協力要請 1 年 頃

カン

列 地 東

0 5

あ 熱 僻

現 者 金 • 労働 取 画 入 K 者 が 場 の約 確 所 保 \$ 提 で きる 供 ○万人と、 L ので、 7 協力 他で代えがたい優れ ソ連崩 L たい、 壊 後 2 も比 提 案 較的 L T た開発施設を温 安定した省庁であり、 き な お 口 存してきた。 シ 7 原 市 子 力省 民 ととも は 原 に核 発 稼 科学 働 よ る

とが、

数

年

遅

n

で次

々に

判

明

i

九

九

Fi.

年

心

は

核

戦

略

研

究

所

I

T

P

が、

111

F

U

J

建

喪 故 率 0 であ が 買 1 軒 を 収 玉 る。 年を に戸惑っている。 短 並 供 は . 給 時 統 及 一三一基の 現 経 H 合 だが、 」が急速 C オバマ政権 て、 K 原 パ 発売 やっと最 1 十数年のひどい セ に進み始め 原発を建設し、 買 ~ それに加えて今回の福島の衝撃である。 は 価 1 推 1 格 2 進し 限正当 が ts り、 た。 00 ように 、現在 停滯 な評 目 い 倍 い わ の後、 つば \$ 価がなされるようになってきた矢先 ば K 一〇三基が な 過去 原発の い 2 近年、 長く たと 0 い 使 株が 稼働する最 一負 電力事業の自由化政策もあって、 おうと原発 50 0 上がり」、フルに活 遺 ス IJ 產] の巨大さ」「 大の原発国 米でも事態は重大である。 寿 7 命も四〇年 1 ル 島 事 (全電 核科学人材 用しようと原 故 カン 今 5 力の二〇パ 六〇年 九 0 + 原発 福 九 能 島 年 吃 発 力 伸 1 稼 0 事 働 カン セ



第一〇章 核兵器完全廃絶への道

人類の平和で豊かな未来を約束するだろう。核兵器の完全廃絶への道にもつながり、二一世紀のエネルギー・環境問題を解決するのみではなく、「トリウム熔融塩核エネルギー協働システム」は、

核 拡 散 防 止 ^ の 取 4) 組

まで

本

書

0

記

述

は、

ト

IJ

ウ

ム熔融

塩

核エネ

ルギー

協働

システム」

0

基

本

理念·

技

術

内

展

み

0 説 題 で 明 は VE か 費 P L 問 T わ きたが、 れて い るのは「人間 まだ画 竜 点睛を欠くように の文明」 である。 思う。 提 実は 示する技術 エ ネル が人間 ギ 1 らし 環境 問 い文明を発 題 は 真

我 させ N 0 る 生存 のに 役立 に とり最 たなけれ も重 ば 要な政治課 無意味で ある。 題のひとつである核拡散問 新し い 核 工 ネル ギ] 題 技 術を提 0 V 2 そうの改善 起 す る か 6 K に 取 は り組 特

物 きで 質 て考察しなくては、 ル 1 あ で ある。 料の = ウ 管 4 したが 理 を処分し は 決 って、 L なけ 核拡散・核テロ 7 簡 n 核分裂 単ではな ば ならな 性 物質と核爆発 い。 対策も包摂した平和核エネルギー L L カン も、 1 IJ ウ ウ (すな 4 ラ 時 1 わ 代 カン らト ち核兵 の主な火種 IJ 器 ウ 4 との関係をもう少し立ち入 ^ であるウラ 0 産業を構想・設計するこ 過 渡期 K は 233 4 核分裂 どうし 7

性

垂 直 冷 方 戦の 向 散 2 K 終結で は三つ て、 核 0 方 弾 頭 向 の弾 0 から 数 あ 頭 る。 . 数 質 は 0 向 明 上 5 水平 カ に改 方向 善され テ ^ D 0 1) 拡 たが、 散 ス として、 1 肝 0 ·L 拡散、 0 核兵 器 で あ 保 は る 有 決 L 数 7 の増 平穏 で は

とは

7

きな

拡 そ 保 防止条約 有を、 すでに保有 N P T を整備 L てい る五 大国 国際原子力機関IAEAが国際査察に多大の努力を払ってい 0 * 玉 . D 3 7 英国 . フ ラン ス • 中 玉 K 限 る た 8 核

となろう、と警告している。現に、未臨界実験などで(二) なる代償は 完全な核兵 ズ』で「核不拡散と核兵 る 4 が確 が、一九九八年のインド・パキスタンの核実験競争に見られるように、 玉 実に弱まっている。そもそも五大国だけの独占には正義がない。 の政治評 器 ナチスの横暴を看過して起こした第二次大戦、 廃 絶 論 0 家ジ みが核戦 3 公器に ナサ 争回避の有効な解決策であり、 よる抑止 ン・シ ェルは、一〇年前に国際外交誌 一戦略とは、 、決して両立しない」ことを それを怠れ の質向上・軽量化が進んでいるし、 さらにはベトナ 『フォー 核冷戦時代よりも足か 世界が 論 ムの悲劇 ij 証 ン・ して 支払 アフェ 以 上のもの うことに アー

和利 さらにその後、「北朝鮮の核軍備活動」は悪化の一途をたどっている上に、最高指 ・用宣言」にもかかわらず、「イランでの疑惑」が世界の大きな課題になっている。 導者の「平

(三) の恐れは増大し、その面でも事態は悪化している。

核拡散防止の決定打

手 改め 一)核物質 0 みでは て核 拡散防 不充 の間接的な保有確認 分で、 止策をよく理解し、 積極的な抑止措置が必要であ ・持ち出 世論を高めるべきである。 し監視・所在検 出などが常時できるよう、 ただし、 直 上接的、 物理的な それらの能

高 力を高めることである。 い透過力のガンマ放射線を出すことが、有効に利用できるだろう。 これには、 ウラン23に随伴するウラン22が二·六MeVというきわ

である。 1 般原発 でこ 九 0 みん 0 九 使 ガ 75 不思議 7 核冷 線 みウラン燃料中 が 戦 初明白 が 下の黒海 つてい K 検 たが、 出で で行なわれ にも、 きた。 ウラ これが微量 その た米 1 K 核弾 はごく ソ合 頭 同 微量 生成する。 核 が 弹 ウ のウラ ラ 頭 1 検 233 知 その量 ン 232 が で作 実 験 5 で は 必ず n は、 1 た リウ 混在 艦船 \$ 0 4 す 7 1 を燃やす中で る は 0 75 0 で IJ あ 0

や燃料体製 生成される量 造 を困 と比 角 済 難 べれば約一〇〇〇分の一 に している。 黒海で、 だが、燃焼を繰り返すごとに増えて、 この超微量のウラン32が検出できたのは、 K 次第 に化学処理

ある。 8 て有効な検 その方法 核物質 たとえば、 知手 0 0 核 0 化 段 ウラン とつとして、 学 で 的 あることを証 233が一二パ 状態を複雑 同位 ーセント 体を添 K 明するも 加する 容易な分離や核弾 以下、 0 であ (これを「変性」 ウラン235では二〇パーセ る 頭の製作を困 と称する)一同 難 ント K するの 位体 以下の濃度とな 希 \$ 釈 有 效 0

あ

るようにウラン23を添加すれば、 ル トニウ 核弾 4 頭 0 の場合 設 計を はあまりよ 木 難 K する。 い添加 爆発力が大きく(少なくとも二○分の一以下に)低減できる またプルトニ 体がない。 ウム ただし、 238 は プルトニウム240 高 い 崩壊熱 で管理を困難 は常に自ら核分裂を にするが、

般 超 級 K SG ル 1 九 ウ t 4 は 九 239 八パ . 241 1 などの核分裂性核 セ 兵 種 公器級 が核 物 w 質 G 中 に占め る 濃 度 セ K ト以上

n

を添

加口

L

7

\$

T

N

T

火

薬で一〇〇〇

h

~

級

0

爆

発

は

П

能

0

あ

る

て

原発級

RG

七〇パーセ

ント

以上

変性級

D

G

二〇パーセン

線 核

A

利

何

は

2

\$

n

廃

絶

実

現

L

75

H

n

工

ネ

ル

]

0

健

全

75

用

幸

5

ウ

要

持

る

17 兵

実

10

高 な

ま

5

T

る

核 ば、

冷

戦 核

\$

なく

ts 丰

2

た

根

拁 4

0 和

あ 利

る

反 は

論 始

から

あ

る 75 to

ウ

から

75

H

本 1 あ

から

先 #

頭 論 核

立 着 器

とう。

ず 頭 1 劣化 75 お 爆 数年ご してゆ 発 プ 3 ル 少 との 1 6 = n 取 そ ウ る n 4 替 カン 2 241 5 は、 は 更 放 半 新 H 减 知 され 期 から 5 行 T な る 兀 お b 崩 • Vi n 壊 T 熱 T 年 い 量 で た い る だ が あ 大 3 り、 3 た 年 VI 本 0 \$ 四 問 パ 題 1 7 セ あ 1 る。 1 7 それ T × でプ IJ :/ ウ ル 1 4 = 241 ウ VE 変化 4 弾

分

類

n

T

1

る。

たき

原

発

炉

カン

5

得

6

n

た

E

0

よう

75

種

硩

0

プ

ル

1

ウ

で

世

から ウ 結 詳 論 ラ 細 E は 1 機 235 が 7 密 教え 最 が多く \$ 兵器 7 1 7 n わ K 適 た か す 6 0 る。 15 は い プ が ル 米 1 玉 = ウ 0 4 U 1 239 が そ 1 n ス K . 次 IJ 40 バ T ウ 7 ラ 戦 1 略 233 研 は 究 所 兵 器 0 安 に は 全 最 保 困 難 家 カン

b

え

2 好 ま らも L 3 な 0 だっ これ た。 残 ま 念なが で ウ ラ ら、 233 ٢ 7 n 原 以 爆 E から 作 は 確 5 カン n 8 た よらが 2 は か 15 い

ラ から 弾 用 は 強 頭 1 < 0 系 よ 総 n て、 は 非 重 _ 度充分 軍 兵器 量 事 \$ 製 的 E ts 作 大 K 技 K ウラン238 が なる。 術 困 で 難 あ で さら を加 る あ 2 る 結 えて 0 に、 みな 論 0 変 ウラン233を らず、 きる。 性 す n 兵 ば、 ま 使 L 士 濃縮 T 0 おうとすれ 安全も テ 口 L て元 1) 守 ス ば、 1 n K かな 戻 0 手 随 す いい 伴 K 0 する は L は 負 た 容 ウラ シ から 易 な 2 6 7 ts 1 い だ 232 3 1 0 必 IJ ガ

プルトニウム消滅に有効な技

術

移行策である。

核拡散 ユ IJ が止まるだけでなく、 ウムなど) 防止 L, だが、 最も危険な物質は このト それらの焼却消滅処理もでき、 リウ ム熔融塩核燃料サ プ ル トニウ 4 およびその他の超ウラ イクルシステムの採用によって、 核拡散問題の解決に大きく貢 1 ,元素 F × IJ それらの ウ できる 4

6 るし、 ウムが消えるわけではないので、 による盗難 ただし、トリウ 液 体 の機会が増 よりも ム利用炉であってもそれが固体燃料炉であれば、 固 体 える。 のほうが盗み出 また、 核燃料の再処理・再加 固体燃料炉は本来、 しやすい。 熔融塩炉は、 余分に核燃料を装荷 工が必要となり、 核物質の管理の面 一回の燃焼ですべてのプル それだけテ する設計となっ で、 口 1) ス 1

また、 約一トン 4 心 ての点で有利で 一要だろう。 炉には余分な核物質は装荷されていないので発電が停まり、 (三〇〇リットル)の塩を盗み出す必要があるが、 核兵器を一 熔融 ある。 個作る 塩核燃料中には約一重量パーセ には、 熔融塩炉のウラン33主体の核物質は少なくとも約一〇キ ントのウランが含まれるので、 強度のガンマ放射線ですぐ検知され、 盗難はただちに認知され テロ IJ ス 口 グラ 1

倍 to なの 量 は の天然ウランで変 で、 幸 炉 盗 F 難 Ū 発電 防 0 J 程 II-炉 度 に は 燃料 C 0 佺 は全く燃料 ウ 量 自給 ラ L をウ 1 兵器利 238を炉 自 ラ 足 用を ン八 塩 型 0 内 な 化学 めがぐが ので、 K 丰 持 D 処 ガ 5 込 ょ 理 ラ 追 を行 N 4 加 で 以 0 核 か \$ 炉 下 燃料 内 わ K 制限 15 生ま にある い は ので、 n すると ほとんど不要で 数十 るプ 核 よ ル 1 物 1 1 質 0 ウ ま 0 1 2 IJ 1 あ 4 ウ 0 0 必 るが、 盗 要な 量 4 VE み は 問 比 6 追 出 題 加 1 n す は に なら 0

現 ムで この 在、 . 人員 まま 全世 界で 無人遠 0 社 多 原 発利 大 玉 隔 7 際 用 あ 原 の常時監 の拡大 子力機 る。 また、 視法が 関 は I A E すでに 大きな国 はるかに容易に適用でき、 A を 中 現 方式 際社会問 心 では完 に行な 題 にな わ 全な核拡散 n ってく 7 い 問題打開に大い る核 る。 防 保 止 1 は 障 IJ 措 不 ウ 置 口 4 能 お 熔 と考 よ 貢 品中 CK 献 核 塩 之 炉 6 物 系 n 質 0 防 T 護

15

核兵器の完全廃絶実現への道

と考える専門家はいない。 ラ 事 は 実 る ス は が カン 分裂技 きわ 核 VE 軍 安 めて重 備 F 術の本性 から な 決 りに 要で 意 核軍備が抑止力などというのは、 軍 L は ある。 た 実 事 K のは、 力 単 整 そ 純 備 の後、 隣 なものであるのが要因 が 接 できると考 L 真似をする国が続 た最 大 0 えた 敵 カン らで である)、 ? 核を保有する強国 出し、 あり F. 1 それ " 今後もその流れ 本 から 書 以 通 ってしば 外 常 の何 の全くの幻想であ 兵 器 \$ 7 ば のでも を止 装 備 8 す うる てき

る。 たが 敵対 って、 的 な 非 保 ブ ル 有 1 国 ・ニウ には、 4 利 核 用 は の推 明らか 進 区 に割安で絶好 わ が国 が一番熱心なために、 な対 抗 手 段と 映 5 唯 7 の原 る。 爆被災国として

民

すべてが原爆

に反対しているのだ、

といくら主

張しても、

海外でだれ

ひとり信じてく

n

る者

の国 江 いないのだそうである。これが、 ではないか、と言われるゆえんでもある。 日本は核冷戦終結を全く無視し何ひとつ活かしていな 日本人は改めて他国人と話し合うことをもっ と始 唯

比 8 核兵 、器廃: 遅れをとっ 絶 大変なことになるだろう。 0 動きは ているが、 全面的な使用 それでも 禁止 玉 際 司法裁判所は . 廃 棄 が 国際条約 核兵器使用 K ts って い ・威嚇は る 生 物 お 般的 よ U 化学兵 K 漳 器 2

う判断を、

一九九

六

、年に示

した。

な核産 促 進するためにも、 は核大国 業技術 論を整備 に妨害され 核エネル すべきである。 てい るが、 ギーの平和利 もつ これは世界に冠 と国連で明確 用が核兵器完全廃絶に支障をきたすことのない合 た に論議されるべき時期にきている。 る平和憲法をもつ日本人の責 務と思う。 それ 理的

を準 再 確 備 認 L ts 7 W お n き たい ば 無 意 が、 味 で H あ 本 る は 日 本だけでは生きてゆけない。 世界の関連問題を解決でき

た K 何 を考 えたらよい のだろうか。 今まで口にするのを控えてきたが、 次の提言

を

「プルトニウム・天然ウランの全面使用禁止を目指そう!」

Ŧi. 年は さんはこれをどう思われるだろうか。驚かれるだろうか。決して簡単ではなく、今後最 かかる事 業だが、必ずたどらなければならない道ではなかろうか

器 よ る 一年 内 K お * け 玉 るテ 玉 防 省諮 口 集団 問 による壊滅 委員会が、 、これ 的 な攻 カン 撃』である」という報 6 最も警戒すべ きは、 告をし 核を含む 大量 破

的 L な方策を、 1 けた、とい ベル が 今こそ提供 _ 世紀 う面 \$ 前 あったのでは K 問 すべ 題 提起 きときと思う。 L ないか。 たように、 科学技術が先導 科学: 技術 には、 戦 政治 争を助 手段が 長 するような手 後に続くような 段を 積 提 供

ブ iv トニウム 0 使 角 禁 止 に 向 け 7

12 0 論 核兵 1 議 器 ウ は ツ連 用 4 問 0 核物 崩 題 壊 0 後 質 具 体的 K を排除消 始 まっ な打 た。 滅 開 3 策 L 世 として、一 カン る L 難 問 般に言 続 出で、 ある。 われてい まず、 る のは、 核 弹 頭 次のような を全 部 廃 手順 するとい

玉 は ウラン燃料炉 15 その 焼却 で燃やすのであれば、プル 消 滅法 も定かでな トニウ 部 0 人は既 ムはなくな 存の らな 原発 を利 用 L 7 焼却 しようとい

現存 の民需 用プルトニ ウムの利用も停止し、 消滅させる

日 本 の実情を見れ に法 的 にそ の停止 ば明白である。「高速増殖炉開発を止め、 ·消 滅を決め る国 一も出 てい るが、それ 再 処理を止めろというのか」と猛 を世界 K 拡 張 す る 0 は 容 易でな

使用済 さら いみ核 K 矛盾 燃料 を再 を 増 「大させ、核拡散防止作業を膨大にするだけである。米国・ド 処理 L プル トニウム は既存炉で消滅しようとする ・イツ · ス

ので五〇〇年 燃料でさえ、 発する人が出

以内 すで

プ

ル 3 6

1 場 で

= から

4

鉱

Ш

K 処

しまい、

容易

K 済

ブ み 核燃料 ル

1

ウ

4 放

が

取

り出

世 减 0

射 発

能

0 5

衰 使 が

てくる

カン

あ

る。

L

カン

し少なくとも、

え

あ

る

アジ

アの

原

カン

用

2

に行 K

か ウ

未

理で貯蔵され なって

た使 增

用 つつ

ウェーデンその他の国は法的に再処理を禁止している。 既存の再処理技術では高くついて、どこ

な が見ても、 (三) と (三) 現在規模 の矛盾 0 核 エネ は 自 明で ル ギー ある。 産業では 化学 環 再 処理 境対策にも決定的 L て処分する に役 他 は 立 な 5 Vi わ 0) けで K 行

も実行しないだろう。

すでに

この

産

業

の未来

は

ts

V

のに、

ただ現状

0 矛盾を

糊

塗

Ĺ

今を生きて

い

る

のみで

あ

核拡

対

散 核保 防止 IE 一障措置および核物質防護は、 義」さえもかざせないまま、 NPT)とい う五大核大国 技術的 万事を先送りしている。 のエゴ ・経済的に行きづまりつつあるとの意見が強 の下に立ちすくみ、 専門家の間では、NPT インド • 15 丰 ス 夕 保全の ン などに

私が 提示したい 塩炉 F U プルト J = ウ Pu を完成 4 問 題 させる。 の具体的 それ 解 決策 を用 は、 い 7 次のようなも 軍 一用な い し民需用のプ ので あ る。 ル 1

ウ

235 \$ を燃やして発電 しつつ、 ウラン23を生産する。

В 並行して使用済み核燃料を、乾式フッ素化法のFREGAT方式工場を準備してすべて化

学 增 K それ より、 て次第 を 自 F VE 然に Ū 1 IJ J ウ プ ムを含 4 ル 熔 Pu な 1 融 _ 塩核 いし加 む熔融塩核 ウ 燃料 4 の全面使用 速 器 サ 熔融 燃料を 1 ク 塩 ル 禁止」 準備 K 増 移行 殖 する 炉などで完 i の状態を実現させ F Ū 全に J 燃焼 U 233 処 K 理しつつ、 よる発電を行 ウ ラ

なう。

233を

,処理

プル

1

・ニウ

ウラン時代 からトリウム 時 代

良 しなくても、 以上の案は いものを作ろう」とい 少なくとも 前章 まで う経 に提示した技術方策そのものでもある。 いかなる強制力を働かさなくても、自然に 済性原則 が 解決 してくれるだろう。 事 民需面での「安くて社会 実上、何 ひとつ政治 的 力を 的

討として

前

ナ

IJ

才

2 T

てゆ 年来ようやく核 7 0 の具 れるプルトニ E 番強. C くとい 体的数量的 D 全体 気 できる べの予 5 E エネ 測 ウムを始 裏づけとしては、近年 L ては、 で な予備検 ルギ は、 i 原発 現 末 利用 在 L てゆけば、 0 のような 規模 に目覚めてきた米国 0 数年 拡大をほとんど見込み 原発が のアジアその他 図 10 1 110110 に次のようなシ (次頁) 0 動向 年頃 にお に示したような経過で、 \$ ける原発利 に三倍 ある。 薄 とし になり、 これ を作 てい 用 る に右 気運 後 カン 0 から は K 3 戦 あ 自 見 略 然引退 え る な る 1 IJ 利 また、 ウ 用 ム時

义 へと 10 移行 1 0 ①の点線は、 だ 今世紀の全世界でのウラン ī プ ル 1 = ウ 4 + 1 ク ル K よる発電 量 予測

3




図10-1 ウラン時代からトリウム時代への現実的な移行方策

← → の矢印は、①④は左軸、②③は右軸を使って図を読むことを示す

が

って、

٢

0

1

IJ

ウ

4

利

用

0

新

時

代

には、

天然ウラ

0

厳

重

な

玉

際管

理

を実

現させなけ

そ 値 n Pu ル 6 ある。 1 K 伴な ウラ = ウ 1 4 うプル 233を 〇年 そ 0 事 以 得 例 他 1 降 0 = として、 る ウ 経 超 P ウラ ムの 過 加 を 二〇三〇年が 速 生 示 ン元素 器熔 産 す。 総量 融塩 を経 で、 増 済 総計 最 殖 的 大で、 炉 K フッ は約 (二〇二五年以降) 現在 化物 一万四〇〇〇トンと推 塩 の約三倍 として 分離 にな を稼 ると置 Ļ 働 それ して完全 定した。 い を た 燃 3 K 料 2 燃 K 0 焼 破線 F 曲 処 U J Ĭ

界 K n 展 開 5 の計 L つつつ、 画を遂 4 0 行 曲 す 線 ることによ で示し たような発電 って、 次第 を実現する。 にトリウ ム熔融 ۲ 塩 0 4 核 0 工 曲 ネ 線は ル ギー また、 協働 目 1 標 ス とし テ ムを 7 世

た

45

百

义

1

2

D

この

曲

線

を現実化するも

のとな

ってい

る

ts 原 炉 始 だ が 的 のような世界情勢が ろう。 稼働 な炉 で 比較的 たこ ただ 2 L 容 テ 第二 易 D 実現できれ K IJ 章 プ ス 参 ル 1 照 は 1 别 = を思 ば、 ウ で あ 4 い が る。 プル 起 作 ح 天然ウ 1 n して ニウ る。 太古 ランと重 ムはも ただきた 6 あっ ちろん、 水 たが、 ま た 天 は 然ウ 純 ウ ラ 度 ラ 1 0 鉱床 良 1 \$ い 黒鉛 内 欲 で天 L が から る者 然 あ n

は ば 源 ts は比較 5 麻薬」や ない。 的 今は に偏在し、 銃 砲」規制 まだだれ すでにかなり詳細に調査管理されているから、 2 ひとりそれ 同 類 7 あり、 を主 困難 張 す る人が だからといって放置できる問 おらず、 また容易なことでも 国際的対処は充分可能と 題 では 75 な ウ ラ

4 は

特殊な することも 地域セ 不 一可能 ンターに集めて厳重に国際管理しつつ、加速器熔融塩増殖炉などで処理すればよい ではない。そのときまでに処理できない使用済み核燃料 および プル 1 ーニウ

社会経

に済的に

見合えば、

積極 ウ

的にウラ 天然ウラン ~

原 の全 発

をトリウ 面 使用

に置き換え、

禁止」 ム原発

時代を実現させることも

可

能

だろう。

っと早く「プ

ルトニ

4

我々の求

今こそ科

学精

神

哲学は るのは だ」と教えてくれた。「殺さない」ことである。まず戦争をなくすことである。長崎以後の六五 ささやかながら、その完全廃絶への挑戦を本書で試みたのを、蟷螂の斧であったとしても誇 二次世界大戦後、 一発も実用にできない核兵器が、いまだに存在するなど論外である。 「平和」である。若いときインドの哲学者(駐日大使)が「宗教とは命を大切にすること 宇宙論」であるべきだと言ったが、今は めているも 北 のは 欧 の社会民主主義運動の先導者でもあった科学哲学者カール 何か。今、 締めくくらなければならな 「人間学」として考えてみたい。 まず求 · ポ ふめてい

1

いるが、それはさておいても、我々が「命」の次に求めているのは「自由」だろう。我

殺し合い

をなくす

には、いやでも人間

同士の厳

しい論争を何倍にも強めるべきだと常

々は本心

々考えて

我 世 由 って矩を踰えず」という境地や、老子の「無為自然」には、その深遠な自由があ る時 なく 0 を保障 ままに生きたい」のである。 我々は、 間 ても、 \$ する み 深遠 な 文明 0 は を謳 な自 エネ ル エネ 歌 1由をつかみ人里離れて暮らす仙人にはとてもなれな ギ 満 i 喫し ル ギー」 に依存 つつ自 自由 である。 は底知れず深遠な命題である。 由 する。「贅沢な仙人(?)」の存在も許すような に振 食物も、 る舞 いたい あらゆる意味での環 のである。 その人たちの 孔子の「心の欲 いし、 境 \$ そし そん る。 平和と な仙 しか する所に 地 て労 球 働 1 になな が関 現

々は

望

ん

でいる

0

ではな

かろう

かっ

何 す」とよく真剣 なく T カン ある から ネ 起こ 過ぎると、 ル 面 ギーの供 「ではそうかもしれないが、 るだろ ーエネ に ルギー 過酸 うが、 批判された。一理はあるが、ものは充分あれば必ず無駄づか 給 を充分 化 解決 状態 不足で人が餓え、 に!」と言うと、「そんなことをすると、 できる、 になり危険 解決 たとえば、 で 殺し合 に向 ある。 け 電力が いい 充分ある空気を無駄づかいするだろうか T 努力 地 球 するの 充分に得られ が砂漠化し が楽 i 無駄づか 2 る状況に てゆくよりはよ K 15 る い なっ は いするものだろう をして地球 ず、 たら、 と考えたい。 と信じ 空気 を壊 2

なければならな いるが、 問 まだ提案し 題 解決 への挑戦に、 たに過ぎない。 戦争体験を背景に半世紀をかけることができたのを幸 世界の若い科学技術者たちに、 その開発を実行してもらわ と思

私 は科学とは、「人間が平和に自由に生きたいと願い、みんなで『共同して努力する』思想態 智慧とはまさに科学精神である。「科学」とは何か、と否定的に問う人の多い時代だが、

ある。

文明は、

文化

は、

飽くなき創造で支えられるものである。

支えるのは人間

の努力であり、

234

である であり科学的だった。「文殊の智慧」とは、ここでいう「科学」以外の何ものでもないと思うの 度」と解している。定義が先にあるのではない。思想があってそれから言葉があるのだから、 「科学」がきらいなら「智慧」でよいと本気で思っている。お釈迦さま、そして仏教は、 学問的

科学精神」 0 にするために。それなしには、我々のエネルギーシステムも絵 を改めて鼓舞するのが、 最も大切ではなかろうか。 我 に画いた餅である。 N 0 「地球」をより住みよ

リリエンソール の夢

私のトリウム研究に魂を入れてくれたひとりに、米国の故デビッド・E・リリエンソールが 日本生産性 縁あ って彼の最後の書を発刊直後に和訳し出版できた。『岐路にたつ原子力』(訳者=古川和 本部刊、 一九八一年) がそれで あ る。

は 故 西 堀榮 三郎先生と日本 生産性本部会長だった故郷 司 浩平 氏 の決断 0 お カン げ 6 ある。

人類のものにしたい」という情熱、 この本で私は、 著者 IJ リエ ンソール 政治と社会と科学技術の葛藤に誠実に立ち向かった姿を、具 の、 真摯強靱な社会正 義感か ら発 した 核 I ネ ル ギー を真に

後 月 利 原 成 成 用 は 爆 1) 功 え • 病 0 0 IJ 反対」 死 健 玉 3 裁 自 T 全 際 せたの L 由 として 1 人 管 た。 化とい ソー とし を問 理 和 は 0 . ル 一天声 う至 て開 わず、 核 皮 地 訳 は 肉 出 エネル 域 公共 発途 版が だが、とも 総合 難 人語」(朝日新聞、 好評 な社会問 事 ギー 開 决 E 子業関 に読まれたと知り、改めて彼の生涯をかけた尊い まり、 玉 発の達 0 0 係 題 総 平 あれ戦後は の弁護士出 手紙 に精 成で 合 和 地 利 ある。 用政 魂を 域 を差 二〇〇七年二月二日)も推奨 開 発 策 傾 し上げようとしつつある最 引身で、 九五 の基 この巨大な水力発電が け 0 5 コ つ、 1 盤 ○年まで、 最 を作 + 大の業績 この書をまとめ ル 5 タ た。 1 1 米国の初代 水爆 はテネシー さら 製造 ウラン î てい た K 中 は核 K 原子力委員 だっ 年 濃縮 渓谷 反対 た。 戦 後 工 た。 開発 い による 0 ネ L 7 に敬意と ル 原 九 公社 ギ 職 長とし 原爆 を辞 子 1 0 T 年 平 L 0 和 た

体

的

K

学び、

かけが

えのない教訓

を得

1) は 7 IJ to 核 エン 狙 I 体 ネ は ソー 12 験 ギ K ル 間 基づく 1 のこの本 0 関 係 価 を中 深 値 2 い は、 洞察の 玉 心 単な 家 K 的 少 記録 お í る「原子力」 よ 紹 CK 介 である。 玉 L 際 た 的 か の書ではない。「科学技術と社会の関わり」 政 世 治 一紀にこそ読み継 制 度 に対 L て、 がれ 核 I ネ るべき書 ル ギ i 2 から 思う。 どう 関 K

カン は科学者の現実的分別と持久力に疑いをもつようになった。科学界の大部分がやる気をな 相 像力 を 明 と好 5 カン 奇 K L 1 がもたらした結 るこ とだと言 い、「エネ 果に よって危らくなってい ル ギー 危 機 0 真 の意 る」ことだと指 味 は 人 類 揺 0 運 す 命 そ

活を激励すること』である」と述べている。

学者が下すのではなく、我々の社会のあらゆる主要な社会問題を決定する立場にある人々によっ 新しいおそらくは若い世代の情熱をもった科学者が現れるであろう。 に負っている」のである。 りして、人間の健康そして世界の平和と存続をおびやかさない道を見出す必要がある」「いずれ てなされなければならない」と。 世代におよぶ時間が必要であろうとも」と言う。我々は「もっと安全でもっと複雑でな そして、再出発の際の警告として彼はこうも言う、「核エネルギーについての最終的決定は科 ルギーシステムを、 一九六○年代初めに軽水原発への早急過ぎる投資が混乱を呼んだが、これには「現状から後戻 開発途上国などのために、そして我々自身のために、開発する義務をまさ 彼は提言する、「新しいよりよい道を探し、再出発しよう」と。 五年、十年、もしくは

今こそ復刊して、広く読んでいただきたいものである。

社会全員の命運すべてが関わるからであり、全く同感である。科学者もまた市民である。

学」を若者用に説いた名著で、最も読みやすいと思う。「科学技術とは何か」「人類のためにいか ものづくりを極める術』(朝日文庫、二○○八年。『創造力』〔講談社刊、一九九○年〕を改題・再編集 に生きるべきか」の基本を見事に教え論してくださっている。 も大きな貢献をなさり、多数のご著書、選集を残されているが、この本は実に適切に「西堀哲 したもの)を推薦させていただきたい。先生は戦後日本の再興のため、「品質管理技術」向 終わりに、最も大切な先輩西堀榮三郎先生(一九〇三~八九年)が書かれた『技士道 十五ヶ条

毅な先生も一時、体質に呆れて原子力界を去られたが、やがて戻ってくださり、晩年は我々の トリウム熔融塩炉」を社会に生かそうと、命を縮めるほどの尽力をしてくださった。 以下に、西堀「技士道」の十五ヶ条を記す(朝日文庫版、二二、二三ページより)。 先生の大学講座後輩である私は、日本原子力研究所入所以来、多大のお世話になった。あの剛

に携わる者は、感謝して自然の恵みを受ける。 に携わる者は、 「大自然」の法則に背いては何もできないことを認識する。

技 術 K 携わる者は、 人倫に背く目的には毅然とした態度で臨み、

はならない。

屈

i

7

几 技 術 K 携わる者は 良心」 の養育に努める。

Ŧi. 技術 K 携わ る者 は 常に顧客志向であらねば なら な

技 術 K 携わ る者 は 常 に注意深く、 微かな異 変、 差異をも見 逃 さなな

技術 技術 K K 携わ 携わ る者は る者は 創造性、 論理的、 とくに独創性を尊び、 唯物論的になりやすい傾向を戒め、 科学 · 技術 0 全分野に注目する。 精神的向上に励む。

九 技術 技術に携わる者は、 K 携わる者は、 強い「仕事愛」をもって、骨身を惜しまず、取り越し苦労をせず、 「仁」の精神で他の技術に携わる者を尊重し、 相互援助する。 木

難を克服することを喜びとする。 術 K 携わる者は、 責任転嫁を許さない。

技 術 K 携わる者は、 企業の発展にお いて技術がいかに大切であるかを認識し、 経済への影

を考える。

+ _j 技術 技 術 K K 携わる者は、 携わる者は、 技術の結果が未来社会や子々孫々にい 失敗を恐れず、常に楽観的見地で未来を考える。 かに影響を及ぼすか、公害、安

+ Ħ. 資源などから洞 に携わる者は、 勇気をもち、常に新しい技術の開発に精進する。 予見する。

いかなることがあっても

1

IJ

4

7

1

ヴ

1

1

.

ワ

1

1

1

ガ

下

才

1

7

1)

"

:

だ T た 6 よう 次第 ま 6 実 に衰 用 退 化 原発には、 されてき L たので ある。 た原発 現在 本書 のものとは全く別 は、 で 核 分裂 は、 ウ 工 ネ イ ガ ル の新しい考え方がある」ことを示 ナー ギー 技術 が 第二次世 0 本 性 界 を 大戦 捉 えた 中 K \$ 明ら 0 では カン な L に L カン 0 てくれ n

今世 0 で L あ かし、 世界に る。 新し 私個 早急に具体化でき、 い技術構想は数年では育たない。長い歴史を背負い、 人とし ても た っぷり五〇年の 地球問 題の解決に役立てうることを明らか 歴 史が ある。 これ を育 んだ膨 複雑 な経 大な にし 緯 努力 0 た 中 から カン 先 6 辈 育 つも 口

ラ ル 1 • ~ ネ ズ I ラ・日 本 等 にわ たる、 玉 志 以上の魅力ある人間ドラマ である。 辈

.

後

輩

た

5

K

よ

b

払

わ

n

た。

米

玉

.

D

シ

7

•

力

+

ダ

•

フラ

1

ス

. 1

1

1

.

チ

工

コ

.

r

ル

コ

間 高 る」ものだから、 仕 K つい 事 夫先 を発展できたのは、 て最も 生 液体 感銘を受け ひとりでは何もできない。 研 究を指 た故佐々木申二先生、 多くの優れた師 導 L てくださった故 を、 故西 同志を得たからである。 学問と人間の共存 竹内栄先 堀榮三郎先生のほか、 生と 故 3 共栄を悟らせてくださっ 3 1 科学は 直接の恩師 . デ ス モ 共同 1 F" としては、 して . バ ナ 努力す 研 1

の諸先生の名を、 尼 拡げ るべく努力してくださっ ま ウ た 熔 我 融 少なくとも挙げなければならない。 塩 R 0 炉 を育 1 IJ ウ T た故 ム研 た故茅誠 究を世界に 司 つなげてくださっ 故伏見康治 バ その他、 . 故武 博 国内外数十人にわたる多くの先 た故 土 田 以 栄 鲁 井貫 ·故 0 一郎先 斎 藤 信 生、 房 そ 国立 • 石

輩後輩 中原康 の研究協力を記 明·加藤義夫·三田地 したいが、紙数の都合で果たせないのは残念である。 紘史の諸氏の名だけは掲げさせていただきたい。 ただ、 故塚

他多くの方々に多大のご助言を頂戴した。また、編集部の嶋津弘章氏には、とかく理屈っぽくな る悪文を徹底的に改めていただいた。 本書をまとめるに当たっても、 直接に 心から感謝の意を表させていただきたい。 加藤義夫・杉暉夫(故人)・宇野誠治・橋爪秀幸氏その

二〇一一年四月

川利男

田

A基本文献(啓蒙的)

和 男.. トリウム・エネルギー」、『エネルギー・資源ハンドブック』(エネルギー・資源

古川:誌上講座「トリウム炉」六回連続、 「『エネルギー』(2005 - 11より)日本工業新聞 汁

オーム社(一九九六)《要約的

古川:「21世紀の核エネルギーを考える――トリウム導入とその終焉」、『原子力eye』誌上に 44 一(一九九八)九月号より四回掲載、 16pp《最新の構想を含めて総合解

加藤 ₹:「理想的な核エネルギー利用体系を求めて──トリウム熔融塩核エネ 説 ル ギー 協働

古川 ス テム」、『日本物理学会誌』57(7)P467~475(二〇〇二)《最新で包括的、 い核エネルギーと来世紀環境対策について――トリウム溶融塩核エネルギー 理 系 学 生対 協 象

大学紀要 工学部』49(2)P1~10(二〇〇九)《より最新で包括的、理工系学生対象》 ステム」、『エネルギー・資源』17(4)P332~338(一九九六)《一般科学技術者向き》 :「エネルギー技術革新を求めて50年――核拡散のない液体燃料トリウム熔融塩炉」、

119 (一九九六) . 温故 「知新:トリウム溶融塩協働システムへの道」、『日本原子力学会誌』 38(2) 《核エネルギー関連を中心の略歴。液体N技術開発を含む

本原子力学会編:『ミクロ科学とエネルギー』コロナ社(一九九九)《核エネルギー

H

啓蒙書

古川:「核拡散防止への実効ある提言」(第二二回佐藤栄作賞最優秀賞受賞論文、佐藤栄作[ノー

ベル平和賞」記念国連大学協賛財団

B基本文献(中・高級)

古川:「来世紀の核エネルギーシステム」、『原子力工業』誌上に37巻(一九九一)七月号より一 二回掲載、110pp《エネルギー論・資源論を含め詳細に講義

『スポレーション中性子工学』234pp、日本原子力学会(一九八四)《工学の全貌を総合解説。加 『溶融塩増殖炉』(改訂増補版)321pp、日本原子力学会(一九八一)《ORNLの成果を中心に 詳細に解説した教科書》

M. W. Rosenthal, P. N. Haubenreich, R. B. Briggs: "The Develop Status of Molten-Salt Breeder

速器熔融塩増殖炉を含む》

Reactors", ORNL-4812, 416pp(1972)《ORNLの熔融塩炉技術総合解説》

IAEA-TECDOC-1536: "Status of Small Reactor Designs Without On-Site Refuelling" [FUJI concept (p.821-856)] (2007.1) 《小型炉調査報告書の中で、FUJI解説》

K. Furukawa, A. Lecocq, Y. Kato & K. Mitachi: "Summary Rep.:Thorium Molten-Salt Nuclear Ene.Synergetics", J.Nucl.Sci.Tech., 27, No. 12, p.1157-1178 (1990) 《初期の基本総合報告》

K.Furukawa,H.Numata,Y.Kato,K.Mitachi,R.Yoshioka,A.Furuhashi,Y.Sato,K.Arakawa:"New

No.8, p.552-563(2005)《熔融塩技術主体の総合報告書》 Primary Energy Source by Thorium Molten-Salt Reactor Technology", Electrochemistry, 73,

古川、荒河一渡、L.Berrin Erbay(トルコ)、伊藤靖彦、加藤義夫、Hanna Kiyavitskaya(ベラル Management, 49, No. 7, p.1832-1848(2008)《最新で最も包括的報告書》 佐藤譲、島津洋一郎、Vadim A.Simonenco(露)、Din Dayal Sood(印)、Carlos Urban(ブラ Thorium Breeding Fuel Cycle by Single Molten-Fluoride Flow", Energy Conversion & ーシ)、Alfred Lecocq(仏)、三田地紘史、Ralph Moir(米)、沼田博雄、J. Paul Pleasant(米)、 吉岡律夫、17名(海外8名)共著: "A Road Map for the Realization of Global-scale

C補助文献

『溶融塩・熱技術の基礎』(溶融塩・熱技術研究会編著)315pp、アグネ技術センター(一九九 第二版。第一版は一九七九年、英訳版は一九八○年刊》 三)《溶融塩とは何か、その工学的特色から技術応用例まで、研究会の総力を挙げて解説した

古川、大野:『無機融体の物性値(1)LiF-BeF₂系溶融塩(Flibe)』日本原子力情報センター(一 古川:「液体 世界的に最新 (核) 燃料」、『原子炉工学講座 第4巻』P77~113、培風館(一九七一)《総合解説。

九八〇) [(2)Li₂BeF₄、アルカリ硼フッ化物、日本原子力研究所(一九七二)]

ハームズ、ハインドラー共著:『核エネルギー協働システム概論』202pp、古川監訳、培風館(一 Plenum Press (1982) 性格を論じた唯一の教科書》[A.A.Harms & M.Heindler: "Nuclear Energy Synergetics" 九八六)《核エネルギーシステムを総合評価し、協働システム(synergetics)の必要性・基本 24

古川:「液体ナトリウム技術」、『原子炉工学講座 第5巻』P89~148、培風館(一九七一)

D関連文献

Alvin M.Weinberg: "The First Nuclear ERA:The Life & Times of a Technological Fixer", Amer. Inst.Physics, New York (1994) 《ワインバーグ博士の自伝的解説》

David E. Lilienthal: "Atomic Energy: A New Start", Harper & Row Pub.,124pp(1980)、訳書:リ リエンソール著:『岐路にたつ原子力』(古川訳)、日本生産性本部(一九八一)

J.D. Bernal: "World without War", Routledge & Kegan Paul Ltd.,London(1958)、訳書:J・D A. Brown: "J.D. Bernal: The Sage of Science", Oxford Univ. Press, 562pp(2005)《仏記》

西堀榮三郎:『技士道 十五ヶ条 ものづくりを極める術』朝日文庫(二〇〇八) バナール著:『戦争のない世界』上、下(鎮目恭夫訳)岩波書店(一九五九)

その他『トリウム熔融塩核エネルギー協働システム構想に関する論説・資料集』

年代	主な出来事(【】は特記事項)
2007.6	古川、第13回ICENES国際会議で冒頭講演
	(於Istanbul, Turkey)。 論文 "A Road Map
	for the Realiz. of Global-scale Th Breeding
	Fuel Cycle" It "Ene.Conv.&Manag." [49,
	No.7, p.1832-1848 (2008)〕に掲載さる【国
	内外同志17名連名の論文】
2008.10	NPO《トリウム熔融塩国際フォーラム》
	ITHMSF、正式法人登録。2009年1月発会
	式
2009.4	古川、Adv.Nucl.Fuel Manag.Conf.IV (米)
	の新設トリウム・セッションで講演。また、
	ベネズエラから招待を受け、訪問講演
2009.6	古川、プラハとモスクワを訪問、miniFUJI
	とFUJIの開発ビジネス討議
2010.3	トリウム会議(熔融塩炉中心のもの。於Th.
	Energy All.Conf.,Google本部, CA, USA) に
	参加。今後の日本開催提案
2010.6	株式会社インターナショナル・トリウム・
	エナジー&熔融塩テクノロジー (略称アイ
	テムス I Th EMS) 設立
2010.9	IThEMS役員4名、チェコを訪問し事業共
	同に合意
2010.10	トリウム国際会議 "ThEC 2010, London"参
	加と、米諸企業およびORNL訪問
2011.3	株式会社トリウムテックソリューション (略
	称TTS)への改組と発足
2011.4	チェコを訪問、miniFUJI共同開発事業開始

年代	主な出来事(【 】は特記事項)
1995.6	ロシア技術物理研ITP (核弾頭開発研Inst.
	Tech.Phys.,Snezhinsk、所長アブローニン)
	が、miniFUJI共同開発を提案
1997.4	国際熔融塩炉専門家会議開催(RAND-
	HQ,CA, USA)。 8カ国およびIAEAより24
	名参加、miniFUJI計画支持
1997.7	日米露三国共同開発計画に合意(於ITP,
	Snezhinsk)。ITP所内にminiFUJI敷地内定
	(シベリア西端、ウラル東麓)。 露政府承諾
1997.8	米クリントン大統領科学技術補佐官ジョ
	ン・ギボンズに面会、日米露三国共同開発
	に理解を示し、共同開発に問題なしと支持
	表明を受ける
2001.8	『「原発」革命』出版(文春新書、2008年第
	2刷)【英訳あり】
2004.9	チェコSKODA社、NRIなどとの技術協力を
	強化
2005.9	米ローレンス・リバモア国立研のR・モイヤ
	ーとエドワード・テラー(核科学最高指導者)
	がFUJI支持の論文公表【直後にテラー死去】
2006.6	古川、第22回佐藤栄作賞(佐藤栄作[ノー
	ベル平和賞」記念国連大学協賛財団主宰)
	「核拡散防止」論文最優秀賞受賞
2006.9	古川、チェコ原発会社SKODA - JS (President
	M.Fiala)開業50周年記念会に招待さる
2007.1	IAEAより中小規模原発開発の最終報告書
	(IAEA - TECDOC - 1536, p.821 - 856)
	【THORIMS - NESの現況・開発計画を含む】

"トリウム熔融塩炉 (MSR)" 研究開発略年表

(2011年4月まで)

年代	主な出来事(【 】は特記事項)
$1947 \sim 76$	米ORNL (オークリッジ国立研)、MSR-
	program実施。熔融塩増殖炉MSBR構想を
	研究開発
$1965 \sim 69$	ORNL、熔融塩実験炉MSREの運転実験に
	成功【2.6万時間運転、無事故】
1980.10	古川ら、加速器熔融塩増殖炉AMSBを発明
	【米MSBR構想の矛盾を解消】
1981.7	トリウム・エネルギー学術委員会発足(会
	長:茅誠司、副会長:伏見、西堀、武田、斎藤
	他)。自民党トリウム利用推進議員懇話会発
	足(会長:二階堂進、会員108名)
1983.6	ソ連クルチャトフ研アレクサンドロフ所長
	(科学アカデミー総裁)、MSR共同開発を古
	川に提案【事情不詳で留保。後に計画確認】
1985.8	古川ら、FUJI(燃料自給自足型小型原発)-
	単純小型密閉式熔融塩炉を発明【黒鉛不交換、
	連続化学処理装置不要】
1987.11	フランス電力庁、高速増殖炉スーパーフェ
	ニックス2号機は不建設と決定。総裁、「造
	ればフランス経済が破産」と、古川を構想検討に招待
1988.11	米ORNLトライベルピース所長、古川にソ
1988.11	連クルチャトフ研との三者共同開発を提案
1991.7	ソ連理論実験物理研ITEP、古川とAMSBの
1991.7	共同研究開始。ベラルーシ・ソスニー科学
	センターも協力
1992.6	米ブッシュ大統領科学技術補佐官アラン・
1332.0	ブロムリーに面会、THORIMS - NES構想
	を激励さる
	C VIVION C O

(二〇〇一年八月刊)の増補新版である。本書は文春新書『「原発」革命』

古川和男 (ふるかわ かずお)

1927年、大分県生まれ。京都大学理学部卒。東北大学金属材料研究所助教授、日本原子力研究所主任研究員、現在NPOトリウム熔融塩国際フォーラム理事長、株式会社トリウムテックリューション社長。「無機液体構造化学」及び「液体金属・熔融塩工学とその核エネルギーシステムへの応用」を手がけ、「トリウム利用構想」を日・米・仏・露・ベラル・シ・チェコ等の協力を得てまとめてきた。

文春新書

806

原発安全革命

2011年(平成23年) 5月20日 第1刷発行

著者 古川和男 発行者 飯窪成幸発行所 数文藝春秋

〒102-8008 東京都千代田区紀尾井町3-23 電話 (03) 3265-1211 (代表)

 印刷所付物印刷
 大日本印刷

 大日本印刷
 大日本印刷

 製本所大口製本

定価はカバーに表示してあります。 万一、落丁・乱丁の場合は小社製作部宛お送り下さい。 送料小社負担でお取替え致します。

©Kazuo Furukawa 2011 Printed in Japan ISBN 978-4-16-660806-5

本書の無断複写は著作権法上での例外を除き禁じられています。 また、私的使用以外のいかなる電子的複製行為も一切認められておりません。

ングでわ 本神話 本神話 本 0 0 の 女神 英雄)歴史 た た 5 ち

古墳とヤマ かる日本神話 政 権 启太

平成の天皇と皇室

皇族と帝

陸

海

浅見雅男

大名

0 0

日

本地図 1本地図

中嶋繁雄

H 11 日 旧 鎮

本のい

い夏 いり

利編

名城の日本地図

西ヶ谷恭弘

昭和陸海軍の失敗

黑野耐·戸高一成·戸部 半藤一利·秦郁彦·平間

そ昭 昭和

の危機に和天皇と美智子妃

H

島

恭加

二監修加藤恭子

合戦 甦る海上 伊勢詣と江 徳川

日

合戦研究会 誠

ル 本を滅ぼ 制

.

1

1 ちばん長

1 L

- を書 た国防方針

た男 半藤一

須藤 黒野

眞

志

天皇の

履歴

文春新

書編集部! 保原

0

道

. 日

本と 旅

琉

球

谷川

健

孝明天皇と「一会桑

家近良樹

江戸のたそがれ

女帝と譲位の古代史

水谷干秋

末下級武士のリストラ

戦記

安藤優 安藤優

郎 郎

明治 渋沢家三代

0

サ

4

ラ 誤算

1

尚 眞

四代の天皇と女性たち

小田

家が見た幕末

從維新

德川宗英

魂

吉田満とそ

0

時代

粕谷一

岩比佐子 太田 佐野

深沢秋男

勝利のあとの記日露戦争

昭和天皇

阪正武 日部雄次

芦

0

金森敦子

高校物語

郁

彦

謎の 謎の

渡来人

秦氏

水谷干秋

江戸 徳川 江戸 江戸 戦

城

・大奥

の秘 結婚 謎の大王

継体天皇

水谷干

0

お 都

白州

豪族

蘇我氏

水谷干

将軍家の

山本博文 山本博文

愚直な権力者の山県有朋

の生

伊藤之雄

兀 福沢諭吉

西

園寺公望

伊藤之 平山 泉

雄

万年の

天皇

上田

0

芾

計

童門冬二

0

真実

洋

1

郎

国

武将の遺言状

小澤富夫

岩倉使節団と

11

5

冒険

郎

林 道

皇太子と雅子妃の運命

文藝春秋編

新選組 白虎隊

紀

神長文夫中村彰彦

中

村彰 坂

太郎

林

林 道 道

皇位

业 継 承

天皇 11 1 美智子皇后と雅子妃

ブー

4

石田

あ \mathbf{H}

5

高杉晋作

福

宗教 県民

0 性

日

本地

武光 武光

誠 誠

所高橋

功紘 也

0

H

本地図

はなぜ万世一 チー

系な

0

か

本郷

和 ゆ 和

	紀田順一郎	名前の日本史	菊池信平編	昭和十二年の「週刊文春」	
	中嶋繁雄	閨閥の日本史	松本清張	対談 昭和史発掘	
	原田信男	コメを選んだ日本の歴史	保阪正康	昭和史入門	
	速水融	歴史人口学で見た日本	保阪正康	昭和の名将と愚将	
「阿修羅像」の真実 長部	福田和也北	父が子に教える昭和史	半藤一利・保阪正康坂本多加雄・秦郁彦	昭和史の論点 埃藤一利	
平成人(フラット・アダルト) 酒に	梯久美子	昭和の遺書	日 暮 吉延	東京裁判を正しく読む	
手紙のなかの日本人 生	泉麻人	シェーの時代	竹内修司	幻の終戦工作	
史実を歩く	村田晃嗣	プレイバック1980年代	山本武利	何をしゃべったか	
貧民の帝都塩見る	坪内祐三	一九七九年問題同時代も歴史である	別宮暖朗	帝国海軍の勝利と滅亡	
旅芸人のいた風景	森本敏	米軍再編と在日米軍	別宮暖朗	帝国陸軍の栄光と転落	
「悪所」の民俗誌	森田吉彦	――愛国の密使	江森敬治	銀時計の特攻	
日本文明77の鍵 梅棹忠	京須偕充	戦後10年 東京の下町	森史朗	特攻とは何か	
真説の日本史 365日事典 楠木が	鴨下信一	ユリ・ゲラーがやってきた	梯久美子	硫黄島 栗林中将の最期	
明治・大正・昭和史 話のたね00 三代	鴨下信一	[昭和30年代篇]	早坂隆	アッツの将軍 樋口季一郎 満州と	
明治・大正・昭和 30の「真実」三代	鴨下信一	[昭和20年代後半篇]	秋草鶴次	七歳の硫井	
日本の偽書藤	鴨下信一		· 續田和也 · 清水政彦	写戦と戦艦大和 半藤一利・秦 郁彦・前間孝則・鎌田仲一・戸高一成	
日本の童貞	松井孝典·松本健一中曾根康弘·西部邁	「昭和8年」戦後の読み方 や	輝政・秦郁彦・福田和也阿川弘之・猪瀬直樹・中西	二十世紀日本の戦争 輝政・秦	
名字と日本人武	編集部編書	昭和二十年の「文藝春秋	・福田和也・加藤陽子・保阪正康・中西輝政	なぜ負けたのか 戸高一成・福 あの戦争に 半藤一利・保	

ネ 1 敗

7 ネ 敗

元

患

敵対的買収を生き抜く

津

企業再生とM&Aのすべて 企業コンプライアンス

藤原総

郎

生命

保険

0 カラ は

クリ できる

後

|藤啓|

高度経済成長

田悦佐

岩本沙弓 請

イブリッ

木野

龍 倫男

なぜ怖い

0

か

原 村沢 增 岩瀬大輔

革方 復活

義久

品

対米黒字が日本経済を強欲資本主義 クス研究

神谷秀樹

ちょ

11

神谷秀樹

日本企業

七

ラ

ル

1

ザ ì

を殺

ジファンド के

の支配者

石油 "

幸

オン

リー

・ワンは

創

意

C 秘密 あ

る

町

田

勝彦 武男

樋 樋口

自分をデフレ化しない方法

勝間 森戸

和代

一英幸

赤井邦彦

ユニ

面白

野

1悠紀雄

渡辺喜美

1

ラ

オリ 挑

水木 加藤

中国経

済

真の実力

森谷正規 榊原英資 葛西敬之

む x

> 1 明日のリー ホンダ連邦共和国の「強い会社」を作る

ンド

Ι

丁革命の驚異

ダーのために

が明か

す

髙橋洋

F 宣 宣 仁

俺様国家

」中国の大経済

Ш

本

郎

*

浜田

浜田 和

和

二國陽夫 幸

熱湯経営

先の先を読

80

デキ!

K

史 有森

> 隆 逸

団塊 デフレは 太陽エネルギー

格差

青野慶久

上野千鶴一

三浦

一武男 北

スト消費社会のゆくえ つでもクビ切り社会

JAL崩壊 クロ 型デフ V

ル

1

0

プ日 2 0 加空

人間が上司になったらもし顔を見るのも嫌な 2 国家破産 江上

矩子

剛

健

0 て何だ

出 健

40散記

証

川百

企業危機管理 人生と投資のパズル 臆病者のための株入門 「お国の経済」 知的財産会計 人生後半戦のポー 定年後の8万時間 金融商品取引法 金融工学、こんなに

実戦論

田中辰巳

I

コノミストを格付けする

東谷

暁 暁 降

鱼

H

康夫

エコノミストは信用できるか

橘

玲

ネ

ットバブル

有森

犬と話をつけるには ヒトはなぜペットを食べないか 日本男児 年金無血革命 成年後見制度と遺言 闘う楽しむマンション管理 私が見た21の死刑判決 裁判所が道徳を破壊する リサイクル幻想 少年犯罪実名報道 この国が忘れていた正義 中嶋博行 あなたを格付けする「信用偏差値」 週刊誌風雲録 アベンジャー型犯罪 ウェルカム・人口減少社会 同級生交歓 老いじたく ◆社会と暮らし 髙山文彦編著 青沼陽 中山二基子 多和田 赤瀬川原平 文藝春秋編 山内 古川俊之巖 井上 水澤 永富邦雄 岡田尊同 岩田昭男 武田邦彦 高橋呉郎 悟 昶 郎 はじめての部落問題 風呂と日本人 サンカの真実 三角寛の虚構 北アルプス 山の社会学 非モテ! 東京大地震は必ず起きる ラブホテル進化論 囲碁心理の謎を解 日本の珍地名 地図もウソをつく 戦争遺産探訪 日本全国 見物できる古代遺跡100 旅する前の「世界遺産」 世界130カ国自転車旅行 ゼロ円で愉しむ極上の京都 伝書鳩 猫の品格 この百年 日本編 黒岩比佐子 青木るえか 筒井 片山 佐滝剛弘 入江敦彦 角岡伸彦 筒井 菊地俊朗 三浦 金 竹内正浩 中西大輔 菊地俊朗 竹内正浩 竹内正浩 文藝春秋編 恒雄 道義 益 功 功

歌舞伎町・ヤバさの真相

溝口

地球温暖化後の社会

瀧澤美奈子

佐藤愛子上坂冬子

潜入ルポ

ヤクザの修羅場

農協との

30年戦争

川上康介 鈴木智彦

農民になりたい

これでは愛国心が持てない戦争を知らない人の

 彦
 日本刀
 小笠原信夫

 か
 民俗誌・女の一生
 野本寛一

◆こころと健康・医学

がん用語事典

日本医学ジャーナリスト協会編著国立がんセンター監修

宮田親平

こころと体の対話

傷つくのがこわい 人と接するのがつらい 神庭重信 根本橘夫 根本橘夫

依存症

17歳という病

春日

武彦

風邪から癌まで

つらい病気のやさしい話

山田春木

「いい人に見られたい」症候群

不幸になりたがる人たち 春日武彦

信田さよ子

根本橘夫

こわい病気のやさしい話 恋こそ最高の健康法熟年恋愛革命

熟年性革命報告 がん再発を防ぐ「完全食 済陽高穂 僕は、慢性末期がん がんというミステリー

尾関良一

高齢社会の性を考える熟年恋愛講座 小林照幸 小林照幸

山田春木 小林照幸

花粉症は環境問題である 奥野修司

仁

めまいの正体

妊娠力をつける 膠原病・リウマチは治る 脳内汚染からの脱出 放生 竹内勤 尊司

心の対話者

スピリチュアル・ライフのすすめ うつは薬では治らない

樫尾直樹 上野

もんじゃない!

柴田 森永卓郎

岡田

愛と癒しのコミュニオン 10歳までボケない11の方法 親の「ぼけ」に気づいたら

鈴木秀子 白澤卓二 斎藤正彦

鈴木秀子

ダイエットの女王 伊達友美

なぜ日本ではがん新薬が使えないのか 医療鎖国 神様は、いじわる さかもと未明 中田敏博

ある精神科医の耐病記わたし、ガンです

頼藤和寛 坪野吉孝

べ物とがん予防

27人 常識 完本 私家版・ユダヤ文化論 寝ながら学べる構造主義 民主主義とは何なのか 論争 〈法華経〉講座 団塊ひとりぼっち なにもかも小林秀雄に教わった 唯幻論物語 性的唯幻論序説 孤独について 大丈夫な日本 10年後の 10年後の 考えるヒント のすごい議論 紳士と淑女 格差社会 日本の論点 日本 あなた 文春新書編集部編 長谷川三千子 『日本の論点』 『日本の論点 『日本の論点 B 内田 木田 編集部に 内田 中 山口文憲 徳岡孝夫 岸田 岸田 中島義道 福田 中村圭志

和也 秀 元 賽銭を投げるのか 華麗なる恋愛死の世界 愚の力 断る力 坐る力 頭のいい人のサバイバル術発信力 退屈力 面接力 勝 小論文の書き方 金より大事なものがある 落第小僧の京都案内京都人は日本一薄情 生き方の美学 平成娘巡礼記 京のオバ さまよう死生観 静思のすすめ お坊さんだって悩んでる つための論文の書き方 宗教の力 か 久保田展弘 月岡祐紀子 樋口裕 東谷 倉部きよたか 鹿島 梅森浩 玄侑宗久 大谷光直 勝間和代 齋藤 猪瀬直樹 真矢 新谷尚紀 小林恭 中野孝次 大谷徹奘 茂 ガンダムと日本人 誰 か

東大教師が新入生に 東大教師が新入生に 気にしないも 丸山眞 成功術 女が嫌いな女 ぼくらの頭脳の鍛え方 世界がわかる理系の名著 人ったらし 男女の仲 わが人生の案内人 百年分を 日本人力」クイズ 秘めごと」 「戦前」 若者論 男 時間の戦略 時間 を知らないか 人生の対話 礼賛 文春新 遇刊文春編集部 C 現代言語セミナー ひろ 編集部 文藝春秋編 又藝春秋編 亀和田 中野 佐立藤花 三浦國 鎌田浩毅 山本夏彦 鎌田浩毅 澤地久枝 坂崎重盛 山本夏彦 山本夏彦 さち 武 雄 0 D

多根清史

日本人へ 国家と歴史篇 塩野七生	日本人へ リーダー篇 塩野七生	大丈夫な日本福田和也	地球温暖化後の社会瀧澤美奈子	東京大地震は必ず起きる片山恒雄
された日本人へのメッセージ、好評第2弾とらわれない思考と豊かな歴史観に裏打ちローマの皇帝たちで作る「最強内閣」とは?	「文藝春秋」の看板連載がついに新書化なるは、今のこの国になにが一番必要なのか。ローマ帝国は危機に陥るたびに挽回した。でローマ帝国は危機に陥るたびに挽回した。で	建し、発展していくためのグランドデザインこの国に未来はあるか。日本という国家が再米中の二大国に翻弄され、人口減少にも悩む	「第3次産業革命」ととらえて乗り越えようい。至近距離のエコだけではなく、温暖化をマイバッグ、マイ箸のエコ度は悲しいほど低	火や延焼などでとくに危険な区域はどこか?後のあらゆる対応を明示した防災教科書。出し政府や企業の危機管理体制を含めて事前・事政府や企業の危機管理体制を含めて事前・事



古川和男(ふるかわ かずお)

1927 年、大分県生まれ。京都大学理学部卒。東北大学金属材料研究所助教授、日本原子力研究所主任研究員、東海大学開発技術研究所教授を経て、現在 NPO トリウム熔融塩国際フォーラム理事長、株式会社トリウムテックソリューション社長。「無機液体構造化学」及び「液体金属・熔融塩工学とその核エネルギーシステムへの応用」を手がけ、「トリウム利用構想」を日・米・仏・露・ベラルーシ・チェコ等の協力を得てまとめてきた。




9784166608065



ISBN978-4-16-660806-5 C0250 ¥800E

定価(本体800円+税)



これまでの原発は原理的に間違っていた!

福島の事故以来、原発を不安視する声は急速に高まってい る。とはいえ、すぐに原発をやめるわけにはいかない。現代社 会にエネルギーは不可欠だからだ。これ以上石油や石炭を燃

やして二酸化炭素の排出を増やすわけにはいかないし、かと いって、今の技術レベルの太陽光や風力発電では、とても原発

に代替できない。 しかし、このジレンマは解決できる、と著者は言う。福島や チェルノブイリで起きたような事故を、原理的に起こさない原発 がある、というのだ。その原理の要点は、燃料形態を固体から 液体に代え、燃料をウランからトリウムに代え、炉を小型化する ということ。このトリウム熔融塩炉は発電効率も極めて高く、プ ルトニウムの消滅にも一役買え、今、世界のエネルギー関係者

の大いなる注目を集めている。

知らな と絶対 郎十二 代 年金50 問 50答 4月の

新刊

太田啓之 滕原正彦 原発安全革命